

#### Facultad de Tecnología de la Industria

## Evaluación de riesgo por puesto de trabajo en la Central Hidroeléctrica ENEL planta Carlos Fonseca

### Trabajo Monográfico para optar al titulo de Ingeniero Industrial

Elaborado por:		Tutor:		
Br. Jennyfers Sarahí Castro Morán Carnet: 2017-0069N	Br. Laura Evelia Rivera Vargas Carnet: 2017-0240N	Br. Darling Eliza Rugama Aviléz Carnet:2017- 0142N	M Sc. José Francisco Blanco Cordero	

14 de Julio de 2023 Managua, Nicaragua MSc. Luis Alberto Chavarría Valverde Decano de la Facultad de Tecnología de la Industria Universidad Nacional de Ingeniería UNI

Su despacho

Estimado MSc. Chavarría, reciba un cordial saludo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer de su conocimiento, que la monografía titulada "Evaluación de riesgo por puesto de trabajo en la Central Hidroeléctrica ENEL planta Carlos Fonseca", elaborado por las estudiantes Br. Darling Eliza Rugama Avilés, identificada con carné universitario 2017-0142N, Br. Jennyfers Sarahi Castro Moran identificada con carné universitario 2017-0069N y Br. Laura Evelia Rivera Vargas identificada con carné universitario 2017-0240N, ha cumplido con los contenidos orientados por la normativa institucional.

Ratifico que el documento elaborado cumple con todos los requerimientos para optar al grado del ingeniero industrial. Por tanto, certifico que los tesistas estan preparados para continuar con los procedimientos relacionados con la defensa.

Agradeciendole mucho por sus gestiones y deseandole exitos en sus labores diarias

Atentamente:

MSc. José Francisco Blanco Cordero



Managua,12 de octubre de 2022

Brs. Jennyfers Sarahì Castro Moran

Laura Evelia Rivera Vargas

Darling Eliza Rugama Avilés

Por este medio hago constar que el protocolo de su trabajo monográfico Evaluación de riesgo por puesto de trabajo en la Central Hidroeléctrica ENEL Planta Carlos Fonseca, para obtener el título de Ingeniero Industrial y que contará con el MSc. José Francisco Blanco Cordero como tutor, ha sido aprobado por esta Decanatura.

Cordialmente,

MSc. Luis Alberto Chavarria Valverde

Decano

C/c Archivo LCHV/art









#### EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD ENEL- PNATA CARLOS FONSECA CIUDAD DARÍO, MATAGALPA, NICARAGUA.

Jueves 13 de jul. de 23

MSc. Luis Alberto Chavarria Decano de la Facultad de Tecnología de la Industria UNI.

Reciba un cordial saludo de mi parte

Por medio de la presente hago contar que las jóvenes:

- Darling Eliza Rugama Avilés
- Jennifers Sarahi Castro Moran
- Laura Evelia Rivera Vargas

Han finalizado el trabajo monográfico en la Planta Carlos Fonseca, el cual lleva en nombre de Evaluación de riesgo por puesto de trabajo en la Central Hidroeléctrica "ENEL planta Carlos Fonseca"

Las compañeras visitaron las instalaciones de la central, tuvieron la oportunidad de conversar con los jefes de áreas, con los responsables del área de Higiene y Seguridad de la Planta.

Estamos seguros de que sus recomendaciones y planes propuestos para la mejora de condiciones de trabajo para el personal, serán de mucha ayuda para nosotros y por supuesto serán puestos en práctica.

Me despido deseándole éxitos en sus labores diaria.

PLANTA CARLOS FONSECA

JEFE DE PLANTA

"ENEL"

DANIEL BLENGGEIERNO

\*CARAGUA: CRE TANA DE TANA Y SOLDARA

Ing. Hamlet Isaac Castro Jefe de Planta Carlos Fonseca.



# Lider en Ciencia y Tecnología

#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA

#### SECRETARÍA DE FACULTAD

#### F-8:CARTA DE EGRESADO

El Suscrito Secretario de la FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA hace constar que:

#### RUGAMA AVILÉS DARLING ELIZA

Carne: 2017-0142N Turno Diurno Plan de Estudios 2015 de conformidad con el Reglamento Académico vigente en la Universidad, es EGRESADO de la Carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL.

Se extiende la presente CARTA DE EGRESADO, a solicitud del interesado en la ciudad de Managua, a los cuatro dias del mes de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente,

Ing. Wilmer José Ramire

Secretario de Facult



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA

#### SECRETARÍA DE FACULTAD

#### F-8:CARTA DE EGRESADO

El Suscrito Secretario de la FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA hace constar que:

#### CASTRO MORÁN JENNYFERS SARAHÍ

Carne: 2017-0069N Turno Diurno Plan de Estudios 2015 de conformidad con el Reglamento Académico vigente en la Universidad, es EGRESADO de la Carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL.

Se extiende la presente CARTA DE EGRESADO, a solicitud del interesado en la ciudad de Managua, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente,

Ing. Wilmer José Kamírez

Secretario de Faculta



#### UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA INDUSTRIA

#### SECRETARÍA DE FACULTAD

#### F-8:CARTA DE EGRESADO

El Suscrito Secretario de la FACULTAD DE TECNOLOGIA DE LA INDUSTRIA hace constar que:

#### RIVERA VARGAS LAURA EVELIA

Carne: 2017-0240N Turno Diurno Plan de Estudios 2015 de conformidad con el Reglamento Académico vigente en la Universidad, es EGRESADO de la Carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL.

Se extiende la presente CARTA DE EGRESADO, a solicitud del interesado en la ciudad de Managua, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte y uno.

Atentamente,

Ing. Wilmer José Ramírez

Secretario de Facultad

#### **AGRADECIMIENTO**

A nuestro señor Jesucristo, por habernos permitido llegar hasta aquí, por la vida, la salud, la inteligencia y por todas las demás bendiciones que derrama sobre nosotros cada día.

A nuestros padres que han sido el pilar fundamental, sin el apoyo incondicional de ellos, no podríamos haber llegado hasta aquí.

A nuestros docentes, que por compartir sus conocimientos con nosotros hemos logrado alcanzar nuestros sueños, llegar a culminar nuestros estudios universitarios.

A nuestro tutor Msc. José Blanco, quien nos acompañó en la etapa final de nuestros estudios y con quien pudimos desarrollar este documento para la obtención de nuestro título universitario.

Y, por último, pero no menos importante, a nosotras mismas, por haber creído en que, si podíamos cumplir con nuestros sueños, perseverando, pasando por grandes dificultades, que creíamos que no lo lograríamos, pero que teníamos la esperanza que, con mucho esfuerzo y empeño, en algún momento culminaríamos nuestras carreras para dar uno de nuestros primeros logros más importantes. Y aquí estamos a un paso de culminarlo.

A nuestro señor Jesús porque me permitió la vida, la salud, me protegió de todo peligro y me colmo de tantas bendiciones para poder llegar hasta aquí.

A mis padres Sergio Rugama y Blanca Avilés y hermano Sergio Rugama quienes con sus palabras me alentaban día a día para poder decirme en algún momento la Ingeniera de la familia y sobre todo por el apoyo económico que me brindaron.

Y a todas aquellas personas que aportaron una semilla para que pudiera culminar mis estudios, aquellos que me brindaron un consejo, me brindaron su mano para seguir, económicamente y moralmente.

#### **Br. Darling Rugama**

A Dios, por darme la vida, las fuerzas y salud para continuar en este proceso de obtener uno de mis anhelos más deseados.

A mis padres Melvin Castro y Santos Moran, por darme día a día su amor, trabajo y sacrificio de todos estos años, gracias a ustedes he logrado llegar hasta aquí y convertirme en lo que soy. Ha sido un orgullo ser su hija.

A mis hermanas Alondra y Ariana Castro y hermano Melvin Castro por estar siempre presente, acompañado me y por el apoyo moral que me brindan.

A mi esposo, Ing. Jhony Fco Cano H. En el camino encuentras personas que iluminan tu vida, que con su apoyo alcanzas de mejor manera tus metas, a través de sus consejos, de su amor y paciencia me ayudo a concluir esta meta.

#### **Br. Jennifers Castro**

Se lo dedico primeramente a Dios por haberme dado la vida, la salud, las fuerzas e inteligencia para poner mi empeño y concretizar este proyecto.

A mi mamá Evelia Vargas, que con su amor, paciencia y esfuerzo me ha permitido llegar a esta instancia de mis estudios y con su apoyo incondicional hoy pude cumplir el sueño de convertirme en profesional.

A mi papá Daniel Rivera y mi prima Elieth que, aunque ya no se encuentran físicamente, tengo la certeza que donde quiera que estén me acompañan en cada paso que doy dándome la fortaleza que necesito para salir adelante.

A mis hermanos Josué, Danielka y Sarahi Rivera, porque son un apoyo constante e incondicional en el arduo trabajo de alcanzar un peldaño más en mi formación personal y profesional.

#### Br. Laura Rivera

#### RESUMEN

La empresa nicaragüense de electricidad ENEL, es una empresa estatal que su principal giro de negocio es la producción de Energía hidroeléctrica. Cuenta con 3 plantas de generación hidroeléctrica que son las siguientes: Planta Centro América (Jinotega), Planta Larreynaga (Jinotega) y Planta Carlos Fonseca (Darío, Matagalpa). El presente estudio fue realizado en la Planta Carlos Fonseca (PCF) la cual tiene dos unidades de generación de 25KW cada una. La producción de electricidad de esta central corresponde al 5% de la capacidad instalada a nivel nacional.

La evaluación de riesgos desarrollada permitió conocer los posibles riesgos existentes; esta consistió en examinar detalladamente todos los aspectos de trabajo que de una u otra manera puedan generar una fuente de daño físico o psicológico; se llevo a cabo observando, midiendo y valorando las probabilidades de que los riesgos se materialicen en accidentes o en enfermedades profesionales.

En lo que respecta al estudio estuvo basado en la realización de una evaluación de riesgos por puestos de trabajos realizando mediciones de contaminantes físicos como iluminación, ruido y temperatura (estrés térmico). Con el objetivo de elaborar un plan de intervención en materia de Higiene y Seguridad empleando las normativas de la Ley 618, ley de higiene y seguridad del trabajo, para la protección de la vida de los trabajadores.

Para la empresa nicaragüense de electricidad es de suma importancia la protección de la vida de los trabajadores puesto que dentro de la medida de prevención más destacadas es brindar las mejores condiciones y de manera gratuita equipos de seguridad a los trabajadores, también tienen organizadas las brigadas capacitadas y sistemas de extinción de incendios.

#### ÍNDICE

I.	INT	FRODUCCIÓN	2
II.	AN <sup>a</sup>	ITECEDENTES.	
III.	J	JUSTIFICACIÓN	3
IV.	C	DBJETIVO	4
4	<b>I</b> .1.	Objetivo General	4
_	1.2.	-	
		ARCO TEÓRICO.	
		Higiene Industrial	
	5.1.	_	
	5.1.		
	_	Plan de acción	
Ì	5.2.		
VI.		DISEÑO METODOLÓGICO	
	5.1.	Tipo de investigación	
	6.2.	Universo, población y Muestra	
		Técnicas, instrumentos y procesamiento de datos	
		ÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
		Diagnosticar la situación actual de las áreas de la central hidroeléct	
		os Fonseca:	
	7.1.	.1 Generalidades de la empresa	14
		.2 Descripción general de la situación actual de higiene y seguridad del	
		bajo en la planta Carlos Fonseca	17
7	7.2 E	Evaluación de Riesgos de Higiene y Seguridad	43
	7.2.	.1 Desarrollo de la evaluación de riesgos laboral de planta Carlos Fonse	ca 44
7	7.3 M	lledición de los contaminantes iluminación, ruido y temperatura	93
7	7.4. F	Plan de intervención	. 104
7	7.5 M	flapa de riesgo laboral	. 154
VII	I. CO	NCLUSIONES	16
IX.	REC	COMENDACIONES	169
Χ.	BIBL	IOGRAFÍA	170
ΧI	ΔNF	-xos	17 <sup>2</sup>

#### **INDICE DE TABLAS**

Tabla 1. Descripción de los puestos de trabajo Personal de operaciones (jefe de OP.)	22
Tabla 2.Identificación de Riesgos y Peligros cargo jefe de operaciones y         Operadores       4	
<b>Tabla 3.</b> Identificación de Riesgos y Peligros cargo Jefatura de planta4 <b>Tabla 4.</b> Identificación de Riesgos y Peligros cargo jefe del Departamento de	
Mantenimiento4	.5
Tabla 5. Identificación de Riesgos y Peligros Personal Eléctrico4	.5
Tabla 6. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Almacenista4	6
Tabla 7. Identificación de Riesgos y Peligros Personal Mecánico4	.7
Tabla 8. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Conserjes4	8
Tabla 9. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Conductores4	8
Tabla 10. Identificación de Riesgos y Peligros Puesto Médico4	.9
Tabla 11. Identificación de Riesgos y Peligros del cargo de Personal de la Unidad	
Ambiental5	0
Tabla 12. Identificación de Riesgos y Peligros del personal de Mantenimiento Civi	
Tabla 13. Cálculo de probabilidad de los riesgos de Personal Operaciones5	
Tabla 14. Cálculo de probabilidad de los riesgos Jefatura de planta (jefe, Subjefe,	
Higiene y Seguridad y jefe del depto. De admón.)5	
Tabla 15. Cálculo de probabilidad de los riesgos jefe del Departamento de	
Mantenimiento5	4
Tabla 16. Cálculo de probabilidad de los riesgos Personal Eléctrico (jefe y técnico         eléctricos)       5	
Tabla 17. Cálculo de probabilidad de los riesgos almacenista5	
Tabla 18. Cálculo de la probabilidad de los riesgos Personal Mecánico (jefe y	
Técnicos Mecánicos)5	7
Tabla 19. Calculo de probabilidad de los riesgos conserje5	8
Tabla 20.cálculo de la probabilidad de los riesgos conductores5	9
Tabla 21 . Cálculo de la probabilidad de los riesgos personal de puesto médico	
(médico, enfermera)6	0
Tabla 22. Cálculo de la probabilidad de riesgo personal de la Unidad Ambiental6	1
Tabla 23. Cálculo de la probabilidad de riesgo Oficiales de Mantenimiento Civil	
(jefe y ayudantes)6	
Tabla 24.Evaluación de riesgos Personal Operaciones6	
Tabla 25. Evaluación de riesgo Jefatura de planta    6	
Tabla 26. Evaluación de riesgo iefe del departamento de mantenimiento	7

69
71
73
76
78
79
80
83
93
94
99
100

#### I. INTRODUCCIÓN

El trabajador en el desempeño de las tareas que tiene encomendadas, puede estar expuesto a distinto tipo de agresiones que ocasionalmente, le producen daños a su salud. Por lo general, las enfermedades profesionales están asociadas a los agentes ambientales que están en el entorno del trabajador.

El objetivo de la higiene industrial es el estudio del ambiente físico en cuanto pueda afectar negativamente a las personas trabajadoras, su técnica fundamental de actuación es el estudio de la contaminación ambiental mediante la realización de lo que suele llamarse la encueta higiénica, que consiste en la determinación de cuál o cuáles son los agentes agresivos presente en el ambiente de trabajo, las causas de la generación de los mismo y cualquiera otra circunstancia que pueda estar relacionada con la magnitud de los efectos patológicos que pudieran producirse, con interés especial en los efectos patológicos con periodo de latencia prolongados.

La evaluación de riesgos, con la finalidad de establecer si en el puesto de trabajo existe o no riesgo para la salud de los trabajadores expuestos a determinados contaminantes, que lógicamente tienen que haber sido identificados previamente durante la fase de reconocimiento.

Haciendo referencia al Acuerdo Ministerial, Ley 618, ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, aprobado el 09 de septiembre del 2008, en Nicaragua debe existir toda una regulación en materia de promoción, prevención de la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. En el presente trabajo monográfico se desarrolló una evaluación de Riesgos en el cual se analizarán los factores de riesgos (físicos, químicos, biológicos, psicosociales, etc.) para determinar si estos factores son perjudiciales para la salud de los colaboradores tomando como guía documentos aprobados para la buena realización de este.

#### II. ANTECEDENTES.

Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) Planta Carlos Fonseca, inicio operaciones en el año 1972 como una empresa cuyo rubro es la producción de energía hidroeléctrica. Dicha planta está ubicada en el Valle La Rauda, Municipio de Darío, Departamento de Matagalpa, la cual cuenta con un total de 100 colaboradores.

La empresa trata diariamente de cumplir con lo estipulado en la Ley 618, "Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional". En el año 2020 la empresa obtuvo la licencia en Higiene y Seguridad Ocupacional (HYSO), que otorga el MITRAB, luego de dar cumplimiento a una serie de requisitos, dentro de estos se debía elaborar una evaluación inicial de riesgos donde se concluyó lo siguiente: el 75% de los riesgos evaluados son Tolerables, 0.9% son Moderados y el 16% son importantes.

La Planta Carlos Fonseca (PCF) por medio de la oficina de HYSO, llevan el registro y estadístico de los accidentes y enfermedades laborales de su personal; es importante mencionar que estos han disminuido luego de la realización del estudio del Análisis Inicial de Riesgos Laborales y la presencia y desempeño del responsable, Supervisor de Higiene y Seguridad Ocupacional y la Comisión Mixta (CMHYSO).

El personal encargado de la identificación de los riesgos laborales, ha tomado medidas de acuerdo a la ley: uso de equipos de protección personal, creación de condiciones seguras, capacitación a los trabajadores, entre otras, que como resultado han obtenido la reducción de accidentes laborales y enfermedades profesionales, sin embargo, no se ha realizado un estudio que permita determinar si la empresa cumple con los rangos establecidos por los entes reguladores en Nicaragua.

#### III. JUSTIFICACIÓN

La realización del estudio de Evaluación de riesgo en "ENEL planta Carlos Fonseca" representara una gran herramienta para la empresa puesto que existen factores que enriquecerá a sus empleadores en materia de Higiene y seguridad que le permitan seguir previniendo, controlando y evitando accidentes o enfermedades laborales.

Los factores involucrados en dicho estudio permitirán vincular el incremento de la productividad de la empresa, puesto que un trabajador que realice sus actividades en un ambiente seguro y donde se controla adecuadamente la exposición de factores de riesgos, se motivará y tendrá un mejor desempeño, beneficiando a corto plazo a dicha planta, ante la ausencia efectiva de accidentes, pues se logrará la optimización de los recursos humanos y materiales, de esta manera se podrá alcanzar un ambiente laboral seguro.

La empresa también obtendrá con este estudio la información de técnicas necesarias que le permitan un mayor conocimiento sobre los contaminantes químicos, biológicos, entorno físico y organización del trabajo a los que se encuentran expuestos los trabajadores durante las actividades realizadas en la jornada laboral; de esta manera se pretenderá que las indagaciones en la propuesta del estudio, sirvan como marco de referencia para activar y profundizar trabajos aplicados en la evaluación de los riegos. El desarrollo de este, dará respuestas a la problemática planteada y además introducirá una intención de mejoras en la correcta aplicación del tema.

El desarrollo de este, dará respuestas a la problemática sobre el alto registro de enfermedades profesionales y además introducirá una intención de mejoras en la correcta aplicación, obteniendo beneficios tanto, para la empresa como para sus trabajadores.

#### IV. OBJETIVO.

#### 4.1. Objetivo General

Realizar evaluación de riesgo por puesto de trabajo en la Central Hidroeléctrica "ENEL Planta Carlos Fonseca"

#### 4.2. Objetivos Específicos.

- ✓ Realizar un diagnóstico de las condiciones actuales de Higiene y Seguridad Ocupacional en la empresa Hidroeléctrica ENEL- Planta Carlos Fonseca.
- ✓ Evaluar los riesgos de higiene y seguridad de los diferentes puestos de trabajo durante la jornada laboral.
- ✓ Medir los contaminantes iluminación, Ruido y temperatura en los diferentes puestos de trabajo de la empresa.
- ✓ Proponer a la empresa un plan de intervención de los contaminantes analizados además de las medidas preventivas y correctivas que resultasen del proceso evaluativo.
- ✓ Elaborar mapas de riesgo laboral.

#### V. MARCO TEÓRICO.

Es de suma importancia conocer los conceptos presentados a continuación, puesto que son el apoyo para la interpretación del desarrollo del presente trabajo monográfico.

#### 5.1. Higiene Industrial

Es una técnica no médica dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales o tensiones emanadas (ruido, iluminación, temperatura, contaminantes químicos y contaminantes biológicos) o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades o alteración de la salud de los trabajadores (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2007).

#### 5.1.1. Definición de la Ley 618

Según Ley 618, publicada por Asamblea Nacional de Nicaragua (2007), las definiciones básicas para aplicarla son:

**Seguridad del Trabajo** Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como objetivo principal la prevención y protección contra los factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo".

Condiciones de Trabajo: Conjunto de factores del ambiente de trabajo que influyen sobre el estado funcional del trabajador, sobre su capacidad de trabajo, salud o actitud durante la actividad laboral.

**Ergonomía:** Es el conjunto de técnicas que tratan de prevenir la actuación de los factores de riesgos asociados a la propia tarea del trabajador.

Actos Inseguros: Es la violación de un procedimiento comúnmente aceptado como seguro, motivado por prácticas incorrectas que ocasionan el accidente en cuestión. Los actos inseguros pueden derivarse a la violación de normas, reglamentos, disposiciones técnicas de seguridad establecidas en el puesto de trabajo o actividad que se realiza, es la causa humana o lo referido al comportamiento del trabajado

**Salud Ocupacional:** Tiene como finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de os trabajadores en todas las actividades; evitar el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo.

**Ambiente de Trabajo:** Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa sobre la generación de riesgos para la salud del trabajador, tales como locales, instalaciones, equipos, productos, energía, procedimientos, métodos de organización y ordenación del trabajo, entre otros.

**Prevención:** Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar u n riesgo o ejecutar algo. (Real Academia Española, 2021)

**Exposición:** Grado de posibilidad de ocurrencia de un riesgo, es decir, de que se produzca un siniestro. (Real Academia Española, 2021)

**Riesgo Profesional:** Son los accidentes y las enfermedades que están expuestos (Biblioteca CIESS, 2015)

**Accidente de Trabajo:** Es el suceso eventual o acción que involuntariamente, con ocasión o a consecuencia del trabajo, resulte la muerte del del trabajador o le produce una lesión orgánica o perturbación funcional de carácter permanente o transitorio. (LEY 185 CODIGO DEL TRABAJO, 1995)

**Peligro:** es la fuente, acto o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o a la combinación de ellos. (PrevRies, S.F)

#### 5.1.2. Riesgo

Es la probabilidad o posibilidad de que una persona trabajadora sufra un determinado daño a la salud, instalaciones físicas, máquinas, equipos y medioambiente. (CEPRIT, 2013)

**Factores de riesgo**: Un factor de riesgo laboral es el elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador, pudiendo causar un daño en el ámbito laboral. (Romero, 2015)

**Agente químico**: es todo elemento o compuesto químico, por si solo o mezclado en estado natural o siendo producido, utilizado o vertido en una actividad laboral. Los agentes químicos se clasifican en dos grupos: contaminantes gaseosos (gases a temperatura presiones normales o vapores gaseosas de sustancias líquidas) y partículas (solidos o líquidos, polvo, humo, neblina). (PrevRies, S.F)

**Contaminantes biológicos**: son seres vivos que, al penetrar en el ser humano ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Se clasifican en 4 grupos (grupo 1, 2, 3, 4). (PrevRies, S.F)

**Organización de trabajo**: son los producidos por la estructura y la cultura empresarial, . pueden tener consecuencia para la salud del trabajador, a nivel físico, pero sobre todo a nivel psíquico y social. (PrevRies, S.F)

**Agente físico**: son aquellos que se generan de algún tipo de energía los cuales se clasifican en ruido, temperatura, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes. (Arellano Diaz & Rodriguez Cabrera, 2013)

**Iluminación:** La luz permite que las personas recibamos gran parte de la información que nos relaciona con el entorno exterior a través de la vista, por lo que el proceso de ver se convierte en fundamental para la actividad humana y queda unido a la necesidad de disponer de una buena iluminación. (Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo, 1997)

**Flujo luminoso:** es la cantidad de energía, en formula luminosa, emitida por una fuente. Su unidad de medida es en Lumen (lm). (Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INHT), 2015)

**Nivel de iluminación:** se conoce también como iluminancia. Es el cociente del flujo luminoso inicialmente sobre un elemento de la superficie que contiene el grupo por área de ese elemento. (2015)

**Ruido:** El ruido es uno de los contaminantes laborales más comunes. Gran cantidad de trabajadores se ven expuestos diariamente a niveles sonoros potencialmente peligrosos para su audición, además de sufrir otros efectos perjudiciales en su salud. En muchos casos es técnicamente viable controlar el exceso de ruido aplicando

técnicas de ingeniería acústica sobre las fuentes que lo generan. (Superintendencia de riesgos del trabajo, 2018)

**Temperatura**: La temperatura, es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. La idea de la definición se deriva de medir el grado de caliente o frío. (Inuza, 2020)

**Estrés Térmico**: De manera tradicional el término estrés térmico para referirse a las circunstancias que envuelven las situaciones de trabajo relacionadas con temperaturas extremas. Se define también como las consecuencias que sufre un individuo cuando se expone a condiciones de temperatura extrema y le puede provocar diversos estados patológicos.

**Riesgo eléctrico:** Se entiende por riesgo eléctrico la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano, siendo para ello necesario que el cuerpo humano sea conductor, que pueda formar parte del circuito y que exista una diferencia de tensiones entre dos puntos de contacto. (Positiva comunica, 2022)

**Evaluación de riesgo:** Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse. Obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. (Portal de los trabajadores, 2015)

**Estimación de los riesgos:** "La estimación del riesgo se basa en la potencial severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho". (Ministerio de trabajo y asuntos sociales, S.F)

Valoración del riesgo: Etapa en la que se determina los niveles de riesgos, se estima (cualitativa y cuantitativa) los daños o afectaciones, se elabora el mapa de zonificación del nivel de riesgos y se recomiendan medidas de control preventivo y de reducción de orden estructural y no estructural. (CENEPRED, 2012)

**Mapa de riesgo:** El mapa de riesgo permite disponer, en tiempo real, de un diagnóstico de los riesgos a través de un Sistema de Información Geográfica diseñado

desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. (Instituto Argentino de seguridad, 2015)

#### 5.2. Plan de acción

Es un instrumento de planificación que nos ayuda a trazar la ruta que debe seguir, nos permite decidir con anticipación las actividades que se deberán realizar, cómo se realizarán, en qué periodo de tiempo se harán, quiénes serán los responsables de su cumplimiento y la forma en la que se evaluarán los resultados. (Ministerio de la cultura de la República de Colombia, 2017)

#### 5.2.1 Estructura del plan de acción

Según la metodología propuesta por el Ministerio del trabajo (MITRAB) un plan de acción debe contener:

El plan de acción generalmente describe las acciones que se tomarán y todos los recursos necesarios para realizarlos. Por tanto, los elementos que habitualmente componen el plan son:

- Objetivo general
- Metas
- Lista de acciones y tareas a realizar
- Fecha de inicio y finalización de cada actividad
- Recursos financieros
- Responsable de cada sección
- Alcance de cada actividad
- Lista de posibles riesgos

#### VI. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico que se elaborará será encargado de definir la organización de los procesos a desarrollarse en la investigación, para llevarla a cabo satisfactoriamente, definiendo qué tipo de pruebas se realizarán y de qué manera se tomarán los datos.

#### 6.1. Tipo de investigación

Dicha investigación se basará en un estudio descriptivo lo cual permitirá puntualizar las características de la población que será sometida a estudio, los tipos y el nivel de riesgos a los que están expuestos los trabajadores y dar una propuesta a la administración sobre la disminución de los riesgos que conlleven a accidentes laborales y enfermedades laborales.

Se utilizará un método inductivo lo cual ayudará a determinar las posibles causas de los riesgos laborales, accidentes y enfermedades laborales. Permitiendo tener una noción general de los posibles escenarios a los que se exponen los trabajadores.

El estudio es una investigación de tipo aplicada, porque se llevará a cabo una evaluación de riesgos higiénico industrial donde se identificarán y se medirán los riesgos presentes en cada puesto de trabajo; como lo es en casa de Máquinas y los talleres tanto Eléctrico como Mecánico, lo que permitirá brindar a la empresa un Plan Higiénico Industrial para uso y aplicación de ella, ayudando a prevenir enfermedades laborales a largo plazo.

Según el nivel de investigación, el estudio es de campo debido a que la información recopilada se evaluara de manera directa en cada puesto de trabajo.

El enfoque de este estudio es mixto (Cualitativo y Cuantitativo) porque se aplicará la observación y medición de los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores.

#### 6.2. Universo, población y Muestra

Para este estudio **el universo** representará al número de trabajadores de la Planta Carlos Fonseca, los cuales son un total de 100, a su vez se convierte en **la población** de estudio.

La muestra se determina de acuerdo a los cálculos matemáticos, para las poblaciones finitas, según su tamaño de población el nivel de confianza de este muestreo será de 95%, donde el error de estimación es de 5% (Munch & Angeles, 1996).

#### 6.3. Técnicas, instrumentos y procesamiento de datos

Para la realización de la investigación se utilizará la técnica de recolección de datos:

1- Técnica de la observación: Según Gómez Bastar (2012), la observación

Es una de las técnicas más comunes de investigación, sugiere y motiva los problemas y la conduce la necesidad de sistematización de los datos. Está se refiere básicamente a la percepción visual y se emplea para indicar todas las formas de percepción utilizadas registrando posibles respuestas.

Cuestionario de entrevista: las entrevistas serán realizadas a los encargados de las áreas de Higiene y seguridad, comisión Mixta de Higiene y Seguridad y a algunos jefes de área.

**Check-list**: Permitirá identificar y clasificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.

Para el procesamiento de la información se utilizará:

**Tablas de rangos:** Las tablas de rangos, se elaborarán para registrar los datos obtenidos de cada puesto de trabajo y realizar las comparaciones para saber los niveles de cumplimiento de la empresa de acuerdo a las leyes y normativas reguladoras.

**Cámara de teléfonos celulares**: Se utilizará para tomar fotografías en de cada actividad de campo que se realice.

Luxómetro: obtener el nivel de iluminación de cada puesto de trabajo.

Sonómetro: para obtener los niveles de ruido de los puestos de trabajo.

Termómetro: Obtención de los niveles de temperatura en los puestos de trabajo.

**Microsoft Office:** a través del programa de Word y Excel, para la realización del informe en el procesador de texto Word, y la hoja de cálculo Excel que permitirá diseñar los gráficos luego de elaborar la base de datos según la encuesta.

#### VII. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Se realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa utilizando herramientas de apoyo como fueron los check list de las condiciones de trabajo, en el cual se pudo observar a detalle la infraestructura, rotulación, medios de extinción de incendio y contaminantes que pueden a largo plazo causar enfermedades laborales. Como resultado la planta cuenta con un alto grado de cumplimiento en las condiciones físicas, su déficit se encuentra en la falta de rotulación, las campañas de sensibilización de la importancia de la hidratación de los trabajadores debido a las altas temperaturas a las que están expuestos, sensibilización en uso consciente de los equipos de seguridad, en temas de autoprotección de la vida.

Se realizó la evaluación de los riesgos por puestos de trabajo, para lograr identificar los peligros y accidentes que puedan ocurrir. En general el riesgo con mayor presencia es el riesgo eléctrico, puesto que al ser una empresa de generación eléctrica el personal permanece expuesto gran parte de la jornada laboral en alta tensión, claramente este riesgo es reducido debido a todas las medidas preventivas que se toman en cuenta (5 reglas de oro, uso de Epp, personal debidamente capacitado, etc.)

Se realizó la evaluación higiénico industrial para valorar la exposición de los trabajadores a ciertos contaminantes que predominan en sus áreas de trabajo. De acuerdo con la iluminación se cumple con lo estipulado en el compendio de leyes y normativas, para trabajos de oficinas 300 lux.

En cuanto al ruido el área que supera lo establecido (85 dB) es casa de máquinas y talleres de mantenimiento mecánico. El nivel de ruido en el piso de turbinas en casa de máquinas es el más alto, se acerca a los 103 dB; un trabajador expuesto más de 8 horas y sin equipos de protección auditiva puede a largo plazo resultar con hipoacusia. En el área del taller de mantenimiento mecánico el nivel de ruido varia de acuerdo a las máquinas y herramientas manuales que se estén utilizando.

Como medidas de seguridad se recomienda realizar inspecciones constantes del uso de equipos de seguridad para cada actividad que se realiza, crear un roll donde el mismo trabajador al realizar actividades en casa de máquina no exceda 4 horas

de exposición continua, concientizar a la comisión mixta de HYSO sobre el papel que deben desempeñar.

# 7.1 Diagnosticar la situación actual de las áreas de la central hidroeléctrica Carlos Fonseca:

El diagnostico de actual de las empresas es un reconocimiento general de las condiciones físicas, se realizan inspecciones visuales de las instalaciones, infraestructuras, al personal, condiciones ergonómicas, entrega de equipos de seguridad, etc.

#### 7.1.1 Generalidades de la empresa

La central hidroeléctrica Carlos Fonseca, se encuentra ubicada en El Valle la Rauda, municipio Ciudad Darío, departamento de Matagalpa, en la cuenca del rio Viejo. La Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca se alimenta de las aguas turbinadas de las Plantas Hidroeléctricas Centro América y Larreynaga, en Jinotega, que son conducidas hacia el embalse La Virgen, la cual tiene una capacidad de almacenamiento total de 25 millones m³.


La Central Hidroeléctrica "Carlos Fonseca" tiene una capacidad instalada de 50 MW, con dos unidades de 25 MW cada una, equipadas con turbinas tipo Francis marca SULZER HYDRO de fabricación suiza. La producción de electricidad de esta central corresponde a un 5.0 % de la capacidad instalada a nivel nacional.

Dentro de las instalaciones de Planta "Carlos Fonseca" se encuentras las siguientes áreas:

- Edificio de controles
- Oficinas administrativas
- Taller Eléctrico
- Taller mecánico
- Almacén
- Conserjería
- Conductores
- Puesto Médico

Ilustración 1. Estructura organizativa de la planta hidroeléctrica Carlos Fonseca

#### ORGANIGRAMA DE PLANTA CARLOS FONSECA



# CAPITULO I. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA CARLOS FONSECA

# 7.1.2 Descripción general de la situación actual de higiene y seguridad del trabajo en la planta Carlos Fonseca.

Administración: Está compuesta por 14 oficinas, en las cuales se encuentra el personal que ocupa diferentes cargos en la empresa, cada oficina cuenta con servicios higiénicos, ventilación e iluminación artificial y natural. En el interior de cada oficina no se cuenta con señalización debido a que se encuentran en los pasillos de las oficinas. Algunas oficinas se encuentran sobre cargadas de personal, en cuanto a infraestructura, todas las oficinas cuentan con piso en buen estado, cielo raso, en algunos casos las láminas del cielo falso se encuentran fuera de los rieles, todas las paredes de las oficinas están pintadas en color crema y celeste claro; todas tienen puertas de acceso y ventanas, los pasillos cuentan con iluminación, cada persona cuenta con su escritorio, sillas ejecutivas ,equipo electrónico, el agua purificada es garantizada en botellones, puesto que el agua de las tuberías no es potable.

Casa de maquina: El área de casa de maquina es una de las más grandes puesto que aquí encontramos todos los equipos de generación y sala de controles, la antigüedad de la edificación es mayor a 40 años, construida con distintos tipos de materiales, contiene elementos metálicos, columnas, vigas, entre otros; a las paredes se les realiza mantenimiento de material y pintura ya que en algunas se puede observar cierto tipo de grietas y corrosión, las escaleras son fijas y cada una tiene su pasamanos de seguridad.

Los seis pisos son conocidos con los siguientes nombres: Piso de difusores (planta 1), piso de turbinas (planta 2), piso de generadores (planta 3), piso de excitación (planta 4), piso de grúa (planta 5) y sala de controles (planta 6).

<u>Piso de difusores:</u> Se encuentra a unos 5 metros por debajo del nivel del suelo lo que permite que las temperaturas sean altas, no existe ventilación artificial y muy poca ventilación natural entra al lugar, existe iluminación artificial pero no cuentan con iluminación natural, debido a la ubicación del lugar. Hay muy pocas señalizaciones, las escaleras de acceso cuentan con sus pasamanos y alfombras

antideslizantes, la pintura se encuentra en buen estado porque se rehabilito en el año 2022, el ruido en esta área es excesivo.

<u>Piso de Turbina:</u> En el piso de turbina como su nombre lo indica, se encuentran dos turbinas con una capacidad de generación de 25kv cada una, la característica del piso es de rejillas puesto que cuando se realizan mantenimientos estas son fáciles de remover para realizar trabajos con la grúa, las rejillas se encuentran pintadas en amarillo y negro, lo cual permite focalizarse en esta área al momento de desplazarse, el ruido es excesivo debido a las unidades de generación, las escaleras de acceso cuentan con alfombra antideslizante, las paredes se encuentran recién pintadas, la ventilación tanto natural como artificial es mínima, solamente existe iluminación artificial y las temperaturas son muy altas debido a la ubicación del lugar, existen muy pocas señalizaciones de ruta de evacuación y de los peligros a los que los trabajadores están expuestos.

<u>Piso de generadores</u>: El piso de generadores es el tercer piso de casa de máquinas, cuenta con iluminación natural y artificial, la ventilación en piso de generadores es poca, no existen en ninguno de los pisos ventilación artificial, solamente en trabajos eventuales los trabajadores crean las condiciones e instalan abanicos; existe muy poca señalización de rutas de evacuación y de los riesgos presentes. Existe una batería de 14 cilindros de CO2 los cuales se disparan al reconocer temperaturas altas en el generador, la cual no cuenta con señalización de la gravedad de inhalar este gas; las paredes se encuentran recién pintadas, el piso está hecho de rejillas pintadas en amarillo y negro al igual que los demás pisos mencionados.

<u>Piso de excitación:</u> Se encuentra la excitatriz de las dos unidades de generación, el ruido en este piso al igual que en los otros es excesivo, la pintura se encuentra en buen estado, existe ventilación natural puesto que hay ventanas que permiten el acceso, la iluminación es artificial y natural; hay muy pocas señalizaciones, las escaleras de acceso cuentan con pasamanos y alfombra antideslizante.

<u>Piso de grúa:</u> Este piso es llamado de esta manera debido a la grúa que se encuentra en el lugar, para 5 y 2 toneladas de carga, la cual se desplaza dentro de todo el edificio de forma vertical y horizontal, esta obedece a un control remoto el

cual se comanda desde el nivel del piso, la grúa se encuentra a unos 3 metros de altura del nivel del suelo en la parte más alta del edificio, la pintura de las paredes se encuentra en buen estado debido a que esta se rehabilito en todo el edificio, el techo es sin cielo raso por los elementos que se encuentran en este, existe una buena ventilación natural debido a que este piso se encuentra a nivel del suelo y existen puertas de acceso que permanecen abiertas lo cual permite adecuada ventilación natural, las señalizaciones son pocas.

<u>Sala de controles:</u> La infraestructura del área cuenta con paredes de concreto altas, pintadas adecuadamente, cielo raso, cerámica e iluminación y ventilación natural y artificial. Es donde se encuentran todos los equipos de control, los equipos que ordenan la puesta en servicio de las unidades de generación, en el lugar se encuentran los operadores, los cuales monitorean las 24 hrs las pantallas y el sistema de control; además de esto en el área se encuentra la oficina del jefe de Operaciones y el jefe de mantenimiento.

Almacén: En él se resguarda una gran cantidad de herramientas, repuestos, artículos ferreteros, uniformes, equipos de protección, pernería, cristalería, cafetería, medicamento, químicos, entre otros. Cada artículo nombrado y agrupados de acuerdo al tipo. En el interior del almacén se encuentra un espacio climatizado donde se resguardan artículos que deben de permanecer a temperaturas más bajas que las del ambiente, solamente esta área cuenta con ventilación artificial, a la vez está área es utilizada como oficina de los almacenistas; las paredes se encuentran recién pintadas, existe iluminación artificial y natural, se cuenta con servicios higiénicos, dispensadores de agua pura, se encuentra instalada una grúa de.... Toneladas la que permite realizar levantamientos de cajas que contienen herramientas y repuestos de gran peso, la infraestructura es una combinación de piedra cantera y concreto, el piso se encuentra al mismo nivel, y cuentan con escaleras con pasamanos para subir a los estantes con cierta altura.

<u>Taller mecánico</u>: Se encuentra dividido en dos áreas área taller mecánico y taller de soldadura, dentro el taller mecánico se encuentran el torno, esmeriladores, los servicios higiénicos para el personal y la oficina del jefe del área mecánica; las

instalaciones del taller no se encuentran en perfectas condiciones, el techo se encuentra en malas condiciones puesto que al llover el agua se introduce, algunas paredes tienen grietas, es embaldosado, el personal del área no cuenta con asientos en buen estado, la mayoría son asientos reparados que se han descartados de las otras áreas, la única área con ventilación artificial en la oficina del jefe del área.

El área del taller de soldadura es un área abierta, no cuenta con paredes solamente techo, aquí se encuentran mesas de trabajo y los equipos para realizar trabajos de soldadura, oxicorte y espacio para la elaboración de estructuras.

<u>Taller eléctrico</u>: Actualmente el taller eléctrico es un espacio techado, el cual es delimitado por malla, la situación actual del taller eléctrico es mala, debido a que el nuevo taller se encuentra en construcción y los trabajadores rehabilitaron esta área para que los equipos y herramientas no se mantengan a la intemperie, este no cuenta con piso solamente embaldosado, existe una mesa de trabajo que no cuenta con lo requerido para el desempeño del trabajo. Las sillas no se encuentran en buen estado, puesto que estas son reparadas y reutilizadas de otras áreas. No existe ventilación artificial, solamente natural, la iluminación artificial es poca y la natural es excesiva, la falta de paredes permite que el polvo, el humo de la soldadura del taller de soldadura ingrese al lugar, así como también las luces que emanan los equipos de soldadura.

<u>Subestación eléctrica:</u> la subestación eléctrica es una de las áreas con más alto riesgo, el área se encuentra delimitada por malla, existe rotulación de las zonas, solamente puede ingresar el personal autorizado, los transformadores de alta potencia cuentan con candados de seguridad, las áreas por donde pasa la cabrería de alta tensión se encuentran pintada en color amarillo, en la subestación se realizan trabajos eventuales, no permanece el personal.

#### De las maquinarias y herramientas de trabajo:

Cada área cuenta con equipos y herramientas adecuados para cada actividad que se deba de realizar. No existe ningún plan de mantenimiento preventivo, si no que estas son revisadas antes de ser utilizadas y cuando presentan fallas.

#### Equipos de protección personal:

Los equipos de protección personal se brindan de manera gratuita a los trabajadores, el área de higiene y seguridad es la encargada de determinar el tipo de EPP necesario para la actividad, en un dado caso que el EPP se encuentre deteriorado el área realiza un cambio por deterioro.

Se cuenta con un formato tanto en el almacén como en la oficina de HYSO para el control de entrega de estos; existe también un formato del estado de los equipos de seguridad personal, pero este no se realiza.

#### Aspectos técnicos organizativos:

En cuanto a lo organizativo la empresa cumple en su mayoría con lo estipulado por la Ley 618. Cuentan con la conformación de una Comisión Mixta, Plan anual de trabajo de la CMHST, RIF de la CMHST, Capacitaciones de Higiene y Seguridad a los trabajadores, Capacitaciones bomberiles, se realizan exámenes médicos, política de higiene y seguridad, Licencia de Higiene y Seguridad, procedimientos de trabajos seguros y cuentan con un plan de emergencias actualizados.

#### Puestos de trabajo de la empresa ENEL PLANTA CARLOS FONSECA

- Personal de Operaciones (jefe de Operaciones, Operadores)
- Jefatura de Planta (jefe, Sub jefe, Higiene y Seguridad y jefe del departamento de admón.)
- > Jefe de Mantenimiento
- Personal de Mantenimiento Eléctrico (jefe de Taller Eléctrico, Técnicos Eléctricos)
- Almacenista
- Personal de Mantenimiento Mecánico (jefe de taller Mecánico, Técnicos Mecánicos)
- Conserie
- Conductor
- Personal del Puesto Médico (Médico, Enfermera)
- Personal de Unidad Ambiental (Ayudantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente)
- Personal de Mantenimiento civil (jefe y Supervisor de obras civiles y oficiales de Mantenimiento civil)

**Tabla 1.**Descripción de los puestos de trabajo Personal de operaciones (jefe de OP.)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Jefe de Operaciones		01

#### **FUNCIÓN PRINCIPAL:**

Planear, Organizar, Coordinar, Supervisar, Controlar a través del seguimiento el funcionamiento y condiciones óptimas de operar de las Unidades de Generación Hidroeléctricas de la Planta, considerando los costos, el aprovechamiento de los recursos hídricos y la demanda del CNDC.

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Firmar todo tipo de documentos relacionado con su cargo, ejerciendo el control a priori.
- Realizar inspecciones físicas durante el día, en las instalaciones de la Planta y Subestación, para identificar derrames de agua, aceite, fuga de aire y gas comprimido, con el objetivo de garantizar la operatividad eficaz y eficiente de las unidades de generación.
- Informar a diario, verbal y por escrito, al jefe de la Planta Hidroeléctrica, cuando el caso lo requiera, sobre las condiciones de operación en las unidades de generación de energía eléctrica, equipos auxiliares e instalaciones anexas.
- Mantener actualizadas las estadísticas de generación eléctrica.
- Elaborar informe en el menor plazo posible, cuando se presenten fallas en las unidades generadoras de energía eléctrica de la Planta e instalaciones anexas e informar al jefe de la Planta y al jefe del Departamento de Mantenimiento

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, radios, etc.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

casa de máquina, sala de controles, obras anexas.

#### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, chaleco.

**Tabla 2.** Descripción de los puestos de trabajo Personal de operaciones (Operadores)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Operadores		20

#### **FUNCIÓN PRINCIPAL:**

Es responsable en el turno que le corresponde, supervisar, controlar y hacer maniobras del buen uso de los equipos instalados en la Planta Hidroeléctrica y sus obras anexas como: sacar o hacer funcionar los equipos auxiliares, apertura o cierre de interruptores y seccionadores, arranque o parada de las unidades de la Planta, para asegurar la generación de energía eléctrica, según los requerimientos del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y las condiciones operativas de las unidades de generación.

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Laborar en turnos rotativos de acuerdo a roll establecido por el jefe del Departamento de Operaciones.
- Recibir información verbal y escrita de parte del Supervisor de Turno de Controles Hidroeléctricos saliente, para conocer la situación actual de los equipos de la Planta y sus obras anexas, al momento de recibir el turno.
- Dirigir y supervisar durante el turno los procesos de despeje o puesta en servicio de los equipos principales, interruptores, seccionadores, equipos auxiliares en casa de máquinas y subestación, cuando se llevan a cabo los mantenimientos
- Inspeccionar y controlar las unidades de generación, equipos auxiliares, equipos de subestación, para asegurar que todos los equipos se encuentren funcionando
- Entregar y recibir de los jefes de Mantenimiento los equipos bajo su cargo, para efecto de mantenimientos y reparaciones.
- Hacer inspecciones de rutina a los equipos auxiliares (bombas de agua enfriamiento, bombas de drenaje, generador, entre otros.
- Chequear los niveles de los cojinetes guía de la turbina, inferior del generador y cojinete combinado, para garantizar su buen funcionamiento a la hora de arranque o al salir de servicio la unidad.
- Realizar vigilancia sobre los niveles de agua en el embalse y anotar éstos en bitácora.
- Operar compuertas (abrir y cerrar) en dependencia del nivel de agua

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Estación de trabajo de control de unidad, teléfono, radios, etc.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

Casa de Máquina, Sala de Controles, Obras Anexas.

#### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, chaleco.

**Tabla 3.** Descripción de los puestos de trabajo Jefatura de Planta (jefe de Planta)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Jefe de Planta Hidroeléctrica		01

Garantizar la permanente producción de energía eléctrica, mediante la operación y mantenimiento sistemático de la Planta Hidroeléctrica en las mejores condiciones de calidad, logro de metas de producción, alto nivel de cumplimiento, confiabilidad y al menor costo, a través de una adecuada comunicación y coordinación con los jefes de las diferentes áreas que integran la estructura organizativa de la planta hidroeléctrica, apegadas a la Normativa de Operación y a las leyes vigentes del País

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Revisar y firmar documentos relacionados con su cargo
- Atender y responder consultas que le planteen los jefes
- Supervisar, analizar y hacer cumplir las leyes que rigen a las empresas
- Realizar junto con los demás jefes el presupuesto de gastos de la planta hidroeléctrica
- Orientar al supervisor de Higiene y seguridad la organización de simulacros de incendios y sobre desastres naturales
- Evaluar con los jefes los riesgos: técnicos, climatológicos, factores exógenos, estructuras hidráulicas que están sometidas a la planta de generación.
- Proponer y gestionar programas de capacitación para el personal técnico de la planta eléctrica.

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, Impresora, Escáner, Proyector, etc.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Oficina de Jefatura de Planta, de manera eventual Talleres de Mantenimiento, Casa de Máquinas, Almacén y Obras Anexas, oficinas de ENEL central.

# **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, guantes de protección

**Tabla 4.** Descripción de los puestos de trabajo Jefatura de Planta (Sub jefe de Planta)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Sub jefe de Planta Hidroeléctrica		01

Garantizar la permanente producción de energía eléctrica, mediante la operación y mantenimiento sistemático de la Planta Hidroeléctrica en las mejores condiciones de calidad, logro de metas de producción, alto nivel de cumplimiento, confiabilidad y al menor costo, a través de una adecuada comunicación y coordinación con los jefes de las diferentes áreas que integran la estructura organizativa de la planta hidroeléctrica, apegadas a la Normativa de Operación y a las leyes vigentes del País

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Revisar y firmar documentos relacionados con su cargo
- Atender y responder consultas que le planteen los jefes
- Supervisar, analizar y hacer cumplir las leyes que rigen a las empresas
- Realizar junto con los demás jefes el presupuesto de gastos de la planta hidroeléctrica
- Orientar al supervisor de Higiene y seguridad la organización de simulacros de incendios y sobre desastres naturales
- Evaluar con los jefes los riesgos: técnicos, climatológicos, factores exógenos, estructuras hidráulicas que están sometidas a la planta de generación.
- Proponer y gestionar programas de capacitación para el personal técnico de la planta eléctrica.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, Impresora, Escáner, Proyector, etc.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Oficina de Jefatura de Planta, de manera eventual Talleres de Mantenimiento, Casa de Máquinas, Almacén y Obras Anexas, oficinas de ENEL central.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, quantes de protección

**Tabla 5.** Descripción de los puestos de trabajo de Higiene y Seguridad (Supervisor de Higiene y Seguridad)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Supervisor de Higiene y Seguridad Ocupacional		02

Garantizar que, en la Planta de Generación, se cumpla con el Plan General de Higiene y Seguridad del Trabajo de ENEL, en lo que corresponda a controlar y supervisar que las actividades que se deriven de éste, se lleven a cabo de manera oportuna, eficaz y eficiente, con el objetivo de asegurar la integridad física, salud, higiene y disminución de los riesgos laborales y los ligados a la prevención de la salud del personal de la Planta

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Supervisar en el sitio, las actividades que llevan a cabo los trabajadores y que las instalaciones cumplan con las medidas de seguridad, con el objetivo de identificar riesgos que pongan en peligro la vida y salud de los trabajadores.
- Proponer e implementar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para cada uno de los riesgos identificados.
- Mantener actualizado los conocimientos sobre la Ley 618, "Ley General de Higiene y
- Seguridad del Trabajo" y su Reglamento.
- Realizar análisis específicos sobre condiciones de trabajo para recomendar los equipos de protección personal a utilizar
- Mantener al día los equipos, materiales y demás utensilios necesarios en caso de siniestro, a fin de dotar a los trabajadores de éstos, en caso sea necesario
- Llevar control estadístico de las enfermedades comunes y profesionales y de los accidentes laborales para informar a la División de Recursos Humanos de ENEL.
- Cumplir con el Manual de Organización y Funciones de ENEL, Manual de Presupuesto, de Conducta, Reglamento Técnico Organizativo de Higiene y Seguridad del Trabajo, Manual de Cargos, Reglamentos y demás herramientas administrativas que autorice el presidente ejecutivo de la Empresa

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computador, radio, impresora, teléfonos, etc.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Oficina de Higiene y seguridad de Planta, Talleres de Mantenimiento, Casa de Máquinas, Almacén, villa de trabajadores, comedor y Obras Anexas, de manera eventual oficinas de ENEL central y otras plantas de generación.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, Guantes, Botas de Hule, capotes, mascarillas, máscaras semifaciales con sus filtros y prefiltros.

**Tabla 6.** Descripción de los puestos de Administración (jefe del departamento Administrativo Financiero

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO			
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD	
Jefe del Departamento Administrativo Financiero		01	

Planear, dirigir, coordinar, controlar y supervisar las actividades relacionadas a la administración de los recursos financieros, humanos, materiales, control de los activos fijos de la Planta y del sistema de Comisariato y la prestación de servicios administrativos, cumpliendo con las leyes, normas y procedimientos que orienta la División General Administrativa Financiera de ENEL, con el fin de garantizar oportunamente al Jefe de la Planta y Jefes de Departamentos los recursos financieros, materiales y servicios necesarios para el funcionamiento de la operación de la Planta Hidroeléctrica.

# **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Revisar y firmar todo tipo de documentos relacionados con su cargo aplicando el control a priori, normas, reglamentos y demás documentos administrativos que autorice el presidente ejecutivo de ENEL.
- Cumplir y hacer cumplir con las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) Gaceta
- No. 67 relacionadas al Apéndice II, Actividades de Control Aplicable a los Sistemas de Administración.
- Revisar y autorizar todos los gastos conforme el Presupuesto aprobado, de conformidad a un Plan de Gastos autorizado por el jefe de la Planta.
- Orientar y supervisar que el control de los Bienes de la Planta, se lleven a cabo conforme al Manual de Activos Fijos y retroalimentar sistemáticamente a la Unidad de Control de Bienes, de la División Administrativa de ENEL
- Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos que orienta la División de Recursos Humanos aprobado por el presidente ejecutivo de ENEL
- Recibir y atender la Solicitud y Pago de Viáticos conforme a las Normas de Viáticos
- Acatar las orientaciones de su jefe Inmediato para atender las gestiones, ante el jefe de la Oficina de Tesorería, a fin de conocer sobre el suministro de fondos monetarios, la compra de bienes y servicios que requiera la Planta Hidroeléctrica

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, impresora, teléfonos, calculadoras, etc.

# **LUGARES DE TRABAJO:**

Oficina de Admón.

# **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo.

**Tabla 7.** Descripción de los puestos de trabajo de Mantenimiento (jefe del departamento de Mantenimiento)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Jefe del Departamento de Mantenimiento		01

Es responsable de prevenir, planear, orientar, organizar y evaluar todas las acciones de mantenimiento de las unidades de generación de la Planta Hidroeléctrica e instalaciones anexas, a fin de asegurar una eficiente, eficaz y oportuna generación de energía eléctrica con el menor costo

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Revisar y firmar todo tipo de documentos relacionados con su cargo.
- Llevar control y asegurar se ejecuten las órdenes de trabajo específicas del Área de Mantenimiento, ya sea eléctrico, mecánico o civil
- Orientar, cumplir y hacer cumplir al personal a su cargo, con las normas de higiene y seguridad ocupacional establecidas, políticas, normas y reglamentos vigentes en esta materia.
- Informar a su jefe Inmediato verbal y por escrito, sobre las condiciones que presentan en ese momento, las unidades de generación de energía eléctrica de la Planta e instalaciones anexas.
- Elaborar informe sobre el avance del Plan de Trabajo y las recomendaciones para su cumplimiento.
- Dar seguimiento a los Programas de Mantenimiento predictivos, preventivos y correctivos en los temas eléctricos, electrónicos, mecánicos y civiles.
- Realizar inspecciones físicas durante el día, en las instalaciones de las Planta e instalaciones anexas.

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, radio, etc.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Oficina de mantenimiento, Talleres de Mantenimiento, Casa de Máquinas, Almacén y Obras Anexas.

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, mascara con filtros, botas de hule, guantes.

**Tabla 8.** Descripción del puesto de trabajo de Mantenimiento Eléctrico (jefe de Mantenimiento Eléctrico)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO			
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD	
Jefe de Mantenimiento Eléctrico		01	

Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos eléctricos de la Planta de Generación Hidroeléctrica y Obras Anexas, a fin de conservar la continuidad del proceso de generación de energía eléctrica, bajo los parámetros de eficiencia y de eficacia requerida.

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Elaborar las órdenes de trabajo de acuerdo al Programa de Trabajo, para el personal a su cargo, previa autorización del jefe del Departamento de Mantenimiento de la Planta Hidroeléctrica.
- Llevar control de las lecturas de pruebas eléctricas de los equipos de la Planta, y Obras Anexas.
- Dar seguimiento al Plan de Trabajo mensual que lleva a cabo el personal subordinado, de acuerdo al Programa de Mantenimiento Eléctrico de la Planta.
- Asignar tareas específicas al personal subordinado, dando las instrucciones pertinentes en el Formato Control de Actividades.
- Elaborar el Plan de Trabajo de la Sección de Mantenimiento Eléctrico y garantizar su cumplimiento.
- Orientar a su personal la participación en la ejecución del mantenimiento predictivo.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, radio, Herramientas de mano, amperímetro, llaves ajustables, aspiradoras, probador de electricidad.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Talleres de mantenimiento, villa de trabajadores, casa de máquina, Almacén, sub estación eléctrica y obras anexas.

# **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, Guantes.

**Tabla 9.** Descripción de los puestos de Trabajo de Mantenimiento Eléctrico (Técnicos Eléctricos)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Técnicos de Mantenimiento Eléctrico		07

Llevar a cabo con responsabilidad y calidad el mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de generación eléctrica, instrumentación, equipos y a los sistemas electrónicos de la Planta Hidroeléctrica y obras anexas a las Centrales Hidroeléctricas, con el objetivo de asegurar un funcionamiento eficaz y eficiente.

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Efectuar trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos electrónicos de las unidades de generación y sus auxiliares, en coordinación con las Áreas de Mantenimiento Mecánico, Civil y Operaciones.
- Cumplir con las normas de higiene y seguridad ocupacional.
- Asegurar el buen uso y cuido de las herramientas, instrumentos y equipos utilizados en el desarrollo de sus actividades.
- Llevar control diario de las herramientas que tiene asignadas para el trabajo.
- Realizar evaluaciones periódicas y análisis de fallas que se presenten en los diversos sistemas de protección de los grupos de generadores y líneas de trasmisión.
- Instalar y calibrar equipos electrónicos (motores, interruptores, luces de señales, asistente de alarma, etc.)
- Garantizar al iniciar y finalizar la jornada laboral que todos los accesos a las Áreas de mantenimiento estén debidamente asegurados.
- Realizar mediciones eléctricas de control y mantenimiento a bancos de baterías industriales de la Planta Hidroeléctrica.

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Herramientas de mano, amperímetro, llaves ajustables, aspiradoras, probador de electricidad, escaleras, grúas.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

Talleres de mantenimiento, casa de máquina, obras anexas, villa de trabajadores, sub estación eléctrica.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, Guantes, arnés.

Tabla 10. Descripción del Puesto de trabajo de Almacenista.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Almacenista		01

Administrar la recepción, registro, almacenamiento, resguardo y despacho de los equipos, materiales y demás productos del Almacén de la Planta Hidroeléctrica, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos por la División General Administrativa Financiera

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Decepcionar y revisar todas las facturas, Órdenes de Compras y/o Contratos productos de las licitaciones para recibir los materiales, equipos y demás productos, conforme a la Orden de Compra o al Contrato y elaborar Remisión de entradas.
- Recibir, revisar y firmar las cartas, memorándums, correos electrónicos y formato denominado Requisa (salidas) que sustenta el pedido de las Áreas de la Planta Hidroeléctrica para atender el pedido.
- Atender, entregar y/o despachar artículos, materiales, accesorios, etc., conforme al detalle de las solicitudes autorizadas.
- Suministrar información acerca de la existencia o no de materiales y equipos, a petición de los usuarios de la Planta Hidroeléctrica
- Supervisar y asegurar que todo producto que entra a Almacén se le ponga su etiqueta de identificación correspondiente.
- Elaborar informe mensual de entradas, salidas y existencias de materiales, repuestos, artículos de oficina y limpieza, con soportes correspondientes para remitirse a la División de Contabilidad.
- Solicitar periódicamente al jefe de la Unidad de Control de Bienes, practicar inventarios selectivos a los Almacenes o Bodegas de la Plata Hidroeléctrica.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfonos, calculadoras, impresora, etc.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

Almacén, eventualmente casa de máquina, oficinas de admón.

#### **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Ropa de Trabajo, botas, guantes.

**Tabla 11.** Descripción de los puestos de trabajo Personal de Mantenimiento Mecánico (jefe de Mantenimiento Mecánico)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA:	ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca	
NOMBRE DEL CAF	NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD	
Jefe de Mantenimiento Mecánico		01

Planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de los equipos mecánicos de la Planta de Generación Hidroeléctrica y Obras Anexas, a fin de conservar la continuidad del proceso de generación de energía eléctrica, bajo los parámetros de eficiencia exigidos.

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Elaborar las órdenes de trabajo de acuerdo al Programa de Trabajo, para el Personal a su cargo, a su vez entregar a cada técnico dichas órdenes para que procedan a ejecutar, previa autorización del jefe del Departamento de Mantenimiento Mecánico de la Planta Hidroeléctrica.
- Hacer cumplir al Personal bajo su cargo, los procedimientos de trabajo establecidos para cada actividad.
- Orientar, supervisar y controlar el buen uso y cuido de las herramientas, equipos e instrumentos que utiliza el Personal a su cargo
- Participar activamente en reuniones para la formulación de planes de trabajo y elaboración del Presupuesto.
- Supervisar la entrega de los trabajos terminados a la sección correspondiente, incluyendo instrucciones sobre la operación del equipo, en caso sea necesario.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, radio, grúas, vehículos, herramientas de mano, especiales, instrumentación especial, etc.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

Oficina de Manto. Mecánico, Talleres de mantenimiento, casa de máquina, obras anexas.

# **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo.

**Tabla 12.** Descripción de los puestos de trabajo Personal de Mantenimiento Mecánico (Técnicos de Mantenimiento Mecánico)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Técnicos de Mantenimiento Mecánico		10

Realizar el mantenimiento mecánico predictivo, preventivo y/o correctivo de los equipos mecánicos de Plantas de Generación Hidroeléctrica, Obras Anexas, y sistema, para asegurar el normal funcionamiento de las mismas a fin de afirmar el fluido eléctrico que demanda el CNDC, bajo los parámetros de eficiencia requeridos.

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Recibir las órdenes de trabajo específicas que le entrega el jefe de la Sección de Mantenimiento Mecánico y procede a cumplir con lo estipulado en ellas.
- Efectuar trabajos de mantenimiento mecánico preventivo y/o correctivo a los equipos y unidades de generación y sus auxiliares.
- Verificar diariamente el estado técnico y funcionamiento de los equipos de la Planta y Obras Anexas.
- Realizar actividades de limpieza y ordenamiento dentro del Área de trabajo
- Realizar el mantenimiento y ajustes de los equipos principales de las turbinas y obras anexas.
- Diseñar, construir y/o rehabilitar dispositivos mecánicos que faciliten el desmontaje y montaje de equipos a intervenir.
- Realizar lavado y limpieza de equipos y partes mecánicas en proceso de mantenimiento.
- Participar mantenimientos rutinarios a los equipos principales y auxiliares de generación; así como los equipos de las obras anexas

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Herramientas especiales, herramientas de mano, Monta cargas, grúas, plataformas para instalación de rodete, Esmeriladora, taladro, Soldador

# **LUGARES DE TRABAJO:**

Talleres de mantenimiento, casa de máquina, obras anexas.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, delantal de cuero, mascaras, cinturón ergonómico, arnés, trajes para alta temperatura.

Tabla13. Descripción de los puestos de trabajo de Conserje

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO			
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca			
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD	
Conserje		13	

Realizar actividades de orden, limpieza en general, brindar servicio de cafetería a visitantes y personal de las Áreas que atiende, lavar servicios higiénicos, lavamanos, pintor, vajillas, a fin de garantizar las condiciones higiénicas requeridas y una atención de calidad total en las áreas designadas.

#### **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Realizar limpieza en general de las oficinas, servicios higiénicos, mobiliario, equipos, electrodomésticos, ventanas, puertas, telarañas, vajillas entre otros y riega plantas de las oficinas que le han sido asignadas.
- Barrer y lampacear al menos dos veces al día las oficinas y las veces que sea necesario con el objetivo de mantener limpio el local.
- Garantizar permanentemente el jabón para las manos, papel higiénico y toallas de papel para secarse las manos.
- Lavar platos, tazas, cafeteras, cubiertos y demás enseres que se utilizan en las oficinas que le han sido designadas.
- Informar oportunamente a su jefe Inmediato sobre electrodomésticos en mal estado.
- Preparar y servir alimentos y/o bebidas en reuniones de trabajo o en cualquier actividad que organice el director general de Generación y el Jefe de Planta o el jefe del Departamento Administrativo Financiero.

## **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Herramientas de Limpieza, productos químicos.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

Casa de máquina, villa de trabajadores, obras anexas, Oficinas de admón.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Ropa de trabajo, lentes, guantes, calzado de seguridad, mascarillas.

Tabla 14. Descripción de los puestos de trabajo Conductor

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO			
ÁREA:	ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD		CANTIDAD	
Conductor		10	

Conducir con responsabilidad los vehículos propiedad de ENEL, dentro y fuera del país (si fuere el caso), trasladar para los diferentes centros de trabajo, oficinas y lugares al personal de la Empresa. Chequear permanentemente las condiciones mecánicas del vehículo, aseo, verificar los niveles de combustible, aceite, presión de las llantas y el abastecimiento oportuno del combustible.

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Verificar diariamente los niveles de aceite, combustible, agua, limpieza integral del vehículo, agua, luces, frenos, baterías, presión de las llantas, a fin de garantizar el buen estado del vehículo.
- Asegurar que el vehículo cuente con el suficiente combustible y el lubricante necesario para llevar a cabo el recorrido y gestiones delegadas y solicitarlo oportunamente.
- Informar a su jefe Inmediato en caso de pérdida de los accesorios y demás implementos bajo su resguardo.
- Conducir con responsabilidad respetando las señales y el Reglamento de tránsito, transportando al personal de la Empresa a los diferentes lugares y acatando la programación establecida y las orientaciones de su jefe Inmediato.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Teléfonos, herramientas del vehículo, vehículos.

## **LUGARES DE TRABAJO:**

Plantas hidroeléctricas, destinos asignados.

# **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Ropa de trabajo, lentes, guantes, botas de seguridad

**Tabla 15.** Descripción de los puestos de trabajo personal médico. (Medico)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Médico		01

Brindar servicios médicos, preventivos y curativos, atendiendo y examinando a los trabajadores de la Planta y los remite a las clínicas médicas previsionales del INSS en caso lo amerite, con el objetivo de brindarles una atención de calidad a los pacientes que visitan la Clínica de la Planta Hidroeléctrica

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Atender a los pacientes que asisten a las consultas médicas programadas y las no programadas, auscultando, diagnosticando y prescribiendo el tratamiento médico correspondiente, de acuerdo a la enfermedad identificada en el paciente.
- Remitir a los pacientes con el médico especialista, en caso lo amerite.
- Realizar limpieza y curaciones de heridas, puntos de sutura en la piel y vendaje a los pacientes, según sea el caso.
- Actualizar los expedientes médicos de los trabajadores que son atendidos.
- Asegurar la calidad en la atención que brinda a los pacientes.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, impresora, jeringas, estetoscopio, termómetro, esfigmomanómetro.

## **LUGARES DE TRABAJO:**

Consultorio médico, oficinas de admón. De forma eventual casa de máquina, villa de trabajadores, obras anexas.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Guantes, mascarillas, gorros, casco, bata. Calzado de seguridad

**Tabla 16.** Descripción de los puestos de trabajo personal médico. (Enfermera)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica CA		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Enfermera		01

Asistir a los trabajadores de la Planta; a fin de atender las emergencias que se presentan, cumpliendo con las normas y leyes vigentes del país relativo a la atención médica.

## FUNCIONES ESPECÍFICAS:

- Entregar al Médico el expediente médico del trabajador que va atender.
- Realizar toma de signos vitales de temperatura y presión arterial a los pacientes.
- Apoyar al Médico en la limpieza y curación de heridas, así como en la aplicación de vendaje a los pacientes.
- Verificar la fecha de caducidad de los medicamentos que le son suministrados a los pacientes.

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, impresora, jeringas, estetoscopio, termómetro, esfigmomanómetro.

## **LUGARES DE TRABAJO:**

Consultorio médico, oficinas de admón. De forma eventual casa de máquina, villa de trabajadores, obras anexas.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Guantes, mascarillas, gorros, ropa de trabajo, calzado de seguridad

**Tabla 17.** Descripción de los puestos de trabajo Personal Recursos Naturales y Medio Ambiente (Supervisor)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Supervisor en Manejo de Recursos Naturales y del Ambiente		01

Es responsable de garantizar en la Planta Hidroeléctrica, se cumpla con el Plan de Acción de los Recursos Naturales y del Ambiente que orienta la Unidad de Gestión Ambiental de ENEL, y cumplir con los programas de conservación del medio ambiente y de los recursos forestales orientados a esta Central Hidroeléctrica empleando la mejora continua y aplicando la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

# **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Cumplir con el Plan de Acción de los Recursos Naturales y del Ambiente, en lo que corresponda a la Planta Hidroeléctrica y evaluar los resultados.
- Ejecutar las acciones de mantenimiento de reforestación.
- Mantener actualizado el inventario forestal de las cuencas y riberas de las Plantas Hidroeléctricas, según sea el caso.
- Crear y administrar viveros en la Planta Hidroeléctrica como parte del plan de reforestación.
- Gestionar los recursos necesarios para cumplir con los planes y programas relacionados con la Planta Hidroeléctrica concernientes a los temas de medio ambiente y los recursos naturales.
- Planificar los requerimientos de las materias (abono, urea, fungicidas y demás sustancias químicas orgánicas) que empleará anualmente en la preparación, siembra y mantenimiento forestal de cuencas y riberas.

#### **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computador, radio, impresora, teléfonos, etc.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Oficina de medio Ambiente, casa de máquina, talleres de mantenimiento, Villa de Trabajadores, Obras anexas.

# EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, Botas de Hule, Guantes.

**Tabla 18.** Descripción de los puestos de trabajo Personal Recursos Naturales y Medio Ambiente (Ayudantes)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO		CANTIDAD
Ayudante en Recursos Naturales y del Ambiente		06

Colaborar con el Plan de Acción de los Recursos Naturales y del Ambiente que orienta la Unidad de Gestión Ambiental de ENEL, y cumplir con los programas de conservación del medio ambiente y de los recursos forestales, empleando la mejora continua y aplicando la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS**

- Realizar reforestación que le oriente el jefe de la Planta Hidroeléctrica en coordinación con el Supervisor en Manejo de Recursos Naturales y del Ambiente, de acuerdo al Plan de Trabajo.
- Llevar a cabo las actividades de siembra y su mantenimiento de conformidad al plan establecido
- Dar mantenimiento a los viveros en la Planta Hidroeléctrica como parte del plan de reforestación, previo monitoreo de los porcentajes de germinación y realizar trasplantes
- Colaborar con el Supervisor en Manejo de Recursos Naturales y del Ambiente en el control del agua que será
  utilizada en el proceso de producción de la Planta Hidroeléctrica, efectuando los análisis físico-químicos
  correspondientes, verificando que los parámetros se encuentren dentro de los rangos establecidos para los
  equipos de generación; así como controla la concentración de agua en los sistemas de refrigeración de la
  Planta Hidroeléctrica.
- Establecimiento de Viveros plantas forestales y frutales para abastecer la reforestación de las áreas Internas de Planta, sus Obras Anexas.
- Incineración de desechos sólidos y biodegradables del comedor en Incinerador ecológico
- Manejo de desechos sólidos, líquidos grasos y orgánicos

## **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Bombas mochilas para fumigar, cortadoras de césped, motobomba para fumigar, moto cierras, Incinerador Ecológico.

## **LUGARES DE TRABAJO**

Áreas internas de PCA, Villa de trabajadores, Obras anexa

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, mascarillas, Polainas, delantales, Mangas aluminizadas.

**Tabla 19**. Descripción de los puestos de trabajo Personal de Mantenimiento Civil (jefe de Mantenimiento Civil)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO CAN		CANTIDAD
Jefe de Mantenimiento Civil		01

Planear, organizar, coordinar y controlar y dirigir el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las obras civiles de la Planta de Generación Hidroeléctrica y Obras Anexas, a fin de conservar la continuidad del proceso de generación de energía eléctrica.

# **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Entregar al personal contratado las órdenes de trabajo para que ejecuten éstas conforme a lo estipulado en dicha orden.
- Dar seguimiento al Plan de Mantenimiento Civil para asegurar su cumplimiento oportuno y calidad de las obras.
- Verificar diariamente el estado técnico y funcionamiento de las Obras Civiles de Planta de Generación Hidroeléctrica y obras anexas.
- Orientar, supervisar y controlar el buen uso y cuido de las herramientas y equipos utilizados en el desarrollo de su trabajo.
- Hacer listado y solicitar materiales y herramientas, para la ejecución de las actividades, de acuerdo a las órdenes de trabajo.
- Coordinar con el Departamento Administrativo Financiero en la creación y mantenimiento de un stock de materiales en almacén, para garantizar la ejecución de los programas de mantenimiento.
- Supervisar y controlar la ejecución de las órdenes de trabajo específicas

# **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

Computadora, teléfono, radio, etc.

# **LUGARES DE TRABAJO:**

Oficina de Mantto. Civil, Talleres de mantenimiento, casa de máquina, obras anexas.

## **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo.

**Tabla 20**. Descripción de los puestos de trabajo Personal de Mantenimiento Civil (Ayudantes de Mantenimiento Civil)

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO		
ÁREA: ENEL – Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca		
NOMBRE DEL CARGO CANTID		CANTIDAD
Ayudantes de Mantenimiento Civil		20

Bajo la autoridad del jefe de la Sección de Mantenimiento Civil, es responsable de apoyar en la realización de los mantenimientos preventivos y/o correctivos a las obras civiles de la Planta, obras anexas y obras de conducción hidráulicas, para garantizar y lograr el buen funcionamiento de las mismas bajo los parámetros de eficiencia establecidos. Apoyar en la ejecución del programa mensual y anual de mantenimiento civil. Ejecutar actividades propias del Área, para los mantenimientos mayores y rutinarios electromecánicos a las unidades de generación.

## **FUNCIONES ESPECÍFICAS:**

- Estar siempre presentable con su uniforme y portar el carnet de la Empresa en un lugar visible.
- Cumplir los procedimientos, instructivos y disposiciones de seguridad para el buen funcionamiento de los trabajos.
- Participar en trabajos relacionados con la carpintería, albañilería, fontanería y ebanistería que se le orienten
- Limpiar y chapodar los patios de la villa de trabajadores, oficinas administrativas y en el perímetro de las obras anexas, Bachear y limpiar alcantarillas.
- Limpiar fosas sépticas, cajas de registro y red hidrosanitarias en la planta y obras anexas.

## **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA**

taladro, martillo, serrucho, herramientas de mano, martineta, palas, piochas, brinquina, Barcaza, lancha de motor, esmerilador, barra, desbrozadora, mescladora de concreto.

#### **LUGARES DE TRABAJO:**

Talleres de mantenimiento, casa de máquina, obras anexas, villa de trabajadores.

# **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE UTILIZA**

Casco de Protección, Lentes de Protección, Protección Auditiva, Botas de Seguridad, Ropa de Trabajo, cinturón ergonómico, caretas, delantal, polaina, mangas.

CAPITULO II. Evaluación de Riesgos de Higiene y Seguridad de los diferentes puestos de trabajo durante la jornada laboral.

# 7.2 Evaluación de Riesgos de Higiene y Seguridad

Se realizó la evaluación de riesgos por puesto de trabajo en la empresa nicaragüense de electricidad ENEL- Planta Carlos Fonseca. La evaluación respeto los procedimientos metodológicos donde se nos pide calcular la probabilidad, severidad del daño para posteriormente determinar la estimación de los riesgos para poder valorarlos.

Es válido señalar que la evaluación de riesgos se realiza por puestos de trabajo, pero durante el recorrido se encontraron algunos puestos de trabajo que son Similares en cuanto a características de las instalaciones, actividades a realizar, jornadas laborales, equipos de trabajo, herramientas utilizadas y por ende los riesgos y peligros expuestos son similares

# 7.2.1 Desarrollo de la evaluación de riesgos laboral de planta Carlos Fonseca

**Tabla 2.**Identificación de Riesgos y Peligros cargo jefe de operaciones y Operadores

Puesto de Trabajo: jefe de operaciones y Operadores				
Peligro	Riesgo	Efectos a la salud		
Presencia de materiales, líquidos y objetos.	Caída al mismo nivel	Golpes, Fracturas		
Gradas, escaleras fijas	Caída a distinto nivel	Golpes, Fracturas		
Escritorio, Gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra Objeto Estático	Golpes		
Tomacorrientes, Paneles, baterías.	Incendios o Explosiones	Quemaduras, Muertes, Amputaciones o pérdidas materiales		
Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque Eléctrico, Electrocución.		
Vehículos, Carreteras /Exceso de velocidad	Choques, volcamientos, atropellos, atrapamientos, caídas al mismo y distinto nivel	Muerte /heridas /fracturas /contusiones /golpes /quemaduras /etc.		
Luminarias	Baja Iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual/problemas de presión arterial.		
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a contaminantes Biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.		
Altas exigencias laborales, Carga mental por tratamiento de la información, Jornadas prolongadas /Psicosocial	Comunicación	Estrés		

Tabla 3. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Jefatura de planta

Identificación de Riesgos y Peligros Puesto de Trabajo: Jefatura de planta (jefe, Sub jefe, Higiene y Seguridad y jefe del depto. de admón.)			
Peligro	Riesgo	Efectos a la salud	
Presencia de materiales, líquidos y objetos.	Caída al mismo nivel	Golpes, Fracturas	
Gradas, escaleras fijas	Caída a distinto nivel	Golpes, Fracturas	
Escritorio, Gavetas, Equipos industriales/ Lugar de trabajo	Contacto contra Objeto Estático	Golpes	
Tomacorrientes, Paneles	Incendios o Explosiones	Quemaduras, Muerte, Amputaciones o pérdidas materiales	
Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque Eléctrico, Electrocución.	
Vehículos, Carreteras /Exceso de velocidad	Choques, volcamientos, atropellos, atrapamientos, caídas al mismo y distinto nivel	Muerte /heridas /fracturas /contusiones /golpes /quemaduras /etc.	
Luminarias	Baja Iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual /problemas de presión arterial.	
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a contaminantes Biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.	
Altas exigencias laborales, Carga mental por tratamiento de la información, Jornadas prolongadas /Psicosocial	Comunicación	Estrés	

**Tabla 4.** Identificación de Riesgos y Peligros cargo jefe del Departamento de Mantenimiento

Identificación de Riesgos y Peligros Puesto de Trabajo: jefe del Departamento de Mantenimiento			
Peligro	Riesgo	Efectos a la salud	
Presencia de materiales, líquidos y objetos.	Caída al mismo nivel	Golpes, Fracturas	
Gradas, escaleras fijas	Caída a distinto nivel	Golpes, Fracturas	
Escritorio, Gavetas, Equipos industriales/ Lugar de trabajo	Contacto contra Objeto Estático	Golpes	
Tomacorrientes, Paneles	Incendios o Explosiones	Quemaduras, Muertes, amputaciones y pérdidas materiales.	
Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque Eléctrico, Electrocución.	
Vehículos, Carreteras /Exceso de velocidad	Choques, volcamientos, atropellos, atrapamientos, caídas al mismo y distinto nivel	Muerte /heridas /fracturas /contusiones /golpes /quemaduras /etc.	
Luminarias	Baja Iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual/problemas de presión arterial.	
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a contaminantes Biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.	
Altas exigencias laborales, Carga mental por tratamiento de la información, Jornadas prolongadas /Psicosocial	Comunicación	Estrés	

Tabla 5. Identificación de Riesgos y Peligros Personal Eléctrico

Identificación de los Peligros y Riesgos			
Puesto de Trabajo: Personal Eléctrico (jefe de mantenimiento eléctrico y técnicos eléctricos)			
Peligro	Riesgo	Efectos a la salud	
Presencia de materiales, líquidos y objetos.	Caída al mismo nivel	Golpes, Fracturas	
Escaleras Manuales y estáticas.	Caída a distinto nivel	Golpes, Fracturas, pérdidas de vidas humanas	
Lámparas, carcasas de paneles	Caída de objetos	Golpes	
Partes Móviles de Equipos como Fresadoras, Rectificadoras	Atrapamiento	Heridas, Amputaciones, Pérdidas humanas	
Tomas corrientes, paneles, equipos industriales	Incendios o Explosiones	Quemaduras, pérdidas humanas o materiales	
Tomas corrientes, paneles, equipos industriales	contacto eléctrico directo e indirecto	Golpes Eléctricos, Electrocución.	
Vehículos, Carreteras /Exceso de velocidad	Choques, volcamientos, atropellos, atrapamientos, caídas al mismo y distinto nivel	Muerte /heridas /fracturas /contusiones /golpes /quemaduras /etc.	
Luminarias	Baja Iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física	
Fotocopiadoras, Scanner, Computadora e irradiación solar	Exposición a las radiaciones no ionizantes	/problemas de presión arterial /resfriado /fatiga visual	

Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a Contaminante Biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.
Lugar de trabajo	Posturas incómodas y estáticas (Extremidades superiores)	Trastornos musculo esqueléticos
Altas exigencias laborales, Carga mental por tratamiento de la información, Comunicación, Jornadas prolongadas /Psicosocial	Comunicación	Estrés

Tabla 6. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Almacenista

Identificación de los Peligros y Riesgos				
Puesto de Trabajo: Almacenista				
Peligro	Riesgo	Efectos a la salud		
Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico indirecto	Golpes Eléctricos, Electrocución.		
Tomas corrientes, paneles, conatos de incendios en los artículos almacenados	Incendios o Explosiones	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales.		
Presencia de materiales, líquidos y objetos.	Caídas al mismo nivel	Golpes /Fracturas /Contusiones /Torceduras / Luxaciones /Esguinces		
Escritorio, Gavetas, Equipos industriales/ Lugar de trabajo	Contacto con objetos inmóviles	Heridas, Amputaciones, Pérdidas humanas, Golpes, heridas, caídas al mismo nivel, tropiezos		
Lámparas, carcasas de paneles, equipos y herramientas almacenadas a cierta altura.	Caída de objetos	Heridas, Fracturas, Contusiones, Rozaduras, Iuxación, etc.		
Engrapadora, saca grapas, tijeras /Contacto con objetos corto punzantes	Cortes y lesiones	Heridas y contusiones		
Luminarias / Iluminación	Baja Iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual		
Fotocopiadoras, Scanner, Computadora e irradiación solar	Exposición a las radiaciones no ionizantes			
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a contaminantes Biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.		
Altas exigencias laborales, Carga mental por tratamiento de la información, Comunicación, Jornadas prolongadas /Psicosocial	Comunicación	Fatiga, estrés, desconcentración, disminución de la destreza y precisión		

Tabla 7. Identificación de Riesgos y Peligros Personal Mecánico

Identificación de los Peligros y Riesgos	<u> </u>	
Puesto de Trabajo: Personal Mecánico		v Técnicos Mecánicos)
Peligro	Factor de Riesgo	Efectos a la salud
Tomacorrientes, Computadoras,	Contacto Eléctrico directo e	Golpes Eléctricos,
herramientas eléctricas.	indirecto	Electrocución
Tomas corrientes, paneles, equipos	Incendios o explosiones	Quemaduras, muerte,
industriales	'	amputaciones, pérdidas materiales
Presencia de materiales, líquidos y	Caídas al mismo nivel	Golpes /Fracturas /Contusiones
objetos		/Torceduras / Luxaciones
·		/Esguinces
Escritorio, Gavetas, Equipos industriales/	Contacto con objetos inmóviles	Heridas, Amputaciones,
Lugar de trabajo	,	Pérdidas humanas Golpes, heridas,
,		caídas al mismo nivel, tropiezos
Lámparas, carcasas de paneles, equipos	Caída de objetos	Heridas, Fracturas, Contusiones,
y herramientas izadas a cierta altura.		Rozaduras, luxación, etc
Izaje de cargas /Manipulación y		
Transporte		
Herramientas de golpes (mazos,	Contacto con herramientas de	Golpes / Muerte /Atrapamientos
martillos, llaves, etc.) /Manejo de	golpes	/Heridas /Fracturas /Rozaduras
Herramientas de Trabajo		/luxación Fracturas /Contusiones
Piezas o partes mecánicas /Manipulación	Contacto con elementos calientes	Quemaduras /lesiones /golpes
de materiales calientes		
Engrapadora, saca grapas, tijeras	Cortes y lesiones	Heridas y contusiones
/Contacto con objetos corto punzantes	Cortes y lesiones	Tieridas y contasiones
Fotocopiadoras, Scanner, Computadora	Exposición a las radiaciones no	
e irradiación solar / Radiaciones no	ionizantes	
Ionizantes		
Luminarias / Iluminación	Baja iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y
Maquinas-herramientas (tornos, fresas,		visual /problemas de presión arterial
taladros, sierras de corte para metal)	Exposición al ruido	
/Ruido		
Unidades Generadores /Ruido > 85dB(A)		
		Fiebres, dolor de cabeza,
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a contaminantes	inflamación del hígado, vómitos,
,	Biológicos	diarreas agudas, infección, fatiga
		crónica, anemia, etc.
		Desórdenes de trauma acumulativo
O P-/		/lesiones del sistema músculo
Carga dinámica por esfuerzos	Trastornos musculo esqueléticos	esquelético /fatiga /alteraciones del
/Manipulación de cargas /Disergonómico	·	sistema vascular /alteraciones
		lumbares /dorsales /cervicales y
Alten avigancias laborales Occurs avigan	Afactaciones al sistema de	Sacras
Altas exigencias laborales, Carga mental	Afectaciones al sistema de	Fatiga, estrés, desconcentración,
por tratamiento de la información,	respuesta fisiológica, cognitivo y	disminución de la destreza y
Comunicación, Jornadas prolongadas	motor	precisión
/Psicosocial		

Tabla 8. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Conserjes

lden	tificación de los Peligros y Riesgos	
Puesto de Trabajo: Conserjes		
Peligro	Factor de RIESGOS	Efecto
Presencia de materiales, líquidos y objetos	Caída al mismo nivel	Golpes, Fracturas.
Gradas, Escaleras Fijas	Caída a distinto nivel	Golpes, Fracturas.
Escritorio, Gavetas, Equipos industriales/ Lugar de trabajo	Contacto contra Objeto Estático	Golpes
Tomas corrientes, paneles, electrodomésticos con fallas eléctricas	Incendios o Explosiones	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales
Tomacorrientes, electrodomésticos.	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Choque Eléctrico, Electrocución.
Detergentes, Desinfectantes, Aromatizantes	Contaminante Químicos	Sensación de Asfixia, alergias.
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a Contaminante Biológico	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.
Movimientos repetitivos/ Lugar de Trabajo	Trastornos musculo esqueléticos	Desórdenes de trauma acumulativo /lesiones del sistema músculo esquelético /fatiga /alteraciones del sistema vascular /alteraciones lumbares /dorsales /cervicales y sacras

Tabla 9. Identificación de Riesgos y Peligros cargo Conductores

ld	lentificación de Peligros y Riesgos	
Puesto de Trabajo: Conductores		
Peligros	Factor de riesgo	Efectos a la salud
Baterías de vehículos /sistema eléctrico vehicular	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales
corto circuito/fallos en los aislamientos, combustibles.	Incendios o explosiones	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales
Presencia de materiales, líquidos y objetos	Caídas al mismo nivel	Golpes /Fracturas /Contusiones
Piso a desnivel (zanjas, barrancos, etc.) /Superficies deslizantes	Caídas a distinto nivel	/Torceduras / Luxaciones /Esguinces /Atrapamientos
Neblina /Lugar de trabajo (Condiciones Ambientales-poca visibilidad)	Choques, volcamientos, atropellos,	Muerte, heridas, fracturas, contusiones, golpes, quemaduras, lesiones múltiples, etc.
Vehículos, Carreteras /Exceso de velocidad, distracciones al conducir(celular), fallas mecánicas, fenómenos naturales (lluvias), carreteras en mal estado, etc.	atrapamientos, caídas al mismo y distinto nivel	Muerte, heridas, fracturas, contusiones, golpes, quemaduras, lesiones múltiples, etc.
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a Contaminante Biológico	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.
Movimientos repetitivos/ Lugar de Trabajo	Trastornos musculo esqueléticos	Desórdenes de trauma acumulativo /lesiones del sistema músculo esquelético /fatiga /alteraciones del sistema vascular /alteraciones lumbares /dorsales /cervicales y sacras

Tabla 10. Identificación de Riesgos y Peligros Puesto Médico

Id	entificación de Peligros y Riesgos	
Puesto de Trabajo: Personal Puesto Medico	(Médico y Enfermera)	
Peligros	Factor de riesgo	Efectos a la salud
Tomacorrientes, Computadoras, herramientas eléctricas	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Golpes Eléctricos, Electrocución
Tomas corrientes, paneles, equipos médicos eléctricos.	Incendios o explosiones	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales
Presencia de materiales, líquidos y objetos	Caídas al mismo nivel	Golpes /Fracturas /Contusiones /Torceduras / Luxaciones /Esguinces
Escritorio, Gavetas, Equipos industriales/ Lugar de trabajo	Contacto con objetos inmóviles	Golpes, heridas, caídas al mismo nivel, tropiezos
Luminarias/ iluminación	Baja iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual /problemas de presión arterial
Virus, Parásitos, COVID19.	Exposición a Contaminante Biológico	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.
Altas exigencias laborales, Carga mental por tratamiento de la información, Comunicación, Jornadas prolongadas /Psicosocial	Afectaciones al sistema de respuesta fisiológica, cognitivo y motor	Fatiga, estrés, desconcentración, disminución de la destreza y precisión

**Tabla 11.** Identificación de Riesgos y Peligros del cargo de Personal de la Unidad Ambiental

	Identificación de Peligros y Riesgos	
Puesto de Trabajo: Personal de la Unidad ambiente)	Ambiental (Supervisor y Ayudantes en	manejo de recursos naturales y del
Peligros	Factor de riesgo	Efectos a la salud
Tomacorrientes, Computadoras, herramientas eléctricas	Contacto Eléctrico indirecto	Golpes Eléctricos, Electrocución.
Tomas corrientes, paneles, herramientas eléctricas	Incendios o explosiones	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales
Presencia de materiales, líquidos y objetos	Caídas al mismo nivel	Golpes /Fracturas /Contusiones /Torceduras / Luxaciones /Esguinces
Superficies a desnivel (árboles, escaleras, zanjas, barrancos, gradas, etc.), escaleras manuales fijas y móviles	Caídas a distinto nivel	Muerte/golpes /Fracturas /Contusiones /Torceduras / Luxaciones /Esguinces
Podadoras de carrete, motosierras, desbrozadora, tijeras de corte, machetes / Contacto con herramientas cortantes	Cortes y lesiones	Heridas, amputaciones, contusiones.
Fotocopiadoras, Scanner, Computadora e irradiación solar	Exposición a Radiaciones no Ionizantes	Dolor de cabeza, Sudoración, fatiga física, problemas de presión arterial, resfriado, fatiga visual, enrojecimiento
Iluminación/ Luminarias	Baja Iluminación	de ojos, conjuntivitis, la iluminación insuficiente o excesiva puede inducir a adoptar posturas forzadas
Virus, Bacterias, COVID19.	Exposición a contaminantes Biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.
Llenado de bolsas para viveros, recolección de desechos.	Trastornos musculo esqueléticos	Desórdenes de trauma acumulativo /lesiones del sistema músculo esquelético /fatiga /alteraciones del sistema vascular /alteraciones lumbares /dorsales /cervicales y sacras

Tabla 12. Identificación de Riesgos y Peligros del personal de Mantenimiento Civil

	Identificación de Peligros y Riesgo	
		civil y ayudantes de mantenimiento civil)
Peligros	Factor de riesgo	Efectos a la salud
Tomacorrientes, Computadoras, herramientas eléctricas	Contacto Eléctrico indirecto	Golpes Eléctricos, Electrocución.
Tomas corrientes, paneles, herramientas eléctricas, material orgánico, combustibles.	Incendios o explosiones	Quemaduras, muerte, amputaciones, pérdidas materiales
Presencia de materiales, líquidos y objetos	Caídas al mismo nivel	Golpes /Fracturas /Contusiones /Torceduras / Luxaciones /Esguinces
Superficies a desnivel (árboles, escaleras, zanjas, barrancos, gradas, etc.), escaleras manuales fijas y móviles	Caídas a distinto nivel	Muerte/golpes /Fracturas /Contusiones /Torceduras / Luxaciones /Esguinces
Herramientas de golpes (mazos, martillos, llaves, etc.)	Contacto con herramientas de golpes	Golpes /Fracturas /Contusiones
Vehículos, Carreteras/Exceso de velocidad, distracciones al conducir(celular), fallas mecánicas, fenómenos naturales (lluvias), carreteras en mal estado	Choques, volcamientos, atropellos, atrapamientos	Muerte /heridas /fracturas /contusiones /golpes /quemaduras /etc.
Fotocopiadoras, Scanner y Computadora	Exposición a las radiaciones no ionizantes.	Dolor de cabeza, Sudoración, fatiga física, problemas de presión arterial, resfriado, fatiga visual, enrojecimiento de ojos,
Cambios de temperatura.	Exposición a cambios de temperatura	conjuntivitis, la iluminación insuficiente o excesiva puede inducir a adoptar posturas forzadas, etc.
Virus, bacterias, COVID 19	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación del hígado, vómitos, diarreas agudas, infección, fatiga crónica, anemia, etc.
Movimientos Repetitivos/ Lugar de trabajo	Trastornos musculoesqueléticos.	Cervicalgias, síndrome del túnel carpiano, contracturas musculares, Hemorroides, fatigas musculares

Tabla 13. Cálculo de probabilidad de los riesgos de Personal Operaciones

			Pe	rsona	Ор	eracio	nes (j	efe de	Opera	ciones	з у Оре	eradore	es)							
Peligro / Condiciones		da al o nivel	dis	ída a stinto ivel	CC OI	ntacto ontra ojeto tático	volcan atroj	ques, nientos, pellos, mientos	Incend Explos	•	Eléc dire	tacto trico cto e recto	ilumiı	aja naciòn/ inarias	Exposio contami a bioló	nantes	incon estát	stura noda y ica(tro cuello)	Relac	icación ión Jefe dinado)
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada	10			0		0		0	10			0	10		10		10		10	
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	ı
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		0		10		10		10			0		0		0
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.	10		0			0	0			0	10		10			0		0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)		0	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total Probabilidad		O DIA		30 EDIA	_	30 EDIA	-	20 AJA	4 ME	•		DIA		50 EDIA	30 MEI			DIA		30 EDIA

**Tabla 14.** Cálculo de probabilidad de los riesgos Jefatura de planta (jefe, Subjefe, Higiene y Seguridad y jefe del depto. De admón.)

	Jefa	tura d	le pla	anta (j	efe,	Subje	fe, Hiç	giene y	Segur	idad y	jefe d	el dept	o. De	admón	.)					
Peligro / Condiciones		da al o nivel	dis	ida a stinto iivel	Ol	ntacto ontra ojeto tático	volcan atro	ques, nientos, pellos, mientos	Incen Explos	•	Eléc dire	tacto trico cto e recto	llumii	aja naciòn/ narias	Exposio contami Bioló	nantes	incor estát	stura noda y ica(tro cuello)	Relac	icación ( ión Jefe dinado)
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada	10			0		0		0		0		0	10		10		10		10	
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		10		10		10		10			0		0		О
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.	10			10		0	10		10		10		10			0		0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)		0		10	10		10		10				10		10		10		10	
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total	40			40		30		10	4	-	-	30		50	30			30		30
Estimación de Probabilidad	ME	MEDIA		EDIA	M	EDIA	ME	EDIA	ME	DIA	ME	DIA	MI	EDIA	MED	DIA	ME	DIA	ME	EDIA

Tabla 15. Cálculo de probabilidad de los riesgos jefe del Departamento de Mantenimiento

	Cal	culo c	de pro	bab	ilidad	de	los ri	esgos	jefe d	el Dep	artam	nento d	de Mar	ntenin	niento					
Peligro / Condiciones	mi	ída al smo ivel	Caíd disti niv	into	Conta cont Obje Estát	ra eto	volcan , atro atrapa	ques, nientos pellos, miento s	Incend Explos	•	Eléc dire	tacto trico cto e recto	Ba Ilumina Iumina	ación/	age	sición a entes ógico	Post incom estátic nco, c	oda y a(tro	n (Re Je	nicació lación efe dinado)
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada	10			0		0		0		0		0	10		10		10		10	
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		10		10		10		10			0		0		0
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.	10			10		0	10		10		10		10			0		0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)		0		10	10		10		10				10		10		10		10	
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total	,	40		40	30	)	4	10	4	0	3	80	50	Ď	;	30	30	)	3	0
Estimación de Probabilidad	МІ	EDIA	MED	OIA	MED	AIG	МЕ	DIA	ME	DIA	МЕ	DIA	ME	OIA	МЕ	EDIA	ME	DIA	ME	DIA

Tabla 16. Cálculo de probabilidad de los riesgos Personal Eléctrico (jefe y técnicos eléctricos)

P	erso	nal I	Elécti	rico (je	efe d	le ma	ntei	nimie	nto e	léctri	co y t	écnic	os elé	ctrico	s)			
Peligro / Condiciones	mis	as al smo vel		las a to nivel	co Ob	tacto ntra jeto ático	volca atro	eques, amient os, pellos, pamie	Eléc indire	tacto trico ecto e ecto		dios y siones	Exposi radiac lumina lumin	iones osas/	age	sición a entes ógico	Comunio (Relació co subord	n Jefe n
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al																		
Riesgos es mayor que media jornada		0		0		0		0		0		0	10		10		10	
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		10		10		10		10			0	10	
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.		0	10			0	10		10			10	10			0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)	10		10		10		10			0		10	10		10			0
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total	3	0	4	0	3	30		40	4	0	4	0	50	0	;	30	30	)
Estimación de Probabilidad	ME	DIA	Ме	dia	ME	DIA	М	EDIA	ME	DIA	ME	DIA	MEI	DIA	МІ	EDIA	MED	DIA

Tabla 17. Cálculo de probabilidad de los riesgos almacenista

								Aln	nace	nista										
Peligro / Condiciones	Caío mis niv		Col	tacto ntra jeto oviles		rtes y iones	a radia s	osición las acione no zantes	caío	da de etos	Incen Explos	dios y siones	Eléc dire	acto trico cto e ecto	ilumi	laja nación/ inarias	Exposi contami biológ	nantes	ón (Re Jefe subo	unicaci elaciór e con ordinad o
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media iornada	10			0	0	0		0	10			0		0	0		10		10	
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		10		10		10		10		10			0	10	
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.	10			0		10	10			0	10		10		10			0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)		0	10		10		10		10		10		10		10		10			0
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total Estimación de Probabilidad	ME			BO EDIA		40 EDIA	1	40 EDIA		IO EDIA	4 ME		_	DIA		30 EDIA	30 MEI			30 EDIA

Tabla 18. Cálculo de la probabilidad de los riesgos Personal Mecánico (jefe y Técnicos Mecánicos)

			Pe	erso	nal	Mec	áni	co (j	efe d	de m	ante	nimi	ento i	mec	ánic	о у Т	écnico	s M	ecán	icos	)					
Peligro / Condiciones	Caída misn distir nivel	no y nto	Caída objeto		Contactor Contac	amient e	Cort	•	Conta con o inmó	bjetos	volcan atrop atrapa	ques, nientos, pellos, imiento s	Incendi explosi	os y ones	Contac Eléctri indirec	co cto e	Exposici radiacion luminosa Luminari	nes as/		ición al uido	Exposic contami biológico	nantes	Levant to de c (región lumbar	arga 1	Comuni (Relació con subord	ón Jefe
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada	10			0	10		10			0		0		0		0		0		0	10		10			0
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		0		10		10		10		10		0		0		0		10		0	
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.	10		10		10		10			0	10		10		10		10		10		10			0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10			0
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total	5	50	4	10		40		40	;	30	4	10	40	)		40	30	)	3	30	4	0	4	0	1	0
Estimación de Probabilidad	Me	dia	Ba	aja	M	edia	M	edia	В	aja	ME	DIA	Med	dia	В	Baja	Med	dia	Me	edia	Ba	ıja	Me	dia	Ba	aja

Tabla 19. Calculo de probabilidad de los riesgos conserje

Conserjes																				
Peligro / Condiciones	Caídas al mismo nivel		Exposición a neblina/ poca visibilidad		con objetos		Incendios y		Contacto		Caídas a distinto nivel		Contaminante Químicos		Exposición a agentes biológico		Movimientos repetitivos		Comunicaci ón (Relación Jefe con subordinad	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al	10		10		10			0		0		0	10		10		10			0
Riesgos es mayor que media	1.0		. •																	<u> </u>
Medidas de control ya	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1
implantadas son adecuadas			L.		Ů		Ŭ		Ů										Ľ	
Se cumplen los requisitos																				1
legales y las recomendaciones	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
de buenas prácticas																				
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de			_				_		_											
los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1
Condiciones inseguras de	4.0		40		40		40		40		4.0		40		40		40		40	
trabajo	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	1
Trabajadores sensibles a	10		40		40		40		40		40		40		40		40		40	
determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de																				
los equipos, así como en los	10		10		10		10		10			0		0		0	10			0
dispositivos de protección.																				1
Actos inseguros de las																				
personas (errores no																				1
intencionados o violaciones	10		10		10		10		10			10	10		10		10			0
intencionales de los																				
procedimientos establecidos)																				1
Se llevan estadísticas de																				
accidentes de trabajo o	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	1
enfermedades laborales	<u> </u>																			<u> </u>
Total	5	50 30		0	30		30		40		30		30		30		40		20	
Estimación de Probabilidad	Media		Media		Media		Media		Baja		MEDIA		Media		Media		Media		Baja	

Tabla 20.cálculo de la probabilidad de los riesgos conductores

Conductores																		
Peligro / Condiciones	Caídas al mismo nivel		Exposición a neblina /poca visibilidad		Caída a distinto nivel		Contacto Eléctrico indirecto		Incendios Y explosiones		Choques, volcamientos, atropellos, atrapamiento		Postura incomoda estatica		Exposición a contaminante s biológico		Comunicación (Relación Jefe con subordinado	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada		0	10			0		0		0	10		10		10			0
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0				0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.		0		0		0	10		10		10		10			0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)	10		0		10		10		10		10		10		0			0
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total	30		30		30		40		40		40		40		20		20	
Estimación de Probabilidad	Media		Media		Media		MEDIA		Media		Media		Media		Baja		Baja	

Tabla 21 . Cálculo de la probabilidad de los riesgos personal de puesto médico (médico, enfermera)

				Mé	édico	o (méd	dico	, enfe	ermera	a)						
Peligro / Condiciones	mis	as al smo vel	Eléc indire	tacto trico	Ince	ndios y osione s	Cor ob	ntacto con jetos óviles	Expos	sición a iones no antes	_		contam	sición a ninantes ógico	(Relac	nicación ión Jefe on dinado
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al																
Riesgos es mayor que media	10			0		0		0	10		10		10		10	
jornada																
Medidas de control ya	0		0		0		0		0		0		0		0	
implantadas son adecuadas	U		0		U		U		U		U		U		U	
Se cumplen los requisitos																
legales y las recomendaciones	0		0		0		0		0		0		0		0	
de buenas prácticas																
Protección suministrada por los	0		0		0		0		0		0		0		0	
EPP	U		0		U		0		U		U		U		U	
Tiempo de mantenimiento de	0		0		0		0		0		0		0		0	
los EPP adecuada	U		0				٥		U		0		U		U	
Condiciones inseguras de	10		10		10		10		10		10		10		10	
trabajo							- 0		- 10				10			
Trabajadores sensibles a	10		10		10		10		10		10		10		10	
determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de																
los equipos, así como en los		0	10		10			0		0	10		10			0
dispositivos de protección.																
Actos inseguros de las																
personas (errores no																
intencionados o violaciones	10		10		10		10		10		10			0	10	
intencionales de los																
procedimientos establecidos)																
Se llevan estadísticas de																
accidentes de trabajo o	0		0		0		0		0		0		0		0	
enfermedades laborales																
Total	3	30		0		40		30	4	40	5	0	4	10	4	10
Estimación de Probabilidad	ME			DIA	MI	EDIA	М	EDIA	ME	EDIA	ME	DIA	ME	DIA	ME	DIA

Tabla 22. Cálculo de la probabilidad de riesgo personal de la Unidad Ambiental

Unidad a	ambi	enta	l (Su	pervis	sos y	/ ayu	dan	tes de	e Rec	curso	s Nati	urales	у Мес	A oib	mbieı	nte)		
Peligro / Condiciones	Caída mism nivel		Caídas distint	s a o nivel	Corte	•	Cont Eléct indire	rico ecto e	Incene explos	_	Exposion radiacion no ioniz	ones	Exposion contamines bioló	inant		nientos titivos	Comunio (Relació cor subord	n Jefe n
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al																		
Riesgos es mayor que media jornada	10			0	10			0		0		0	10		10			0
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos																		
legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
trabajo	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de																		
los equipos, así como en los		0		0	10		10		10		10		10			0	10	
dispositivos de protección.																		
Actos inseguros de las																		
personas (errores no																		
intencionados o violaciones	10		10		10		10		10		10		10		10			0
intencionales de los																		
procedimientos establecidos)																		
Se llevan estadísticas de																		
accidentes de trabajo o	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
enfermedades laborales																		
Total	4	0	3	0	ţ	50		40	4	10	4	0	50	)	•	40	30	)
Estimación de Probabilidad	Ме	dia	Me	dia	Me	edia	M	edia	Me	edia	Me	dia	Med	dia	Me	edia	Med	lia

Tabla 23. Cálculo de la probabilidad de riesgo Oficiales de Mantenimiento Civil (jefe y ayudantes)

			Oficia	ales d	de M	anter	imie	ento (	Civil	(Jefe	de Ma	nteni	miento	Civi	il y Ay	udant	es)					
Peligro / Condiciones	Caída mism nivel	10	Caída a		a can de	nbios eratur	у	osione	Conta con herra as de golpe	mient	Contac Eléctric Directo indirect	e e	Choque volcam , atrapan s.	ientos	radia	sición a as ciones izantes	Exposició agentes biológico		Postur income		Comunic (Relación con subordin	n Jefe
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
La frecuencia de exposición al Riesgos es mayor que media jornada	10		10		10			0		0		0		0		0	10		10			0
Medidas de control ya implantadas son adecuadas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Se cumplen los requisitos legales y las recomendaciones de buenas prácticas	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Protección suministrada por los EPP	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Tiempo de mantenimiento de los EPP adecuada	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Condiciones inseguras de trabajo	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Trabajadores sensibles a determinados Riesgos	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
Fallos en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de protección.	10		10		10		10			0	10			0		0		0		0		0
Actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionales de los procedimientos establecidos)	10		10			0	10		10		10		10		10			0	10		10	
Se llevan estadísticas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total	5	0	5	0	4	10		40	3	30	4	0	30	)	:	30	30	)	4	0	30	)
Estimación de Probabilidad	Me	dia	Me	dia	Me	edia	M	edia	Me	edia	Me	dia	Ва	ja	Me	edia	Med	lia	Ме	dia	Med	dia

Tabla 24. Evaluación de riesgos Personal Operaciones

							E	VAL	.UACIC				os						
_	calización: ENEL									Eval	luaci	ón							
	tividad / Puesto d eraciones y Oper		onal de Operacio	ones	( Jef	e de		Inic	ial	X	Seg	uimi	ento		Medidas				sgo
Tra	bajadores expue	stos: 21							cha de	-					Preventivas / Peligro	de trabajo, para este	Formación sobre este	contr	olado
Mu	jeres: 0 H	ombres: 21						Fed	ha de	la úl	tima	eval	uaci	ón:	Identificado	peligro	peligro		
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud	Pro	babil	idad	Con	secu	iencia			nació Riesg		•	i aoinii ao	poligio	poligio	Sí	No
			Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			X			X				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	х	
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			x			X				Si (Establecimiento de Permisos de Trabajo, Uso de arnés con línea de vida)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
3	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		х			х			х				Si (mantener áreas de paso libre de obstáculos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
4	Vehículo/ carreteras/ exceso de velocidad	Choque Automovilístico	Choques, volcamientos, atropellos.	х			х			x					Si (Mantenimiento Preventivo a la flota vehicular)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
5	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		x		X				X				Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	х	
6	Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocución.		х		х			х					Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	

							E	VAL	UACIO	)N C	E RI	ESG	os						
	calización: ENEL								Eva	luaci	ón		,						
Op	tividad / Puesto d eraciones y Oper	adores	onal de Operacio	( Jef	e de		Inic		X			ento		Medidas Preventivas /	Procedimiento	Información / Formación		sgo olado	
Tra	ibajadores expue							cha de						Peligro	de trabajo, para este	sobre este	Conti	Olauo	
Mu	jeres: 0 H	ombres: 21	1				Fec	ha de						Identificado	peligro	peligro			
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud	babil	idad	Con	secu	encia		Estir F	nacio Riesg	0				. 3	Sí	No	
				В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
7	Luminarias	Baja iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		х			X		x					Si (Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
8	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.		x		x			x					Si (Rotulación de áreas, controles administrativos, distanciamiento)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x	
9	Lugar de trabajo	Postura incomoda y estática (tronco, cuello)	Enfermedades musculo esqueléticos		х		х			x					SI (solicitar equipos de trabajos ergonómicos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
10	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información.	Comunicación	Estrés		x			X				X			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	x	

Tabla 25. Evaluación de riesgo Jefatura de planta

							E	VALU	IACIO	N DI	E RIE	SGC	os						
Lo	calización: ENEL	- Planta Carlos	Fonseca							Eval	luaci	ón							
	tividad / Puesto d jiene y Seguridad			fe, s	ub jef	ie,		Inici	al	Х	Seg	uimi	ento		Medidas	Procedimiento	Información /	Ries	
Tra	bajadores expue	stos: 5	·					Fec	ha de	eva	luaci	ón: (	03/20	23	Preventivas /	de trabajo,	Formación	contro	oiado
Mu	jeres: 2 Ho	ombres: 3						Fech	na de l	la úl	tima	eval	uació	ón:	Peligro Identificado	para este peligro	sobre este peligro		
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud	Pro	babili	idad	Con	secue	encia			nacio liesg	ón de Jo	•	lacitatioado	pengro	pengro	Sí	No
	_		Α	LD	D	ED	Т	TL	M		IN								
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		Х			X			х				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	Х	
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			x			X				Si (Establecimiento de Permisos de Trabajo, Uso de arnés con línea de vida)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x	
3	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		х			x			x				Si (mantener áreas de paso libre de obstáculos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
4	Vehículo/ carreteras/ exceso de velocidad	Choque Automovilístico	Choques, volcamientos, atropellos.		х			Х			x				Si (Mantenimiento Preventivo a la flota vehicular)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
5	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		X			X			х				Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	Х	

							E	VALU	IACIO	N D	E RIE	SGC	os						
Lo	calización: ENEL	- Planta Carlos	Fonseca							Eva	luaci	ón							
	tividad / Puesto d giene y Seguridad			efe, s	ub je	fe,		Inici	al	Х	Seg	uimie	ento		Medidas	Procedimiento	Información /	Ries	_
	abajadores expue		,					Fec	ha de	eva	luaci	ón: (	)3/20	23	Preventivas /	de trabajo,	Formación	contro	olado
Mu	jeres: 2 Ho	ombres: 3	1				ı	Fech	na de						Peligro Identificado	para este peligro	sobre este peligro		
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Pro	babili	idad	Con	secu	encia		Estin R	nació lieso		•		Jan 3. a	J	Sí	No
		····ogo	Salud	В	М	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	_	IN					
6	Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto		x			X					Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х				
7	Luminarias	omputadoras  Directo e electrico, electrocución.  Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.  Exposición a  Exposición a  Exposición a								x					Si (Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
8	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.		х		x			х					Si (Rotulación de áreas, controles administrativos, distanciamiento)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
9	Lugar de trabajo	Postura incomoda y estática (tronco, cuello)	Enfermedades musculo esqueléticos		x		x			x					SI (solicitar equipos de trabajos ergonómicos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
10	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información.	Comunicación	Estrés		х			х				х			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	Х	

Tabla 26. Evaluación de riesgo jefe del departamento de mantenimiento

							EV	ALU	ACIO	N DE	E RII	ESG	os						
Lo	calización: ENEL	- Planta Carlos	Fonseca							Eva	luac	ión							
Ac	tividad / Puesto d	le trabajo: jefe d	el departament	o de	mant	enim	iento	Inic	ial	Х	Seg	uimi	iento						
Tra	abajadores expue	stos: 1					03/	ha de 2023				:		Medidas Preventivas /	Procedimiento de trabajo,	Información / Formación		sgo olado	
Mι	ijeres: Ho	mbres: 1							ha de luaci	ón:					Peligro Identificado	para este peligro	sobre este peligro		
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Pro	babili	idad	Cons	ecue	ncia	Rie		ción	de					Sí	No
			Salud	В	М	Α	LD	D	ED		TL	M	IM	IN					
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel			Х			X				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	X				
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas		х			х			Х				Si (Establecimiento de Permisos de Trabajo, Uso de arnés con línea de vida)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
3	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		х			Х			Х				Si (mantener áreas de paso libre de obstáculos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
4	Vehículo/ carreteras/ exceso de velocidad	Choque Automovilístico	Choques, volcamientos, atropellos.		х				х			Х			Si (Mantenimiento Preventivo a la flota vehicular)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
5	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		X			х			Х				Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	Х	

							EV	ALU	ACIO	N D	E RI	ESG	os						
Lo	calización: ENEL	- Planta Carlos	Fonseca							Ev	aluad	ción							
Ac	tividad / Puesto d	le trabajo: jefe d	lel departament	o de	mant	enim	iento	Inic	cial	Х	Seg	Juim	iento						
Tra	abajadores expue	stos: 1							cha do 2023	e ev	/alua	ción	:		Medidas Preventivas /	Procedimiento de trabajo,	Información / Formación		sgo olado
Mu	jeres: Ho	mbres: 1							cha de Iluaci	ón:					Peligro Identificado	para este peligro	sobre este peligro		
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud	Pro	babil	idad	Cons	ecue	encia		tima esgo		de					Sí	No
	_	_	Salud	В	M	Α	LD	D	ED		TL		IM	IN					
6	Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto		Х			Х					Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х				
7	Luminarias	X			x		x					Si (Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x				
8	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.		Х		Х			x					Si (Rotulación de áreas, controles administrativos, distanciamiento)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
9	Lugar de trabajo	Postura incomoda y estática (tronco, cuello)	Enfermedades musculo esqueléticos		х		Х			х					SI (solicitar equipos de trabajos ergonómicos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
10	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información, jornadas prolongadas.	Comunicación	Estrés		X			x				х			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	X	

Tabla 27. Evaluación de riesgos Personal eléctrico

							Е	VAL	UACIO	N D	E RIE	ESGC	OS .						
	calización: ENEL									Eval	uaci	ón							
ma	tividad / Puesto d antenimiento y téc	cnicos eléctricos		efe d	9			Inic	ial	X	Seg	uimi	ento		Medidas	Procedimiento	Información /		esgo rolado
	abajadores expue								ha de e						Preventivas /	de trabajo,	Formación	COIIL	lolado
Μι	ujeres: 1 H	ombres: 7	Ι	1			ı	Fec	ha de I					n:	Peligro	para este	sobre este		
N.	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud						encia		sgo				Identificado	peligro	peligro	Sí	No
			Guida	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN			0.		
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			X			X				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	x	
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			x			X				Si (Establecimiento de Permisos de Trabajo, Uso de arnés con línea de vida)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	X	
3	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		х			х			х				Si (mantener áreas de paso libre de obstáculos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
4	Vehículo/ carreteras/ exceso de velocidad	Choque Automovilístico	Choques, volcamientos, atropellos.		х			x			х				Si (Mantenimiento Preventivo a la flota vehicular)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
5	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		х				x			х			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	Х	

6	Tomacorrientes, Computadoras, Subestación	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocución.	х		x		х	Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
7	Luminarias	Baja iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.	x		x	x		Si (Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x	
8	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.	x	x		x		Si (Rotulación de áreas, controles administrativos, distanciamiento)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
g	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información, jornadas prolongadas.	Comunicación	Estrés	х		x		X	Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	X	

Tabla 28. Evaluación de riesgo Almacenista

							EV	'ALU	ACIO	N DE	E RIE	SGO	S						
	alización: ENEL -										luaci								
Act	ividad / Puesto de	e trabajo: Alma	cenista					Inici		X	Seg				Medidas	Procedimiento	Información /	Ries	
Tra	bajadores expues	stos: 1						Feci	ha de	eva	luaci	ón: 0	3/20	23	Preventivas /	de trabajo,	Formación	conti	rolado
Muj	eres: 1 Ho	mbres: 0					1	Feci	ha de					ón:	Peligro	para este	sobre este		
N.º	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud		babili			secue		Rie	timac esgo				Identificado	peligro	peligro	Sí	No
			Gaiaa	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN			0.		
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			x			x				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	х	
2	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		х			x			x				Si (mantener áreas de paso libre de obstáculos	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
3	Engrapadora, saca grapas, tijeras /Contacto con objetos corto punzantes	Cortes y lesiones	Heridas y contusiones		x			x			x				Si (reemplazo de herramientas de trabajo)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	X	
4	Fotocopiadoras, Scanner, Computadora e irradiación solar	Exposición a las radiaciones no ionizantes	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		х		х				х				Si (reducir el uso de estos equipos)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
5	Lámparas, carcasas de paneles, equipos y herramientas almacenadas a cierta altura.	Caída de objetos	Heridas, Fracturas, Contusiones, Rozaduras, Iuxación, etc.		x			x		x					Si (Mantenimiento a	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
6	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	X				X			X			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	Х			

							EV	'ALU	ACIO	N DE	E RIE	SGO	S						
	alización: ENEL										luac								
	ividad / Puesto d	•	cenista					Inic				uimi			Medidas	Procedimiento	Información /	Ries	
Tra	bajadores expues	stos: 1						Fec	ha de	eva	luaci	ón: 0	3/20	23	Preventivas /	de trabajo,	Formación	contr	rolado
Muj	eres: 1 Ho	mbres: 0	l					Fec	ha de					ón:	Peligro	para este	sobre este		
N.º	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud	Pro	babili	dad		secu	encia		esgo				Identificado	peligro	peligro	Sí	No
				В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
			Pérdidas materiales																
7	Tomacorrientes, Computadoras		x			x				x			Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х			
8	Luminarias	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		x			x		X					Si (Mantenimiento Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х		
9	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.		х		х			X					Si (Rotulación de áreas, controles)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
10	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información, jornadas prolongadas.	/irus   Exposición a contaminantes biológicos   Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.   X										x			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	X	

Tabla 29. Evaluación de riesgo Personal mecánico

								EV	ALUA	CION	DE RIE	<u> SGO</u>	S						
	alización: ENEL -						Evalua								Medidas	Procedimiento	Información /		sgo
	ividad / Puesto de ntenimiento y Técr			(jefe d	е		Inicial	X	Segui	mient	to				Preventivas / Peligro	de trabajo, para este peligro	Formación sobre este	do	ntrola
	bajadores expuest		•				Fecha	de e	valuaci	ión: 0	3/2023				Identificado		peligro		
Muj	jeres: Hom	bres: 11					Fecha	de la	última	eval	uaciór	:							
No	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Prob	abilid	lad	Cons	ecue	ncia	Esti	mació	n de l	Riesg	0	_			Sí	No
			Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		X			X			X				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	X	
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas Herias,		Х			Х			X				Si (Establecimiento de Permisos de Trabajo,	Si (Normas de Seguridad	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	X	
3	Lámparas, carcasas de paneles, equipos y herramientas izadas, Izaje de cargas/ manipulación de cargas	Caída de objetos				Х			Х				Si (Mantenimiento a Sistema Lumínico)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х			
4	Herramientas de golpe (mazos, martillos, llaves, etc.)	Contacto con herramie ntas de golpe	Golpes/muerte / Atrapamiento/ Heridas/Fractu ras/rozaduras/ Luxación de fracturas/contu siones		Х			Х				х			Si (mantenimiento preventivo)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
4	Engrapadoras, saca grapas, tijeras/contactos con objetos corto punzantes.	Cortes y lesiones	Heridas y contusiones.		Х			Х			X				Si (reemplazo de herramientas de trabajo)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	

								ΕV	ALUA	CION	DE RIE	ESGC	S						
	alización: ENEL - l						Evalua								Medidas	Procedimiento	Información /		sgo
	ividad / Puesto de ntenimiento y Técr			(jefe d	е		Inicial		Segui						Preventivas / Peligro	de trabajo, para este peligro	Formación sobre este	do	itrola
	bajadores expuest										3/2023				Identificado		peligro		
Muj		bres: 11					Fecha	de la	última		luaciór								
No	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Prob			Cons				imació							Sí	No
_	F ': '	0 1 1	Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN	0: /	0: (1)	0: (0 :: : : : :	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
5	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes	X				X			X				Si (mantener áreas de paso libre de obstáculo	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	X	
6	Vehículo/ carreteras/ exceso de velocidad	Choque Automovi Iístico	Choques, volcamientos, atropellos.		X			X			X				Si (Mantenimiento Preventivo a la flota vehicular)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	X	
7	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosio nes	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		X				X			X			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	X	
8	Equipos electromecánico s	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocución.	Х				Х				Х			Si (Mantto a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
9	Irradiación de rayos ultra violetas del sol.	Exposició n a radiacion es no ionizante	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		X				X			Х			Si (reducir el uso de estos equipos)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
10	Luminarias	Baja iluminaci ón	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		X			Х		Х					Si (mantto Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
11	Máquinas y herramientas		Hipoacusia		х			х		х					Si(rotulación de áreas, usos de	Si (Normas de Seguridad)		Х	

								EV	ALUA	CION	DE RIE	SGO	S						
Loc	alización: ENEL - I	Planta Carlo	s Fonseca				Evalua	ción							Medidas	Procedimiento	Información /	Rie	sgo
	ividad / Puesto de			(jefe d	е		Inicial	X	Segui	mien	to				Preventivas /	de trabajo, para	Formación		trola
	ntenimiento y Técn		icos)					لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ							Peligro	este peligro	sobre este	do	
	bajadores expuest						Fecha								Identificado		peligro		
Muj	jeres: Homi	bres: 11					Fecha	de la	ultima										
No	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Prob			Cons			Est	mació							Sí	No
			Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
	(torno, fresas,	Exposició													EPP, menos		Si (Capacitación		
	Taladros)	n al													tiempo de		de Higiene y		
40	Minus /Danésitas/	ruido.	Fishers dalar	V			V			v					exposición)	O: /N	Seguridad)		
12	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposició n a	Fiebres, dolor de cabeza,	X			X			X					Si (Rotulación de áreas.	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y	X	
	COVID 19.	contamin	inflamación en												controles	Segundad)	Seguridad)		
		antes	el hígado, etc.												admón.,		Jegundad)		
		biológico	or riigaao, oto.												distanciamiento)				
		S																	
13	Piezas de	Levanta	Desorden de												Si	Si (Normas de	Si (Capacitación	Х	
	Equipos	miento	trauma												(capacitaciones	Seguridad)	de Higiene y		
		de	acumulativo,												sobre		Seguridad)		
		Cargas	lesiones de												levantamiento				
			sistema												de cargas.)				
			musculo																
14	Altas exigencias	Comunic	esquelético Estrés				Х				Х		-	Si (Tiempos de	Si (Normas de	Si (Charlas	X		
14	laborales, carga	ación	ESUES	Х				^				^			descansos)	Seguridad)	sobre relaciones	^	
	mental por	acion													ucscarisos)	ocgundad)	interpersonales)		
	tratamiento de la																interpersonatos)		
	información,																		
	jornadas																		
	prolongadas																		

Tabla 30. Evaluación de riesgo Conserje

							EV	ALUA	CION	I DE	RIE	SGC	S						
Lo	calización: ENEL - l	Planta Carlos Fo	onseca					Eva	luaci	ón									
Ac	tividad / Puesto de	trabajo: Conser	je					Inic	ial	Χ	Seg	uim	iento						
Tra	bajadores expuest	os: 13							ha de				: 03/2	023	Medidas Preventivas /	Procedimiento de trabajo,	Información / Formación	Ries cont	go rolado
Mu	jeres: 10 Ho	mbres: 3							ha de luaci		últim	а			Peligro Identificado	para este peligro	sobre este peligro		
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Prob	abilio	dad	Cons	ecue	encia		timadesgo	ción	de			pengro	pengro	Sí	No
		J	Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	М	IM	IN					
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			х			x				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	x	
2	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		x			x			х				Si_(mantener áreas de paso libre de obstáculos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x	
3	Gradas, Escaleras Fijas	Caídas a distinto nivel.	Golpes, heridas, fracturas		x			x			x				Si (reemplazo de herramientas de trabajo)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x	
4	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		x				x			x			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberiles)	×	
5	Eléctrodomesticos	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocución.	х				x				х			Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
6	Detergentes, Desinfectantes, Aromatizantes	Contaminantes Químicos	Sensación de asfixia		x			x		x					Si (rotulación, menos exposición a agentes químicos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	

							EVA	LUA	CION	I DE	RIE	SGC	S						
Lo	calización: ENEL -	Planta Carlos Fo	onseca					Eva	luaci	ón									
Ac	tividad / Puesto de	trabajo: Conser	je					Inic	ial	Х	Seg	uim	iento	)				Diag	~~
Tra	abajadores expuest	tos: 13						Fec	ha de	ev	aluac	ión	: 03/2	2023	Medidas Preventivas /	Procedimiento de trabajo,	Información / Formación	Ries	rolado
Mu	ıjeres: 10 Ho	ombres: 3							ha de Iuaci		últim	а			Peligro Identificado	para este	sobre este peligro		
No	Peligro	Riesgo	Prob	abilio	lad	Cons	ecue	ncia		timac esgo					pengro	pengro	Sí	No	
			Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN								
7	Virus /Parásitos/ COVID 19.  Exposición a contaminantes biológicos  Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.  Desórdenes de trauma acumulativo						x			x					Si (Rotulación de áreas, controles administrativos, distanciamiento)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	x	
8	Movimientos repetitivos	Trastornos musculo esqueléticos	de trauma		x		x			х					Si (capacitación sobre levantamientos de carga y ergonomía)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
9	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información,	Comunicación	Estrés	х				x				x			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	х	

Tabla 31. Evaluación de riesgos Conductores

					EVAL	UACI	ON DE	RIE	SGO	S									
	alización: ENEL - Pla							aluac							Ries	on:			
	vidad / Puesto de tra								icial	Χ		uimi			Medidas	Procedimient	Información /		trolad
	pajadores expuestos								na de e						Preventivas /	o de trabajo,	Formación	0	Oluu
Muj	eres: Hombr	es: 10							na de la						Peligro	para este	sobre este		
No	Peligro	Riesgo	Efectos a la		babil				encia					iesgo	Identificado	peligro	peligro	Sí	No
			Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Τ	TL	M	IM	IN					
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		х			х			X				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	Х	
2	Choques, volcamientos, atropellos, atrapamientos, atrapamientos, atrapamientos,  Caídas a distinto pivel  Tracturas  Muertes, atrapamientos, choques.  X  Golpes, heridas,				x			X				Si_(Mantto preventivo al sistema de luces de los vehículos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	Х				
3	Gradas, Escaleras Fijas				x			х			X				Si (reemplazo de herramientas de trabajo)	Si (Procedimient os de trabajo seguro)	Si (Capacitación de HYSO	х	
4	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		х				x			х			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberil	Х	
5	Sistema eléctrico vehicular	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocución.		х			х			X				o a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Hyso	х	
6	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.	х			x			х					Si (Rotulación de áreas, controles administrativo s, distanciami	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	Х	
7	Altas exigencias laborales, carga mental	Comunicación	Estrés	Х				х			Х				Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales	Х	

Tabla 32. Evaluación de riesgos Personal de puesto médico

							E	VAL	UACIO	I NC	DE RI	ESG	OS					
	calización: ENEL - F							Eva	luació	'n								
enf	tividad / Puesto de t ermera)	·	al de puesto medio	co (m	édic	о у		Inic	ial	Х	Seg	uimi	ento	Medidas Preventivas /	Procedimiento de trabajo,	Información /		esgo rolado
	bajadores expuesto								ha de					Peligro	para este	Formación sobre	COIIL	lolado
Mu	jeres: 1 Hom	bres: 1	T=0						ha de					Identificado	peligro	este peligro	0′	Lati
Nº	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud	B		A	LD	secu D	encia ED		TL		IM	_			Sí	No
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		X			x			х			Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO, ley 618)	х	
2	Tomacorrientes, Paneles, baterías	macorrientes, omputadoras  Explosiones  Explosiones  Pérdidas  materiales  Contacto  Eléctrico  Directo e  Directo e  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A  A										x		Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaciones Bomberil	x	
3	Tomacorrientes, Computadoras	aneles, baterías Explosiones Pérdidas materiales  Contacto Eléctrico Choque eléctrico, electrocución.						x				X		Si (Mantenimiento a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	х	
4	Escritorios, gavetas, muebles/ Lugar de trabajo	Contacto contra objetos estáticos	Golpes		х			х			x			Si_(mantener áreas de paso libre de obstáculos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	х	
5	Fotocopiadoras, Scanner, computadora, e irradiación solar.	Exposición a radiaciones no ionizante	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		x					x			x	Si (reducir el uso de estos equipos)	Si (Procedimientos de trabajo seguro))	Si (Capacitación de HYSO	x	
6	Luminarias	Baja iluminación	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, presión arterial.		х			x		х				Si (Mantto Preventivo del Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	х	
7	Virus /Parásitos/ COVID 19.  Exposición a contaminantes biológicos  Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.										х			Si (Rotulación de áreas, controles administrativos, distanciamiento	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de HYSO	х	
8	Altas exigencias laborales, carga mental		х				X		Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales)	х						

**Tabla 33.** Evaluación de riesgos personal de la unidad ambiental

								EV	ALUA	CIC	ON DE	RIESG	os			_			
A re T	ocalización: ENEL - P ctividad / Puesto de t cursos naturales y de rabajadores expuesto ujeres: 1 Hom	rabajo: Supe e medioambi	rvisor y ayu	dantes	de				a de e		uación	ación imiento :: 03/20 valuaci	23		Medidas Preventivas / Peligro	Procedimiento de trabajo, para	Información / Formación sobre este	Ries con do	sgo trola
N	Peligro	Riesgo	Efectos a	Proba				secuei	ncia	Es	timaci	ón de F	Riesgo		Identificado	este peligro	peligro	Sí	No
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas	В	X	A	LD	X	ED	Т	X	М	IM	IN	Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad, ley 618)	х	
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas		х				х			х			Si (Establecimie nto de Permisos de Trabajo, Uso de arnés con línea de vida)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
3	Engrapadoras, saca grapas, tijeras/contactos con objetos corto punzantes.	Cortes y lesiones	Heridas y contusion es.		х			x				х			Si (reemplazo de herramientas de trabajo)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
4	Tomacorrientes, Paneles, baterías	Incendios y Explosione s	Quemadur as, muertes, amputacio nes. Pérdidas materiales		x				x			x			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitacione s Bomberiles)	х	

								EV	ALUA	CIC	N DE	RIESG	os						
	calización: ENEL - P										Evalua	ación		1	_				
re	ctividad / Puesto de ti cursos naturales y de	e medioambi		dantes	de			Inicia		X		miento			Medidas	Procedimiento	Información /		sgo trola
	abajadores expuesto ujeres: 1 Hom	s: 7 bres: 6										: 03/20 /aluaci			Preventivas / Peligro	de trabajo, para	Formación sobre este	do	
N	Peligro	Riesgo	Efectos a	Proba	abilid	lad	Con	secuei				ón de F		)	Identificado	este peligro	peligro	Sí	No
Ů			la Salud	В	M	Α	LD	D	ED	T	TL	M	IM	IN					
5	Tomacorrientes, Computadoras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocuc ión.		x			x				x			Si (Matt a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	Х	
6	Fotocopiadoras, Scanner, computadora, e irradiación solar.	Exposición a radiaciones no ionizante	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		x				x			х			Si (reducir el uso de estos equipos)	Si (Procedimientos de trabajo seguro)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
7	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminan tes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamació n en el hígado, etc.		х			х			х				Si (Rotulación de áreas, controles administrativo s, distanciamien to)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	
8	Carga dinámica por esfuerzo/manipulaci ón de cargas.	Trastorno musculoes quelético.	Desorden de trauma acumulati vo, lesiones de sistema musculo esquelétic o												Si (capacitacion es sobre levantamiento de cargas.)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitación de Higiene y Seguridad)	х	

									EV	ALUA	CIC	N DE	RIESG	OS						
	_00	alización: ENEL - P	lanta Carlos	Fonseca								Evalua	ación							
		ividad / Puesto de tı ursos naturales y de			dantes	de			Inicia	ı	X	Segui	imiento	)		Medidas	Ducas diminuta	Información /	Ries	sgo trola
•	Γra	bajadores expuesto	s: 7						Fecha	a de e	val	uación	: 03/20	23		Preventivas /	Procedimiento de trabajo, para	Formación	do	
	Иuj	jeres: 1 Homl									a úl	tima e	valuaci	ión:		Peligro	este peligro	sobre este		
	N	Peligro	Riesgo	Efectos a	Proba	bilid	lad	Con								Identificado	este pengro	peligro	Sí	No
	Ĭ			ia Saiuu	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
	9	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la información, jornadas prolongadas.	Comunicac ión	Estrés		x			x				x			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interpersonales )	x	

Tabla 34. Evaluación de riesgo Mantenimiento civil

							Е	VALUA	ACION DE	RIESC	SOS								
		NEL - Planta C							E	valua	ción								
		esto de trabajo: nto civil y Ayu	Oficiales de manter dantes)	nimier	nto (	(jefe	Inici	al		X	Seg	uimie	nto		Medidas Preventiva	Procedimie nto de	Informació n /		sgo trola
		expuestos: 21							valuación:						s / Peligro	trabajo,	Formación	d	lo
Mı	ujeres: 1	Hombres: 20	0				Fech	na de la	última ev	aluaci	ón:				Identificad	para este	sobre este		
N	Peligro	Riesgo	Efectos a la	Prok	oabi	lidad	Con	secuen	cia	Esti	nació	ón de	Riesg	jo	0	peligro	peligro	Sí	No
0	religio	Mesgo	Salud	В	М	Α	LD	D	ED	Т	TL	M	IM	IN					
1	Presencia de materiales líquidos y objetos.	Caída al mismo Nivel	Golpes, heridas, fracturas		x			x			X				Si (Orden y limpieza)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad, ley 618)	Х	
2	Escaleras Fijas, Gradas	Caída a distinto nivel	Golpes, heridas, fracturas		x				x			х			Si (Establecimi ento de Permisos de Trabajo, Uso de arnés con línea de vida)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	х	
3	Cambios de temperatur a.	Exposición a cambios de temperatura	Cambios de temperatura.		х			х				х			Si (pausas continuas)	Si (Procedimie ntos de trabajo seguro)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	Х	
4	Tomacorri entes, Paneles, baterías	Incendios y Explosiones	Quemaduras, muertes, amputaciones. Pérdidas materiales		х				х			х			Si (Dotación equipos contra incendios)	Si (Plan de Emergencia actualizado)	Si (Capacitaci ones Bomberiles)	х	
5	Herramient as de golpe (mazos, martillos,	Contacto con herramientas de golpe	Golpes/muerte/ Atrapamiento/Heri das/Fracturas/roza duras/Luxación de fracturas/contusio nes.		x			x				x			Si (mantenimie nto preventivo)	Si (Procedimie ntos de trabajo seguro)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	х	

							E	VALUA	ACION DE	RIES	SOS								
Localización: ENEL - Planta Carlos Fonseca Actividad / Puesto de trabajo: Oficiales de mantenimiento (jefe									E	valua	ción								
		esto de trabajo: ( nto civil  y Ayuc	Inicial X Seguimiento						nto		Medidas Preventiva	Procedimie nto de	Informació n /	Riesgo controla					
		xpuestos: 21			valuación:						s / Peligro	trabajo,	Formación	do					
Mι	ijeres: 1	Hombres: 20		1					última ev						Identificad	para este	sobre este		
N 0	Peligro	Riesgo	Efectos a la Salud		abi M	lidad A	Con	secuen D	cia ED	Esti	nació TL	n de M	Riesg	jo IN	0	peligro	peligro	Sí	No
	llaves, etc.)					,,				-									
6	Vehículo/ carreteras/ exceso de velocidad	Choque Automovilístic o	Choques, volcamientos, atropellos	x					х			х			Si (Mantenimie nto Preventivo a la flota vehicular)	Si (Procedimie ntos de trabajo seguro)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	х	
7	Tomacorri entes, Computad oras	Contacto Eléctrico Directo e indirecto	Choque eléctrico, electrocución.		x			х				X			Si (Mantenimie nto a Sistema Eléctrico)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	Х	
8	Fotocopiad oras, Scanner, computado ra, e irradiación solar.	Exposición a radiaciones no ionizante	Dolor de cabeza, fatiga física y visual, problemas de presión arterial.		х				х			х			Si (reducir el uso de estos equipos)	Si (Procedimie ntos de trabajo seguro)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	x	
9	Virus /Parásitos/ COVID 19.	Exposición a contaminantes biológicos	Fiebres, dolor de cabeza, inflamación en el hígado, etc.		x			х			x				Si (Rotulación de áreas, controles administrati vos, distanciami ento)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitaci ón de Higiene y Seguridad)	Х	
1	Carga dinámica por esfuerzo/m	Trastorno musculoesquel ético.	Desorden de trauma acumulativo, lesiones de		x				х			x			Si (capacitacio nes sobre levantamien	Si (Normas de Seguridad)	Si (Capacitaci ón de	х	

	EVALUACION DE RIESGOS																		
L	ocalización: E			E	valua	ción													
Actividad / Puesto de trabajo: Oficiales de mantenimiento (jefe de mantenimiento civil y Ayudantes)									Inicial X Seguim						Medidas Preventiva	Procedimie nto de	Informació n /	Riesgo controla	
T	rabajadores e	xpuestos: 21					Fech	na de e	valuación:	03/20	23				s / Peligro	trabajo,	Formación	d	lo
M	ujeres: 1	Hombres: 20					Fech	na de la	última eva	aluaci	ón:				Identificad	para este	sobre este		
N	N Believe Bicone Efectos a la Probabilidad					lidad	Cons	secuen	cia	Estimación de Riesgo					o	peligro	peligro	Sí	No
0	Peligro	Riesgo	Salud	В	M	Α	LD	D	ED	Т	TL	М	IM	IN					
	anipulació n de cargas.		sistema musculo esquelético.												to de cargas.)		Higiene y Seguridad)		
1	Altas exigencias laborales, carga mental por tratamiento de la informació n, jornadas prolongada s.	Comunicación	Estrés		x			X				х			Si (Tiempos de descansos)	Si (Normas de Seguridad)	Si (Charlas sobre relaciones interperson ales)	X	

# CAPITULO III. MEDICIÓN DE CONTAMINANTES ILUMINACIÓN, RUIDO Y TEMPERATURA

Instrumentos Utilizados para las mediciones.

1. Luxómetro, Marca Tenmars, Modelo TM-205, Serie 170301983

2. Sonómetro, Marca Tenmars Modelo TM-102, Serie 170600151.

3. Medidor de Estrés Térmico, Marca Tenmars, Modelo TM-188D, Serie

180700520.

Características Técnicas de los Equipos.

1. Luxómetro, Marca Tenmars, Modelo TM-205, Serie 170301983.

Es un instrumento de medición que permite medir simple y rápidamente la iluminancia real y no subjetiva de un ambiente. La unidad de medida es el lux (lx).

Pantalla 3 ½ dígitos LCD

Indicación de sobrecarga.

Indicador de batería baja.

• Según la norma JISC1609:. 1993 y CNS 5119 Especificaciones generales

clase A

Respuesta espectral CIE eficiencia espectral luminosa.

Medición de las intensidades de iluminación en la unidad de Lux o Candelas.

• Fuente de medición luces incluyen toda la gama visible.

Coseno angular corregido

Sensor: Fotodiodo de Silicio y el filter

Sensor: Fotodiodo de Silicio y el filter

Rango: 20 - 200.000 Lux

Resolución: 0.1 Lux/Fc

Tasa de medida: 2.5 veces/seg

Código: 110-5

[87]

### 2. Sonómetro, Marca Tenmars Modelo TM-102, Tipo 2, Serie 170600151.

El sonómetro TENMARS TM-102 medidor de nivel de sonido Tipo 2, el instrumento está destinado a mediciones acústicas generales, ruido ambiental. Monitoreo, monitoreo de salud y seguridad ocupacional; con precisión: +/- 1.5 dB, micrófono de condensador electret de 1/2 pulgadas, ponderación de frecuencia: A, C; Tiempo de ponderación: FAST, SLOW; Ajuste automático, Apagado automático, Retención de datos, Máx / Min interfaz.

# 3. Medidor de Estrés Térmico, Marca Tenmars, Modelo TM-188D, Serie 180700520

El medidor de estrés térmico WBGT permite medir de forma precisa los efectos de la temperatura, la humedad y la luz solar directa o radiante.

Este instrumento es ideal para los higienistas ocupacionales (Industrial), entrenadores de atletismo, militares, trabajadores al aire libre y especialistas en medicina deportiva, y está diseñado de acuerdo a los reglamentos mencionados a continuación.

Sensor de capacitancia de respuesta rápida, para la medición precisa de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT), temperatura de globo negro (TG), humedad relativa (% HR), temperatura del aire (TA), bulbo húmedo (WET) y punto de rocío (dew).

- Max / Min y de retención de datos.
- Indicador de batería baja.
- Pantalla LCD con retroiluminación LED.
- Visualización de los registros de datos.
- Unidades de temperatura seleccionable en °C o °F.
- Esfera negra en 50 mm de diámetro.
- WBGT con ajuste de alarma.
- Apagado automático con función de bloqueo.
- Capacidad de registro de datos: 12.000 registros, interfaz serial PC USB (TM-188 D).

### Procedimiento para realizar Mediciones.

### 1. Iluminación.

El propósito, es determinar las áreas y puestos de trabajo que cuentan con una deficiente iluminación o que presenten deslumbramiento, para lo cual se efectuó una valoración en el sitio al realizar un recorrido por todas las áreas de la planta.

- ✓ Identifica los puntos en las áreas de trabajo para la obtención de datos con el equipo de medición.
- ✓ Enciendo el luxómetro Marca Tenmars, Modelo TM-205
- ✓ Determinará el tipo de iluminación y observará el brillo, contraste, luminancia y estado general de la fuente.
- ✓ Toma la intensidad de luz que emite la fuente, como mínimo de tres mediciones en distintos puntos del área de trabajo (unidad de medida lux) estas mediciones se realizan en tres puntos específicos del lugar de trabajo. (Mañana y por la tarde)
- ✓ Anota los resultados en el registro de evaluación de iluminación.
- ✓ Determino dos aspectos
- 1. Diferencia de iluminación (Al valor medido le resto el valor permitido establecido en nuestra normativa para determinar la correcta intensidad)
- 2. Determino la relación de uniformidad (De los valores medidos el menor lo divido entre el mayor y si la relación de uniformidad es menor de 0.8 quiere decir que hay problemas de uniformidad.)

### 2. Ruido

- ✓ Se localiza el puesto de trabajo donde se sospecha afectación causada por ruido.
- ✓ Se enciende el equipo sonómetro marca Tenmars, Modelo TM 102 y se verifica el estado de la batería.

- ✓ Se ubica el sonómetro a la altura del órgano auditivo (oído de la persona) para determinar el nivel de exposición.
- ✓ Se tomaron 3 mediciones por la mañana y otras 3 por la tarde.
- ✓ Se toma el valor al que la persona se está exponiendo.
- ✓ Se determinará el Nivel equivalente diario (LAeqd), por medio de las fórmulas:

$$L_{Aeq,d} = 10 \text{ lg } \frac{1}{8} \sum_{i=1}^{m} T_i \cdot 10^{(L_{Aeq,T_i})/10}$$

$$(L_{Aeq,d_i}) = L_{Aeq,T_i} + 10 \text{ lg } \frac{T_i}{8}$$

$$T = 8 * 2^{\frac{85 \cdot NPS_{Eod}}{3}}$$

El resultado del nivel equivalente diario se compara con lo normado en la resolución Ministerial de la Higiene Industrial de Nicaragua y en dependencia de los resultados de la comparación se determinan acciones que permitan la no ocurrencia de daños en la salud de la persona.

### 3. Temperatura

- Encender el equipo Medidor de Estrés Térmico, Marca Tenmars, Modelo TM-188D
- Verificar el estado óptimo de energía de las baterías, a través del display / pantalla por indicación de alarma de bajo voltaje, de ser afirmativo realizar el reemplazo a lo inmediato, lo cual garantizará medición real y confiable.
- Dejar cinco minutos para lograr se estabilice el sensor y captura de datos de ambiente térmico del entorno.

Cálculo de riesgo de estrés por calor, se realiza en base a normas sobre Higiene Industrial capitulo XV del Compendio de Resoluciones en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo.

Primero por medio del medidor de estrés térmico Marca Tenmars, Modelo TM-188D, se determina el TGBH medido, el cual nos lo indica de manera directa o se puede calcular obteniendo los valores de Th, Tg, Ts y aplicando la fórmula:

### **TGBH**

a) Para exteriores con carga solar

TGBH=0.7 Th + 0.2 Tg + 0.1 Ts

b) Para interiores sin carga solar

TGBH=0.7 Th + 0.3 Tg

Donde:

TGBH : Índice de temperatura de Globo y

Bulbo Húmedo

Tbs :Temperatura Seca

Tbh :Temperatura húmeda natural

Tg :Temperatura de globo

HR :Humedad Relativa

Luego se procede a calcular el TGBH permitido, para esto se determina la carga metabólica según la tabla que aparece en el artículo 41 de la Resolución Ministerial de la Higiene Industrial en los lugares de Trabajo de la compilación de Leyes y normativas en materia de higiene y seguridad del trabajo.

Posteriormente se determina si el trabajo es leve, moderado o pesado comparando

el valor obtenido anteriormente con el rango que aparece en el artículo 42 de la

Resolución Ministerial de la Higiene Industrial en los lugares de Trabajo de la

compilación de Leyes y normativas en materia de higiene y seguridad del trabajo.

Una vez determinada la carga metabólica (Leve, Moderado, Pesado) identifico si el

trabajo se realiza de manera continua, (75% Trabajando 25% Descansando), (50%

Trabajando 50% Descansando) o (25% Trabajando 75% Descansando) para

determinar el TGBH permitido por medio de la tabla que aparece en el Artículo 39

de la Resolución Ministerial de la Higiene Industrial en los lugares de Trabajo de la

compilación de Leyes y normativas en materia de higiene y seguridad del trabajo.

Luego cálculo el estrés térmico por medio de la formula

Estrés térmico: TGBH (medido) \* 100

TGBH (permitido).

Si la relación da mayor a 1 hay estrés térmico, de lo contrario no lo hay.

[92]

## 7.3 Medición de los contaminantes iluminación, ruido y temperatura

**Tabla 35.** Factores de riesgos a evaluar por áreas

Edificio	Área	Iluminación	Ruido	Temperatura
	Casa de Maquinas /Piso de Difusores	Χ	X	Χ
de	Casa de Maquinas /Piso de Turbinas	X	X	Χ
sa as	Casa de Maquinas /Piso de Generadores	X	X	Χ
S in	Casa de Maquinas /Piso de Excitadores	X	X	Χ
ficio Casa Máquinas	Casa de Maquinas /Piso de Grúas	X	X	Χ
Edificio Casa Máquinas	Casa de Maquinas /Oficina jefe de Operaciones	X		
РШ	Casa de Maquinas /Sala de Control	Χ		
	Casa de Maquinas /Oficina jefe de Mantenimiento	X		
Taller Eléctri co y Soldad ura	Taller Eléctrico	Χ	X	X
Taller Eléctri co y Soldad ura	Taller Soldadura	Χ	Х	Χ
Taller Mecá nico	Taller Mecánico	X	Х	Х
Oficin a Taller Mecá nico	Oficina Taller Mecánico	X		
Alm acé n	Almacén	X		X
Oficina administ rativas	Oficina de administración	Х		

Tabla 36 Cálculo de la Iluminación

	lluminación																
<b>Feeth</b> a	Puesto/ Area	Localización	Nivel permitido	Mediciones (Mañana)	Diferencia Iluminación (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	Mediciones (Tarde)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusión	Mediciones (Noche)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn		
			300	315	15		CUMPLE CON EL NIVEL										
	S.	OPERADOR DE CONTROLOR 1	300	310	10	0.94	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD										
	SOLE		300	330	30		RELACION DE UNIFORMIDAD										
	CONTROLES		300	328	28												
	DE	OPERADOR DE CONTROLOR 2	300	317	17	0.97	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD										
	/SALA		300	323	23		NEB GION DE GIAII GIVIIDAD										
		OPERADOR DE CONTROLOR 3	300	310	10	0.94	CUMPLE CON EL NIVEL										
	MAQUINAS		300	331	31		PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD		NO INCIDE LA LUZ SOLAR								
	DEM		300	311	11												
	SA		300	308	8	0.95	CUMPLE CON EL NIVEL										
	DE CA	OPERADOR DE CONTROLOR 4	300	324	24		PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD										
	CIO		300	310	10		KELACION DE UNIFORMIDAD										
	EDIFICIO		300	324	24												
	ш	OPERADOR DE CONTROLOR 5	300	333	33	0.96	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD										
	300	321	21		MELACION DE ONI ONMIDAD												

								Ilumina	ción							
(sch	Puesto/ Area	Localización	Nivel permitido	Mediciones (Mañana)	Diferencia Iluminación (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	Mediciones (Tarde)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	Mediciones (Noche)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	
			300	220	-80		No cumple con el nivel permitido.									
		Piso de Difusores	300	233	-67	0.94	Cumple con la relación de									
			300	225	-75		uniformidad									
		Piso de Turbinas  Piso de Generadores	300	218	-82		Ma ayanda aya al ahal ayaniti da									
	DE MAQUINAS		300	216	-84	0.97	No cumple con el nivel permitido. Cumple con la relación de uniformidad									
	МАФО		300	222	-78		uniiomiiaaa									
	V DE P		300	256	-44	0.73	No cumple con el nivel permitido.									
	CASA		300	196	-104		No Cumple con la relación de uniformidad	NO INCIDE LA LUZ SOLAR								
	O DE		300	267	-33		dinomidad									
	EDIFICIO DE		300	340	40		Cumple con el nivel permitido.									
	EDI	Piso de Exitadores	300	354	54	0.96	Cumple con la relación de									
			300	347	47		uniformidad.									
			300	371	71		Cumple con el nivel permitido.									
		Piso de Grúa	300	367	67	0.98	Cumple con la relación de uniformidad.									
			300	375	75		uniomidad.									

								ILUMINA	CIÓN						
(echa	Puesto / Area	Localización	Nivel permitido	Mediciones (Mañana)	Diferencia Iluminación (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusión	Mediciones (Tarde)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusión	Mediciones (Noche)	Diferencia Iluminació n (Lux)		conclución
	DE AS		300	330	30		CUMPLE CON EL NIVEL								
	ASA -ICIN	Oficina del jefe de operaciones	300	325	25	0.98	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD	NO INCIDE LA LUZ SOLAR							
	S/ OF	,	300	333	33		RELACION DE UNIFORMIDAD								
	CIO	Oficina dal iofo do	300	310	10		CUMPLE CON EL NIVEL		NO INCIDE DI EGE GODIN						
	1 1 0 1	Oficina del jefe de mantenimiento	300	325	25	0.89	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
			300	350	50		RELACION DE UNII ORIVIDAD					No se realiza trabajo noctumo			
	ò		300	337	37		CUMPLE CON EL NIVEL	326	37	0.98	CUMPLE CON EL NIVEL				
	RIC 3A	Taller eléctrico	300	342	42	0.97	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD	318	42		PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD				abajo noctumo
	ÉCT		300	347	47		RELACION DE UNIFORMIDAD	322	47		RELACION DE UNIFORMIDAD				
	TALLER ELÉCTRICO SOLDADURA		300	333	33		CUMPLE CON EL NIVEL	311	33		CUMPLE CON EL NIVEL				
	ALLE SC	Taller de soldadura	300	354	54	0.94	PERMITIDO. CUMPLE CON LA	326	54	0.95	PERMITIDO. CUMPLE CON LA				
	-		300	347	47		RELACIÒN DE UNIFORMIDAD	329	47		RELACIÒN DE UNIFORMIDAD				
	5.0 0.0		300	371	71		CLIMBLE CON EL NIVE	362	71		CUMPLE CON EL NIVE				
	TALLER	Taller mecánico	300	367	67	0.98	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA	357	67	0.99	99 PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD				
			300	375	75		RELACIÓN DE UNIFORMIDAD	360	75						

								ILUMINA	CIÓN			-			
kedia	Puesto/ Area	Localización	Nivel permitido	Mediciones (Mañana)		RELACION DE UNIFORMID AD	conclusión	Mediciones (Tarde)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	Mediciones (Noche)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn
		Escritorio	300	315	15		OUNDE CONTINUE								
		Responsable Almacèn	300	338	38	0.91	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
	ALMACÉN	Aimacen	300	347	47		RELACION DE UNIFORMIDAD								
	ALMA		200	325	125		OUNDE CONFI NINE								
		Almacén	200	318	118	0.98	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
			200	323	123										
		Oficina del Jefe de Planta	300	345	45	0.94	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
			300	338	38				NO INCIDE LA LUZ SOLAR						
	S		300	323	23										
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		300	338	38		CUMPLE CON EL NIVEL								
	ISTR,	Oficina del Subjefe de Planta	300	334	34	0.98	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
	MIN		300	331	31		RELACION DE UNIFORMIDAD								
	NS AE		300	338	38		CUMPLE CON EL NIVEL								
	N N	Oficina de HYSO	300	336	36	0.96	PERMITIDO. CUMPLE CON LA								
	OFIC		300	350	50		RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
		Oficina de	300	341	41		CUMPLE CON EL NIVEL								
		Servicios Generales /	300	339	39	0.95	PERMITIDO. CUMPLE CON LA	ADNIA DINC							
		Conserjes	300	325	25		RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								

								ILUMINA	CIÓN						
<b>Fedia</b>	Puesto/ Area	Localización	Nivel permitido	Mediciones (Mañana)	Diferencia Iluminación (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	Mediciones (Tarde)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn	Mediciones (Noche)	Diferencia Iluminació n (Lux)	RELACION DE UNIFORMID AD	conclusiòn
		Escritorio	300	315	15		CUMPLE CON EL NIVEL								
		Responsable Almacèn	300	338	38	0.91	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
	ALMACÉN	Allilaceil	300	347	47		KELACION DE UNII OKIVIDAD								
	ALMø		200	325	125										
		Almacén	200	318	118	0.98	CUMPLE CON EL NIVEL PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
			200	323	123										
		Oficina del Jefe de Planta	300	345	45		CUMPLE CON EL NIVEL								
			300	338	38	0.94	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD		NO INCIDE LA LUZ SOLAR						
	St		300	323	23										
	ATIV.		300	338	38		CUMPLE CON EL NIVEL								
	ISTR.	Oficina del Subjefe de Planta	300	334	34	0.98	PERMITIDO. CUMPLE CON LA RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS		300	331	31		RELACION DE UNIFORIVIDAD								
	SAE		300	338	38		CUMPLE CON EL NIVEL								
	Ž	Oficina de HYSO	300	336	36	0.96	PERMITIDO. CUMPLE CON LA								
	OFIC		300	350	50		RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								
		Oficina de	300	341	41		CUMPLE CON EL NIVEL	1							
		Servicios Generales /	300	339	39	0.95	PERMITIDO. CUMPLE CON LA								
		Generales /	300	325	25		RELACIÓN DE UNIFORMIDAD								

Tabla 37 Cálculo del Ruido

		Analisis N	<b>l</b> ediciones				
Puesto de Trabajo	Localización Especifica del Puesto	Tiempo de Exposición	Medición (db)	Nivel Permitido (db)	Nivel Equivalente Diario (db)	Tiempo máximo de Exposición (Hrs)	Atenuaciò n de Ruido (NRR=40)
	Difusores	1	102				
	Turbinas	3	102				
Operador	Generadores	3	92	85	99.36	0.29	82.86
	Exitadores	0.5	90				
	Grùa	0.5	89				
Caldadar	Cortadora	2	102	85	07	0.50	
Soldador	Pulido	1	98	85	97	0.53	80.267786
	Cortadora	1	92				
Mecánico	Esmeril de banco	0.5	91	85	89	2.95	
iviccai iico	Pulidora	1	88	- 05	09	2.30	
	Pistola Hidràulica	1	96				72.8110079

Tabla 38. Cálculo TGBH

#### **EVALUACION DE ESTRÉS TERMICO PARAMETROS TGBH MEDIDO PUESTO FECHA HORA** TH (°C) TG (°C) TS(°C) (°C) Area Piso de Difusores 16/2/2023 01:10:00 p. m. 23.3 34.6 34 26.7 Piso de Turbinas 16/2/2023 1:22:00 p.m. 23.1 34.2 33.8 26.4 Casa de Màquinas Piso de Generadores 16/2/2023 1:30:00 p.m 23.5 33.9 33.7 26.6 16/2/2023 23.4 33.5 33 26.4 Piso de Exitadores 01:40:00 p. m. Piso de Grúa 16/2/2023 01:49:00 p. m. 23.2 33.4 33.1 26.3 Talleres de mantenimiento Taller Elèctrico y Soldadura 16/2/2023 2:15 p. m. 23.5 31.2 31.6 25.8 Taller Mecànica 16/2/2023 2:30 p. m. 23.4 31.3 31.3 25.8 Almacèn 16/2/2023 2:00 a. m. 23.8 32.3 32.5 26.4

	Posturas y Movimientos Corporales				Trabajo	Manual		Tipo de Trabajo		
Puesto de Trabajo	Sentado	De pie	Andando	Subir Pendiente	Trabajo Manual	2 Brazos	Todo cuerpo	Metabolismo basal	Σ Kcal/hras	TIPO DE TRABAJO
Personal Operaciones			2	3.2			2.5	1	522	Pesado
Personal Taller Elèctrico y Soldadura (Electricos, Soldadores)			3				2.5	1	390	Pesado
Personal Taller Mecànica (Mecànicos)			3				2.5	1	390	Pesado
Responsable Almacèn			3	0.8			2.5	1	438	Pesado

# Resultados Estrés Térmico Diurno

Área	PUESTO	Tipo de Trabajo	TGH Medido (°C)	TGBH Permitido (°C)	Estrés Térmico (%)	Significado de Medición
	Piso de Difusores	Pesado	26.7	25.0	107%	Existe estrés tèrmico
uinas	Piso de Turbinas	Pesado	26.4	25.0	106%	Existe estrés tèrmico
de máquinas	Piso de Generadores	Pesado	26.6	25.0	106%	Existe estrés tèrmico
Casa	Piso de Exitadores	Pesado	26.4	25.0	106%	Existe estrés tèrmico
	Piso de Grúa	Pesado	26.3	25.0	105%	Existe estrés tèrmico
s de niento	Taller Elèctrico y Soldadura	Pesado	25.8	25.0	103%	Existe estrés tèrmico
Talleres de Mantenimiento	Taller Mecànica	Pesado	25.8	25.0	103%	Existe estrés tèrmico
Almacén	Almacèn	Pesado	26.4	25.0	106%	Existe estrés tèrmico

# CAPITULO IV. PROPUESTA DE PLAN DE INTERVENCIÓN

## 7.4. Plan de intervención

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE R	IESGOS LABO	RALES	
	Puesto de Trabajo: Personal Operaciones (jefe de O	peraciones, O		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Establecer orden y limpieza			
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor de Higiene y	Permanente	
Caída al	Supervisión de los lugares de trabajo	Seguridad,		Comisión Mixta
mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	CMHYSO y		de HyS
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	jefes de áreas.	Cada 6 meses	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6	
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas		meses	
	Establecer orden y limpieza	Supervisor de		
	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas	Higiene y		
Caída a	Establecer permiso de trabajo en alturas	Seguridad,		Comisión Mixta
distinto nivel	Supervisar los trabajos en alturas	CMHYSO y	Permanente	de HyS
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas	jefes de áreas.	Torridrionio	
	Instalación de cinta antideslizante en gradas			
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	1		
Choque	Respetar las señales de transito	Supervisor de	Permanente	
Automovilístic	A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad	Higiene y	i cilialicile	Comisión Mixta
O	Capacitación sobre manejo defensivo	Seguridad, CMHYSO y	Anual	de HyS

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES								
	Puesto de Trabajo: Personal Operaciones (jefe de O	peraciones, O							
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION					
		jefes de áreas.							
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual						
Incendios y Explosiones	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros Realizar mantenimiento al sistema eléctrico Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared) Señalizar paneles con riesgo eléctrico Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje. Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS					
Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos Inspecciones periódicas del sistema eléctrico Verificar el buen estado de los polos a tierra	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de	Permanente Cada 6 meses Permanente	Comisión Mixta de HyS					
munecto	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	áreas.	reimanente						
Baja Iluminación	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo Mantenimiento a sistema de Iluminación Realizar exámenes médicos de agudeza visual Proveer protector de pantalla a monitor	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y	Permanente	Comisión Mixta de HyS					

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE R	IESGOS LABO	RALES	
	Puesto de Trabajo: Personal Operaciones (jefe de O	peraciones, O		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
		jefes de áreas.		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo			
	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y		
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.			
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores			
Exposición a	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores		Permanente	Cominión Minto
contaminantes biológicos	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón			Comisión Mixta de HyS
	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo	jefes de áreas.		
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa.			
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa			
	Proveer de botiquines en los vehículos			
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores			

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE R	<b>IESGOS LABO</b>	RALES	
	Puesto de Trabajo: Personal Operaciones (jefe de O	peraciones, O	peradores)	
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)			
	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de		
Comunicación	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	Higiene y	Permanente	Comisión Mixta
Comanicación	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Seguridad, CMHYSO	i cimanente	de HyS

# PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Puesto de Trabajo: Jefatura de Planta (jefe Planta. sub jefe de planta, Higiene y Seguridad y jefe del depto. De admón.)

PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
Caída al mismo nivel	Establecer orden y limpieza Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza Supervisión de los lugares de trabajo Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente  Cada 6  meses  Permanente	Comisión Mixta de HyS
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas		Cada 6 meses	
Caída a distinto nivel	Establecer orden y limpieza Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas Establecer permiso de trabajo en alturas Supervisar los trabajos en alturas Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas Instalación de cinta antideslizante en gradas Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS
Contacto	Vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de Higiene y	Permanente	
contra objetos estáticos	Señalización de áreas	Seguridad, CMHYSO y	Permanente	

## PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Puesto de Trabajo: Jefatura de Planta (jefe Planta. sub jefe de planta, Higiene y Seguridad y jefe del depto. De admón.)

PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
		jefes de áreas.		
	Respetar las señales de transito	Supervisor de	Permanente	
Choque	A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad	Higiene y Seguridad,		Comisión Mixta
Automovilístic o	Capacitación sobre manejo defensivo	CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente  Anual  Anual  Permanente  Anual  Permanente  Co  Anual  Co  Anual  Co  Anual  Co  Anual  Co  Anual  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  Co  C	Comisión Mixta de HyS
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual	
Incendios y Explosiones	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros Realizar mantenimiento al sistema eléctrico Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared) Señalizar paneles con riesgo eléctrico Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.		Comisión Mixta de HyS
Contacts	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.	Cupor do		
Contacto Eléctrico	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de	Supervisor de Higiene y		Comisión Mixta
Directo e	Riesgos	Seguridad,		de HyS
Indirecto	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	CMHYSO y		,

### PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Puesto de Trabajo: Jefatura de Planta (jefe Planta. sub jefe de planta, Higiene y Seguridad y jefe del depto. De admón.) **FECHA DE RESPONSABL COMPROBACIO PELIGRO** INICIO Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA E DE N EFICACIA DE **IDENTIFICADO FINALIZACIO EJECUCION** LA ACCION N Verificar el buen estado de los polos a tierra jefes de Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo áreas. Supervisor de Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo Mantenimiento a sistema de Iluminación Higiene y Baja Seguridad. Comisión Mixta Realizar exámenes médicos de agudeza visual Permanente Iluminación CMHYSO y de HyS iefes de Proveer protector de pantalla a monitor áreas. Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19

Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional. Supervisor de Proveer de cubre bocas a los trabajadores Higiene y Exposición a Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores Seguridad, Comisión Mixta contaminantes Permanente CMHYSO v Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de de HyS biológicos iefes de iabón áreas. Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa. Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa

## PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Puesto de Trabajo: Jefatura de Planta (jefe Planta. sub jefe de planta, Higiene y Seguridad y jefe del depto. De admón.) **FECHA DE RESPONSABL COMPROBACIO** INICIO Y **PELIGRO** MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA E DE N EFICACIA DE **IDENTIFICADO FINALIZACIO EJECUCION** LA ACCION Ν Proveer de botiquines en los vehículos Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales) Realizar charlas sobre relaciones interpersonales Supervisor de Higiene y Promover la buena comunicación entre los trabajadores Seguridad, Comisión Mixta Comunicación Permanente CMHYSO y de HyS Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo jefes de

áreas.

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	Puesto de Trabajo: jefe del departamento d	e mantenimien		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Establecer orden y limpieza			
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor de Higiene y	Permanente	
Caída al	Supervisión de los lugares de trabajo	Seguridad,		Comisión Mixta
mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	CMHYSO y		de HyS
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	jefes de áreas.	Cada 6 meses	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6	
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas		meses	
	Establecer orden y limpieza	Supervisor de		
	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas	Higiene y		
Caída a	Establecer permiso de trabajo en alturas	Seguridad,		Comisión Mixta
distinto nivel	Supervisar los trabajos en alturas	CMHYSO y	Permanente	de HyS
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de	jefes de		
	seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas	áreas.		
	Instalación de cinta antideslizante en gradas	-		
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo			
Contacto contra objetos estáticos	Vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de Higiene y	Permanente	
	Señalización de áreas	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE R	IESGOS LABO	RALES	
	Puesto de Trabajo: jefe del departamento de	e mantenimien	to	
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Respetar las señales de transito	Supervisor de	Permanente	
Choque	A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad	Higiene y	1 cilianente	
Automovilístic 0	Capacitación sobre manejo defensivo	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Anual	Comisión Mixta de HyS
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual	
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego			
	Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de	Supervisor de		
	emergencia y puntos de encuentros	Higiene y		
Incendios y	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico	Seguridad,		Comisión Mixta
Explosiones	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared)	CMHYSO y jefes de	Permanente	de HyS
	Señalizar paneles con riesgo eléctrico	áreas.		
	Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.			
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual	
	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina	Supervisor de	Permanente	
Contacto	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de	Higiene y	Cada 6	
Eléctrico	Riesgos	Seguridad,	meses	Comisión Mixta
Directo e	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	CMHYSO y		de HyS
Indirecto	Verificar el buen estado de los polos a tierra	jefes de	Permanente	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	áreas.		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: jefe del departamento de	e mantenimien	to		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Mantenimiento a sistema de Iluminación	Supervisor de			
	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	Higiene y			
Baja Iluminación	Proveer protector de pantalla a monitor	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.		Comisión Mixta de HyS	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente		
	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19				
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar				
	cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre,				
	dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.				
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores	Cuparijaar da			
	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores	Supervisor de			
Exposición a contaminantes	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón	Higiene y Seguridad,		Comisión Mixta	
biológicos	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo	CMHYSO y jefes de		de HyS	
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en	áreas.			
	diferentes lugares de la empresa.				
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos				
	de la empresa				
	Proveer de botiquines en los vehículos				
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores				

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: jefe del departamento de	e mantenimien	to		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)				
	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de			
	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	Higiene y			
Comunicación	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	Puesto de Trabajo: Personal eléctrico (jefe y t	écnicos eléctri		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Establecer orden y limpieza			
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor de Higiene y	Permanente	
Caída al	Supervisión de los lugares de trabajo	Seguridad,		Comisión Mixta
mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	CMHYSO y		de HyS
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	jefes de	Cada 6	
	, , ,	áreas.	meses	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	_	Cada 6	
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas		meses	
	Establecer orden y limpieza	Supervisor de		
	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas	Higiene y		
Caída a	Establecer permiso de trabajo en alturas	Seguridad,		Comisión Mixta
distinto nivel	Supervisar los trabajos en alturas	CMHYSO y	Permanente	de HyS
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de	jefes de	1 omanomo	
	seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas	áreas.		
	Instalación de cinta antideslizante en gradas			
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo			
Contacto contra objetos estáticos	Vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de Higiene y	Permanente	
	Señalización de áreas	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	
	Respetar las señales de transito		Permanente	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE R	IESGOS LABO	RALES	
	Puesto de Trabajo: Personal eléctrico (jefe y t	écnicos eléctri		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad	Supervisor de		
Choque Automovilístic o	Capacitación sobre manejo defensivo	Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Anual	Comisión Mixta de HyS
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual	
Incendios y Explosiones	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros Realizar mantenimiento al sistema eléctrico Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared) Señalizar paneles con riesgo eléctrico Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual	
	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina	Supervisor de	Permanente	
Contacto	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de	Higiene y	Cada 6	
Eléctrico	Riesgos	Seguridad,	meses	Comisión Mixta
Directo e	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	CMHYSO y	D	de HyS
Indirecto	Verificar el buen estado de los polos a tierra	jefes de	Permanente	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	áreas.	Dormonorto	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	Puesto de Trabajo: Personal eléctrico (jefe y t	écnicos eléctri		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Mantenimiento a sistema de Iluminación	Supervisor de		
	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	Higiene y		
Baja Iluminación	Proveer protector de pantalla a monitor	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.		Comisión Mixta de HyS
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo			
	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19			
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar			
	cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre,			
	dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.			
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores			
	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores	Supervisor de		
Exposición a	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de	Higiene y		O a mai ai é m NAimha
contaminantes	jabón	Seguridad,	Permanente	Comisión Mixta
biológicos	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de	CMHYSO y jefes de		de HyS
	ingresar al centro de trabajo	áreas.		
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en	a. cac.		
	diferentes lugares de la empresa.			
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos			
	de la empresa			
	Proveer de botiquines en los vehículos			
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores			

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Personal eléctrico (jefe y t	écnicos eléctri	cos)		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)				
	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de			
	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	Higiene y			
Comunicación	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	Puesto de Trabajo: ALMACENI	STA		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
Caída al mismo nivel	Establecer orden y limpieza Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza Supervisión de los lugares de trabajo Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y	Permanente	Comisión Mixta de HyS
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos  Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	jefes de áreas.	Cada 6 meses Permanente	
Cortes y lesiones	Mantto preventivo a herramientas Reemplazo de herramientas en mal estado Establecer orden y limpieza Que todas las herramientas corto punzantes contengan sus estuches Instalación de cinta antideslizante en gradas Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS
	vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de Higiene y	Permanente	
Contacto contra objetos estáticos	Señalización de áreas	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	
Choque Automovilístic	Respetar las señales de transito  A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad	Supervisor de Higiene y	Permanente	Comisión Mixta de HyS
0	Capacitación sobre manejo defensivo	Seguridad,	Anual	,

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	Puesto de Trabajo: ALMACENI	STA		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
		CMHYSO y jefes de áreas.		
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual	
Incendios y Explosiones	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros Realizar mantenimiento al sistema eléctrico Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared) Señalizar paneles con riesgo eléctrico Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual	
Contests	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina	Supervisor de		
Contacto Eléctrico	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	Higiene y Seguridad,	Cada 6 meses	Comisión Mixta
Directo e	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	CMHYSO y	1116363	de HyS
Indirecto	Verificar el buen estado de los polos a tierra	jefes de	Permanente	40 , 0
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	áreas.		
Exposición a las radiaciones no ionizantes	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo Reducir el tiempo de exposición Mantenimiento a sistema de Iluminación Realizar exámenes médicos de agudeza visual	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y	Permanente	Comisión Mixta de HyS

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: ALMACENI	STA		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Proveer protector de pantalla a monitor	jefes de áreas.		
Exposición a contaminantes biológicos	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19 Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.  Proveer de cubre bocas a los trabajadores Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa. Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa Proveer de botiquines en los vehículos Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS
Caída de objetos	Mantener los equipos y herramientas más pesados al nivel de la cintura	Supervisor de Higiene y	Permanente	Comisión Mixta de HyS

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: ALMACENISTA				
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABL E DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Mantto a cielos falsos, techos y luminarias	Seguridad,			
	Evitar realizar trabajos paralelos debajo de actividades que se realizan en altura	CMHYSO y jefes de áreas.			
	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de			
	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	Higiene y			
Comunicación	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente	Comisión Mixta de HyS	

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal mecánico (jefe mantenimiento mecánico y Técnicos mecánicos)					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Establecer orden y limpieza				
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor de Higiene	Permanen te	Comisión Mixta de HyS	
	Supervisión de los lugares de trabajo	v			
Caída al mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.			
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6 meses		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanen te		
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6 meses		
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas				
	Establecer orden y limpieza	Supervisor			
Caída a distinto nivel	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas	У		Comisión Mixta de	
	Establecer permiso de trabajo en alturas	Seguridad, CMHYSO y	Permanen	HyS	
	Supervisar los trabajos en alturas	jefes de te áreas.			
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas				
	Instalación de cinta antideslizante en gradas				

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal mecánico (jefe mantenimiento mecánico y Técnicos mecánicos)					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo				
	Mantto preventivo a las herramientas	Supervisor			
	Reemplazo de herramientas en mal estado	de Higiene		Comisión Mixta de HyS	
Contacto con herramientas de golpe	Uso obligatorio de Equipos de seguridad	y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanen te		
	Mantto preventivo a herramientas		Permanen te	Comisión Mixta de HyS	
	Reemplazo de herramientas en mal estado	Supervisor			
	Establecer orden y limpieza	de Higiene y			
Cortes y lesiones	Que todas las herramientas corto punzantes contengan sus estuches	Seguridad   Perm			
	Instalación de cinta antideslizante en gradas				
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	áreas.			
	vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de Higiene	Permanen te		
Contacto contra objetos estáticos	Señalización de áreas	y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanen te		

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal mecánico (jefe mantenimiento mecánico y Técnicos mecánicos)					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Respetar las señales de transito	Supervisor	Permanen	Comisión Mixta de HyS	
	A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad	de Higiene y	te		
Choque Automovilístico	Capacitación sobre manejo defensivo	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Anual		
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios	Supervisor de Higiene	Anual	Comisión Mixta de HyS	
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego		Permanen		
	Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros				
la condica de Espelaciones	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico	y 0i-ll			
Incendios y Explosiones	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared)	Seguridad, CMHYSO y jefes de			
	Señalizar paneles con riesgo eléctrico	áreas.			
	Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.				
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual		
Contacto Eléctrico	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de	Supervisor	Permanen	Comisión Mixta de	
Directo e Indirecto	oficina	de Higiene	te	HyS	

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal mecánico (jefe mantenimiento mecánico y Técnicos mecánicos)					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	y Seguridad,	Cada 6 meses		
	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	CMHYSO y			
	Verificar el buen estado de los polos a tierra	jefes de áreas.	Permanen		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	areas.	te		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene	Permanen te	Comisión Mixta de HyS	
Exposición a las	Reducir el tiempo de exposición	y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.			
radiaciones no ionizantes	Mantenimiento a sistema de Iluminación				
	Realizar exámenes médicos de agudeza visual				
	Proveer protector de pantalla a monitor				
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		tο	Comisión Mixta de HyS	
Exposición a contaminantes biológicos	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.			
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica				
	previsional.				
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores	arcas.			
	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores				

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
Puesto de Trabajo: Personal mecánico (jefe mantenimiento mecánico y Técnicos mecánicos)				
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION
	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón			
	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo			
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa.			
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa			
	Proveer de botiquines en los vehículos			
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores			
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)			
Caída de objetos	Mantener los equipos y herramientas más pesados al nivel de la cintura	V I	D	Operatoi é a Nativato de
	Mantto a cielos falsos, techos y luminarias		Permanen	Comisión Mixta de HyS
	Evitar realizar trabajos paralelos debajo de actividades que se realizan en altura	Seguridad, CMHYSO	te	Tiyo
Comunicación	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de Higiene	Permanen te	Comisión Mixta de HyS

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal mecánico (jefe mantenimiento mecánico y Técnicos mecánicos)					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.			
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo				
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene	Permanen te	Comisión Mixta de HyS	
,	Mantenimiento a sistema de Iluminación	у			
Baja Iluminación	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	Seguridad,			
	Proveer protector de pantalla a monitor	CMHYSO y jefes de áreas.			
	Tomar pausas durante las actividades	Supervisor	Permanen	Comisión Mixta de	
Trastorno musculo esquelético.	Respetar los tiempos de descanso	de Higiene			
	Rotar al personal durante las actividades	у			
	Capacitar al personal en riesgos ergonómicos	L Seguridad. L		HyS	
	Dotar al personal de equipos y herramientas ergonómicas		-		
		G. 5G5.			

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						
Puesto de Trabajo: Conserjes						
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION		
	Establecer orden y limpieza					
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor	Permanen	Comisión Mixta de HyS		
	Supervisión de los lugares de trabajo	de Higiene	te			
Caída al mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.				
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6 meses			
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanen te			
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6 meses			
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas					
	Establecer orden y limpieza					
	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las	y		Comición Mixto do		
Caída a distinto nivel	gradas	Seguridad, CMHYSO y Permanen jefes de te áreas.		Comisión Mixta de HyS		
	Establecer permiso de trabajo en alturas		Permanen	Tiyo		
	Supervisar los trabajos en alturas		te			
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas					
	Instalación de cinta antideslizante en gradas					

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Conserjes					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo				
	Vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de Higiene	Permanen te		
Contacto contra objetos estáticos	Señalización de áreas	y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanen te		
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios	Supervisor de Higiene	Anual		
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego		Permanen	Comisión Mixta de	
	Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros				
la condice o Evalecieses	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico	y Co su mido d			
Incendios y Explosiones	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared)	Seguridad, termanen CMHYSO y jefes de áreas.	te	HyS	
	Señalizar paneles con riesgo eléctrico				
	Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.				
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual		
Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina	Supervisor de Higiene	Permanen te	Comisión Mixta de HyS	

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
	Puesto de Trabajo: Conserjes	5			
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	y Seguridad,	Cada 6 meses		
	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	CMHYSO y			
	Verificar el buen estado de los polos a tierra	jefes de	Permanen		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	áreas.	te		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor		Comisión Mixta de HyS	
Exposición a	Reducir el tiempo de exposición	de Higiene y Seguridad, CMHYSO	Permanen te		
contaminantes químicos	Uso Obligatorio de Equipos de protección personal				
	Realizar exámenes médicos	Civil 1130			
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo				
	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de			
Exposición a contaminantes biológicos	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.		Comisión Mixta de HyS		
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores  Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los	– áreas. –			
	trabajadores				

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
	Puesto de Trabajo: Conserjes	3	l		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón				
	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo				
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa.				
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa				
	Proveer de botiquines en los vehículos				
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores				
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)				
	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de Higiene			
Comunicación	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	y Seguridad,	Permanen te	Comisión Mixta de HyS	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	CMHYSO y jefes de áreas.	10	1190	
Trastorno	Tomar pausas durante las actividades	Supervisor	Permanen	Comisión Mixta de	
musculoesquelético.	Respetar los tiempos de descanso	de Higiene	te	HyS	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
	Puesto de Trabajo: Conserjes					
PELIGRO IDENTIFICADO MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA BLE DE FINALIZACI ON ACCION						
		Rotar al personal durante las actividades	у			
		Capacitar al personal en riesgos ergonómicos	Seguridad,			
		Dotar al personal de equipos y herramientas ergonómicas	CMHYSO y jefes de áreas.			

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
	Puesto de Trabajo: Cond	uctores			
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Establecer orden y limpieza				
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Cupardoor do	Permanente		
	Supervisión de los lugares de trabajo	Supervisor de Higiene y	Permanente		
Caída al mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.		Comisión Mixta de HyS	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6 meses		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente		
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6		
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas		meses		
	Establecer orden y limpieza				
Caída a	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas	Supervisor de Higiene y		Comisión Mixta	
distinto nivel	Establecer permiso de trabajo en alturas	Seguridad, CMHYSO y jefes		de HyS	
	Supervisar los trabajos en alturas	de áreas.	Permanente		
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas				
	Instalación de cinta antideslizante en gradas				

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Cond	uctores			
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo				
Exposición a	Mantto preventivo al sistema de iluminación de los vehículos	Supervisor de Higiene y	Permanente		
Neblina/ poca visibilidad	Atender a las señales en la vía publica	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente		
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual		
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego	Supervisor de		Comisión Mixta de HyS	
	Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros				
Incendios y	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico	Higiene y Seguridad,			
Explosiones	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared)	CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente		
	Señalizar paneles con riesgo eléctrico				
	Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.				
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual		
Contacto Eléctrico Directo e	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina	Supervisor de Higiene y	Permanente		
	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	Seguridad, CMHYSO y jefes	Cada 6 meses	Comisión Mixta de HyS	
Indirecto	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	de áreas.	Permanente		

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Cond	uctores			
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Verificar el buen estado de los polos a tierra				
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo				
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo			Comisión Mixta de HyS	
	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19		Permanente		
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.				
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores	Supervisor de			
Exposición a contaminante	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores	Higiene y Seguridad,			
s biológicos	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón	CMHYSO y jefes de áreas.		de riyo	
	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo				
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa.				
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa				
	Proveer de botiquines en los vehículos				

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Conductores				
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores				
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)				
Comunicación	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales Promover la buena comunicación entre los trabajadores	Supervisor de Higiene y	Permanente	Comisión Mixta de HyS	

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Personal de puesto medio	o (médico y enfe			
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Establecer orden y limpieza				
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor de	Permanente		
Caída al	Supervisión de los lugares de trabajo	Higiene y		Comisión Mixta	
mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	Seguridad,		de HyS	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	CMHYSO y jefes de áreas.	Cada 6 meses		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanente		
	Vías de acceso despejadas sin obstáculos	Supervisor de	Permanente		
Contacto contra objetos estáticos	Señalización de áreas	Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permanente		
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual		
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego	Supervisor de			
Incendios y	Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros	Higiene y Seguridad,		Comisión Mixta	
Explosiones	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico	CMHYSO y	Permanente	de HyS	
	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared)	jefes de áreas.			
	Señalizar paneles con riesgo eléctrico				

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Personal de puesto medio	co (médico y enfe	•	
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION
	Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.			
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual	
Exposición a	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de		Comisión Mixta de HyS
las	Reducir el tiempo de exposición	Higiene y Seguridad, CMHYSO y	Permanente	
radiaciones	Mantenimiento a sistema de Iluminación			
no ionizantes	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	jefes de áreas.		
	Proveer protector de pantalla a monitor	,		
	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina		Permanente	Comisión Mixta de HyS
Contacto	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	Supervisor de Higiene y	Cada 6 meses	
Eléctrico Directo e	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	Seguridad,		
Indirecto	Verificar el buen estado de los polos a tierra	CMHYSO v	Permanente	
in all oolo	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	jefes de áreas.	i emianeme	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene y		
Baja Iluminación	Mantenimiento a sistema de Iluminación	Seguridad,	Permanente	Comisión Mixta
	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	CMHYSO y		de HyS
	Proveer protector de pantalla a monitor	jefes de áreas.		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene y	Permanente	Comisión Mixta de HyS

	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
	Puesto de Trabajo: Personal de puesto medic	o (médico y enfe	-		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIO N	COMPROBACIO N EFICACIA DE LA ACCION	
	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19	Seguridad,			
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.	CMHYSO y jefes de áreas.			
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores				
	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores				
	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón				
Exposición a contaminante	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo				
s biológicos	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa.				
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa				
	Proveer de botiquines en los vehículos				
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores				
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)				
Comunicación	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales		Permanente		

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
	Puesto de Trabajo: Personal de puesto medic	o (médico y enfe	rmera)		
PELIGRO IDENTIFICADO  MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA  RESPONSABLE DE EJECUCION RESPONSABLE DE EJECUCION N FINALIZACIO N LA ACCION					
	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	Supervisor de			
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.		Comisión Mixta de HyS	

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
	Puesto de Trabajo: Personal de la unida	d ambiental.			
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Establecer orden y limpieza				
	Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza	Supervisor de Higiene	Permanen		
	Supervisión de los lugares de trabajo	v	te		
Caída al mismo nivel	Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras	y Seguridad, CMHYSO y – jefes de áreas. –		Comisión Mixta de HyS	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6 meses		
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo		Permanen te		
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos		Cada 6		
	Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas	Supervisor	meses		
	Establecer orden y limpieza	de Higiene			
	Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las	у		Cominión Minto do	
Caída a distinto nivel	gradas	Seguridad,		Comisión Mixta de	
	Establecer permiso de trabajo en alturas	CMHYSO y	Permanen	HyS	
	Supervisar los trabajos en alturas	jefes de	te		
	Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas	áreas.			
	Instalación de cinta antideslizante en gradas				

PL	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal de la unidad ambiental.						
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION		
Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo						
	Mantto preventivo a herramientas					
	Reemplazo de herramientas en mal estado	Supervisor				
	Establecer orden y limpieza	de Higiene				
Cortes y lesiones	Que todas las herramientas corto punzantes contengan sus estuches	y Seguridad, CMHYSO y		Comisión Mixta de HyS		
	Instalación de cinta antideslizante en gradas	jefes de				
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	áreas.				
	Capacitación sobre primeros auxilios, evacuación e incendios		Anual			
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de fuego					
	Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros	Supervisor de Higiene				
Incondice y Evaluaiones	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico	y Conveided	Permanen	Comisión Mixta de		
Incendios y Explosiones	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared)	Seguridad, CMHYSO y jefes de	te	HyS		
	Señalizar paneles con riesgo eléctrico	áreas.				
	Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.					
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual			

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						
	Puesto de Trabajo: Personal de la unidad ambiental.					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION		
	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina	Supervisor	Permanen te			
Contacto Eléctrico	Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	de Higiene	Cada 6 meses	Comisión Mixta de		
Directo e Indirecto	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico	Seguridad, CMHYSO y		HyS		
	Verificar el buen estado de los polos a tierra	jefes de	Permanen			
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	áreas.	te			
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene				
Exposición a las	Reducir el tiempo de exposición		Permanen	Comisión Mixta de		
radiaciones no	Mantenimiento a sistema de Iluminación	Seguridad,	to	HyS		
ionizantes	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	CMHYSO y jefes de				
	Proveer protector de pantalla a monitor	áreas.				
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor				
Evnosición o	Realizar charlas a los trabajadores sobre el COVID 19	de Higiene				
Exposición a contaminantes biológicos	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.	y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.		Comisión Mixta de HyS		
	Proveer de cubre bocas a los trabajadores					

PL	AN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RI	ESGOS LAB	ORALES		
Puesto de Trabajo: Personal de la unidad ambiental.					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores				
	Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón				
	Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo				
	Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa.				
	Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa				
	Proveer de botiquines en los vehículos				
	Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores				
	Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)				
	Mantener los equipos y herramientas más pesados al nivel de la cintura	Supervisor de Higiene			
	Mantto a cielos falsos, techos y luminarias	У	Permanen	Comisión Mixta de	
Caída de objetos	Evitar realizar trabajos paralelos debajo de actividades que se realizan en altura	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	te	HyS	

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Personal de la unidad ambiental.					
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de Higiene			
Comunicación	Promover la buena comunicación entre los trabajadores	y Seguridad,	Permanen	Comisión Mixta de HyS	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	CMHYSO y jefes de áreas.		TiyO	
	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene		Comisión Mixta de HyS	
	Mantenimiento a sistema de Iluminación	у	Permanen te		
Baja Iluminación	Realizar exámenes médicos de agudeza visual	Seguridad,			
	Proveer protector de pantalla a monitor	CMHYSO y jefes de áreas.			
	Tomar pausas durante las actividades	Supervisor			
Trastorno musculoesquelético.	Respetar los tiempos de descanso	de Higiene			
	Rotar al personal durante las actividades	у	Permanen	Comisión Mixta de	
	Capacitar al personal en riesgos ergonómicos	Seguridad,	te	HyS	
	Dotar al personal de equipos y herramientas ergonómicas	CMHYSO y jefes de áreas.			

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
PELIGRO IDENTIFICADO	Puesto de Trabajo: Oficiales de mantenimiento  MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	(jefe y Ayud RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
Caída al mismo nivel	Establecer orden y limpieza Señalizar piso húmedo cuando se realicen actividades de limpieza Supervisión de los lugares de trabajo Crear un sistema de reporte de condiciones Inseguras  Establecer orden y limpieza Supervisión de los lugares de trabajo Crear un sistema de reporte de condiciones CMHY		Permane nte	Comisión Mixta de HyS	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	jefes de áreas.	Cada 6 meses Permane nte	,	
	Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos Realizar capacitación sobre Trabajo en Alturas		Cada 6 meses		
Caída a distinto nivel	Establecer orden y limpieza Señalizar uso de pasamanos al subir y bajar las gradas Establecer permiso de trabajo en alturas Supervisar los trabajos en alturas Proveer de arnés, eslinga, línea de vida, botas de seguridad casco, barbiquejo, guantes y gafas Instalación de cinta antideslizante en gradas Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permane nte	Comisión Mixta de HyS	
	Uso obligatorio de equipos de seguridad				

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
F	Puesto de Trabajo: Oficiales de mantenimiento	(jefe y Ayud		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION
	Respetar las pausas continuas	Supervisor		
	Mantener la hidratación	de Higiene y		
Exposición a cambios de temperatura	Realizarse chequeos médicos (presión arterial, niveles de glucosa)	Seguridad, CMHYSO y jefes de áreas.	Permane nte	Comisión Mixta de HyS
	Respetar las señales de transito			
Choques automovilísticos	A lo interno de la empresa establecer límites de velocidad			
	Capacitación sobre manejo defensivo			
	Mantto preventivo a herramientas			
	Reemplazo de herramientas en mal estado	Supervisor		
	Establecer orden y limpieza	de Higiene y		
Contacto con	Que todas las herramientas corto punzantes	Seguridad,	Permane	Comisión Mixta de
herramientas de golpe	contengan sus estuches	CMHYSO y	nte	HyS
	Instalación de cinta antideslizante en gradas	jefes de		
	Inspecciones periódicas de los lugares de trabajo	áreas.		
	,	Supervisor		
	Dotar de extintores en dependencia del tipo de	de Higiene y		
Incendios y Explosiones	fuego	Seguridad,	Permane	Comisión Mixta de
incerialos y Explosiones	Señalizar extintores, ruta de evacuación,	CMHYSO y	nte	HyS
	salidas de emergencia y puntos de encuentros	jefes de áreas.	IIIG	
	Realizar mantenimiento al sistema eléctrico			

PL	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
Puesto de Trabajo: Oficiales de mantenimiento (jefe y Ayudantes)				
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION
	Supervisión lugares de trabajo (Sistema eléctrico reparar tomas flojas a la pared) Señalizar paneles con riesgo eléctrico Señalizar interruptores de paneles eléctricos y tomacorrientes con su voltaje.			
	Elaborar y tener aprobado el plan de emergencia.		Anual	
Contacto Eléctrico	Mantenimiento a sistema eléctrico, equipos de oficina Realizar capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos	Supervisor de Higiene y Seguridad,	Permane nte Cada 6 meses	Comisión Mixta de HyS
Directo e Indirecto	Inspecciones periódicas del sistema eléctrico Verificar el buen estado de los polos a tierra Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	CMHYSO y jefes de áreas.	Permane nte	
Exposición a las radiaciones no ionizantes	Exposición a las radiaciones no  Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo  Reducir el tiempo de exposición  Mantenimiento a sistema de Illuminación		Permane nte	Comisión Mixta de HyS
Exposición a contaminantes biológicos	Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo	Supervisor de Higiene y Seguridad, CMHYSO y	Permane nte	Comisión Mixta de HyS

PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					
Puesto de Trabajo: Oficiales de mantenimiento (jefe y Ayudantes)					
PELIGRO IDENTIFICADO	EJ		FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional.  Proveer de cubre bocas a los trabajadores Exigir el uso obligatorio de cubre bocas a los trabajadores Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón Exigir el lavado de manos a los trabajadores antes de ingresar al centro de trabajo Ubicar dispensadores con jabón o alcohol gel en diferentes lugares de la empresa. Evitar el hacinamiento en las áreas de trabajo y vehículos de la empresa Proveer de botiquines en los vehículos Proceder a realizar inspecciones en los lugares de trabajo antes de iniciar las labores Capacitar a los trabajadores sobre riesgos biológicos (Virus, Hongos, Bacterias, plantas venenosas, mordeduras y picaduras de animales)	jefes de áreas.			
Comunicación	Realizar charlas sobre relaciones interpersonales	Supervisor de Higiene y	Permane nte	Comisión Mixta de HyS	

PL	PLAN DE ACCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
F	Puesto de Trabajo: Oficiales de mantenimiento	(jefe y Ayud	antes)		
PELIGRO IDENTIFICADO	MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O ACCION REQUERIDA	RESPONSA BLE DE EJECUCION	FECHA DE INICIO Y FINALIZACI ON	COMPROBACION EFICACIA DE LA ACCION	
	Promover la buena comunicación entre los	Seguridad, CMHYSO y			
	trabajadores				
	Establecer normas de Seguridad por puestos	jefes de			
	de Trabajo	áreas.			
	Tomar pausas durante las actividades	Supervisor			
	Respetar los tiempos de descanso	de Higiene y			
Trastorno musculo	Rotar al personal durante las actividades	Seguridad,	Permane	Comisión Mixta de	
esquelético.	Capacitar al personal en riesgos ergonómicos	CMHYSO y	nte	HyS	
	Dotar al personal de equipos y herramientas	jefes de		-	
	ergonómicas	áreas.			

# CAPITULO V. ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO

# 7.5 Mapa de riesgo laboral

	Personal Operaciones (Jefe de Operaciones, Operadores)					
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad			Establecer orden y limpieza 2. Capacitación		
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta		
	Caída a distinto nivel TL		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de			
	Choque Automovilistico	TL		encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por		
	Incendios y Explosiones	М	24	puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de lluminación 7. Orientar a los trabajadores que de		
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	М	21	llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,		
	Baja Iluminación	Т		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan		
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		al centro de trabajo si no a su clínica previsional 8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación		
	Comunicación	TL		de jabón 9. Promover la buena comunicación entre los trabajadores		

S	Simbologia Mapa de Riesgo de la empresa nicaraguense de eléctricidad Planta Carlos Fonseca (Jefe Planta. sub jefe de planta, Higiene y Seguridad)					
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación		
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar		
	Caída a distinto nivel	TL		las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta		
	Choque Automovilistico	IM		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de		
	Contacto contra objetos estáticos	Т	1	encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por		
	Incendios y Explosiones	M	1 4	puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de		
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	TL		Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de		
	Baja Iluminación	Т		llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,		
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan		
	Comunicación	T		al centro de trabajo si no a su clínica previsional		

Si	Simbologia Mapa de Riesgo de la empresa nicaraguense de eléctricidad Planta Carlos Fonseca						
	Jefe del departamento de mantenimiento						
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas			
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación			
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta			
	Caída a distinto nivel	TL	]	de evacuación, salidas de emergencia y puntos de			
	Choque Automovilistico	IM		encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por			
	Contacto contra objetos estáticos	Т	4	puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de Illuminación 7. Orientar a los trabajadores que de			
	Incendios y Explosiones	М		llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,			
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	М		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan			
	Baja Iluminación	Т		al centro de trabajo si no a su clínica previsional			
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón 9. Promover la buena comunicación			
	Comunicación	Т		entre los trabajadores			

S	imbologia Mapa de Riesgo de la empr			ctricidad Planta Carlos Fonseca		
	ALMACENISTA					
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación		
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar		
	Caída a distinto nivel	TL		las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta		
	Cortes y lesiones	Т		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de		
	Choque Automovilistico	Т		encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por		
	Contacto contra objetos estáticos	Т	_	puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de		
	Exposición a radiaciones no ionizantes	TL	<b>1</b> 1	Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de		
	Caída de objetos	TL	_	llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,		
	Incendios y Explosiones	TL		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan		
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Т		al centro de trabajo si no a su clínica previsional		
	Baja Iluminación	Т		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación		
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		de jabón 9. Promover la buena comunicación		
	Comunicación	Т		entre los trabajadores		

Si	mbologia Mapa de Riesgo de la empre			
	Personal n	necánico (J	efe y Técnic	os)
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar
	Caída a distinto nivel	TL		las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de
	Cortes y lesiones	TL		
	Contacto con herramientas de golpe	М		
	Choque Automovilistico	Т		
	Contacto contra objetos estáticos	Т		Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de
	Exposición a radiaciones no ionizantes	TL	10	llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,
	Caída de objetos	TL		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan
	Incendios y Explosiones	TL		al centro de trabajo si no a su clínica previsional
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Т		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación
	Baja Iluminación	Т		de jabón 9. Promover la buena comunicación
	Trastornos musculoesqueléticos	М		entre los trabajadores 10. Mantto a cielos falsos,
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		techos y luminarias 11. Dotar al personal de
	Comunicación	Т		equipos y herramientas ergonómicas


		Conserje	es			
lor	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad		13	<ol> <li>Establecer orden y limpieza 2. Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta</li> </ol>		
	Caída al mismo nivel	TL				
	Caída a distinto nivel	TL		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de Ilegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19 como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asista al centro de trabajo si no a su clínica previsional 8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotació de jabón 9. Promover la buena comunicación entre los trabajadores 10. Dotar al personal de		
	Contacto contra objetos estáticos	Т				
	Caída de objetos	Т				
	Incendios y Explosiones	Т				
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Т				
	Exposición a contaminantes químicos	М				
	Trastornos musculoesqueléticos	TL				
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		equipos y herramientas ergonómicas		
	Comunicación	Т				


S	imbologia Mapa de Riesgo de la empr	esa nicarag	uense de elé	ctricidad Planta Carlos Fonseca
		Conducto	res	
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas
	Condición de Seguridad		10	1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de
	Caída a distinto nivel	TL		
	Exposición a neblina /poca visiilidad	Т		
	Incendios y Explosiones	Т		
	Contacto Liectrico Directo e indirecto	llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 1 como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asist		
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		al centro de trabajo si no a su clínica previsional
	Comunicación	Т		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación de jabón


Sin	nbologia Mapa de Riesgo de la empre					
	Personal de pues		ì	nfermera)		
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad  Caída al mismo nivel  Contacto contra objetos estáticos  Caída de objetos  Baja iluminación  Incendios y Explosiones  Exposición a radiaciones no ionizantes  Contacto Eléctrico Directo e Indirecto  Exposición a contaminantes biológicos  Comunicación	TL T T T T T T T T T T	2	1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de lluminación 7. Orientar a los trabajadores que de llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19, como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional		
Sin	nbologia Mapa de Riesgo de la empre	sa nicarag	uense de elé	ctricidad Planta Carlos Fonseca		
	Personal eléctr	ico (Jefe y	técnicos elé	ctricos)		
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación		
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar		
	Caída a distinto nivel	М		las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta		
	Choque Automovilistico	М		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por		
	Contacto contra objetos estáticos	IM	_	puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de		
	Incendios y Explosiones	IM	<b>'</b>	llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,		
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	IM		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional		
	Baja Iluminación	Т		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación		
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		de jabón 9. Promover la buena comunicación		
	Comunicación	Т		entre los trabajadores 10. para todo trabajo eléctrico aplicar las 5 reglas de oro.		


Si	Simbologia Mapa de Riesgo de la empresa nicaraguense de eléctricidad Planta Carlos Fonseca Oficiales de mantenimiento (Jefe y Ayudantes)					
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas		
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación		
	Caída al mismo nivel	TL		sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar		
	Caída a distinto nivel	TL	20	las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta		
	Exposición a cambios de temperatura	TL		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentros 5. Establecer normas de Seguridad po		
	Contacto con herramientas de golpe	М				
	Choques automovilísticos	TL		puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de Illuminación 7. Orientar a los trabajadores que de		
	Incendios y Explosiones	TL		llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,		
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Т		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan al centro de trabajo si no a su clínica previsional		
	Exposición a las radiaciones no ionizantes	Т		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación		
	Trastornos musculoesqueléticos	М		de jabón 9. Promover la buena comunicación entre los trabajadores 10. Mantto a cielos falsos,		
	Exposición a contaminantes biológicos	Т		techos y luminarias 11. Dotar al personal de		
	Comunicación	Т		equipos y herramientas ergonómicas		

S	imbologia Mapa de Riesgo de la empre	sa nicarag	uense de elé	ectricidad Planta Carlos Fonseca			
	Personal de la unidad ambiental						
Color	Identificación de Riesgo	Estimación de Riesgo	No. Trabajadores	Medidas Preventivas			
	Condición de Seguridad			1. Establecer orden y limpieza 2. Capacitación			
	Caída al mismo nivel	TL	8	sobre Ley 618 y Factores de Riesgos 3. Respetar			
	Caída a distinto nivel	TL		las señales de transito 4. Señalizar extintores, ruta			
	Cortes y lesiones	М		de evacuación, salidas de emergencia y puntos de			
	Exposición a radiaciones no ionizantes	TL		encuentros 5. Establecer normas de Seguridad por			
	Caída de objetos	TL		puestos de Trabajo 6. Mantenimiento a sistema de			
	Incendios y Explosiones	TL	0	Iluminación 7. Orientar a los trabajadores que de			
	Contacto Eléctrico Directo e Indirecto	Т		llegar a desarrollar cualquier síntoma de COVID 19,			
	Baja Iluminación	Т		como es tos, fiebre, dificultad respiratoria no asistan			
	Trastornos musculoesqueléticos	М		al centro de trabajo si no a su clínica previsional			
	Exposición a contaminantes biológicos	T		8. Proveer de lavamanos con su respectiva dotación			
	Comunicación	Т		de jabón 9. Promover la buena comunicación			









#### **VIII. CONCLUSIONES**

Durante la evaluación realizada en la "Empresa nicaragüense de Electricidad Planta Carlos Fonseca" Se obtuvieron datos importantes sobre las condiciones de seguridad en las que desarrollan las actividades diarias los colaboradores. El procedimiento para el análisis y evaluación de los riesgos en esta empresa está basado en las estipulaciones hechas por el ministerio de trabajo en el Acuerdo Ministerial JCHG-000-08-09.

La evaluación de algunos contaminantes físicos, forma parte de este documento, donde se midieron los siguientes: iluminación, ruido y temperatura, puesto que estas condiciones se pueden decir que son a las que los trabajadores se encuentran comúnmente expuestos y son fuente de accidentes y enfermedades laborales.

Se procedió a realizar la identificación de las condiciones actuales de la empresa, donde se pudo observar la falta de señalización, en áreas de alto riesgo. El alto nivel del ruido en casa de máquina y las altas temperaturas en algunas áreas de la empresa, forman parte de los riesgos menos controlados.

En cuanto a la estimación de riesgos se pudo determinar lo siguiente: el 0% corresponde a los riesgos intolerables, el 3.39% corresponde a los riesgos importantes, el 46.33% a los riesgos Moderados, el 42.90% a los riesgos Tolerables y un 35% a los riesgos Triviales. La mayor cantidad de riesgos son moderados, pero se deben seguir tomando las medidas necesarias para que estos pasen a ser triviales o no existan riesgos laborales. Se pudo determinar que la mayor cantidad de los riesgos están controlados.

De acuerdo a los datos obtenidos de las mediciones de los contaminantes iluminación, ruido y temperatura, el riesgo que sobrepasa los niveles permitidos por las normativas y leyes es el riesgo de ruido, puesto que en el área de casa de máquina en el piso de turbinas el nivel del ruido está por encima de los 100dB, en los demás pisos el ruido supera los 85 dB. Por lo que se sugiere en el plan de intervención todas las medidas de seguridad a toma para evitar que los trabajadores

sufran de hipoacusia (enfermedad laboral), el uso de EPP es indispensable y el tiempo de exposición no debe de superar las 4 horas de exposición continua sin uso de protección auditiva.

En cuanto al estrés térmico, en todas las áreas evaluadas está presente el estrés térmico, el área geográfica en el que se encuentra la planta permite que las temperaturas sean altas. El área de casa de máquinas existe 4 pisos que están por debajo del nivel del suelo (subterráneos) esto permite que las temperaturas aumenten y las actividades que se realizan obligan al uso de todo nuestro cuerpo por lo que esto genera estrés térmico.

El plan de intervención detalla los riesgos a los que comúnmente los trabajadores se exponen diariamente y las medidas a tomar, se responsabiliza grandemente a los jefes de talleres de mantenimiento a mantener al personal supervisado, que los trabajadores se encuentren en condiciones saludables para realizar sus actividades, que estos se encuentren capacitados para desempeñar el trabajo encomendado. De esta manera evitar cualquier acto inseguro por ende se evitarían muchos accidentes, muertes y enfermedades laborales.

#### IX. RECOMENDACIONES

- ✓ Aplicar el plan de acción presentado en la tesis monográfica dando prioridad a los factores de riesgo importantes.
- ✓ Realizar un plan de capacitaciones en temas de Higiene y Seguridad haciendo énfasis en promover la rehidratación entre los trabajadores, además garantizar la climatización en los puestos que lo requieren.
- ✓ Proveer de oasis las áreas de trabajo que aún no cuentan con ello.
- ✓ Colocar cinta antiderrapante en las escaleras que no la poseen, además colocar en Casa de Maquinas las siguientes señalizaciones:
- Riesgo Eléctrico
- Extintores
- Peligro: Carga Suspendida
- Salidas de Emergencia
- Uso Obligatorio de Calzado de Seguridad.
- ✓ Garantizar Mouse Ergonómico al personal administrativo
- ✓ Ubicar el Mapa de Riesgos en un lugar visible.
- ✓ Realizar inspecciones periódicas en las áreas de trabajo para así poder brindar recomendaciones de seguridad siempre pensando en el bienestar y la buena salud de los trabajadores

#### X. BIBLIOGRAFÍA

- Arellano Diaz , J., & Rodriguez Cabrera, R. (2013). Salud en el trabajo y seguridad industrial. Mexico: Alfaomega.
- Arias Galicia, F. (1989). Aministración de Recursos Humanos. México: Trillas.
- Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2002). *Técnicas de Recolección de Datos*. Madrid España: Departamento de planificación y economía de la salud. Escuela Nacional de Sanidad ISCCIII.
- Gómez Bastar, S. (2012). *Metodlogñia de la investigación*. México: RED TERCER MILENIO.
- Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo (INHT). (2015). ILUMINACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO. Madrid: INHT.
- LEY 185 CODIGO DEL TRABAJO. (1995). CODIGO DEL TRABAJO. MANAGUA: LA GACETA.
- Munch, L., & Angeles, E. (1996). Tecnicas de investigacion. Mexico.
- PrevRies. (S.F). Factores de riesgo derivdo de las condicioes de trabajo.

## **XI. ANEXOS**

	ar. Cose de maginos	Fecha:	2777		3. Our
	ELEMENTOS		100000	0	BSERVACION
THE RESERVE	Suelos, techos		Add SA	And the second	
	Paredes	1	-		
	Escaleras fijas	1	-		
SEGURIDAD	Protección a los desniveles	1	-		
	Plataformas de trabajo	1	-		
	Huecos o aberturas en piso		1		
	Puertas y salidas	1	-		
	Rejas que cubren desniveles	- 1	-	-	
TOTAL PROPERTY.	Instalaciones estan adecuadas	1			
	Protección contra contacto	1/		-	
	Aparatos, herramientas en buen estado	11	-	-	
LECTRICIDAD	Máquinas y conductores	1	-	_	
	Grúas	1	-		
	Trabajos en alta tensión	1			
	Ubicación y distribución de locales	1	-		
	Estructura de los locales	1	1	_	
	Señales de salida		1		
	Evacuación		1		
	Medios de prevención y extinción		-	-	
	Equipo de autocontenido en buen estado	1/1	+		
	Mando, controles	1/1	-	_	
	Resguardos fijos	17			
TAQUINARIA Y	Dispositivos de seguridad	10		_	
	Entrenamiento al personal que la usa	1/	1		
	Averias y prohibiciones	11/			
	Conservación y manto. De herramientas	1			
	Se realiza soldadura	11	+		
	Trabajos en altura	/			
	Pintura, hornos		/		
ESPECIALES	Se cumple con llenar el formato depermiso de soldadura	1			
	Ropa de trabajo	1/	+	-	
	Protección de cabeza, cara, vista, oidos	1	+	-	
	Protección de extremidades inferiores	1	-		
OFECCION	Protección de extremidades superiores	1	-	-	
	Protección aparato respiratorio	1/1	-		
	Cinturones de seguridad	1			
SUASIN ARES	lluminacion natural	1		-	
	lluminacion artificial	11			
SCIDS HIGHWICOS	Intensidad de iluminación	1/		-	
	Ventilación, temperatura	11/			
	Ruido	1	1	1	
	Contaminante químico	1			
	Funcionan las lamparas de emergencias	1	-		

FORMATO DE INSPECCIÓN

		200	2-14 A TOTAL	
	ELEMENTOS	100	-	OBSERVACION
	Suelos, techos	1	11/2	The country of the Co
	Paredes	- /		
	Escaleras fijas			
€ GUNTDAD	Protección a los desniveles	1/	-	
	Plataformas de trabajo	2		
STRUCTURAL	Huecos o aberturas en piso	-	1	
	Puertas y salidas	1		
	Rajas que cubren desniveles	/	1	
	1 region dec carates destinates		-	
	Instalaciones estan adecuadas	11.	-	
	Protección contra contacto	-	-	
	Aperatos, herramientas en buen estado	1	_	
LICTRICIDAD	Máquinas y conductores	1		
	Grúas	14	1/	
	Trabajos en alta tensión		1	
HI WEST SHOW			1	
	Ubicación y distribución de locales			
	Estructura de los locales	14	-	
	Señales de salida	1/4	-	
	Evacuación	1/	-	
	Medios de prevención y extinción	1//	-	
100000000000000000000000000000000000000	Equipo de autocontenido en buen estado	-	+	
	Mando, controles	1/2	1	
	Resguardos fijos	1	-	
AGUINABIA Y	Dispositivos de seguridad	1/	_	
ERRANNENTAS	Entrenamiento al personal que la usa	1	1	
	Averias y prohibiciones	1 1	+	
	Conservación y manto. De herramientas	1		
TO PERSON			+	
	Se realiza soldadura		1	
	Trabajos en altura		1/4	
	Pintura, homos		1	
	Se cumple con lienar el formato depermiso de		1	
	soldadura	1 1		
	Ropa de trabajo		-	
	Protección de cabeza, cara, vista, cidos	1/2		
IUIPOS DE	Protección de extremidades inferiores	1 /		
OTECOGN	Protección de extremidades superiores	1		
RSONAL	Protección aparato respiratorio	1		
	Cinturones de seguridad	1/1		
	Iluminacion natural	1		
	lluminacion artificial	1		
SGOS HIGHNICOS	Intensidad de iluminación	11	-	
DUSTRIALES	Ventilación, temperatura	1		
JUST HIMLES	Ruido	1/		
	Contaminante químico	1		
	Funcionan las lamparas de emergencias	A.		

## **ROLLO FOTOGRAFICO**





UNIDADES DE GENERACIÓN ELÉCTRICO

MEDICIÓN DEL NIVEL DE RUIDO EN PISO DE EXCITACIÓN



## SUBESTACIÓN ELÉCTRICA



TUBERÍA FORZADA, CONDUCCIÓN DEL AGUA HASTA CASA DE MÁQUINA