



GOBIERNO DE NICARAGUA
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN
DIVISIÓN DE INVERSIONES, OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE INVERSIONES



Diagnostico Infraestructura Escolar e Institucional.

Centro Escolar José Antonio Ruiz.

Municipio de Rivas



Marzo del 2004

Presentación

La División General de Inversión y Cooperación (DGIC) del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) a través de la Dirección de Inversiones – Departamento de Planificación de Inversiones entre sus tareas técnicas tienen la de Planificación de Inversión de la Infraestructura Escolar.

La atención hacia los centros escolares es a nivel de todo el país de acuerdo a solicitudes presentadas de parte de delegados de educación, directores y asociación de padres de familia. Sin embargo, para mejorar la atención, la CNP ha decidido abordar la problemática de la infraestructura escolar de una manera más integral. Conocer y analizar la situación de la infraestructura de locales, alumnos y maestros para luego definir propuestas de solución según prioridades para la Planificación de Inversiones escolares.

El diagnóstico de la Infraestructura Escolar del Municipio de Altagracia se inició en el mes de Octubre del 2003 como parte del Proyecto de Identificación de Necesidades Integrales de Infraestructura Escolar e institucional (PINRE); conteniendo una información territorial breve del municipio y una evaluación de cada uno de los locales que conforman el sistema educativo del territorio en estudio.

Este diagnóstico de Infraestructura Escolar fue elaborado por un equipo de egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, bajo la supervisión del equipo de la División General de Inversiones y Cooperación (DGIC), a través de visitas de campo, entrevistas a directores, maestros, diversas instituciones del estado (Alcaldías, INETER, ENACAL, INEC, etc) y con el apoyo del Departamento de Estadísticas del MECD, con el deseo de mejorar en todo lo posible la situación de la actividad escolar en la actualidad.

Managua, _____ del 2003.

Juan Fernando Ramírez A.
Director General DGIC
MECD

CONTENIDO

I. CARACTERIZACION MUNICIPAL.....	5
1. CONTEXTO TERRITORIAL	6
1.1.1. Localización Geográfica	6
1.1.2. Límites	7
1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.....	9
1.2.1. Características Climáticas	9
1.2.1.1. Temperatura.....	9
1.3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	9
1.3.1. Geología, Relieve y Suelo	9
1.3.1.1. Suelos.....	10
1.3.2. Hidrografía	11
1.3.3. Cuencas Hidrográficas.....	11
1.4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.....	11
1.5. AMENAZAS NATURALES	12
1.5.1. Riesgos Geológicos, Volcanológicos y Sismicidad.....	12
1.6. SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA	13
1.6.1. Infraestructura Técnica.....	13
1.6.1.1. Agua Potable.....	13
1.6.1.2. Alcantarillado Sanitario.....	14
1.6.1.3. Energía Eléctrica	14
1.6.1.4. Telecomunicaciones y Correos	14
1.6.2. Vialidad y Transporte	14
1.6.2.1. Vialidad.....	14
1.6.2.2. Transporte.....	15
1.6.3. Equipamiento Social	15
1.6.3.1. Salud.....	15
1.6.3.2. Educación.....	15
1.7. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.....	16
1.7.1. Población	16
1.7.2. Actividades Económicas	17
1.7.2.1. Sector Agropecuario.....	17
1.7.3. Actividades extra - agrícolas.....	18
1.7.4. Organizaciones e Instituciones presentes en el municipio.....	18
1.8. SERVICIOS MUNICIPALES	19
1.8.1. Recolección de desechos sólidos.....	19
1.8.2. Parque Municipal	19
1.8.3. Cementerio Municipal	19

1.8.4. Bienestar Social.....	20
1.8.5. Mercado Municipal.....	20
1.8.6. Rastro Municipal.....	20
1.8.7. Recreación.....	20
1.8.8. Cultura.....	20
1.8.9. Problemas que enfrenta el municipio.....	20
II. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EDUCACIÓN	22
2.1. CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS	23
2.1.1. Cantidad de Establecimientos Escolares.....	23
2.1.2. Cantidad de Centros Educativos.....	23
2.1.3. Oferta de los Centros Educativos.....	25
2.3.1. Análisis de cobertura según norma	26
2.3.2. Análisis de cobertura según atención real.....	27
2.4.1. Población Estudiantil Atendida.....	33
2.4.2. Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a 17 años.....	33
2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA).....	37
2.5.1. Infraestructura	37
2.5.1.1. Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades	37
III. CONCLUSIONES.....	50
GLOSARIO	53
BIBLIOGRAFIA	54
IV. ANEXOS.....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

INDICE DE MAPAS

Mapa N° 1	Localidades y Comarcas
Mapa N° 2	Uso actual de suelo
Mapa N° 3	Hidrografía.
Mapa N° 4	Curvas de nivel.
Mapa N° 5	Localización de establecimientos escolares.
Mapa N° 6	Localización de establecimientos escolares con diseño apropiado y sin condiciones.
Mapa N° 7	Localización de establecimientos escolares diseñados para otro uso.
Mapa N° 8	Radios de cobertura para programa de preescolar según norma, urbano
Mapa N° 9	Radios de cobertura para programa de preescolar según norma, rural
Mapa N° 10	Radios de cobertura para programa de primaria y secundaria según norma urbano
Mapa N° 11	Radios de cobertura para programa de primaria y secundaria según norma rural
Mapa N° 12	Radios de cobertura de escuela según atención

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 1	Clasificación de las Amenazas Naturales en el Municipio.
Tabla N° 2	Distribución de Población Según Rango de Edades.
Tabla N° 3	Cantidad de Establecimientos Escolares.
Tabla N° 4	Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa.
Tabla N° 5	Categorías de Centros Educativos.
Tabla N° 6	Oferta de los Centros Educativos.
Tabla N° 7	Comunidades de procedencia.
Tabla N° 8	Matrícula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad escolar de 3 a 17 años.
Tabla N° 9	Matrícula 2002 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad escolar de 3 a 17 años.
Tabla N° 10	Comportamiento Poblacional Estudiantil 2002-2003.
Tabla N° 11	Deserción Escolar.
Tabla N° 12	Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidad.
Tabla N° 13	Áreas Libres.
Tabla N° 14	Uso de Aulas de Clases.
Tabla N° 15	Estado Físico de Aulas.
Tabla N° 16	Áreas en Establecimientos Escolares
Tabla N° 17	Disponibilidad de Áreas Libres.
Tabla N° 18	Mobiliario Existente para Alumnos.
Tabla N° 19	Mobiliario Existente para Maestros.
Tabla N° 20	Legalidad de Los Establecimientos Escolares.
Tabla N° 21	Períodos de Construcción de los Establecimientos Escolares
Tabla N° 22	Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares.
Tabla N° 23	Grado de Vulnerabilidad de Los Establecimientos Escolares.

I. CARACTERIZACION MUNICIPAL

1. CONTEXTO TERRITORIAL

1.1.1. Localización Geográfica

El municipio de Rivas se ubica en el departamento del mismo nombre, ubicado al sur de la región del pacífico de Nicaragua.

El municipio de Rivas posee una extensión territorial de 280.54 Km², equivalente al 13 % del territorio del departamento.

La cabecera municipal está ubicada a 111 Km. de Managua, capital de la República de Nicaragua. El municipio está ubicado entre las coordenadas 11° 26' latitud norte y 85° 49' longitud oeste.




MAPA DE NICARAGUA
Ubicación del departamento de Rivas en el territorio nacional



MAPA DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS
Ubicación del municipio de Rivas en el departamento de Rivas

1.1.2. Límites

Limita al norte con los municipios de Potosí, Buenos Aires y Belén. Al sur con los municipios de San Juan del Sur y Cárdenas. Al este con el municipio de San Jorge y el Lago de Nicaragua (Cocibolca). Al oeste con los municipios de Tola y San Juan del Sur.



Límites del Municipio de Rivas

1.1.3. Cultura

El municipio de Rivas celebra las fiestas patronales en Semana Santa, con la celebración de las fiestas de Jesús del Rescate en Popoyuapa, originando romerías de otros departamentos del Pacífico de Nicaragua hacia Rivas, velando al Santo. Luego se trasladan en procesión a la localidad de San Jorge.

1.1.4. División Territorial

Administrativamente el municipio de Rivas comprende barrios urbanos ubicados en la ciudad cabecera y comunidades distribuidas en 8 comarcas.

Barrios Urbanos:

Los Pinos
 Cristo Rey
 Nicarao Calli
 Gaspar García Laviana
 19 de Julio
 El Obrero
 Santa Ana
 Ramón González
 El Calvario
 Ulises Colombia
 Pedro Joaquín Chamorro
 San Isidro
 Denis Sánchez
 Villa Offenbach
 Juan Bautista Rivera
 Wilfredo Santa Ana

Eduardo Alvarado
 Plaza San Pedro
 José Esteban Corea
 San Antonio
 La Puebla
 Carlos Aguilar
 Monte San Juan
 San Ramón
 Rigoberto López Pérez
 San Francisco
 Bo. Fátima
 José Antonio Galeano
 Buena Vista
 María Auxiliadora
 Aníbal Espinales

Las comarcas son las siguientes: ¹

El Rosario
 Veracruz
 San Francisco
 Santa Elena

La Chocolate
 Roberto Turcios
 La Virgen
 Llano Grande

¹ Datos INEC, año 2000

1.2. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

1.2.1. Características Climáticas

1.2.1.1. Temperatura

El municipio de Rivas, ofrece condiciones climatológicas y ambientales favorables para el hábitat humano y en especial para las actividades agropecuarias. Presenta temperaturas que oscilan en su media anual entre 27°C. Humedad relativa de 26.3°C

La precipitación media anual se encuentra entre 1,400 y 1,500 mm caracterizándose por una buena distribución de las lluvias durante todo el año. Evaporación anual 2038 mm.

Los vientos predominantes en el municipio llevan una dirección Este – Oeste, con una velocidad promedio de 5.6 m/s.

1.3. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

1.3.1. Geología, Relieve y Suelo

La geología trata de la historia y evolución de las actividades de la tierra. La composición, disposición y origen de los materiales que conforman la corteza terrestre, así como los problemas que se han dado para obtener su actual estructura.

Desde el punto de vista geomorfológico regional, Nicaragua puede ser dividida en cinco provincias geomorfológicas principales:

- a) Planicie Costera del Pacífico
- b) Cordillera Volcánica del Pacífico
- c) Depresión Nicaragüense
- d) Tierras altas del Interior (Región Montañosa del Interior o provincia Central de las Cordilleras)
- e) Planicie o Llanura Costera del Atlántico (Provincia Costera del Caribe)

El municipio de Rivas pertenece a la Planicie Costera del Pacífico, la cual se una franja estrecha delimitada a lo largo de la costa del Pacífico, que se extiende en dirección NE-SO desde el volcán Cosiguina, en el norte, hasta el istmo de Rivas en el sur. En general, presenta planicies con colinas aisladas en la parte norte y serranías al sur, tiene de 10 a 35 Km de ancho, con elevaciones topográficas entre 0 y 200 m en el norte, y 0 a 500 m en el sur.²

2 Nicaragua: Geografía, Clima, Geología e Hidrología. Norbert Fenzl. INETER.

1.3.1.1. Suelos.

El municipio de Rivas, está caracterizado por la serie Buenos Aires-Guadalupe, de suelos para la agricultura intensiva y la serie Vertisoles-Vérticos que son suelos para pastos, bosques y agricultura especial.

La serie *Buenos Aires-Guadalupe* consiste en suelos profundos bien drenados, asociados con suelos de drenaje pobre; con pendientes que oscilan entre 0 a 15 %. Esta serie esta ubicada en la zona de vida bosque tropical premontano húmedo con transición a tropical cálido. Son suelos principalmente para caña de azúcar de riego, maíz y sorgo.³

Los suelos de 0 a 15% de pendiente son casi planos, el 60% del área total está con caña de azúcar de riego, el 25% con maíz, sorgo y cacao, el 10% con pastos, y 5% con banano de riego. El suelo esta bien adaptado para casi todos los cultivos propios de la región.

Los suelos de 1.5 a 4% de pendiente son suelos ligeramente inclinados, ocupados con caña de azúcar de riego, maíz, cultivos de subsistencia, pastos, algodón y banano.

Los suelos del 4 a 8% de pendientes son suelos inclinados, con un escurrimiento superficial medio y la mayoría de las áreas están de leve a moderadamente erosionadas; adaptado a la mayoría de los cultivos de la región.

Los suelos del 8 a 15% de pendiente son superficies fuertemente inclinadas, está localizado al noreste de Rivas, el suelo tiene escurrimiento superficial moderadamente rápido, estos suelos han sido utilizados en sembradíos de maíz, sorgo y 50% de pastos.

La serie *Vertisoles-Vérticos* son suelos mal drenados asociados con suelos de potencial agrícola; con pendientes de 0-4%, comprende aproximadamente el 80% del municipio.

Los suelos del 0 a 1.5% se caracterizan por suelos profundos y moderadamente profundos, en pendientes casi planas, muchas de las áreas en depresiones o en áreas bajas son inundadas con frecuencia por el escurrimiento de las áreas altas que lo rodean, son usadas para pastos de arroz con riego.

Los suelos del 1.5% a 4% son pendientes ligeramente inclinadas, tienen menos áreas encharcadas durante la estación lluviosa, para pastos se necesitan canales de escurrimiento para eliminar el agua' son aptos para pastos y arroz con riego.

3 Documento, Serie para Agricultura Intensiva, INETER.

1.3.2. Hidrografía

La evolución cuantitativa y cualitativa de las reservas de agua, tanto superficiales como subterráneas del municipio de Rivas, evidencia una excelente disponibilidad de este recurso para cualquier tipo de actividad que desee implementarse dentro de la función de la demanda de la población para las distintas actividades de desarrollo, presentando un adecuado nivel de explotación, ya que la profundidad promedio a que se encuentra el manto acuífero es de 6.5 m.⁴

El municipio cuenta con Km de costa lacustre en el gran Lago de Nicaragua, con fondeaderos en toda su extensión; las comarcas que poseen acceso al Lago de Nicaragua son La Virgen y Llano Grande, a pesar de este privilegio geográfico en ninguna de las dos comarcas existen puertos o muelles de relevancia, a no ser para pequeñas embarcaciones de remos pesqueras.

Si dividimos en dos grandes zonas al municipio, y dicha división es la carretera a San Juan del Sur, se observa que en la zona norte los ríos más relevantes son: río de oro, río de En medio, río Las Lajas. En la zona sur tenemos: río El Limón, río Amayo, río Cañas Gordas, río Majaste, río Nacascolo y río Ostayo. Ver mapa No 3

1.3.3. Cuencas Hidrográficas

Ver: Mapa N° 3

Hidrografía. Municipio de Rivas.

1.4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Los principales problemas de contaminación se podrían observar en el casco urbano del municipio, la ciudad de Rivas es una ciudad en crecimiento, actualmente el comercio se ha incrementado en grandes proporciones. En décadas pasadas todo el comercio de la ciudad se concentraba en la zona del mercado municipal, hoy en día la existencia de tiendas y módulos comerciales se ha extendido a diversos barrios de la ciudad, entre ellos Santa Ana, El Obrero y Gaspar García Laviana; Específicamente las zonas, de estos barrios, más próximos a la carretera panamericana.

Por años el mercado ha sufrido las consecuencias del humo, el cual es dañino para la salud de los visitantes como de los mismos comerciantes, esto se debe a que en el interior del mercado existen varias cocinas que pasan funcionando todo el día y la ventilación interna del edificio es deficiente.

Así mismo, tenemos:

⁴ Departamento de Hidrología, INETER.

Contaminación de las aguas subterráneas por el uso de letrinas corrientes. Esto se debe a la poca profundidad del manto acuífero, en realidad lo correcto es utilizar letrina abonera.

El problema de basura en las calles por falta de conciencia de los ciudadanos. El botadero municipal se encuentra localizado a pocos Km. de la ciudad, sobre el camino a la comarca Veracruz.

La explotación de los recursos naturales trae consigo un incremento de temperatura del ambiente a causa de la deforestación de sus bosques. Esto sin mencionar el daño ocasionado a la fauna del municipio, un ejemplo de esto es la casi total desaparición del armadillo, comúnmente conocido como “Guardatinaja”. El cual es enemigo natural del Comején, por lo cual hoy en día los bosques del municipio se ven afectados por plagas de este insecto.

1.5. AMENAZAS NATURALES

1.5.1. Riesgos Geológicos, Volcanológicos y Sismicidad


Según el Instituto Nicaragüense de Estudios de Territoriales (INETER), clasifica con una escala de 1 a 10 los riesgos a que están expuestos los municipios del país, siendo 0 el valor, en la escala, de menor riesgo y 10 con mayor riesgo. Esto indicia que el municipio de Rivas obtiene los siguientes puntajes:

Tabla N° 1
Clasificación de las Amenazas Naturales en el Municipio de Rivas

Tipo de Amenaza	Puntuación	Observaciones
Huracanes	5	No presenta riesgo alto por afectación de huracanes.
Sequías	7	Principal causa la deforestación, sobre todo en los territorios del centro del municipio.
Inundaciones	6	Se presentan generalmente en la comarca Llano Grande.
Sismos	8	A pesar de su alta puntuación, el municipio experimenta pequeños sismos superficiales. Recibe esta clasificación por localizarse sobre la cadena volcánica del Pacífico.
Actividad Volcánica	5	No presenta riesgo alto por afectación de volcanes.
Movimiento de Laderas (Deslizamientos)	4	No presenta riesgo alto por afectación de deslizamientos.
Tsunami	3	No presenta afectación alguna por este fenómeno.

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, INETER, 2001.

Gráfico N° 1.
Clasificación de Amenazas Naturales



1.6. SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA

1.6.1. Infraestructura Técnica.

1.6.1.1. Agua Potable

La red de agua potable en el municipio de Rivas es administrada por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). Para el año 2003 se contabiliza un total de 4,960 conexiones en el casco urbano de Rivas y comunidades aledañas.

En el municipio existen redes de agua potable, el abastecimiento se realiza a través de cuatro pozos y equipos de bombeo, localizados en Buenos Aires y Chatilla. El agua es bombeada desde este sitio hasta dos tanques de almacenamiento ubicados en Rivas, desde donde se abastece a la ciudad.

Existen tres puestos públicos que abastecen a los barrios 19 de julio, Pedro Espinosa y Monte San Juan. En el sector rural se abastece del vital líquido por medio de pozos con bombas eléctricas, que son administrados por comités de agua potable.⁵

Las comunidades rurales que poseen el servicio son:

Popoyuapa, La Chocolate, Veracruz, Apataco, El Rosario, San Rafael, Las Piedras y La Virgen. El resto de comunidades rurales donde no se presta este tipo de servicio se abastecen comúnmente con pozos comunales.

⁵ Revista INIFOM – AMUNIC.

1.6.1.2. Alcantarillado Sanitario

En el municipio de Rivas, existe una red de alcantarillado sanitario que cubre un sector de Rivas. Hay un total de 1,349 conexiones domiciliarias, lo que representa una cobertura de 19% del total de viviendas urbanas. El resto de población hace uso del sistema de letrinas tradicionales.

Las aguas residuales son conducidas por una colectora hasta un sistema de tres lagunas de estabilización. El sistema de tratamiento es natural, las aguas se van alternando de una laguna hacia otra hasta bajar el nivel por medio de la evaporación.⁶

1.6.1.3. Energía Eléctrica

La empresa Unión FENOSA, es la encargada de administrar la distribución de la energía eléctrica en el municipio; sus oficinas están ubicadas sobre la carretera Panamericana, frente al barrio Los Pinos. Según registros, en el municipio existen 5,024 conexiones domiciliarias equivalentes al 71% de las viviendas del municipio.

1.6.1.4. Telecomunicaciones y Correos

El servicio de teléfonos y correos está a cargo de ENITEL MOVIL. Disponen de una central digital y una sucursal ubicada en el mercado municipal. La capacidad de la planta es para 2,000 abonados (solo en el municipio hay 1,277 líneas), de los cuales el 83% se concentra en Rivas y el 17% restante están distribuidos en el resto del departamento.

El número de abonados es de 1,659 lo que representa un promedio de un teléfono por cada 23 personas. Correos de Nicaragua da los servicios de fax, correos y telégrafos. La empresa PUBLITEL tiene instalados cinco teléfonos públicos en el municipio de Rivas.

1.6.2. Vialidad y Transporte

1.6.2.1. Vialidad

El municipio de Rivas cuenta, como principal vías de acceso, la carretera Panamericana que enlaza a Rivas por el norte, con los departamentos de Granada, Carazo y Managua y por el sur de San Juan del Sur, Peñas Blancas y Costa Rica.

⁶ Revista INIFOM – AMUNIC.

En el año 1992 se reportaron a nivel municipal 34 territorios que tienen material de revestimiento, de los cuales 19 son urbanos y 15 rurales, 13 territorios no tienen en su superficie de rodamiento ningún material de revestimiento, de los cuales siete son urbanos y seis rurales.

Trece territorios (4 son urbanos y 9 rurales) tienen material de asfalto y en cuatro territorios del casco urbano existen vías adoquinadas.

1.6.2.2. Transporte

Por su condición de cabecera departamental, Rivas ofrece diferentes servicios de transporte: Inter.- departamental, intermunicipal y a lo interno del municipio.

En la actualidad el servicio de transporte es muy bueno, existiendo las llamadas rutas "con escalas" y "expresos", a los demás departamentos aledaños y a Managua.

1.6.3. Equipamiento Social

1.6.3.1. Salud.⁷

El municipio de Rivas cuenta con el hospital Gaspar García Laviana, de cobertura departamental, brinda atención a una población de 141,792 habitantes. El personal asistencial está compuesto por 57 médicos, 171 paramédicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos y otras especialidades.

También cuenta con un centro de salud en el barrio El palenque y dos puestos de salud, ubicados en el barrio Gaspar García Laviana y Popoyuapa.

En el área rural existen dos puestos de salud localizados en las comunidades de La Chocolate y Veracruz; 71 casas base de salud. El personal del centro y puestos de salud, está compuesto por: 47 médicos y 167 paramédicos y en la sede del SILAIS de Rivas laboran ocho médicos, seis enfermeras y el personal administrativo.

1.6.3.2. Educación

Este acápite será desarrollado ampliamente en el segundo capítulo: "Diagnóstico de la Infraestructura Escolar del Municipio de San José de Cusmapa y de los Establecimientos Institucionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD".

7 Revista INIFOM-AMUNIC. 1995


1.7. CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS

1.7.1. Población

Según datos proporcionados por INEC, el comportamiento del crecimiento de la población del municipio de Rivas es el siguiente:

En 1995 el municipio contaba con **38,720** habitantes con una tasa anual de crecimiento del 1.96 %, para el año 2003 la población es de **45,212** habitantes, la cual se distribuye en el área urbana con 26,090 habitantes (equivalente al 57.70% de la población) y en el área rural con 19,122 habitantes (equivalente al 42.29% de la población); con una densidad poblacional de 161 hab./Km. Ocupa el primer lugar de la población departamental, equivalente al 26.83% de la población total del departamento de Rivas.

Distribución Territorial de la Población, 2003




Fuente: Datos proporcionados por INEC

La población del municipio de Rivas equivale a un total de 45,212 habitantes. El primer lugar, dentro de los grupos de edades, lo ocupa el de 18 años a más, con 26,217 habitantes; el segundo lugar, el grupo de 7 a 12 años, con una población de 6,298 habitantes; los siguen el de 13 a 17 años con 4,937 habitantes, de 0 a 3 años con 4,436 habitantes y de 4 a 6 años con 3,324 habitantes.

Tabla Nº 2
Distribución de Población Según Rango de Edades

GRUPO EDADES	POBLACIÓN (Proyección año 2003)	%
De 0 a 3 años	4,436	9.8
De 4 a 6 años	3,324	7.35
De 7 años a 12 Años	6,298	13.93
De 13 años a 17 Años	4,937	10.92
De 18 años a más	26,217	57.98
Total Poblacional	45,212	100%

Población Según Rango de Edades



1.7.2 Actividades Económicas

De acuerdo al estudio Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza, realizado por la Secretaria de Estrategia y Cooperación de la Presidencia (SECEP), julio 2001, en Nicaragua se han usado las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para estimar coeficientes de pobreza basados en un grupo seleccionado de indicadores, tales como acceso a los servicios de saneamiento, nivel educativo del jefe del hogar, nivel de dependencia y otros.

Según este método, los hogares que sólo tienen una necesidad insatisfecha, se clasifican como pobres, si su consumo anual per cápita es inferior a la línea de pobreza (general) de US \$ 402.05 dólares. Además, clasifica los municipios según brecha de extrema pobreza en un rango de 0 al 48, encontrándose el municipio de Altagracia dentro del rango 4.4, lo que lo califica como un municipio de **Pobreza Baja** (0 al 6.6).

Sin embargo, el municipio de Rivas, se caracteriza por ser una zona eminentemente agropecuaria. La ganadería con práctica a nivel tradicional y semitecnificada, se desarrolla la producción para el consumo de carnes y leche local, y para exportación fuera del municipio. Principalmente en La Virgen y en Llano Grande, se desarrolla la producción en hatos medianos con prácticas tradicionales y en algunos casos semitecnificada.

1.7.2.1. Sector Agropecuario

La producción agrícola representa el principal ingreso económico del Municipio de Rivas, dentro de los principales tenemos los cultivos de: Plátano, arroz, maíz,

frutas, siendo el principal mercado Managua, Granada, Rivas y San Carlos; en época de cosecha se ha incrementado la exportación a Costa Rica, Honduras y El Salvador, principalmente del plátano.

La actividad pesquera poco a poco se ha ido estableciendo en la economía del municipio, la producción de esta actividad es por lo general para autoconsumo y venta en todo el municipio.

En el municipio existen 61,500 cabezas de ganado dedicadas a la producción de leche y carne con un rendimiento de 3 litros de leche por cabeza. La producción de carne es utilizada para el consumo local y en mayor porcentaje para la comercialización con otras regiones del país.

1.7.3. Actividades extra - agrícolas

Sector Industria y Comercio: El segundo lugar en importancia económica lo ocupan las actividades de comercio y servicios, generando la mayor cantidad de puestos de trabajo ubicados principalmente en el casco urbano de Rivas.

En 1996 fue aprobado un programa de crédito dirigido al fortalecimiento de la microempresa del municipio ejecutado por la Asociación para el Desarrollo de Rivas (ASODERI), que recibió C\$ 1,246,561.00 córdobas, para distribuirlos entre las familias y sectores más necesitados del municipio. El programa tiene como finalidad contribuir al desarrollo socioeconómico de las familias beneficiadas mediante el financiamiento a la micro-empresa, fomentar el empleo familiar y elevar el nivel de vida de la población destinataria.

El sector secundario, pese a su reducido tamaño genera empleos significativos: Mataderos, talleres, Aserríos y otros.⁸

La Población Económicamente Activa (PEA) no se refleja en este documento debido a que el Ministerio del Trabajo (MITRAB) no cuenta con datos actualizados de este municipio, según Rama de Actividad Económica correspondiente a la XVI Encuesta de Hogares Urbanos del año 2002.

1.7.4. Organizaciones e Instituciones presentes en el municipio.

- Asociación de Productores de Plátano de Altagracia (APPA) es una agrupación de productores de este rubro cuya finalidad es adquirir el financiamiento, tecnificar la producción y canalizar adecuadamente la comercialización del plátano.
- Asociación de Ganaderos de Rivas (ASOGARI), relacionados a la actividad Pecuaria, desarrollo ganadero, producción y comercialización de leche y carne.

⁸ Revista y Caracterización Municipal INIFOM, 1995 - 2003

- ❑ Asociación para el Desarrollo de Rivas (ASODERI), relacionados al financiamiento de pequeños y medianos empresarios.
- ❑ Consejo de Iglesias Evangélicas Pro – Alianza Denominacional.
- ❑ Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinosa.
- ❑ FINNIDA.
- ❑ NORAD.
- ❑ OFEMBACH ORGANIZACIÓN ALEMANA.
- ❑ Los partidos políticos con presencia en el municipio son: PLC (Partido Liberal Constitucionalista), FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), CCN (Camino Cristiano Nicaragüense), PCN (Partido Conservador de Nicaragua).
- ❑ Servicios Municipales.

1.8. SERVICIOS MUNICIPALES

1.8.1. Recolección de desechos sólidos.

El municipio de Rivas cuenta con servicios de recolección de basura en el casco urbano, disponiendo para ello con dos camiones, dos conductores, ocho ayudantes y diez barredores de calle, que realizan estas labores dos veces por semana. Existen zonas priorizadas como el parque central, dos parquecitos cerca de la ciudad, rastro municipal, el Hospital y el mercado municipal en los que son servidos todos los días.

Los desechos son concentrados en un basurero ubicado en el camino que lleva a la comunidad de Veracruz, entre las comunidades de San Francisco y San Jacinto.

1.8.2. Parque Municipal

El municipio de Rivas cuenta con el parque central llamado Parque Carazo, en honor al ex presidente Evaristo Carazo, cuenta con alumbrado público, plantas ornamentales, bancas, kiosco y juegos infantiles. También tiene un pequeño mini parque en honor al maestro Enmanuel Mongalo y Rubio.

1.8.3. Cementerio Municipal

Existe un cementerio de cobertura municipal ubicado en el sector suroeste del casco urbano del municipio y se encuentra en buenas condiciones, cuenta con andenes, agua potable, energía eléctrica y zonas arborizadas. La municipalidad brinda servicio de mantenimiento en labores de pintura, limpieza y otras actividades.

1.8.4. Bienestar Social.

El municipio de Rivas cuenta con ocho comedores comunales que atienden a 472 niños. La delegación de Bienestar Social del municipio de Rivas atiende un total de diez pensionados con atención a discapacitados.

1.8.5. Mercado Municipal

Existe un mercado de cobertura municipal localizado en la parte oeste del casco urbano del municipio, su estructura se encuentra en buenas condiciones. El mercado se encuentra dotado de toda las facilidades, agua potable, luz eléctrica, servicios higiénicos y tramos diferenciados, el mercado cuenta con una terminal de buses interurbanos y departamentales.

1.8.6. Rastro Municipal

El municipio cuenta con el servicio de rastro municipal y además 43 matarifes que trabajan en el destace de reses, en menor escala.

1.8.7. Recreación.

En la parte central del casco urbano del municipio existe un gimnasio en buenas condiciones y cuenta con graderías, cancha de basketball y volleyball, servicios sanitarios y alumbrado público.

El municipio de Rivas cuenta con un estadio de baseball de primera división, de nombre Yamil Ríos Ugarte, en el que realizan encuentros con los diferentes equipos del país. El mantenimiento del mismo está a cargo de una directiva. El estadio tiene graderías, pero no cuenta con energía eléctrica. El municipio tiene además 10 campos deportivos, cinco ubicados en la zona urbana y cinco en la zona rural. Nueve son comunales y uno de cobertura municipal.

1.8.8. Cultura

El municipio de Rivas cuenta con una Biblioteca de cobertura municipal en el área urbana y cuatro bibliotecas privadas, un Museo de Antropología e Historia donde se encuentran diferentes instrumentos y accesorios que eran utilizados por sus pobladores indígenas.

Así mismo cuenta con un centro cultural en el que se realizan diferentes actividades como exposiciones de artes y pinturas, danzas y cantos, que generan el desarrollo cultural del municipio.

1.8.9. Problemas que enfrenta el municipio.

Falta de presupuesto para la manutención del servicio de recolección de basura, ya que un total de 2,500 viviendas que reciben el servicio, solamente pagan un

promedio de C\$ 845.00 córdobas, lo que representa una carga económica muy grande para la alcaldía. Debe tomarse en cuenta que los camiones recolectores ya dieron su vida útil, ya que tienen más de 20 años, sumado a esto que la población no colabora manteniendo la basura en su lugar y creando botaderos ilegales.

El rastro municipal requiere reparaciones y mantenimiento en su infraestructura, entre estas la reactivación del pozo de agua que ayudaría a economizar fondos por pagos a ENACAL.

El sistema de tratamiento de aguas residuales, presenta problemas en la trampa de grasa, provocando malos olores y malestar entre los vecinos.

El mercado municipal requiere un reordenamiento, ya que en la actualidad los vendedores establecidos en el mercado, son afectados por la competencia desleal de los vendedores de las afueras y los vendedores ambulantes.

II. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR EDUCACIÓN

2.1. CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS

2.1.1. Cantidad de Establecimientos Escolares

El Municipio de Rivas, cuenta con 49 establecimientos escolares, clasificados de forma general de la siguiente manera: 29 fueron construidos y diseñados para escuela, 8 fueron construidos para escuela pero no tienen las condiciones apropiadas de confort para el proceso enseñanza aprendizaje y 12 construidos para otro uso. (Ver tabla N° 3):

Tabla N° 3 Cantidad de Establecimientos Escolares.

Características	Cantidad de Establecimientos Escolares	Observaciones
Edificio diseñado y construido como Establecimiento Escolar.	29	
Edificio construido para escuela pero que no presta las condiciones apropiadas.	8	
Edificio diseñado para otro uso	12	
Total	49	

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003.

2.1.2. Cantidad de Centros Educativos

En el municipio de Rivas, cada Centro Educativo posee su propio su propio establecimiento escolar. La dependencia administrativa de estos centros es la siguiente:

24 Autónomos, 5 No Autónomos, 12 Privados (1 de ellos es además en parte es privado subvencionado), 3 Privados subvencionados y 7 comunitarios; de los cuales:

Con respecto a las modalidades que se imparten, 7 son Preescolares No Formales, 2 son Preescolares Formales Privados, 23 Escuelas Primarias (17 Preescolar y Primaria; 6 primaria), 5 Institutos (Secundaria) y 11 Colegio (Preescolar, Primaria y Secundaria)⁹. En el caso de los Establecimientos Escolares Autónomos, existen 11 Centros que entre sus modalidades, además, imparten Preescolar No Formal. Ver tabla N°4

⁹ Decreto N° 1. Ley creadora de los Ministerios de Estado, el Reglamento General de Educación Primaria y Secundaria de 1993 y el Acuerdo Presidencial N° 40, del 18 de febrero de 1993.

Tabla Nº 4 Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa.

Dependencia Administrativa	Cantidad de Centros Educativos	Observaciones
Autónomo	10	
Autónomos + Comunitario	14	
Estatal No Autónomos	4	
Estatal No Autónomo + Comunitario	1	El Anexo Miguel Larreynaga imparte Preescolar Formal y Preescolar No Formal
Comunitarios	7	A la cantidad reflejada en la casilla izquierda debe sumársele el Preescolar Ubicado en el Anexo Miguel Larreynaga. (ver caracterización escolar correspondiente)
Privados Subvencionados	3	El Santo Domingo de Guzmán se incluye en esta categoría por ser privado subvencionado en la primaria y Privado en la Secundaria.
Privado + Comunitarios	1	El Colegio Divino Niño posee un Preescolar No Formal
Privados	11	El Santo Domingo de Guzmán se incluye en esta categoría.
Total	49	La sumatoria de los datos reflejados es 51, uno más que el número presentado como total, debido a la observación planteada en los centros privados y privados subvencionados.

Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 y levantamiento de campo, PINRE 2003.

Según la clasificación por Categoría¹⁰ los centros educativos se contabilizan en:

Tabla Nº 5 Categorías de Centros Educativos

Categoría	Cantidad	Observaciones
Preescolares Comunes	7	
Preescolares Privados	2	
Escuelas	23	
Instituto	5	
Colegio	11	
Total	48	

Fuente: levantamiento de campo, PINRE 2003

¹⁰ Acuerdo Ministerial Nº 05-98

2.1.3 Oferta de los Centros Educativos.

Existen 24 Centros Educativos que ofrecen el Programa de Preescolar en la modalidad “No Formal Multinivel”, es decir que un mismo maestro imparte dos o tres niveles simultáneamente; dentro de los 24 existe un Centro que ofrece el Programa de Preescolar No Formal Puro, el cual lleva por nombre Escuela Miguel Larreynaga.

De los 34 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria 15 ofrecen primaria completa y 19 primaria incompleta. Ver Tabla N° 6, donde se detallan hasta que grado se atiende.

El Centro Escolar José María Moncada, imparte además la modalidad de Primaria Extraedad.

Tabla N° 6 Oferta de los Centros Educativos.

Tipo de Servicio	Cantidad	Observaciones
Primaria Completa	25	
Primaria Incompleta	9	De los 9 centros, 1 imparte 1° y 3°; 7 imparte hasta 4°; 1 imparte hasta 5°
Primaria Extraedad	1	El Centro José María Moncada, imparte Primaria Regular y Primaria Extraedad.
TOTAL	35	El total correcto es 34, el resultado presentado en la casilla izquierda se debe a la observación de los centros que imparten Primaria Extraedad.

2.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

Los Establecimiento Escolares del municipio de Rivas correspondientes a 49 centros en total, están distribuidos en todo el territorio, localizados 26 de ellos en el área urbana representando el 53.06 %; los restantes 23 que representan el 46.94% en el área rural. En ambos casos existen centros que imparten las modalidades de Preescolar, Primaria y Secundaria.

El mayor número de establecimientos escolares (37) se concentra en “el casco urbano y la zona norte del municipio”, en las comunidades del Rosario, la Sabanetas, La Conchagua, la Providencia, los Cerros, San Rafael, las Piedras, Santa Elena, La Candelaria, La Puebla y Popoyuapa. En la zona central del municipio se encuentra un número reducido de establecimientos escolares, en comparación a la zona norte del municipio, equivalente a 12 centros dispersos en

toda la zona. En la comarca Llano Grande solo existen dos centros escolares, los cuales por su ubicación geográfica, son atendidos por la delegación de San Juan del Sur.

Ver Matriz N° 1 MT-1

Ver Mapa N° 5 Localización de Establecimientos Escolares

2.3. COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

Basados en las Normas para la Planta Física Educativa, Pág. N° 6, del Ministerio de Educación Cultura y Deportes MECD, se han determinado los siguientes radios de distancias máximas de acuerdo a los programas educativos.

Tabla N° 5 Distancias máximas

PROGRAMA	DISTANCIAS (Km.)	
	URBANAS	RURALES
PRE-ESCOLAR	1	2
PRIMARIA	3.5	3.5
SECUNDARIA	* 5	-

(* Mayor Acceso a transporte. Prolongación de radios a lo largo de las vías de acceso)

2.3.1 Análisis de cobertura según norma

De acuerdo a los rangos de cobertura según normas educativas para los centros educativos, se observa que la mayor cobertura se produce en la zona norte del municipio, seguido de la zona centro, dejando sin cobertura la zona sur del mismo. Lo anterior nos indica que 2/3 del territorio se encuentra bien atendido y 1/3 carece de cobertura.

Es necesario destacar que el territorio con menos cobertura es la comarca **Llano Grande**, la cual posee ríos que cubren grandes extensiones de la comarca; además hay pocos centros poblados (Llano Grande, Poza Larga, Amayo y Cañas Gordas) y la mayoría del territorio es ocupado por haciendas en su mayoría ganaderas.

Así mismo podemos observar que a los establecimientos Escolares en la zona urbana, acuden alumnos provenientes de áreas rurales.

Tomando en cuenta los rangos de cobertura que maneja cada uno de los centros escolares del municipio de Rivas en referencia a la procedencia escolar, se observa que algunos centros atienden población estudiantil de comunidades que se encuentran fuera de su rango de atención según las normas escolares. (Ver mapas de Cobertura de Centros Escolares. Municipio de Rivas.)

2.3.2 *Análisis de cobertura según atención real*

En el caso del programa de Preescolar, tomando en cuenta los radios de acción, según distancias máximas referidas a la procedencia estudiantil, se observa que existe 1 preescolar de nombre Iglesia El Nazareno, ubicado en la virgen, el cual atiende alumnos procedentes de Sapoa, ubicado a 21Km de la Virgen. (ver mapa N° 8, 9 y 12)

A continuación se presentan otros casos en las demás modalidades (ver mapa N° 10, 11 y 12):

La Escuela Primaria **Justo Santos**, se localiza en la comunidad de la Conchagua, presenta un rango de 0.75 Km. abarcando la población estudiantil de la comunidad Los Ranchos, la cual podría ser atendida por el colegio Susana López Carazo o el colegio San Rafael Arcángel.

La Escuela Primaria **José María Moncada**, se localiza en el casco urbano de Rivas, presenta un rango de 22.7 Km. como máximo; su rango de cobertura según norma debería ser, de 3.5 Km., lo cual indica que sobre pasa en 19.2 Km.; la población estudiantil que causa este exceso de cobertura proviene de San Juan del Sur.

La Escuela Primaria **Engracia Chávez Martínez**, se localiza en el casco urbano de Rivas, presenta un rango de 5.75 Km. como máximo su rango de cobertura, según norma, debería ser de 3.5 Km. lo cual indica que sobrepasa en 2.25 Km. Atendiendo población de la comunidad la Chicolata.

La Escuela **José Dolores Estrada No. 2** se localiza en la comunidad los cerros, presenta un rango de 2.5 Km. como máximo. En este caso no excede de la norma establecida (3.5 Km.) pero este caso es que atiende alumnos del municipio de Tola, comunidad el Palmar.

La escuela **Máximo Jerez**, se localiza en la comunidad Loma de la Burra presenta, un rango de 3.7 Km. lo cual indica que sobrepasa en 0.2 Km. La población estudiantil que atiende mas allá del rango procede de la comunidad La Chicolata. Esta población puede ser atendida por el colegio San Jerónimo.

La escuela primaria el **Nazareno**, se localiza en el casco urbano, presenta un rango de 33 Km. como máximo; su rango de cobertura, según norma debería ser de 3.5 Km., lo cual indica que sobrepasa en 29.5 Km. Lo anterior se debe a que el centro atiende alumnos provenientes de Sapoa, municipio de San Juan del Sur, Debe tomarse en cuenta que el Nazareno es un centro privado.

El colegio **Santo Domingo de Guzmán**, se localiza en el casco urbano su rango de cobertura, en 12 Km. según norma; Debería ser de 5Km, lo cual indica que sobrepasa en 7Km. Esto se debe a que a que el centro atiende población desde Tola Y la Isla de Ometepe. El centro es privado.

El colegio **San Jerónimo**; se localiza en la comunidad la Chocolate, presenta un rango de cobertura, 5.65 Km como máximo, lo que indica que sobrepasa en 0.65 Km. al rango según norma es de 5 Km. la población estudiantil que causa este incremento en el rango de cobertura procede de la comunidad La Tigrera. Este alumnado puede ser atendido por el colegio Simón Bolívar y por la escuela Enmanuel Mongalo.

El colegio **Raúl Barrios Tórrez**, se localiza en la comunidad la Virgen, presenta un rango de cobertura, de 24 Km. como máximo. Su rango de cobertura según norma, es de 5Km. lo cual indica que sobrepasa en 19 Km. Esto se debe a que atiende alumnos procedentes de Sapoá.

El colegio **Nuestra Señora del Rosario de Fátima**, presenta un rango de cobertura de 20 Km. como máximo; su rango de cobertura, según norma debería ser de 5Km lo cual indica que sobrepasa en 15Km. Esto se debe a que el centro asisten alumnos procedentes de San Juan del Sur. El centro es privado.

El colegio Preuniversitario **El Mesías**, ubicado en el barrio San Ramón presenta un rango de cobertura de 29 Km. como máximo, su rango de cobertura, según norma, debería ser de 5Km, lo cual indica que sobrepasa en 24 Km. Esto se debe a que atienden a los alumnos provenientes de Sapoá. El centro es privado.

El colegio **Divino Niño**, se localiza en el casco urbano de Rivas, presenta un rango de cobertura de 30.5 Km. como máximo; según norma su rango de cobertura debería ser de 5 Km., lo cual indica que sobrepasa en un 28Km. Esto se debe a que el centro atiende alumnos procedentes desde Cárdenas.

El instituto **José Dolores Rivera**, se localiza en el Casco urbano de Rivas, presenta un rango de cobertura de 37 Km. como máximo. Según norma, su rango de cobertura debería ser de 5Km, lo cual indica que sobrepasa en 32 Km. Esto se debe a que atiende alumnos procedentes de El Astillero, municipio de Tola.

Tabla N° 7: Comunidades de procedencia.

N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km		N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km																		
				Máxima	Mínima					Máxima	Mínima																	
1	15848	Nuestra Señora del Rosario	El Rosario	0	0	9	15858	Instituto Rosendo López	Rivas	33	0																	
2	15849	La Fe Cristiana	Río Aposana	6	0				10			15859	Santo Domingo De Guzmán	Cárdenas														
			La Virgen											12	0													
			La Fe																									
3	15850	José Antonio Ruiz	Popoyuapa	2	0											11	15860	San Martín	Belén									
			Buenos Aires																2.3	0								
4	15851	Rafaela Herrera No. 1	Las Piedras	2.5	0.8																19 de Julio	Gaspar	San Martín					
			San Rafael																					2.3	0			
			San Jacinto																									
5	15852	Simón Bolívar	Río Grande	0.25	0																					Ma. Auxiliadora	Nicarao Callí	Cristo Rey
			La Junta																									
6	15853	Rafaela Herrera No.2	Horconcitos	2	0.25	Buenos Aires	Belén	La Virgen																				
			Guachipilín						3	0																		
			Veracruz																									
7	15854	Humberto Amador López	El Palenque	3	0						19 de Julio	Gaspar	San Martín															
			San Francisco											2.3	0													
			El Golfo																									
			José Esteban																									
8	15855	Justo Santos	El Hospital	4.25	0.3											Ma. Auxiliadora	Nicarao Callí	Cristo Rey										
			Los Ranchos																2.3	0								
			Capellanilla																									
			La Sabaneta																									
			La Conchagua			Buenos Aires	Belén	La Virgen																				
									3	0																		

Fuente: Trabajo de campo PINRE

N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km		N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km	
				Máxima	Mínima					Máxima	Mínima
12	15861	José Maria Moncada	El Palmar	22.7	0	15	15863	Anexo Miguel Larreynaga	Pedro Joaquín	0.825	0
			Conchagua						Buena Vista		
			Los Pinos						El Calvario		
			Pedro J. Ch.						Villa Violeta		
			Cristo Rey			16	15865	San Jerónimo	El Coyolito	5.64	1
			19 de Julio						Mono Negro		
			La Virgen						Loma de la Burra		
			San Juan Del Sur						29 de Mayo		
			Popoyuapa						Zaragoza	24	7
13	15862	Engracia Chávez Martínez	La Chocolatea	5.75	0.2	17	15866	Raúl Barrios Torres	Sapoa	2.5	0.8
			Las Piedras						Las Pampas		
			Los Cedros						La Providencia		
			San Ramón			18	15867	José Dolores Estrada No. 2	El Palmar	1.2	0.5
			Monte San Juan						Los Cerros		
			La Puebla						San Rafael		
			19 de Julio						Los Cerros		
			San Isidro			19	15868	San Rafael Arcángel	Altagracia		
14	15863	Miguel Larreynaga	Bo. Pedro J. Cham.	0.825	0				20	15869	Rubén Darío
			Bo. San Juan			Nancite Dulce					
			Bo. Denis Sánchez			21	15870	Santa Cruz	Río Grande	3.23	0
			Bo. San Ramón						Veracruz		
			San Isidro						Los Horcones		

Fuente: Trabajo de campo PINRE

N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km		N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km	
				Máxima	Mínima					Máxima	Mínima
22	15871	Susana López Carazo	El Rosario	2	0	29	15882	Instituto José Dolores Rivera	La Isla	37	0
			Palos Negros						Cárdenas		
			La Conchagua						Salinas		
			Popoyuapa						El Astillero		
			La Rinconada						San Juan del Sur		
			Sabana Grande						San Jorge		
23	15872	Eloy Canales Rodríguez	Bo. San Francisco	5	0	30	15883	Nuestra Señora del Rosario de Fátima	Belén	20	0
			Carlos Aguilar						Pueblo nuevo		
			Tronco Soto						La Isla		
			Bo. La Puebla						Rivas		
24	15875	Preescolar Caritas Alegres	Rivas	0	0	31	15884	Juana Francisca Rodríguez	La Conchagua	0	0
25	15877	Preescolar Bambi	Rivas	0	0	32	15885	Sagrado Corazón de Jesús	San Francisco	2	0
26	15878	José Dolores Estrada No. 1	29 de Mayo	0	0				Gaspar García		
27	15879	Monte San Juan	Bo. Monte San Juan	0.2	0				El Palenque		
			Carlos Aguilar						La Puebla		
28	15880	Máximo Jerez	Las Pilas	3.7	0				San Jorge		
			Nancite Dulce						San Rafael		
			Loma de la Burra								
			La Chocolata								

Fuente: Trabajo de campo PINRE

N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km		N°	Código	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancia en Km	
				Máxima	Mínima					Máxima	Mínima
33	15890	Nazareno	San Jorge	33	0	39	15904	Divino Niño	Sapoa	30.5	0
			Popoyuapa						San Jorge		
			Buenos Aires						Rivas		
			Gaspar García						Popoyuapa		
			Sapoa						La Puebla		
			Los Pinos								
			Pedro J. Cham.								
40	15907	Preescolar Carrusel	19 de Julio	0	0						
34	15891	Juan de Dios Cabrera	Popoyuapa	0.3	0	41	15909	Preescolar Los Patitos	San Rafael	2.1	0
35	15892	Enmanuel Mongalo y Rubio	La Chorrera	2.5	0				Las Piedras		
			Papaturro						Capellanilla		
			El coyolito						Los Cerros		
36	15893	Los Pinos	Los Pinos	0	0	42	15910	Preescolar Nicarao Calli	Bo. Nicarao Calli	0	0
37	15896	Preescolar el Nazareno	Buenos Aires	21	0	43	15911	Preescolar Rinconcito Infantil	El Rosario	0	0
			San Jorge			44	15912	Cristo Rey	Bo. Cristo Rey	0	0
			San Rafael			45	22122	Instituto Rubén Darío	Rivas	0	0
			Sapoa			46	22124	Instituto San Martín			
38	15903	Instituto PRE_ Universitario El Mesías	Buenos Aires	29	0	47	23766	Centro Educativo María Auxiliador Guerrero			
			San Jorge			48	23833	Preescolar Juan de Dios Cabrera			
			San Rafael			49	s/c	Educación Especial			
			Sapoa								

Fuente: Trabajo de campo PINRE

2.4. POBLACIÓN ESTUDIANTIL

2.4.1. Población Estudiantil Atendida


La matrícula total del año 2003 fue de 14,033 estudiantes en los tres Programas Educativos Preescolar, Primaria y Secundaria. Esta matrícula se ha dividido en Población estudiantil atendida en rango de edades de 3 a 17 años y población estudiantil fuera del rango. Ver Tabla N° 8

2.4.2. Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a 17 años

La población total del municipio para el año 2003 es de 45, 212 habitantes el 34.95 % corresponde a la población en edad escolar en los rangos de 3 a 17 años, que equivale 15,802 hab., de los cuales, 4,443 se encuentran en edad para Preescolar, 6,401 hab., para Primaria y 4,958 habitantes para Secundaria.

La población atendida en los programas de educación es igual a 14,033hab.¹¹, matriculados en 49 Centros Escolares y distribuidos en 1,272 alumnos en Preescolar; 6,727 en educación Primaria; 190 alumnos en Primaria Extra-edad; 3,846 alumnos en Secundaria Diurna; 127 alumnos en Secundaria Nocturna; 1,803 en Secundaria a Distancia y 68 alumnos en CEDA.


Población atendida por Programa Educativo 2003



La Población estudiantil matriculada en el rango de edad **3 a 17 años**, fue de 10,420 alumnos distribuidos por programa de la siguiente manera:

- 1,272 estudiantes Preescolar
- 5,504 estudiantes en primaria
- 3,644 estudiantes en secundaria

Población de 3 a 17 años atendida por Programa Educativo - 2003



11 Estadísticas Escolares 2003, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).

2.4.3. Población Estudiantil Atendida fuera del rangos de edades 3 a 17 años

Respecto a la matrícula inicial existe 25.38% (3,545 estudiantes) que se encuentran fuera del rango de edades establecidas, los que se encuentran distribuidos en los programas de educación de la siguiente manera: primaria un 10.12% (1,413 estudiantes) y secundaria el 15.26% (2,132 estudiantes).

Población Atendida Fuera del Rango 3 a 17 años 2003




Tabla N°8: Matrícula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad escolar de 3 a 17 años.

Programa	Rango de Edades	Población Matriculada		Matrícula Total inicial 2003 por Programa*	Población dentro de rangos
		Según rangos	Fuera del rango		En edad escolar**
Preescolar	3 a 6	1,272	-	1,272	4,441
Primaria	7 a 12	5,504	1,413	6,917	6,298
Secundaria	13 a 17	3,664	2,132	5,776	4,937
Total	3 a 17	10,420	3,545	13,965	15,676

2.4.4. Población atendida 2002

En el año 2002, la matrícula inicial fue de 14,318 estudiante en todos sus Programas, distribuidos de la siguiente manera: primaria 1,467 y secundaria 2668. Ver tabla N° 9

Tabla N° 9: Matrícula 2002 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad escolar de 3 a 17 años

Programa	Rango de Edades	Población Matriculada		Matrícula Total inicial del 2002 por Programa*	Población dentro de rango
		según rangos	Fuera del rango		En edad escolar**
Preescolar	3 a 6	1350	-	1,350	4,671
Primaria	7 a 12	5,445	1,467	6,912	7,311
Secundaria	13 a 17	3368	2,688	6,056	5,639
Total	3 a 17	10,163	4,155	14,318	17,621

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2002 / **Proyecciones INEC 2002

2.4.5. Comportamiento de Población Estudiantil 2002- 2003

Al comparar resultado de la matrícula inicial de los años 2002 – 2003, En tabla N° 10 se observa el siguiente comportamiento:


- Preescolar: Disminuyó 5.78% (73 estudiantes)
- Primaria: Incrementó 0.07% (5 estudiantes)
- Secundaria: Disminuyó 4.62% (27 estudiantes)
- CEDA: Incrementó 51.11% (23 estudiantes)

Tabla N° 10. Comportamiento población estudiantil 2002 - 2003

Programa	Matrícula inicial		Comportamiento %
	2,002	2,003	
Preescolar	1,350	1,272	-5.78%
Primaria	6,912	6,917	0.07%
Secundaria	6,056	5,776	-4.62%
CEDA	45	68	51.11%
Total	14,363	14,033	-2.30%

Fuente: Estadísticas Escolares 2002.
MECD

Comportamiento Matrícula 2002 -



2.4.6 Deserción Escolar

Se denomina Deserción Escolar, al retiro de estudiantes previamente matriculados en un programa educativo, durante el transcurso del año escolar.

La deserción escolar en el año 2002, del municipio fue de 1,317 estudiantes respecto a la matrícula inicial, lo que equivale a una deserción de 9.17%. Así

mismo el ingreso en el transcurso del año escolar fue de 17 estudiantes para un 0.12% respecto a la matrícula inicial, desglosándose por programa de la siguiente manera:


Preescolar:	Deserción escolar	1.13% (163 Estudiantes)
	Ingreso	0.07% (10 Estudiantes)
Primaria:	Deserción escolar	1.41% (203 Estudiantes)
	Ingreso	0.18% (27 Estudiantes)
Secundaria:	Deserción escolar	7% (1,005 Estudiantes)
	Ingreso	0.14% (21 Estudiantes)
CEDA:	Deserción escolar	0.027% (4 Estudiantes)

Tabla Nº11 Deserción escolar 2002.

PROGRAMA	MATRICULA INICIAL	DESERCION	INGRESO AÑO ESCOLAR	MATRICULA FINAL
PREESCOLAR	1,350	163	10	1,197
PRIMARIA	6,912	203	27	6,736
SECUNDARIA	6,056	1,005	21	5,072
CEDA	45	4	0	41
TOTAL	14,363	1,375	58	13,046

Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD

Comportamiento Deserción Estudiantil, 2,002



2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA)

2.5.1 Infraestructura

2.5.1.1 Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades

En la Tabla N° 12 se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que cuentan los 36 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no se incluyen los 13 establecimientos fueron diseñados para otro uso.

Tabla N° 12 Tipo de ambientes complementarios y cantidad

N/O	Ambiente Complementario	Cantidad de Establecimientos que cuentan con el ambiente	Observaciones
1	Dirección	28	
2	Sala de Maestros	4	
3	Bibliotecas	10	
4	Laboratorio de Física	3	
5	Laboratorio de Química	6	
6	Bodega	16	
7	Servicios Sanitarios	18	
8	Letrinas	20	
9	Cafetín	5	
10	Auditorio	8	
11	Cocina	3	

Fuente: Trabajo de campo PINRE

En lo que respecta a espacios abiertos en los Establecimientos Escolares, el municipio cuenta con 13 Canchas Deportivas, 14 Juegos Infantiles y 6 Plaza Cívica. Ver Matriz N° MT-4 y MT-7A.

**Tabla N° 13
Ambientes al Aire Libre**

Ambientes al Aire Libre	Cantidad de Establecimientos
Cancha Deportiva	13
Juegos Infantiles	14
Plaza Cívica	6

2.5.1.2. Aulas

➤ Uso de las aulas de clases.

Se están considerando como aula, todo ambiente utilizado para impartir clases, sea este adecuado o no para el desarrollo de la actividad educativa.

Dada la importancia que tiene este tipo de ambiente, estaremos detallando las **aulas físicas** de los establecimientos escolares existentes en el municipio, describiendo cuantas están diseñadas y construidas para aula y cuantas son aulas inapropiadas sin condiciones.

Además se hará un análisis de cantidad de **aulas utilizadas** en los turnos matutino y vespertino, así como la cantidad de **aulas disponibles** basándonos en la norma que los establecimientos urbanos deben ser utilizados en dos turnos y los rurales en uno sólo.

No se considera en este estudio aulas utilizadas en los turnos nocturno y sabatino.

- **Aulas físicas**

En el año 2,003 en el municipio se contabilizan 281 aulas físicas, de las cuales 222 son diseñadas para aula y 59 no prestan condiciones. Ver tabla N° 14. De las 281 aulas, 178 están en la zona urbana y 103 en la zona rural.

Los resultados de comparar la matrícula inicial 2003, con la cantidad de aulas disponibles, y considerando la norma de 40 alumnos / aula en el área urbana y 30 alumnos en el área rural se obtiene un indicador de 26 alumnos / aula en la zona urbana y 44 en la zona rural.

- **Aulas Utilizadas**

En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 178 aulas físicas de las cuales se utilizan 124 aulas en dos turnos y 54 únicamente en el turno de la mañana para un total de 302 aulas utilizadas con un indicador de 31 alumnos / aula.

En el área rural se contabilizan 103 aulas físicas de las cuales son utilizadas 103 en el turno matutino y 40 en el turno vespertino, para un total de 143 aulas utilizadas; lo que nos da un indicador de 32 alumnos / aula.

Tabla Nº 14 Uso de Aulas de Clases

Area Geográfica	Matrícula 2003	Norma alumnos x aula	Aulas según Norma	Cantidad de Aulas					Indicadores Alumnos x Aula	
				Fiscas			Disponibles	Utilizadas	Disponible	Utilizada
				Diseñadas	* Sin condiciones	Total				
Urbana	9356	40	117	141	37	178	356	302	26	31
Rural	4,571	30	152	81	22	103	103	143	44	32
Total	13,927		269	222	59	281	459	445	71	63

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003, **Estadística MECD 2003

➤ **Estado Físico de Aulas:**

El Municipio de Rivas, cuenta con un total de 178 aulas en el área urbana y 103 en el área rural, sumando un total de 281 aulas, de las cuales el 60.14% se encuentran en buen estado (requieren mantenimiento), el 31.67% en regular estado (requieren reparación) y el 8.19% en mal estado (requieren reemplazo).

Tabla Nº15 Estado Físico de Aulas

Area Geografica	Estado Físico							
	Bueno	%	Regular	%	Malo	%	Total	%
Urbana	106	58	75	41	3	2	184	100
Rural	63	65	14	14	20	21	97	100
Total	169	60.14	89	31.67	23	8.19	281	100

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003

➤ **Áreas Libres:**

El municipio de Rivas, cuenta con 49 establecimientos escolares, de los cuales 40 cuentan con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, de estos terrenos:

- 29 tienen terreno libre entre 30 y 6,000 m²,
- 9 tienen área libre entre 6,001 y 15,000 m²,
- 2 cuentan con terreno libre entre 15,001 y 20,000 m², aproximadamente. Ver tabla Nº 16

Tabla N°16 Áreas en Establecimientos Escolares

Nº	Centros Escolares	Área de Terreno (m ²)	Área Ocupada (m ²)	Área Libre (m ²)	Pendiente (%)
1	Nuestra Señora del Rosario	3,244.84	508.83	2,736.01	15
2	La Fe Cristiana	5,298.92	62.96	5,235.96	45
3	José Antonio Ruiz	5,848.22	1,190.35	4,657.87	5
4	Rafaela Herrera No. 1	6,024.35	968.93	5,055.42	45
5	Simón Bolívar	3,410.49	709.45	2,701.04	5
6	Rafaela Herrera No. 2	1,692.16	528.78	1,163.38	2
7	Humberto Amador López	3,653.53	1,277.10	2,376.43	15
8	Justo Santos	1,750.55	310.82	1,439.73	30
9	Instituto Rosendo López	14,560.83	4,067.13	10,493.70	10
10	Santo Domingo De Guzmán	25,285.74	6,302.88	18,982.86	4
11	San Martín	4,576.19	159.52	4,416.67	15
12	José Maria Moncada	8,636.36	1,605.46	7,030.90	3
13	Engracia Chávez Martínez	4,373.00	2,029.01	2,343.99	6
14	Miguel Larreynaga	10,347.91	743.79	9,604.12	10
15	Anexo Miguel Larreynaga	820.30	122.05	698.25	3
16	San Jerónimo	1,826.40	770.71	1,055.69	10
17	Raúl Barrios Torres	7,829.15	1,145.95	6,683.20	30
18	José Dolores Estrada No. 2	2,976.66	856.72	2,119.94	20
19	San Rafael Arcángel	4,116.74	1,616.85	2,499.89	7
20	Rubén Darío	7,482.35	180.09	7,302.26	18
21	Santa Cruz	12,037.66	995.16	11,042.50	15
22	Susana López Carazo	9,605.26	3,660.84	5,944.42	3
23	Eloy Canales Rodríguez	6,128.92	1,575.22	4,553.70	10
24	Preescolar Caritas Alegres	94.18	56.46	37.72	2
25	Preescolar Bambi	228.84	159.87	68.97	s/p
26	José Dolores Estrada No. 1	13,583.57	485.53	13,098.04	15
27	Monte San Juan	4,205.20	178.14	4,027.06	5
28	Máximo Jerez	1,867.66	74.27	1,793.39	5
29	Instituto José Dolores Rivera	2,455.35	548.97	1,906.38	15
30	Nuestra Señora Del Rosario De Fátima	15,659.53	8,156.33	7,503.20	15
31	Juana Francisca Rodríguez	1,815.70	143.26	1,672.44	3
32	Sagrado Corazón de Jesús	2,523.83	1,271.14	1,252.69	3
33	Nazareno	2,427.06	1,228.90	1,198.16	15
34	Juan de Dios Cabrera	817.79	97.83	719.96	2
35	Enmanuel Mongalo y Rubio	3,024.54	231.81	2,792.73	36
36	Los Pinos	6,669.82	182.20	6,487.62	4
37	Preescolar Iglesia El Nazareno	No posee local propio			

38	Instituto PRE- Universitario El Mesías	4,021.22	659.03	3,362.19	15
39	Divino Niño	468.18	179.99	288.19	3
40	Preescolar Carrusel	No posee local propio			
41	Preescolar Los Patitos	3,804.68	135.46	3,669.22	15
42	Preescolar Nicarao Calli	No posee local propio			
43	Preescolar Rinconcito Infantil	No posee local propio			
44	Cristo Rey	17,360.75	0.00	17,360.75	8
45	Instituto "Rubén Darío	Local Alquilado			
46	Instituto San Martín	Local Alquilado			
47	Profesora María Guerrero CEMAG	Local Alquilado			
48	Preescolar Juan de Dios Cabrera	No posee local propio			
49	Educación Especial	5,654.83	1,049.87	4,604.96	10
Establecimiento Institucional					
1	Delegación Municipal	Local Alquilado			

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003

➤ **Áreas Libres para Recreación.**

Basados en el documento “Normas para la Planta Física Educativa – Ministerio de educación Cultura y Deportes”, referido a áreas libres según programas de atención, le corresponde: Preescolar 100 % del área total construida y Primaria y Secundaria el 200% del área total construida.

De acuerdo a las normas antes mencionadas, el municipio de Rivas cuenta con 49 establecimientos escolares; no se incluyen en este punto cuatro centros, los cuales funcionan en establecimientos alquilados y preescolares comunales; sólo se incluyen los que poseen terreno propio. Se toma entonces un total de 40 establecimientos escolares, de los cuales 9 (22.5%) no disponen de suficiente área libre para recreación y 31 (77.5%) si disponen de área libre suficiente.

TABLA Nº 17
Disponibilidad de Área Libre.

Área Geográfica	Cantidad de Establecimientos del Municipio	Si cumplen	%	No Cumplen	%	Observaciones
Urbana	21	15	37.5	6	15	
Rural	19	16	40	3	7.5	
Total	40	31	77.5	9	22.5	

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003

2.5.2 Mobiliario Escolar

2.5.2.1 Mobiliario de Preescolar.

El mobiliario de los Preescolares que funcionan en viviendas no se levanto por lo que en este análisis sólo se tomara en cuenta la matrícula de los Preescolares que funcionan en las escuelas Primarias.

Los Establecimientos Escolares del municipio de Rivas cuentan en el Programa de Preescolar con 356 set de mesas individuales, de las cuales el 78.09% se encuentra en buen estado, el 11.23% en regular estado y el 10.67% en mal estado; 211 mesas de grupo de las cuales el 90.04% se encuentra en buen estado, el 8.05% se encuentra en regular estado y el 1.90% en mal estado; y 1,156 Sillas para preescolar de las cuales el 90.66% se encuentra en buen estado, el 4.76% en regular estado y el 4.58% en mal estado. Para una población estudiantil de 12,035 alumnos (matrícula 2003, turnos matutino y vespertino). Ver tabla N° 18.

2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria.

Los Programas de Primaria y Secundaria cuentan con 3,630 pupitres de madera, de los cuales el 65.01% se encuentra en buen estado, el 24.19% en regular estado y el 10.80% en mal estado; 4,169 pupitres de metal – madera, de los cuales el 76.42% se encuentran en buen estado, el 16.98% en regular estado y el 6.6% en mal estado; y 138 pupitres de metal plástico, de los cuales el 86.23% se encuentra en buen estado, 2.90% en regular estado y el 10.87% en mal estado. Ver tabla N° 18

Tabla N° 18 Mobiliario existente para alumnos por programa.

Programa	Matricula*			Set Grupo*								Pupitres*				Set Individual*							
	Mat.	Vesp.	Total	Mesas				Sillas								Mesas				Sillas			
				B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total				
Preescolar	1092	180	1272	190	17	4	211	682	55	53	800					278	40	38	356	356	0	0	356
Preescolares (en viviendas)				Información No Recopilada																			
Primaria Y Secundaria	7085	3678	10763	0	0	0	0	0	0	0	0	5665	1590	682	7937	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	8177	3858	12035	190	17	4	211	682	55	53	800	5665	1590	682	7,937	278	40	38	356	356	0	0	356

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003, **Estadística MECD 2003 (únicamente se incluyen los turnos matutino y vespertino)

El Mobiliario utilizado por el personal docente en el área urbana es de 69 escritorios, 140 mesas, 163 sillas, 69 anaqueles y 0 armarios, de las cuales 69 escritorios se encuentran en buen estado. Existen 116 mesas en buen estado, 17 en regular y 7 en mal estado. Existen 143 sillas en buen estado, 20 en regular estado, de los anaqueles existentes 63 están en buen estado, 1 en regular estado

y 5 en mal estado. Todos los anaqueles están en buen estado. Todo el mobiliario para la atención de 206 aulas

En el área rural el personal docente cuenta con un total de 18 escritorios, 42 mesas, 35 sillas, 9 anaqueles y 0 armarios, de las cuales 16 escritorios se encuentran en buen estado, 1 en regular estado y 1 en mal estado. Existen 34 mesas en buen estado y 8 mesas en mal estado. De las 35 sillas, 30 se encuentran en buen estado y 5 en mal estado. Todos los anaqueles están en buen estado. Todo el mobiliario para la atención de 91 aulas.

Tabla Nº 19
Mobiliario Existente para Maestros


Area Geográfica	Aulas Físicas	Mobiliario												Otros							
		Escritorio				Mesa				Silla				Anaquel				Armario			
		B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total
Urbana	206	69	0	0	69	116	17	7	140	143	20	0	163	63	1	5	69	0	0	0	0
Rural	91	16	1	1	18	34	0	8	42	30	0	5	35	9	0	0	9	0	0	0	0
Total	297	85	1	1	87	150	17	15	182	173	20	5	198	72	1	5	78	0	0	0	0

2. 6. SERVICIOS BÁSICOS


En el municipio de Rivas hay 49 centros escolares, de los cuales se analizan 44 establecimientos escolares, que se encuentran dotados de los siguientes servicios básicos:

Telecomunicaciones: De los 44 Establecimientos Escolares en estudio, el 36.36% (16 establecimientos) cuentan con este servicio, el 63.63% (28 establecimientos) carecen de este servicio.


Telecomunicaciones



Agua Potable: De los 44 Establecimientos Escolares en estudio, el 79.54 % (35 establecimientos) cuentan con este servicio, el otro 20.45 % (9 establecimientos) carecen de este servicio.




Energía Eléctrica: De los 44 Establecimientos Escolares, el 77.27 % (34 establecimientos) disponen del servicio, el otro 22.72 % (10 establecimientos) carecen del servicio.




Alcantarillado Sanitario:

- 23 Establecimientos Escolares que utilizan Letrinas. (52.27%)
- 21 Establecimientos Escolares poseen alcantarillado sanitario. (47.73%)



Basura: De los 44 Establecimientos Escolares, el 52.27 % (23 establecimientos) disponen del servicio de recolección de parte de la alcaldía municipal, el otro 47.73 % (21 establecimientos) carecen del servicio, recurriendo a la quema o entierro.



2.7. LEGALIDAD

De los 34 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, los 33 carecen de legalidad y uno (1) es privado.

Tabla Nº 20
Legalidad de los Establecimientos Escolares

Area Geográfica	Cantidad de Establecimientos Escolares	Legalmente del MECD		Privados					Observaciones
		Si	No	Propio	Alquilado	Prestado	Pertenece a otra Institución del Estado	Total Privados	
Urbana	24	2	0	9	3	1	0	13	
Rural	25	1	0	2	0	0	1	3	Alcaldía
Total	49	3	0					16	

2.8. VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad ante cualquier fenómeno natural, por otra parte, es la sumatoria de una serie de condiciones físicas, económicas, sociales, culturales, ambientales, políticas, tecnológicas, educativas e institucionales.

La adecuada localización de los Establecimientos Escolares y el mantenimiento de los mismos, es de gran importancia para el desarrollo de la Educación en Nicaragua, para ello se realizó una identificación de los años de construcción de los Establecimientos Escolares y la vulnerabilidad con respecto a las amenazas naturales e infraestructura.

2.8.1. Año de Construcción de los Establecimientos Escolares

Del total de 28 Establecimientos Escolares, cuatro (4) fueron construidos antes de 1970, cuatro (4) entre 1970 y 1979, cuatro (4) entre 1980 y 1989, trece (13) entre 1990 y 1999 y dos (2) entre 2000 y 2003.

Tabla Nº 21
Períodos de Construcción de los Establecimientos Escolares

Código del Establecimiento	Nombre del Centro Escolar	Períodos de Construcción				
		Antes de 1970	entre 1970 - 1979	entre 1980 - 1989	entre 1990 - 1999	entre 2000 - 2003
15848	Nuestra Señora del Rosario					X
15849	La Fe Cristiana				X	
15850	José Antonio Ruiz			X		
15851	Rafaela Herrera No. 1	X				
15852	Simón Bolívar					X
15853	Rafaela Herrera No. 2				X	
15854	Humberto Amador López		X			
15855	Justo Santos			X		
15858	Instituto Rosendo López	X				
15859	Santo Domingo De Guzmán	X				
15860	San Martín		X			
15861	José María Moncada	X				
15862	Engracia Chávez Martínez				X	
15863	Miguel Larreynaga			X		
15863	Anexo Miguel Larreynaga			X		
15865	San Jerónimo				X	
15866	Raúl Barrios Torres					X
15867	José Dolores Estrada No. 2				X	
15868	San Rafael Arcángel	X				
15869	Rubén Darío			X		
15870	Santa Cruz					X
15871	Susana López Carazo					
15872	Eloy Canales Rodríguez					
15875	Preescolar Caritas Alegres					
15877	Preescolar Bambi					
15878	José Dolores Estrada No. 1					X
15879	Monte San Juan			X		
15880	Máximo Jerez			X		
15882	Instituto José Dolores Rivera			X		
15883	Nuestra Señora Del Rosario De Fátima		X			
15884	Juana Francisca Rodríguez	X				
15885	Sagrado Corazón de Jesús			X		
15890	Nazareno	X				
15891	Juan de Dios Cabrera	X				
15892	Enmanuel Mongalo y Rubio					X
15893	Los Pinos					
15903	Instituto Pre- Universitario El Mesías					X
15904	Divino Niño				X	
15909	Preescolar Los Patitos				X	
15912	Cristo Rey					
22122	Instituto "Rubén Darío					
22124	Instituto San Martín		X			
23766	Profesora María Guerrero CEMAG Educación Especial			X		

2. 8. 2. identificación de Vulnerabilidad por Amenazas Naturales

Los establecimientos escolares según su localización en el territorio y su ubicación con respecto a su entorno, pueden ser vulnerables ante las amenazas naturales.

La combinación de las amenazas y vulnerabilidades es lo que llamamos riesgo, para lo cual podemos desarrollar acciones para reducir esta situación. La

vulnerabilidad, es una condición en la cual el edificio está o queda expuesto a ser afectado por un fenómeno de origen humano o natural (amenaza)¹².

En el caso de las amenazas naturales, 1 por Sismos, 4 por Vientos y 6 por inundaciones, para un total de 11 Establecimientos con amenazas en todo el municipio.

Tabla Nº 22
Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares

Establecimientos Escolares	Amenazas Naturales								
	Huracán	Tormentas Tropicales	Vientos	Deslizamientos	Erupción Volcánica	Gases Volcánicos	Maremotos	Sismos	Inundaciones
José Antonio Ruíz								1	
Justos Santos			1						
Engracia Chávez Martínez									1
Anexo Miguel Larreynaga									1
Raúl Barrios Tórrez									1
San Rafael Arcángel			1						
Santa Cruz			1						
Eloy Canales Rodríguez									1
Monte San Juan									1
Máximo Jeréz			1						
Sagrado Corazón de Jesús									1
Total	0	0	4	0	0	0	0	1	6

Para la realización del siguiente análisis se tomarán en consideración, el período de construcción del establecimiento escolar y las amenazas naturales a las que se encuentra expuesto, determinando así el grado de vulnerabilidad que presenta, clasificándose en vulnerabilidad Baja, Media y Alta.

Para determinar la clasificación anterior se han definido parámetros según el año de construcción y la cantidad de fenómenos naturales que afectan al establecimiento escolar los cuales son los siguientes:

- Construcciones antes de 1970 y hasta 1979, afectadas o no como mínimo por un 1 fenómeno natural, su grado de vulnerabilidad será Alta.
- Construcción entre 1980 hasta 1999, afectadas o no como mínimo de 1 a 2 fenómenos naturales, su grado de vulnerabilidad será Media.
- Construcción entre el 2000 al 2003, afectadas o no como mínimo de 1 a 2 fenómenos naturales, su grado de vulnerabilidad será Baja.

De 44 Establecimientos, (no incluimos preescolares comunitarios) Escolares del Municipio, 7 presentan un grado de vulnerabilidad Baja, que representa 7.14 % del total de Establecimientos, 19 presentan un grado de vulnerabilidad Media que

¹² Gestión local de Riesgo (SINAPRED) Sist. Nac. Para la Prevención, Mitigación y atención de desastres.

representa 60.71 %, 17 presentan un grado de vulnerabilidad Alta que representa 32.15 %. No se incluye el Cristo Rey por no poseer local propio.

Tabla Nº 23
Grado de Vulnerabilidad de los Establecimientos Escolares

Establecimientos Escolares	Amenazas Naturales	Año de Construcción	Grado de Vulnerabilidad
Nuestra Señora del Rosario		2001	baja
La Fe Cristiana		1998	media
José Antonio Ruiz	Sismos	1983	media
Rafaela Herrera No. 1		1960	alta
Simón Bolívar		2001	baja
Rafaela Herrera No. 2		1993	media
Humberto Amador López		1979	alta
Justo Santos	Vientos	1982	media
Instituto Rosendo López		1967	alta
Santo Domingo De Guzmán		1968	alta
San Martín		1970	alta
José María Moncada		1960	alta
Engracia Chávez Martínez	Inundación por Lluvia	1997	media
Miguel Larreynaga		1980	media
Anexo Miguel Larreynaga	Inundación por Lluvia	1980	media
San Jerónimo		1990	media
Raúl Barrios Torres	Inundación por Lluvia	2001	baja
José Dolores Estrada No. 2		1999	media
San Rafael Arcángel	Vientos	1995	media
Rubén Darío		1983	media
Santa Cruz	Vientos	2003	baja
Susana López Carazo		1960	alta
Eloy Canales Rodríguez	Inundación por Lluvia	1968	alta
Preescolar Caritas Alegres		1950	alta
Preescolar Bambi		1988	media
José Dolores Estrada No. 1		2000	baja
Monte San Juan	Inundación por Lluvia	1981	media
Máximo Jerez	Vientos	1983	media
Instituto José Dolores Rivera		1982	media
Nuestra Señora Del Rosario De Fátima		1971	alta
Juana Francisca Rodríguez		1969	alta
Sagrado Corazón de Jesús	Inundación por Lluvia	1980	media
Nazareno		1963	alta
Juan de Dios Cabrera		1962	alta
Enmanuel Mongalo y Rubio		2000	baja
Los Pinos		1970	alta
Instituto Pre- Universitario El Mesías		2002	baja
Divino Niño		1997	media
Preescolar Los Patitos		1995	media
Cristo Rey			
Instituto "Rubén Darío		1960	alta
Instituto San Martín		1920	alta
Profesora María Guerrero CEMAG			alta
Educación Especial		1982	media

III. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El municipio de Rivas es una de las joyas históricas más importantes del país, en el se han desarrollado eventos cruciales para el destino de nuestra nación; fue uno de los primeros territorios explorados por los conquistadores españoles, dirigidos por Francisco Hernández de Córdoba; también fue escenario de la lucha contra los filibusteros dirigidos por William Walker, en esta batalla se destacó la figura de un humilde “maestro de escuela”, Enmanuel Mongalo y Rubio, motivo por el cual varios centros educativos en todo el departamento llevan su nombre.

Arquitectónicamente el municipio presenta edificaciones desde el tiempo de la colonia española en Nicaragua, casi sin alteración alguna a pesar del tiempo y uso. Sin embargo, no se le ha dado la importancia cultural merecida, como Granada u otras ciudades del país.

Rivas es un municipio con extensas planicies y bellos paisajes naturales, como es el caso de los paisajes de la comarca La Chicolata. A pesar que la frontera agrícola ocupa gran parte del municipio, las vastas áreas de producción visibles a lo largo de toda la carretera panamericana, especialmente en la comarca Llano Grande, expresa un paisaje alentador para las actividades agropecuarias, bases para el futuro del municipio.

El municipio goza de la mejor y mayor infraestructura de todo el departamento, esto se debe ubicarse en él, la ciudad cabecera del municipio y departamento; aunque en las zonas rurales existe todavía un alto grado de carencia de servicios básicos. Dentro de las zonas con menos servicios tenemos algunos territorios de la comarca La Chicolata, Llano Grande y las zonas fronterizas con tola en el norte del municipio, especialmente con el servicio regular de agua potable.

SECTOR EDUCACIÓN

Para la elaboración del diagnóstico de los establecimientos escolares del municipio de Buenos Aires, fue preciso la recopilación de información documental, datos estadísticos, trabajo de campo y estudios del sector educación.

El municipio cuenta con muy buena cobertura educativa en las zonas norte y central, no obstante, en la parte sur (comarca Llano Grande). Esto se debe a la situación geográfica de los poblados de la zona y la extensa área agrícola de la zona.

Durante el año 2003, la matrícula total registrada en el municipio, se redujo en un 2.47% con respecto a la matrícula del año 2002, es decir que las escuelas albergaron menos alumnos durante el año 2003.

Sin embargo, la “no atención” se redujo en un 29.52%, es decir que durante el año 2003, la mayoría de los alumnos matriculados en el año 2003, estaban dentro de

los rangos de edad establecidos (3-5, Preescolar; 6-12, Primaria; 13-17, Secundaria).

El municipio presenta una deserción estudiantil aproximada del 9.57%, lo que equivale a más de 1,000 alumnos.

Debido a la importancia que tienen las aulas en el sector educación, se contabilizó 275 aulas físicas. Disponiendo de 141 aulas diseñadas y 37 aulas sin condiciones, para sumar un total de 178 aulas en el área urbana. En el área rural tenemos 81 aulas diseñadas y 16 aulas sin condiciones, para sumar un total de 97 aulas. Los datos anteriores sobre las aulas, nos reflejan que el municipio se encuentra regularmente dotado de aulas adecuadas para la enseñanza.

En lo referente a las áreas libres para recreación que deben poseer los centros educativos, encontramos que el 77.5% de los centros cumplen con poseer las áreas requeridas para recreación, y el 22.5% no cumplen con este aspecto.

El mobiliario escolar en el municipio presenta un déficit aproximado de 3,667 pupitres incluyendo todos los programas educativos, presentando una necesidad urgente de cubrir este déficit.

Los niveles de cobertura de los servicios básicos, con que cuentan los centros escolares del municipio, varían según el servicio; Telecomunicaciones, el 63.63% de los centros no cuentan con este servicio; Agua Potable, el 79.54% cuentan con el servicio; Energía Eléctrica, el 77.27% disponen del servicio; Alcantarillado Sanitario, el 52.27% no poseen este servicio; Basura, el 52.27% disponen de este servicio.

Un problema evidente en la mayoría de los centros educativos es la legalidad del centro, ya que sólo 3 centros poseen documento de legalidad, el resto carece de este. Todas las inversiones destinadas a un centro, sólo pueden formularse y ejecutarse, si existe este documento.

La mayoría de los centros escolares del municipio poseen una vulnerabilidad media frente a los efectos de los fenómenos naturales; esto se debe a la antigüedad de cada centro. Por lo que es necesario impulsar programas de reparación para los centros afectados, en el cual intervengan el MECD, municipalidad y miembros de la sociedad civil, para no dejar perder la infraestructura de estos centros escolares.

Este diagnóstico detalla cada una de las problemáticas que enfrenta el sector educación en el municipio de Rivas, es una base para identificar las principales necesidades de los centros escolares y tomar medidas para resolver los problemas de los centros más afectados y lograr un incremento en la calidad de la educación ofrecida a la niñez y juventud ricense.

GLOSARIO

Categoría: Se refiere al tipo de modalidad que el centro ejerce, dentro de estas tenemos:

- **Preescolar:** Atiende el nivel académico previo a la educación Primaria.
- **Escuela Primaria:** Atiende el nivel de Preescolar y Primaria, o solo Primaria, en sus diferentes modalidades.
- **Instituto:** Atiende el nivel Ciclo Básico (en sus diferentes modalidades).
- **Colegio:** Atiende el nivel de Preescolar, Primaria y Secundaria.

Comarca: Subdivisión política administrativa de un municipio. No esta definida territorialmente, ni reconocida por la ley. Es un reflejo de la cartografía oficial del país, la cual es referida para asuntos administrativos dentro del territorio.

Departamento: Cada una de las partes en que se divide un territorio. Nombre con que se designan algunas divisiones administrativas de Hispanoamérica.

Deserción Escolar: Abandono del alumnado al año escolar, antes de su culminación.

Dependencia Administrativa: Que contiene los siguientes cuadros:

- **Estatal Autónomo:** En el caso que el centro le pertenece al Ministerio de Educación Cultura y Deportes, y está inscrito en la autonomía escolar.
- **Estatal No Autónomo:** Sí el centro le pertenece al MECD y no está inscrito en la autonomía escolar.
- **Privado Subvencionado:** Si el centro no pertenece al MECD, pero los maestros reciben su sueldo del MECD.
- **Privado:** Si el centro le pertenece a una persona o grupo particular, y es totalmente ajeno al MECD, se mantiene por si solo, cobra sus propios aranceles, según su necesidad.
- **Comunitario:** El centro le pertenece a la comunidad y son estos los encargados de su mantenimiento.
- **Municipal:** El centro pertenece o está bajo la responsabilidad de la Alcaldía del municipio donde se encuentra ubicado el centro escolar.
- **CICO:** Son preescolares, cuya construcción y administración se hace a través del Ministerio de la Familia (MIFAMILIA)

Maremoto: Movimientos sísmicos originados en el fondo del mar, el cual es capaz de originar fuertes movimientos marítimos.

Rural: Adjetivo relativo a las zonas del campo.

Urbano: Relativo a la ciudad. Conjunto formado por el casco urbano de una ciudad y los núcleos próximos de áreas suburbanas, unido a él por un espacio con una elevada densidad poblacional.

BIBLIOGRAFÍA

- Caracterizaciones Municipales, 1955. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFORM, y la Asociación de Municipios de Nicaragua, AMUNIC.
- Caracterizaciones Municipales, 2000. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM y la Asociación de Municipios de Nicaragua, AMUNIC.
- Población Total por Área de Residencia. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM y la Asociación de Municipios de Nicaragua, AMUNIC. Página Web inifom.com.ni.
- Amenazas Naturales de Nicaragua. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER.
- Fichas de Trabajos de Campo por el equipo PINRE, año 2003. División General de Inversión y Cooperación. Oficina de Planificación.
- Estadísticas Escolares. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD. Años 2002 – 2003.
- Total de vivienda y población pro rango de edades, según departamento, municipio, comarca y localidades. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. año 1995.
- Mapas topográficos de Nicaragua, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. INETER.
- Población en Edades Simples. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. INEC. año 2003.
- Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza. SECEP, julio 2001.
- Nicaragua, Geografía, Clima, Geología e Hidrología. Norbert Fenzl.

CONTENIDO

I	CARACTERIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES	4
1.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15848	5
	ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	5
2.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15849	6
	ESCUELA LA FE CRISTIANA	6
3.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15850	7
	ESCUELA JOSE ANTONIO RUIZ	7
4.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15851	9
	ESCUELA RAFAELA HERRERA N°1	9
5.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15852	11
	COLEGIO SIMON BOLIVAR	11
6.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15853	13
	ESCUELA RAFAELA HERRERA N° 2	13
7.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15854	14
	ESCUELA HUMBERTO AMADOR LOPEZ	14
8.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15855	16
	ESCUELA JUSTOS SANTOS	16
9.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15858	17
	INSTITUTO ROSENDO LOPEZ	17
10.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15859	19
	COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	19
11.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15860	21
	ESCUELA SAN MARTIN	21
12.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15861	23
	ESCUELA JOSE MARIA MONCADA	23
13.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15862	25
	ESCUELA ENGRACIA CHAVEZ MARTINEZ	25
14.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15863	27
	ESCUELA MIGUEL LARREYNAGA	27
15.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15863	29
	PREESCOLAR ANEXO MIGUEL LARREYNAGA	29
16.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15865	30
	COLEGIO SAN JERONIMO	30

17.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15866.....	32
	COLEGIO RAUL BARRIOS TORREZ.....	32
18.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15867.....	34
	ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA N° 2.....	34
19.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15868.....	35
	COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL.....	35
20.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15869.....	37
	ESCUELA RUBEN DARIO.....	37
21.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15870.....	38
	COLEGIO SANTA CRUZ.....	38
22.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15871.....	39
	COLEGIO SUSANA LOPEZ CARAZO.....	39
23.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15872.....	41
	ESCUELA ELOY CANALES RODRIGUEZ.....	41
24.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15875.....	43
	PREESCOLAR CARITA ALEGRE.....	43
25.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15877.....	44
	PREESCOLAR BAMBI.....	44
26.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15878.....	45
	ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA N° 1.....	45
27.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15879.....	46
	ESCUELA MONTE SAN JUAN.....	46
28.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15880.....	47
	ESCUELA MAXIMO JEREZ.....	47
29.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15882.....	48
	INSTITUTO JOSE DOLORES RIVERA.....	48
30.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15883.....	49
	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA.....	49
31.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15884.....	52
	PREESCOLAR JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ.....	52
32.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15885.....	53
	COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS.....	53
33.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15890.....	55
	ESCUELA EL NAZARENO.....	55
34.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15891.....	57
	ESCUELA JUAN DE DIOS CABRERA.....	57

35. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15892.....	58
ESCUELA ENMANUEL MONGALO	58
36. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15893.....	59
ESCUELA LOS PINOS	59
37. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15903.....	60
INSTITUTO PREUNIVERSITARIO EL MESIAS.....	60
38. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15904.....	61
COLEGIO DIVINO NIÑO.....	61
39. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15909.....	62
PREESCOLAR LOS PATITOS.....	62
40. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15912.....	63
ESCUELA CRISTO REY.....	63
41. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 22122.....	64
INSTITUTO RUBEN DARIO.....	64
42. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15860.....	65
INSTITUTO SAN MARTIN.....	65
43. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23766.....	66
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA GUERRERO.....	66
44. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° S/C.....	67
ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL.....	67
45. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15896.....	68
PREESCOLAR IGLESIA EL NAZARENO.....	68
46. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15907.....	68
PREESCOLAR CARRUSEL	68
47. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15910.....	68
PREESCOLAR NICARAO CALLI	68
48. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15911.....	69
PREESCOLAR RINCONCITO INFANTIL	69
49. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23833.....	69
PREESCOLAR JUAN DE DIOS CABRERA.....	69
II. DESCRIPCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES.....	70
DELEGACIÓN MUNICIPAL DE RIVAS.....	71

I CARACTERIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

1. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15848

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 80 alumnos, en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 55 alumnos en Programa de Primaria Multigrado y 25 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Rosario, detrás del matadero IGOSA. Del casco urbano de Rivas, 4 km al norte.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 3,244.84 m² y *Área Construida:* 508.83 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente entre 10 y 15%, con dirección oeste – este.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, de agua potable el servicio de recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal, pero sí en el local. Existen cuatro letrinas en regular estado.

- **Observaciones**

El centro escolar Nuestra Señora del Rosario, es la base del NERPE del mismo nombre.



Fachada Principal del acceso al Centro escolar. Se aprecia la mayor parte del agrupamiento 1.



Vista interior del aula de clase N° 2 del agrupamiento 1

2. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15849

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA LA FE CRISTIANA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en el turno matutino, en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Carretera a Peñas Blancas 2 km al este.

- **Accesibilidad:** Accesible en verano en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 5,298.92 m² y Área Construida: 62.96 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Fuertemente inclinada, con una pendiente del 45 %, con dirección irregular, de Norte – Sur, Este – Oeste.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida; carece de ventanas, contando únicamente con los vanos para las mismas. Construcción en el año 1998 por Hermanamiento de Holanda. Requiere reparación.

- **Servicios Básicos**

La escuela no cuenta con el servicio de agua potable ni energía eléctrica. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen dos letrinas que requieren reparación en sus casetas.

- **Observaciones**

El centro escolar es satélite del NERPE Raúl Barrios Tórrez.



Vista principal del centro escolar



Vista interna del aula de clase

3. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15850

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA JOSE ANTONIO RUIZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 226 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la siguiente manera: 187 alumnos en el Programa de Primaria Multigrado, 15 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 14 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Popoyuapa, de la iglesia católica 500 vrs al norte o frente a la iglesia evangélica.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 5,848.22 m² y Área Construida: 1,190.35 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 5%, con una dirección de Norte a Sur.



Viste exterior del acceso del centro escolar. Se aprecia parcialmente el agrupamiento N° 1

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por FISE. Requiere mantenimiento.



Viste exterior del agrupamiento N° 1 del centro escolar

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase, oficina de Dirección y Biblioteca, todos los ambientes se encuentran en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos Bodegas y Auditorio en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida y ventanas de madera, con marco de madera. Construcción en el año 1983 por grupo Sofonía Salvatierra. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por baterías sanitarias en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1999. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que botarla en el lugar dentro del centro. Tampoco existe drenaje pluvial municipal, pero sí en el local. El centro se sirve de un sumidero.

- **Observaciones**

El centro fue afectado en algunas paredes por sismos en el año 2000. El centro José Antonio Ruiz, es la base del NERPE del mismo nombre.

4. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15851

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA RAFAELA HERRERA N°1

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 147 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 94 alumnos en el Programa de Primaria regular, 27 alumnos en el Programa de Primaria Multigrado y 26 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Barrio Las Piedras, calle N° 2, de la escuela de Agricultura EIAG.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 6,024.35 m² y Área Construida: 968.93 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Fuertemente inclinado, con una pendiente del 45%, con dirección Norte – Sur.



Vista del agrupamiento 1. al fondo se aprecia las aulas de clase del agrupamiento 2.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere mantenimiento.



Vista interior de un aula de clase.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase, biblioteca y dirección, todos los ambientes se encuentran en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por la comunidad. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clases y bodega, todos los ambientes se encuentran en mal estado, conformado por sistema constructivo de madera con cerramiento de madera, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón, con marco de madera. Construcción en el año 1960 por la comunidad. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica. No cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen nueve letrinas, de las cuales seis se encuentran en buen estado, las tres restantes en regular estado.

- **Observaciones**

El centro es satélite del NERPE San Rafael Arcángel..

5. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15852

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SIMON BOLIVAR

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 246 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la siguiente manera: 156 alumnos en Programa de Primaria regular, 57 alumnos en el Programa de Secundaria, 25 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 8 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Rural. Del casco urbano 10 km al suroeste.
- **Accesibilidad:** Accesible sólo en verano en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 3,410.49 m² y *Área Construida:* 709.45 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 5%, con una dirección Noroeste - Sureste.



Vista del acceso al centro escolar. Se puede apreciar parcialmente el agrupamiento 4

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por APRENDE. Requiere mantenimiento.



Vista del agrupamiento 2, al fondo se aprecia parte del agrupamiento 1.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con un aula de clase y oficina de Dirección, ambas en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio, con marco de aluminio. Construcción en el año 2000 por APRENDE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de malla ciclón, con marco de madera. Construcción en el año 2000 por APRENDE. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Construcción en el año 2000 por **APRENDE**. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas las cuales se encuentran en regular estado, con casetas en regular estado.

- **Observaciones**

El centro escolar es satélite del NERPE de nombre Santa Cruz.

6. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15853

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA RAFAELA HERRERA N° 2

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 147 alumnos en el turno matutino y distribuidos de la siguiente manera: 50 alumnos en el Programa de Primaria regular, 73 alumnos en Programa de Primaria Multigrado, 22 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel y 22 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Veracruz, los Horconcos.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 1,692.16 m² y *Área Construida:* 528.78 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2%, con una dirección de Sur - Norte.
- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y Dirección, todos los ambientes se encuentran en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1993 por FISE y la comunidad. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1993 por FISE y la comunidad. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1993 por FISE y la comunidad. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela no cuenta con el servicio de agua potable, pero sí con el de energía eléctrica. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal, pero sí en el local. Existen tres letrinas en buen estado.

- **Observaciones**

El centro escolar es satélite del NERPE que lleva por nombre Los Ramos.



Vista frontal del acceso al centro escolar. Se aprecia, de derecha a izquierda, parcialmente los agrupamientos 5 y 1.



Vista interna de un aula de clase

7. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15854

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA HUMBERTO AMADOR LOPEZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 361 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 315 alumnos en Programa de Primaria regular, 6 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 40 en el Programa de Preescolar Formal Puro.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. De la Escuela Internacional de Agricultura (EIAG) 3c al sur 80vrs al oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 3,653.53 m² y Área Construida: 1,277.10 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Oeste - Este.



Vista parcial del agrupamiento 2

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1979 por MECD. Requiere mantenimiento.



Aula de clase 8, para Preescolar Formal Puro, en el agrupamiento 3.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y Dirección, todas en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1979 por MECD. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por baterías sanitarias en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1979 por MECD. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, pero carece energía eléctrica. Así mismo cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de un sumidero.

- **Observaciones**

El centro escolar Humberto Amador López es la base del NERPE del mismo nombre.

8. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15855

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA JUSTOS SANTOS

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 211 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 184 alumnos en Programa de Primaria regular y 27 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Barrio Palos Negros.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 1,750.55 m² y Área Construida: 310.82 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no pertenece al MECD, sino a la Alcaldía Municipal.
- **Topografía:** Fuertemente inclinada, con una pendiente de 30%, con dirección Noroeste – Sureste.



Vista parcial del único agrupamiento que conforma el centro.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1a (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase, todas en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro en la oficina de dirección y bloque de concreto en las aulas de clase, cubierta de lámina de zinc galvanizada (en dos aulas se utiliza en una de las aguas, lamina de Nicalit ondulado, la cual se encuentra en mal estado) y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, carece de ventanas, contando únicamente con los vanos y verjas de protección de las mismas. Construcción de aula de clases en el año 1982 por el MECD y la comunidad.



Vista de un aula de clase existentes

Agrupamiento 1b (Lineal): Oficina de Dirección, conformada por sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lamina de zinc galvanizado, con estructura de metálica; piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio. Construcción de Dirección en el año 2001 por cooperación de los gobiernos de Holanda y Eslovaquia. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica, pero no con agua potable. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas en buen estado.

9. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15858

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

INSTITUTO ROSENDO LOPEZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 2981 alumnos en el Programa de Secundaria en los turnos matutino, vespertino y a distancia.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Frente a la ESACO.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en excelente estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 14,560.83 m² y Área Construida: 4,067.13 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento posee los documentos de Título de Propiedad y Escritura Respectiva del terreno en el que se encuentra ubicado, por lo que es legalmente del MECD.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente que oscila entre el 5 y 10%, con dirección Este – Oeste.



Acceso principal del instituto

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por 12 agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por la oficina de Administración, la cual se encuentra en buen estado; conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de barro, cubierta de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1970 pro el Gobierno de la época. Requiere mantenimiento.



Vista parcial del agrupamiento 8 del instituto.

Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por Auditorio en buen estado; conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de barro, cubierta de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida; carece de ventanas, en su lugar se utilizó de bloque decorativo. Construcción en el año 1970 pro el Gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1970 por el gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Unitario): Constituido por una biblioteca, la cual se encuentra en buen estado; conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de barro, cubierta de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 pro el Gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con un cafetín y baterías de servicios sanitarios, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 por gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con un aula de clase en buen estado y un laboratorio de computación en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 por gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 7 (Lineal): Cuenta con seis aulas de clase y batería de servicios sanitarios, todos los ambientes en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 por gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 8 (Lineal): Cuenta con ocho aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 por el gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 9 (Lineal): Cuenta con laboratorio de física y laboratorio de química, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 por el gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 10 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y servicios sanitarios en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1967 por el gobierno de la época. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 11 (Espacio Abierto): Conformado por una plaza cívica, la cual requiere mantenimiento.

Agrupamiento 12 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha de basketball, la cual requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y drenaje hidrosanitario, y drenaje pluvial municipal y en el local.

10. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15859

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 1,255 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 114 alumnos en el Programa de Preescolar regular, 641 en el Programa de Primaria regular y 500 alumnos en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado Subvencionado.

- **Área Geográfica y Dirección::** Zona urbana. Contiguo al mercado municipal.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 25,285.74 m² y Área Construida: 6,302.88 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no pertenece al MECD.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente aproximada del 4%, con dirección Norte – Sur.



Acceso principal al colegio

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por seis agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Cerrado): Cuenta con oficina de Dirección, sub. – dirección, servicios sanitarios, bodegas, secretaría, sala de maestros, auditorio vestidor, cafetín, cocina, dormitorio, 13 aulas de clase, biblioteca, laboratorio de computación, taller de costura; todos los ambientes se encuentran en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera y metálica en algunas partes del centro; pisos de cerámica y ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1968 (primera etapa) y 1996 (segunda etapa) por el centro escolar Requiere mantenimiento.



Vista interna de un aula de clase de Secundaria, en el agrupamiento 1.

Agrupamiento 2 (Lineal): Constituido por laboratorio de física, laboratorio de química, bodega, y cafetín; todos los ambientes en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2000 por el centro Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido cubículo para protección de bomba de agua, la cual se encuentra en buen estado; conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de barro, cubierta de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y en lugar de ventanas bloque decorativo. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha de basketball, la cual requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha polivalente, la cual requiere mantenimiento.

Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Conformado por un campo de baseball, la cual requiere mantenimiento.

Agrupamiento 11 (Espacio Abierto): Conformado por un campo de football soccer.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y drenaje hidrosanitario, y drenaje pluvial municipal y en el local.

11. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15860

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA SAN MARTIN

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 489 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 423 alumnos en Programa de Primaria regular, 36 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 30 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área urbana. Costado oeste de la iglesia San Martín, Barrio Gaspar García Laviana.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 4,576.19 m² y *Área Construida:* 159.52 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento posee documento de legalidad, donde se demuestra su pertenencia al MECD.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección este – oeste.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de Dirección, todos los ambientes se encuentran en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas madera y vidrio con marco de madera. Construcción de las dos primeras aula de clases en el año 1970 por MECD; construcción de la tercer aula de clase en el año 1984 por los padres de familia. Requiere reparación.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase de clase y servicios sanitarios, ambos casos en regular estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida; carece de ventanas contando únicamente con los vanos y las verjas de protección para las mismas. Construcción en el año 1970 por FISE.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase de clase en regular estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida; carece de ventanas contando únicamente con los vanos y las verjas de protección para las mismas. Construcción en el año 1999 por FISE.

Agrupamiento 4 (Unitario): Conformado por servicios sanitarios para maestros en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, piso embaldosado y puertas de madera a una cara; carece totalmente de ventanas. Requiere reparación.



Acceso al centro escolar



Vista interna del aula de clase 9 para Preescolar, ubicada en el agrupamiento 3.

Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Conformado por una cancha de basketball, la cual requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario y recolección de basura. No cuenta con drenaje pluvial municipal, ni en el local.

12. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15861

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA JOSE MARIA MONCADA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 626 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 342 alumnos en Programa de Primaria regular, 190 alumnos en el Programa de Primaria extra edad, 13 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 13 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. De la cruz roja ½ c al oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 8,636.36m² y Área Construida: 1,605.46 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** plana, con una pendiente del 3% con dirección Este – Oeste.



Acceso principal del centro escolar

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por seis agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de Dirección en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. Requiere reparaciones.



Vista parcial del agrupamiento 2.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y servicios sanitarios en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. Requiere reparaciones.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y biblioteca en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. Requiere reparaciones.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de

aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. Requiere reparaciones.

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y servicios sanitarios en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por el gobierno de la época. Requiere reparaciones.

Agrupamiento 6 (Unitario): Constituido por una bodega, la cual se encuentra en mal estado; conformado por sistema constructivo de madera con cerramiento de zinc galvanizado, cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera; carece piso, puertas y ventanas. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario y recolección de basura. No cuenta con drenaje pluvial municipal, ni en el local.

13. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15862

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA ENGRACIA CHAVEZ MARTINEZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 1,040 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 889 alumnos en Programa de Primaria regular, 94 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 57 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Costado este de la parroquia San Pedro, 4c al sur y 1c al este.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 4,373.00 m² y *Área Construida:* 2,029.01 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 6% con dirección Este – Oeste.
- **Planta Física**



Vista del acceso principal al centro

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por nueve agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Unitario): Constituido por una biblioteca en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere Mantenimiento.



Vista de pasillo en el agrupamiento 5

Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido batería de servicios sanitarios en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere Mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Constituido por dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere Mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Conformado por una plaza cívica techada, la cual requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Lineal): Constituido por cuatro aulas de clase y oficina de Dirección en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta

de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere Mantenimiento.

Agrupamiento 6 (Lineal): Constituido por tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere Mantenimiento.

Agrupamiento 7 (Lineal): Constituido por dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marcos de aluminio. Construcción en el año 1973 por la comunidad. Requiere Mantenimiento.

Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por una bodega, la cual se encuentra en mal estado; conformado por sistema constructivo de madera, sin cerramiento, cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera; carece piso, puertas y ventanas. Requiere reemplazo

Agrupamiento 9 (Unitario): Constituido por una bodega, la cual es una casa antigua del año 1900. Requiere reemplazo

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario, recolección de basura y drenaje pluvial en el local.

14. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15863

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA MIGUEL LARREYNAGA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 279 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 226 alumnos en Programa de Primaria regular, 30 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 23 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. De donde fue el Restaurante la Estancia, 75 vrs al oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 10,347.91 m² y Área Construida: 743.79 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, con dirección Sur - Norte.



Vista de las aulas de clase con cubierta en forma de bóveda ubicadas en el agrupamiento 1.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de clase y oficina de Dirección en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta en forma de bóveda de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, no cuenta con puertas, sólo con las verjas de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA. Requiere reparación.



Vista de exterior del agrupamiento 1.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta en forma de bóveda de ladrillo de barro, piso de ladrillo corriente, no cuenta con puertas, sólo con las verjas de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA. Requiere reparación.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc corrugado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, no cuenta con puertas, sólo con las verjas de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA. Requiere reparación.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc corrugado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, no cuenta con puertas, sólo con las verjas

de protección de las mismas, también carece de ventanas, sólo existen los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por SOFONIA. Requiere reparación.

Agrupamiento 5 (Unitario): Constituido por un auditorio, la cual se encuentra en construcción.

- **Servicios Básicos**

Cuenta con el servicio de agua potable y recolección de basura, pero carece de energía eléctrica. Tampoco existe drenaje pluvial municipal, ni en el local. Existen dos letrinas, las cuales se encuentran en regular estado.

15. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15863

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR ANEXO MIGUEL LARREYNAGA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 42 alumnos en el turno matutino en los Programas de Preescolar Formal y Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio Pedro Joaquín Chamorro, de la entrada principal 1c al oeste.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción, Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 820.30 m² y Área Construida: 122.05 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 3%, con una dirección de Oeste - Este.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de piedra cantera, cubierta de canaleta autoportante Nicalit, piso embaldosado, carece de puertas y ventanas, ambas cuentan sólo con los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por la comunidad. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje hidrosanitario y recolección de basura. No cuenta con drenaje pluvial municipal, ni en el local.

- **Observaciones**

En época de lluvias, debido a la falta de ventanas, las aulas de clase se inundan, esto ocurre todos los años.



Vista parcial externa del anexo escolar

16. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15865

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SAN JERONIMO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 239 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 15 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, 138 alumnos en el Programa de Primaria Regular y 86 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Chocolatea.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 1,826.40 m² y *Área Construida:* 770.71 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, con dirección Este – Oeste.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por club de Leones. Requiere reparación.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clases, biblioteca y oficina de Dirección en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.



Vista del acceso principal al centro



Vista parcial, de izquierda a derecha, de los agrupamientos 1, 2 y 3 respectivamente.

- **Servicios Básicos**

La escuela no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado hidrosanitario. Y recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Se sirve de ocho letrinas, dos en regular estado y dos en buen estado.

- **Observaciones**

El centro es satélite del NERPE Humberto Amador López.

17. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15866

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO RAUL BARRIOS TORREZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 482 alumnos en los turnos matutino y vespertino; Distribuidos de la siguiente manera: 319 alumnos en Programa de Primaria regular, 19 en el Programa de Preescolar Formal y 144 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Km 121 carretera panamericana, Peñas Blancas.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 7,829.15 m² y Área Construida: 1,145.95 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Fuertemente inclinada, con una pendiente del 30%, con dirección Oeste – Este.



Acceso principal al colegio. Se aprecia el pasillo del agrupamiento 4.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por siete agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.



Vista de pasillo del agrupamiento 6.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con oficina de Dirección y laboratorio en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con dos bodegas en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 6 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball, la cual se encuentra en buen estado.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura y drenaje pluvial en el local. Existen cinco letrinas, las cuales se encuentra en buen estado.

- **Observaciones**

El centro escolar es la base del NERPE de nombre Raúl Barrios Tórrez.

18. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15867

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA N° 2

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 214 alumnos en los turnos matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera; 20 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 194 alumnos en el Programa de Primaria regular.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Cerros, km 117 carretera a Tola.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 2,976.66 m² y *Área Construida:* 856.72 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Fuertemente inclinada, con una pendiente del 20%, con dirección Noroeste – Sureste.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de clase, biblioteca y oficina de Dirección, todos los ambientes en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por cooperación de Holanda y Eslovaquia. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por cooperación de Holanda y Eslovaquia. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios, cuarto de lava lampazo, todos los ambientes en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1999 por cooperación de Holanda y Eslovaquia. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de un sumidero.

- **Observaciones**

El centro escolar es satélite del NERPE San Rafael Arcángel.



Acceso al principal al centro escolar. Se aprecia parcialmente el agrupamiento 1 y al fondo el agrupamiento 2.



Vista interna del agrupamiento 3

19. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15868

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SAN RAFAEL ARCANGEL

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 422 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 27 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 10 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, 310 en el Programa de Primaria regular y en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Km 115 carretera a Tola.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 4,116.74 m² y Área Construida: 1,616.85 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 7%, con una dirección Norte - Sur.



Acceso principal al centro escolar. Se aprecia parcialmente el agrupamiento 2 y al fondo el agrupamiento 5.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por siete agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y un auditorio en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, pisa de ladrillo corriente, en lugar de puertas cuenta únicamente con las verjas de protección de las mismas; también carece de ventanas, contando únicamente con el vano y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1969 por club de Leones. Requiere reemplazo.



Vista parcial del pasillo del agrupamiento 5.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase y Dirección en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de baloncesto en regular estado, la cual requiere reparación.

Agrupamiento 7 (Unitario): Constituido por una bodega rústica de estructura de madera, cerramiento de zinc galvanizado y cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con el servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Ni tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cinco letrinas en buen estado.

- **Observaciones**

El centro escolar San Rafael Arcángel es la base del NERPE del mismo nombre.

20. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15869

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA RUBEN DARIO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 44 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 7 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 37 en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Terminal de buses de La Puebla, 5 ½ km al sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno: 7,482.35 m² y Área Construida: 180.09 m²*
- **Legalidad de terreno:** El local se encuentra en trámites de legalización.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 18%, con una dirección Oeste – Este.



Vista parcial de la fachada del centro.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de tambor y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 1983 por la comunidad y el gobierno de la época. Requiere reparación.

- **Servicios Básicos**

La escuela no cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura, drenaje pluvial e hidrosanitario. El centro se sirve de dos letrinas en buen estado, pero requieren reparaciones en la caseta.



Vista interna de un aula de clase del centro escolar

- **Observaciones**

El centro escolar es satélite del NERPE Miguel Larreynaga.

21. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15870

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SANTA CRUZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 326 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 20 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 12 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, 196 en el Programa de Primaria regular y 98 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Veracruz, costado sur de la iglesia católica. Del casco urbano 5 km al sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 12,037.66 m² y *Área Construida:* 995.16 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Oeste - Este.
- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de Dirección, todos los ambientes se encuentran en mal estado; conformado por sistema constructivo prefabricado, cubierta de techo autoportante, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase y oficina de Dirección, todos los ambientes se encuentran en mal estado; conformado por sistema constructivo prefabricado, cubierta de techo autoportante, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio.

Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, vigas y columnas de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizada y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2003 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de baloncesto, la cual se encuentra en buen estado

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con el servicio de recolección de basura. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen seis letrinas en regular estado.

- **Observaciones**

El centro escolar es satélite del NERPE Santa Cruz.



Acceso al centro escolar Santa Cruz. Al fondo se aprecia el agrupamiento 1.



Vista parcial del agrupamiento 2, actualmente en demolición para su reemplazo.

22. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15871

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SUSANA LOPEZ CARAZO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 605 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 17 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 259 en el Programa de Primaria regular y 329 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado Subvencionado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Fundación López Carazo, El Rosario.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 9,605.26 m² y Área Construida: 3,660.84 m²

- **Legalidad de terreno:** El local no pertenece al ministerio.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 3%, con dirección sur – norte.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con oficina de Dirección, sub – dirección y servicios sanitarios en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisan de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por Fundación López Carazo. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con ocho aulas de clase y oficina de secretaria académica en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por Fundación López Carazo. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1986 por FISE. Requiere mantenimiento.



Acceso principal al centro escolar. A la derecha se aprecia parcialmente aulas de clase del agrupamiento 2, al fondo el agrupamiento 1.



Vista interior del aula de clase 1 para Preescolar, en el agrupamiento 2.

Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con batería sanitaria en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1986 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase para talleres de costura en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por Hermanamiento España y Canadá. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con laboratorio de computación, bodega y taller de carpintería en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo de barro, puertas de acero, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2001 por Hermanamiento España y Canadá. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 7 (Unitario): Cuenta con servicios sanitarios en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero, este agrupamiento carece de ventanas, contando únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 2001 por Hermanamiento España y Canadá. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 8 (Unitario): Constituido por Kiosco en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de embaldosado; carece de puertas y ventanas, contando únicamente los vanos y las verjas de protección de las mismas. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 9 (En "C"): Cuenta con un auditorio, laboratorio de química y física, tres aulas de clase, biblioteca y librería en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara, ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1960 por Fundación López Carazo. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 10 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de Basketball en buen estado. Construida en el año 1986 por el FISE.

Agrupamiento 11 (Unitario): Cuenta con un kiosco en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de concreto cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de tambor; carece de ventanas, contando únicamente con las verjas de protección. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de sumidero.

23. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15872

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA ELOY CANALES RODRIGUEZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 629 alumnos en el turno matutino y vespertino; distribuidos de la siguiente manera: 51 en el Programa de Preescolar Formal Puro, 11 en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 567 en el Programa de Primaria regular.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. De la entrada del cementerio municipal, 300 vrs al sur.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 6,128.92 m² y Área Construida: 1,575.22 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, con dirección Sur - Norte.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase, oficina de Dirección y sub. - dirección en regular estado, conformado por sistema constructivo de mampostería reforzada con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1968. Requiere reparación.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cuatro aulas de clase y servicios sanitarios en regular estado, conformado por sistema constructivo de mampostería reforzada con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina plycem y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1968. Requiere reparación.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, vigas y columnas de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizada y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1990 por FISE. Requiere mantenimiento.



Vista del acceso principal al centro



Vista del pasillo del agrupamiento 2.

Agrupamiento 4 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball en regular estado.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura, drenaje pluvial en el local. Por la falta de drenaje hidrosanitario el centro se sirve de un sumidero.

- **Observaciones**

El centro escolar se ve afectado por inundaciones a causa de fuertes lluvias en la época de invierno, la última inundación fue en octubre del año 2003, aunque no representan una amenaza potencial para el centro.

24. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15875

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR CARITA ALEGRE

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 58 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Multinivel en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Costado sur de la iglesia San Francisco.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 94.18 m² y Área Construida: 56.46 m²
- **Legalidad de terreno:** Privado
- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 2%, con dirección Norte - Oeste.



Vista externa del Preescolar

- **Planta Física**

Local diseñado originalmente para vivienda, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Cerrado): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de (viviendas del centro antiguo de la ciudad), columnas y vigas de concreto de madera, cubierta de teja y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida: el centro carece de ventanas. Construcción en el año 1950 por el propietario. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por servicios sanitarios, conformados por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo corriente, vigas y columnas de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizada con estructura de madera, piso de ladrillo corriente y puertas de madera a una cara; no cuenta con ventanas



Vista interna del Preescolar, el cual se encuentra localizado en una vivienda

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial municipal y en el local, drenaje hidrosanitario. Además se sirve de sumidero.

25. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15877

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR BAMBI

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 66 alumnos en el turno matutino en el Programa de Preescolar Formal Puro.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio Rigoberto López, del museo antropológico de Rivas, ½ c al sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 228.84 m² y Área Construida: 159.87 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no pertenece al MECD.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente aproximada del 2%, con dirección Este – Oeste.



Vista del acceso principal del Preescolar

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de clase en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de bloque de concreto, cubierta de teja y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de madera.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable, recolección de basura, drenaje hidrosanitario y drenaje pluvial municipal.

26. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15878

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA N° 1

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 46 alumnos en el Programa de Primaria Multigrado en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comarca 29 de mayo, El Retén.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 13,583.57 m² y Área Construida: 485.53 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento presenta como documento de legalidad Escritura de Propiedad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con una dirección de Norte - Sur.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2000 por APRENDE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, pisa de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2000 por APRENDE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Constituido por una Plaza Cívica en buen estado.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. De igual manera no cuenta con servicio de recolección de basura por lo que tienen que quemarla en el lugar. Existe drenaje pluvial en el local. Existen cuatro letrinas en buen estado.



Vista del acceso al centro escolar. Al fondo se aprecia el agrupamiento 1.



Vista del agrupamiento 1

27. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15879

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA MONTE SAN JUAN

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 45 en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio Monte San Juan, de la plaza 150 vrs al Este.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 4,205.20 m² y Área Construida: 178.14 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no está legalizado.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 5%, con dirección Sureste - Noreste.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal estado; conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara; el agrupamiento carece de ventanas, contando únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1981 por grupo Sofonía Salvatierra. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una cocina. Sistema constructivo de madera, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizada con estructura de madera.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica y agua potable. No cuenta con servicio de recolección de basura, ni existe drenaje pluvial municipal, por lo que el centro se sirve de tres letrinas de las cuales dos requieren reparación en las casetas y la letrina restante requiere reemplazo.



Vista lateral del centro Monte San Juan, agrupamiento 1.



Interior de una de las aulas de clase del centro

28. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15880

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA MAXIMO JEREZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 19 alumnos en el turno matutino en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Del puente el tamarindo 1000vrs al oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 1,867.66 m² y Área Construida: 74.27 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 5%, con dirección Norte - Sur.



Vista de uno de los agrupamientos del centro escolar.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un aula de clase en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso inexistente, puertas de madera sólida; el centro carece de ventanas, contando únicamente con los vanos de las mismas. Construcción en el año 1983 por la comunidad y ayuda del grupo Sofonía Salvatierra. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica. No cuenta con los servicios de agua potable, drenaje pluvial tanto municipal como en el centro; tampoco cuenta con el servicio de recolección de basura y drenaje hidrosanitario por lo que se sirve de dos letrinas que se encuentran en regular estado y requieren reparación en las casetas.



Interior de un aula de clase, aquí se aprecia el mal estado en que se encuentra el centro.

29. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15882

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

INSTITUTO JOSE DOLORES RIVERA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 580 alumnos en el turno sabatino en el Programa de Secundaria a distancia.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Mérida, de la iglesia católica 100 m al norte.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 2,455.35 m² y Área Construida: 548.97 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección noroeste - sureste.



Vista parcial del agrupamiento 1

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cuatro agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con oficina de Dirección, secretaría, sala para maestros y bodegas, todos los ambientes se encuentran en mal estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Requiere reemplazo.



Interior de un aula de clase del centro

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en mal estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con baterías de servicios sanitarios en mal estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en mal estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, piso embaldosado, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela no cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de sumidero.

30. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15883

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**


COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 545 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 39 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro, 240 en el Programa de Primaria regular y 266 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio El Calvario, del estadio municipal Yamil Ríos, ½ c al oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 15,659.53 m² y Área Construida: 8,156.33 m²
- **Legalidad de terreno:** No pertenece al MECD.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Oeste - Este.



Acceso principal del colegio Fátima

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por veinte agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Cerrado): Constituido por las oficinas de Dirección en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina Nicalit y estructura de madera, piso mosaico, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Interior de un aula de clase, se aprecia el excelente estado en que se encuentra

Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por un salón techado sin paredes en buen estado, con cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado, portones de metal. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con siete aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina Nicalit y estructura de madera, piso mosaico, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 4 (Lineal): Constituido por una capilla en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo terrazo, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Recepción del Centro Escolar.

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con una biblioteca, laboratorio de biología, dos aulas de clase y bodega, todos los ambientes en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Vista interna de la capilla del centro.

Agrupamiento 6 (Lineal): Cuenta con la sala para maestros y cuarto de proyección, ambos en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso mosaico, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 7 (Unitario): Cuenta con una bodega en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso mosaico, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Laboratorio de Computación

Agrupamiento 8 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase y el taller de cocina en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina Nicalit y estructura de madera, piso mosaico, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 9 (Cerrado): Cuenta con cuatro aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 10 (Unitario): Cuenta con un salón de baile (sin paredes) en buen estado, columnas y vigas metálicas, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 11 (Unitario): Cuenta con un laboratorio de computación en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Salón para clase de mecanografía.

Agrupamiento 12 (Unitario): Cuenta con un auditorio en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 13 (Unitario): Cuenta con un taller de mecanografía en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 14 (Unitario): Cuenta con una librería en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de vidrio y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Vista de la sala para maestros.

Agrupamiento 15 (Unitario): Cuenta con cafetín en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 1971 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 16 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1991 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 17 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1991 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.



Vista interna de la Biblioteca del centro

Agrupamiento 18 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente para Primaria, la cual se encuentra en buen estado.

Agrupamiento 19 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha polivalente para Secundaria, la cual se encuentra en buen estado.

Agrupamiento 20 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios y vestidores en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida; este agrupamiento carece de ventanas. Construcción en el año 1991 por la empresa privada. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 21 (Unitario): Cuenta con un incinerador en regular estado.

Agrupamiento 22 (Unitario): Constituido por una bomba de agua en buen estado.

• Servicios Básicos

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial municipal y en el local. El centro posee conexión con la red de drenaje hidrosanitario.

31. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15884

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR JUANA FRANCISCA RODRIGUEZ

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 15 alumnos en el turno matutino en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Rural. La Conchagua, 1 km del casco urbano.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 1,815.70 m² y Área Construida: 143.26 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 3%, con dirección Norte - Sur.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Construcción en el año 1969 por Club de Leones. Requiere reparación.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con dos Bodegas, ambas en mal estado, conformado por sistema constructivo de madera con cerramiento de lámina de zinc galvanizado, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, puertas de lámina de zinc; carece de ventanas. Construcción realizada por el centro. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica. Pero carece de los servicios de agua potable y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existe una letrina en buen estado.



Vista del acceso principal al centro escolar

32. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15885

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 469 alumnos en los turnos matutino y vespertino, distribuidos de la siguiente manera: 18 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel, 170 en el Programa de Primaria regular y 281 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Urbana. Frente al Estadio municipal Yamil Ríos.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno: 2,523.83 m² y Área Construida: 1,271.14 m²*

- **Legalidad de terreno:** No pertenece al MECD.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 3%, con una dirección de Norte – Sur.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por seis agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta autoportante, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por el propio centro. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Unitario): Constituido por una Caja en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida; el agrupamiento carece de ventanas, contando únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1980 por empresa privada. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 3 (Lineal): Cuenta con servicios sanitarios, oficina de Dirección ejecutiva, dos aulas de clase, laboratorio de computación y sala de maestros, todos los ambientes se encuentran regular estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1980 por el propio centro. Requiere reparaciones.

Agrupamiento 4 (Lineal): Cuenta con un cafetín y la oficina de secretaría y biblioteca, todos en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de zinc galvanizado con estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 1980 por el propio centro. Requiere mantenimiento.



Vista del acceso principal al centro



Vista lateral del centro escolar

Agrupamiento 5 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase, oficina de Dirección y bodega en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de Nicalit combinada con zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1995 por el propio centro. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 6 (Unitario): Cuenta con un auditorio en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura metálica con cerramiento de lámina troquelada, columnas y vigas metálicas, cubierta de zinc galvanizado con estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de acero; este agrupamiento carece de ventanas. Construcción en el año 1980 por el propio centro. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. También cuenta con conexión a la red de aguas servidas para la eliminación de desechos sólidos.

33. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15890

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA EL NAZARENO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 204 alumnos en el turno matutino distribuidos de la siguiente manera: 25 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Multinivel y 179 en el Programa de Primaria regular.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado subvencionado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Gasolinera Shell La Concha, 100 m al este.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 2,427.06 m² y Área Construida: 1,228.90 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no pertenece al MECD.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Norte - Sur.



Vista del agrupamiento 2, en el cual se encuentra el acceso al centro escolar

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por cinco agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Cerrado): Cuenta con cuatro aulas de clase y la Dirección universitaria, el aula de clase 1 en mal estado, el resto se encuentran en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura mixta (metal y madera), piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 1963 por el propio centro. Requiere reparación.



Vista interna de un aula de clase en el agrupamiento 2.

Agrupamiento 2 (En "C"): Cuenta con siete aulas de clase, oficina de Dirección estudiantil y bodega, todos los ambientes en regular estado, excepto la dirección la cual se encuentra en mal estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de madera, y de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1963 por el propio centro. Requiere reparación y reemplazo en la Dirección estudiantil.

Agrupamiento 3 (Unitario): Constituido por una bodega en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, columnas de concreto y vigas metálicas, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso embaldosado; este agrupamiento carece de puertas y ventanas. Construcción en el año 2000 por el propio centro. Requiere reemplazo.

Agrupamiento 4 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, este agrupamiento carece de piso, puertas y ventanas. Construcción en el año 2000 en el propio centro. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 5 (Espacio Abierto): Constituido por una cancha de basketball, la cual se encuentra en regular estado. Fue construida en el año 1998 por el centro.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas, de las cuales dos se encuentran en regular estado y las dos restantes en mal estado.

34. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15891

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA JUAN DE DIOS CABRERA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 93 alumnos en el turno matutino en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. De la planta de las subestación de energía, 150 vrs al sur, Popoyuapa – Candelaria.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 817.79 m² y Área Construida: 97.83 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 2%, con dirección Sur - Norte.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en mal estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de madera con marco de madera. Construcción en el año 1962 por la comunidad. Requiere reemplazo.

- **Servicios Básicos**

La escuela no cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existe una letrina en regular estado.

- **Observaciones**

El centro se encuentra en problemas legales con una familia la cual se encuentra ocupando la mitad del terreno de la escuela. El área ocupada por esta familia, no está incluida en la presentada en este documento, ya que se presento resistencia, por parte de la familia ocupante, al realizar el levantamiento del terreno



Vista interna de un aula de clase del agrupamiento 1



Vista exterior del agrupamiento 1

35. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15892

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA ENMANUEL MONGALO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 5 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 17 en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Mérida, de la iglesia católica 100 m al norte.

- **Accesibilidad:** Accesible sólo en verano en vehículo doble tracción. Camino en mal estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 3,024.54 m² y Área Construida: 231.81 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Fuertemente inclinado, con una pendiente del 36%, con una pendiente de Norte – Sur, Oeste – Este.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de piedra cantera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2000 por el gobierno del Japón. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de energía eléctrica. No cuenta con los servicios de agua potable. Ni tampoco cuenta con el servicio de recolección de basura, por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de dos letrinas en mal estado.



Vista exterior del agrupamiento 1, el cual conforma todo el centro



Vista trasera del agrupamiento 1

36. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15893

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA LOS PINOS

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 47 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 22 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel y 25 en el Programa de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. En el empalme entre la carretera panamericana y la carretera a Tola.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 6,669.82 m² y Área Construida: 182.20 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento presenta documento de propiedad, lo que demuestra su legalidad.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 4%, con dirección Oeste – Este.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto con cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera sólida y ventanas de malla ciclón con marco de madera. Construcción **en la década de los 70** Requiere reparación.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con el servicio de agua potable y energía eléctrica. No cuenta con los servicios de recolección de basura, por lo que tienen que quemarla en el lugar. Tampoco existe drenaje pluvial municipal.

- **Observaciones**

El centro se encuentra en problemas legales con una familia que se encuentra ocupando parte del terreno, el dueño de la vivienda exige se le otorgue gran parte del terreno por los años que tiene de vivir en el terreno. Según declaraciones de la maestra del centro, el dueño de la vivienda causa daños premeditados a la infraestructura del centro, introduce animales para pastorear en el terreno del centro y maltrata a los alumnos que se acercan a su vivienda.



Vista exterior del agrupamiento 1, el cual conforma todo el centro.



Vista de un aula de clase en el agrupamiento 1

37. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15903

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO “INSTITUTO PREUNIVERSITARIO EL MESIAS”

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 116 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 11 alumnos en el Programa de Primaria regular y 105 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Rural. Km 113 ½ carretera panamericana.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 4,021.22 m² y Área Construida: 659.03 m²
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no pertenece al MECD.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Este - Oeste.



Vista parcial de los dos agrupamientos que conforman el centro.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con un auditorio, un aula de clase oficina de dirección y bodega, todos los ambientes en buen estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2002 por los propietarios, con la ayuda de un financiamiento bancario. Requiere mantenimiento.



Vista del pasillo del agrupamiento 2

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con cinco aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, columnas y vigas de madera, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de concreto, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 2003 por los propietarios, con la ayuda de un financiamiento bancario. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. El centro se sirve de un sumidero.

- **Observaciones**

Por impartir las modalidades de primaria y secundaria se clasifica este centro como “Colegio”; aunque su nombre oficial es “Instituto Pre-Universitario El Mesías”.

38. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15904

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

COLEGIO DIVINO NIÑO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 136 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 9 en el Programa de Preescolar Formal Multinivel, 50 en el Programa de Primaria regular y 77 en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. De la iglesia San Martín, 3 c al este.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 468.18 m² y Área Construida: 179.99 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento no pertenece al MECD.

- **Topografía:** Plana, con una pendiente del 3%, con dirección Norte – Sur.

- **Planta Física**

Local diseñado para vivienda, físicamente está compuesta por un agrupamiento, que a su vez se subdivide en tres agrupamientos:

Agrupamiento 1a (En “C”): Cuenta con oficina de Dirección, laboratorio de computación, servicios sanitarios y seis aulas de clase en regular estado. Conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso embaldosado, puertas de madera a una cara, el centro carece de ventanas. Construcción en el año 1997 por el propietario. Requiere reparación.

Agrupamiento 1b (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura metálica con cerramiento de lámina plycem, columnas y vigas de metal, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de madera; no se cuenta con puertas y ventanas, sólo con los vanos para las mismas. Construcción en el año 1998 por el propietario. Requiere reparación.

Agrupamiento 1c (Unitario): Cuenta con un aula de clase en regular estado, conformado por sistema constructivo de estructura metálica con cerramiento de lámina plycem, cubierta de lámina troquelada y estructura metálica, piso de madera; no se cuenta con puertas y ventanas, sólo con los vanos para las mismas. Construcción en el año 2001 por el propietario. Requiere reparación.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existen cuatro letrinas, de las cuales dos se encuentran en regular estado y las dos restantes en mal estado.



Vista del acceso principal al colegio.



Vista interior de la infraestructura del colegio

39. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15909

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR LOS PATITOS

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en el turno matutino en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Rural. Costado sur de la iglesia San Rafael, barrio Las Piedras.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** *Área aproximada de terreno:* 3,804.68 m² y *Área Construida:* 135.46 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 15%, con dirección Oeste - Este.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con dos aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de bloque de concreto, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera a una cara; el Preescolar carece de ventanas, contando únicamente con los vanos y las verjas de protección de las mismas. Construcción en el año 1995 por la comunidad y la alcaldía. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta **con servicio de agua potable**. Pero no cuenta con el servicio de energía eléctrica y recolección de basura. No existe drenaje pluvial municipal ni en el local. Existe una letrina que requiere reparación en su caseta.



Vista principal del agrupamiento que conforma el Preescolar.



Vista interna de un aula de clase.

40. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15912

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA CRISTO REY

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 151 alumnos en el turno matutino; distribuidos de la siguiente manera: 26 alumnos en el Programa de Preescolar Formal Puro y 125 en el Programa de Primaria regular.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 17,360.75 m².
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento es prestado.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 8%, con dirección noreste - suroeste.

- **Planta Física**

Local diseñado para vivienda, físicamente está compuesta por un agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Cerrado): Local prestado.

- **Servicios Básicos**

- **Observaciones**

El área de terreno que se presenta, es la de un terreno propio de la escuela, el cual se encuentra a 40 m al oeste del actual local.



Vista del actual local del centro.



Vista interna del local escolar, se aprecia el poco espacio, ventilación e iluminación que poseen los alumnos.

41. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 22122

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

INSTITUTO RUBEN DARIO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 149 alumnos en el turno diurno en el Programa de Secundaria a distancia.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Edificio de los bomberos de Rivas, segundo piso. Frente a la cruz roja, barrio Santa Ana.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento es alquilado.

- **Planta Física**

Local diseñado para cuarteles de los bomberos de la ciudad, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Tipo Cerrado): Segunda planta del edificio funciona el instituto.

Agrupamiento 2 (Tipo Cerrado): Tercer planta del edificio funciona el instituto

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, red de drenaje hidrosanitario y recolección de basura. Cuenta con drenaje pluvial municipal y en el local.



Fachada principal del edificio de bomberos de Rivas. El segundo y tercer piso de este edificio son alquilados, para el instituto.



Vista interna de uno de los agrupamientos

42. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15860

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

INSTITUTO SAN MARTIN

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 68 alumnos en el turno matutino en el Programa de Secundaria a distancia.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Farmacia Miranda, 75 vrs abajo, salida a Tola.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.
- **Legalidad de terreno:** El establecimiento es alquilado.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por dos agrupamientos:

Agrupamiento 1 (En "L"): Local alquilado.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, drenaje hidrosanitario y recolección de basura. Cuenta con drenaje pluvial municipal y en el local.



Fachada principal del instituto



Vista interior de un aula de clase.

43. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23766

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

INSTITUTO MARIA AUXILIADORA GUERRERO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 69 alumnos en el turno vespertino en el Programa de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Urbana. De la cruz roja, 1c al norte, barrio Santa Ana.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo sencillo. Camino en buen estado.

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento es alquilado.

- **Planta Física**

Local diseñado para otro uso, físicamente está compuesto por un solo agrupamiento:

Agrupamiento 1 (Tipo Cerrado): Local alquilado.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y recolección de basura. Se sirve de sumidero.



Vista de la fachada del centro escolar



Vista de un aula de clase.

44. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° S/C

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 92 alumnos en el turno matutino en el Programa de Primaria regular.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Urbana. Costado este de la parroquia San Pedro, 3c al sur.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción. Camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Área aproximada de terreno: 5,654.83 m² y Área Construida: 1,049.87 m²

- **Legalidad de terreno:** El establecimiento aun no posee documento de legalidad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente del 10%, con dirección noreste - suroeste.

- **Planta Física**

Local diseñado para escuela, físicamente está compuesta por tres agrupamientos:

Agrupamiento 1 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1997 por FISE. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 2 (Lineal): Cuenta con tres aulas de clase, oficina de Dirección y bodega, todos los ambientes en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1982 por la comunidad y el MECD. Requiere mantenimiento.

Agrupamiento 3 (Unitario): Cuenta con un aula de clase en buen estado, conformado por sistema constructivo de estructura de concreto cerramiento de ladrillo de barro, cubierta de lámina de zinc galvanizado y estructura metálica, piso de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio. Construcción en el año 1982 por la comunidad y el MECD. Requiere mantenimiento.

- **Servicios Básicos**

La escuela cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial e hidrosanitario.



Vista parcial del agrupamiento 1.



Vista del pasillo del agrupamiento 1.

45. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15896

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR IGLESIA EL NAZARENO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario

- **Área Geográfica y Dirección::** Área rural. Comunidad La Virgen, barrio Luís Arroyo.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, en vehículo doble tracción.
- **Legalidad de terreno:** no es legalmente del MECD.



Vista parcial de la fachada del Preescolar

46. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15907

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR CARRUSEL

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 21 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Urbana. Barrio Mono Negro, ubicado en la casa comunal.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, en vehículo doble tracción.
- **Legalidad de terreno:** no es legalmente del MECD.



Fachada principal del Preescolar

47. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15910

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR NICARAO CALLI

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 12 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área Urbana. Barrio Nicarao Calli, del rastro 1c al lago.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, en vehículo doble tracción.
- **Legalidad de terreno:** no es legalmente del MECD.



Fachada principal del Preescolar

48. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15911

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR RINCONCITO INFANTIL

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección::** Área rural. Barrio El Rosario, casa de los alcohólicos anónimos.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, en vehículo doble tracción.
- **Legalidad de terreno:** no es legalmente del MECD.



Vista exterior del Preescolar

49. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 23833

- **Centro (s) Educativo(s) que opera(n) en el establecimiento escolar:**

PREESCOLAR JUAN DE DIOS CABRERA

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 13 alumnos en el Programa de Preescolar No Formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario

- **Área Geográfica y Dirección:** Área rural. De la planta de la subestación, 200 vrs al sur, Popoyuapa, la Candelaria.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, en vehículo doble tracción.
- **Legalidad de terreno:** no es legalmente del MECD.



Vista lateral del Preescolar

II. DESCRIPCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE RIVAS.

- **Área Geográfica y Dirección::**

Ubicada en el área urbana del municipio de Rivas, de la Hermita El Calvario, 75vrs al oeste.

- **Centros educativos que supervisa:**

La delegación de Rivas, atiende únicamente el municipio de Rivas. Supervisa a 49 centros educativos.

- **Situación Legal:**

El local donde funciona la delegación de Altagracia es alquilado, ya que no posee local propio.

- **Descripción de la planta física:**



Vista frontal de la Delegación

La Delegación Municipal de Altagracia esta compuesta por los siguientes ambientes:

- ✓ Oficina para recepción
- ✓ Oficina de técnicos municipales
- ✓ Oficina administrativa
- ✓ Oficina Personal de Apoyo
- ✓ Oficina Delegado Municipal
- ✓ Oficina Estadística
- ✓ Bodega

El local donde funciona la Delegación Municipal, presta las condiciones regulares, ya que las instalaciones están en regular estado, constituidas por sistema constructivo de estructura de concreto, con cerramiento de ladrillo corriente, puertas de madera sólida y ventanas de aluminio y vidrio con marco de aluminio.

- **Servicios básicos:**

La Delegación Municipal, cuenta con los servicios de: Energía Eléctrica, Agua Potable, recolección de basura, drenaje hidrosanitario, Fax y Teléfono.

- **Medios de transporte propios de la delegación:**

La Delegación, cuenta con una bicicleta y una motocicleta.



Otro ángulo de la fachada de la delegación

Mobiliario.

Tabla N° 19 MOBILIARIOS

No.	Tipos de Mobiliario	UM	Estado		
			Bueno	Malo	Regular
1	Escritorios	c/u	3	3	3
2	Sillas	c/u	12		
3	Archivos	c/u		1	2
4	Armarios	c/u	1		
5	Bancas	c/u			
6	Estantes	c/u	1		
7	Mueble para computadora	c/u		1	

Fuente: Trabajo de Campo. PINRE

- **Estructura organizativa.**

La delegación, cuenta con el siguiente personal:

✓ Delegado	1
✓ Administrativo	1
✓ Secretaria	2
✓ Técnicos	4
✓ Personal de Apoyo	2
✓ Bodeguero	2

El total del personal administrativo es de 12 trabajadores.