



GOBIERNO DE NICARAGUA
MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN
DIVISIÓN DE INVERSIONES, OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE
INVERSIONES



Diagnostico Infraestructura Escolar e Institucional.

Escuela Primaria Justo Santos

Municipio de SANTA TERESA

Diciembre del 2003

INDICE

I. CARACTERIZACION MUNICIPAL.....	5
1.1 CONTEXTO TERRITORIAL.....	5
1.1.1 Localización Geográfica.....	5
1.1.2 Límites.....	6
1.1.3 Cultura.....	8
1.1.4 División Territorial.....	8
1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS.....	9
1.2.1 Características Climáticas.....	9
1.2.1.1 Temperatura.....	9
1.3 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.....	9
1.3.1 Geomorfología y Suelo.....	9
1.3.1.1 Suelos.....	9
1.3.2 Hidrografía e Hidrología.....	10
1.3.3 Topografía.....	11
1.4 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.....	11
1.4.1 Quemas.....	11
1.4.2 Residuos Químicos y Desechos Sólidos.....	11
1.5 TIPOS DE AMENAZAS NATURALES.....	11
1.5.1 Sísmica.....	11
1.6 INFRAESTRUCTURA.....	12
1.6.1 Infraestructura Técnica.....	12
1.6.1.1 Agua Potable.....	12
1.6.1.2 Alcantarillado Sanitario.....	12
1.6.1.3 Energía Eléctrica.....	13
1.6.1.4 Telecomunicaciones y Correos.....	13
1.6.2 Vialidad y Transporte.....	13
1.6.2.1 Vialidad.....	13
1.6.2.2 Transporte.....	13
1.6.3 Equipamiento Social.....	14
1.6.3.1 Salud.....	14
1.6.3.2 Recreación.....	14
1.6.3.3 Cultura.....	14
1.6.3.4 Educación.....	14
1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS.....	15
1.7.1 Población.....	15
1.7.2 Actividades Económicas.....	16
1.7.3 Organizaciones e Instituciones presentes en el municipio.....	16
1.8 SERVICIOS MUNICIPALES.....	17
1.8.1 Recolección de desechos sólidos.....	17
1.8.2 Parque.....	17
1.8.3 Cementerio.....	17
1.8.4 Registro Civil.....	18
1.8.5 Catastro Municipal.....	18
1.8.6 Mercado.....	18
1.8.7 Rastro.....	18

II. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE DOLORES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.20

2.1 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS.....	20
2.1.1 Cantidad de Establecimientos Escolares.....	20
2.1.2 Cantidad de Centro Educativo	20
2.1.3 Oferta de los Centros Educativos	21
2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.....	22
2.3 COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.....	22
2.3.1 Análisis de cobertura según norma.....	22
2.3.2 Análisis de cobertura según atención real.....	22
2.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL.....	25
2.4.1 Población Atendida año 2003	25
2.4.2 Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a17 años	25
2.4.3 Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a17 años	26
2.4.4 Población Atendida 2002.....	26
2.4.5 Comportamiento de Población Estudiantil 2002- 2003	26
2.4.6 Deserción Escolar.....	27
2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA).....	28
2.5.1 Infraestructura.....	28
2.5.1.1 Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades.....	28
2.5.1.2 Aulas	29
2.5.2 Mobiliario Escolar.....	32
2.5.2.1 Mobiliario de Preescolar	32
2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria.....	32
2.5.2.3 Mobiliario para personal docente en aula de clase	33
2.6 SERVICIOS BASICOS	34
2.7 LEGALIDAD.....	35
2.8 VULNERABILIDAD.....	35
2.8.1 Año de Construcción de los Establecimientos Escolares.....	35
2.8.2 Identificación de Vulnerabilidad por Amenazas Naturales.....	37

III. CONCLUSIONES38

IV. ANEXOS ¡Error! Marcador no definido.

MATRICES..... ¡Error! Marcador no definido.

CARACTERIZACION DE CADA ESTABLECIMIENTO ESCOLAR E INSTITUCIONAL ¡Error! Marcador no definido.

I CARACTERIZACION MUNICIPAL

I. CARACTERIZACION MUNICIPAL

1.1 CONTEXTO TERRITORIAL


1.1.1 Localización Geográfica

El Municipio de Santa Teresa pertenece al Departamento de Carazo, se localiza en la región oriente y sur del país, a una distancia de 53 Km. de Managua y a 6 Km. de Jinotepe (cabecera municipal).



MAPA DE NICARAGUA
Ubicación del departamento de Carazo en el territorio nacional

El Municipio de Santa Teresa se localiza entre las coordenadas 11° 48´ latitud norte y 86° 09´ de longitud oeste. Posee una extensión¹ territorial de 194 Km², a una altura entre los 200 – 400 m.s.n.m.



MAPA DEL DEPARTAMENTO DE CARAZO
Ubicación del municipio de Santa Teresa en el departamento de Carazo

1.1.2 Límites

El municipio limita al Norte con los municipios de la Paz de Carazo y El Rosario, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con Nandaime, Belén, Tola y al Oeste con La Conquista y Jinotepe.

¹ Caracterizaciones de los Municipios. INIFOM

1.1.3 Cultura

Es uno de los municipios que se caracteriza por conservar su descendencia aborígen, ya que son agricultores sencillos y ajustados a viejas tradiciones.

1.1.4 División Territorial

Administrativamente el municipio de Santa Teresa está integrado por 9 Sectores, 3 Sub-Sectores y 53 Comunidades de las cuales 6 son compartidas con los municipios de Nandaime y La Conquista.² [Ver Mapa N° 1. Comunidades y localidades](#)

Tabla N° 1. Comarcas y Localidades

SECTORES	COMUNIDADES	COMUNIDADES COMPARTIDAS CON OTROS MUNICIPIOS
Sector N° 1	Finlandia	
	Reparto Omar Torrijo	
	Luis Vanega	
	Los Cruces	
	Los Corteses	
Sector N° 2	Santa Cruz	
	Barrio Nuevo	
	Los Castillos	
	San José de Gracia	
	Los Guzmanes	
	La Calera	
Sector N° 3	Los Potrerillos	
	El Calishuate	
	Los Encuentros	
	San Jerónimo	
Sector N° 4 (Casco Urbano)	Barrio San Antonio	
	Barrio El Calvario	
	Barrio San José	
	Barrio Guadalupe	
Sub - Sector N° 4 a	La Ceiba	La Conquista – Santa Teresa
Sector N° 5	La Unión	
	Freddy Solano	
	Marlon Alvarado	
	El Pedernal	
	La Cruz Verde	
	El Brasil	La Conquista – Santa Teresa
La Vainilla	La Conquista – Santa Teresa	
Sector N° 6	El Sol	
Sector N° 7	El Cacao	
Sector N° 8	Mata de Tule	
	Los Gómez	
	Santa Gertrudis	
Sub - Sector N° 8 a	Ochomogo	
	La Hormiga	La Conquista – Santa Teresa
	El Jabillito	
	Cerro Los Parrales	
	Cerro Los Prados	
	La Solera	

² INEC, VII Censo de Población y III Vivienda 1,995.

	La Pitilla	
Sector N° 9	Aguas Calientes	
	Lomas de Viento	
	Las Lajitas	
	El Quinal	
	La Pita	
	El Eslabón	
Sector N° 9 a	El Terrero	Nandaime – Santa Teresa
	La Palma	
	La Chota	
Sub - Sector N° 9 a	La Poma	
	El Papalón	
	Escalante	
	La Piñuela	
	Veracruz de Acayo	

Fuente: Alcaldía Municipal, Santa Teresa

1.2 CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS

1.2.1 Características Climáticas

1.2.1.1 Temperatura

San Marcos por su posición geográfica presenta un clima Semi-Húmedo (Sabana Tropical), debido a que la temperaturas oscilan entre 25° y 26° C.

La precipitación pluvial media es de 900 mm. anuales, caracterizándose por una buena distribución de las lluvias durante todo el año, excepto en casos de temporales fuertes se han registrado hasta 1400 mm. (Caso MITCH)³.

1.3 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

1.3.1 Geomorfología y Suelo

La formación geológica predominante de la región es la de la Meseta de los Pueblos o de Carazo, compuesta de material volcánico que se levantaron para compensar el hundimiento de la cuenca lacustre.

1.3.1.1 Suelos

Los suelos más representativos en la región son los de la Serie Santa Teresa – Diriamba, que se derivan de cenizas volcánicas que están sobre pómez. La serie Santa Teresa consiste de suelos profundos, bien drenados, pardo rojizo oscuro, con permeabilidad moderadamente lenta. Los suelos se encuentran principalmente en las planicies onduladas entre Nandaime y Jinotepe.

Por lo general los suelos se caracterizan por su potencial agropecuario, agrícola, bosques medianos de zonas cálidas y semi - húmedas.

El municipio se divide en tres grandes zonas:

1. La zona alta se encuentra en la parte Norte del mismo y cuenta con los mejores suelos agrícolas, por la fertilización de los suelos se obtienen buenos rendimientos, los cultivos

³ Caracterización de los Municipios. INIFOM

principales son: caña de azúcar, maíz, trigo, sorgo, hortalizas, tubérculos, café, cítricos y bananos en pequeñas parcelas. Las comunidades concentradas en dicha zona son 19 equivalentes al 46 % de las comunidades del municipio.

2. La zona intermedia es de condiciones geográficas accidentales y se caracteriza por ser una zona seca, son tierras cansadas y con fuertes procesos erosivos que inciden en la calidad y fertilidad de los suelos, es una de las zonas mas deprimidas y áridas con poco desarrollo agrícola, posee bosques latifoliados asociados con pasto natural y floraciones rocosas, vegetación pobre asociada a grandes vegetaciones deforestadas.
3. La zona baja está considera como una zona especial por sus propias características forestales silvopastoriles y ser considerada refugio de vida silvestre, la importancia de conservar este tipo de bosque seco tiene como objetivo fundamental la explotación Eco turísticas de forma racional y concentrada que le sirve como base para el desarrollo integral del municipio, también sirve como protección al bosque. En esta zona existe un potencial pesquero aun sin explotar, pero es objeto de piratería.

En Santa Teresa se localizan costas que van desde 500 hasta 400 mz., otras que van de 100 en 100, localizando el punto mas alto de Santa Teresa en La Pita conocido como El Cerro La Pita, Los Prados, Los Parrales registrados en 615 mz ⁴.

USO DEL SUELO

Datos específicos de uso potencial y actual del suelo, no se refleja en este documento debido a que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), no cuenta con datos del municipio en estudio.

1.3.2 Hidrografía e Hidrología

En el municipio de Santa Teresa nacen los ríos más importantes del Departamento de Carazo y Rivas como son: Río Grande de Carazo, Acayo, Escalante y Ochomogo, también un centenar de afluentes de estos. La longitud total de los ríos es de 37 Km. y su densidad de drenaje es equivalente a 430 m/km².

El municipio está ocupado por las sub cuencas Tipitapa y Ochomogo, siendo la última de mas representatividad con una área de 84 Km. en territorio dentro de la cuenca.

Existen solamente dos ríos de importancia para el municipio como son:

- a.- Río Escalante, siendo este procedente del Istmo de Rivas, se caracteriza por su caudal estacional debido a su corta longitud y a la geología del terreno, este desemboca directamente hacia el Pacífico. *Río Ochomogo, nace en el Cerro La Pitilla, al Suroeste de Nandaime y después de un recorrido de 25 km. desemboca en la costa Oeste del Lago de Nicaragua.*⁵

En la costa marina de este municipio se encuentra el Puerto de Escalante, un islote llamado Mogote y el desagüe de la tortuga Paslama (Chacocente). [Ver Mapa N° 2. Hidrología](#)

⁴ Caracterización de los Municipios. INIFOM

⁵ Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER

1.3.3 Topografía

Las variaciones en las alturas del terreno en el Municipio no son muy marcadas y no existen puntos elevados de importancia, pues es un territorio casi plano. Ver Mapa N° 3. Curvas de Nivel.

1.4 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

1.4.1 Quemas

El principal factor de contaminación que afecta a la población del municipio son las quemas, que por falta de práctica de rondas apropiadas a incendiar a favor del viento en maleza volátil, afecta la naturaleza y la salud humana del municipio

1.4.2 Residuos Químicos y Desechos Sólidos

El uso de químicos inadecuados en la fumigación de los cultivos en pendientes muy cercanos a los ríos y el lavado de las bombas en el río mismo, han contaminando las aguas, lo que trae como consecuencia que las de hembras vacunas, caballo y ovejas en estado de preñez aborten, así como también ocasionan la muerte de peces y crustáceos.

La escasez de las letrinas, obliga a los habitantes a defecar al aire libre, contaminando el medio ambiente.

Otro factor contaminante son los basureros ilegales, que la misma población hace⁶.

1.5 TIPOS DE AMENAZAS NATURALES

1.5.1 Sísmica.

En el ámbito Nacional el departamento de Carazo, al que pertenece el Municipio de El Santa Teresa; se encuentra en la región de amenaza sísmica alta⁵ (con un grado de afectación # 7), donde la probable activación y ocurrencia de fallas implicaría un peligro eminente para la población de la zona, ya que pueden provocar derrumbe de rocas y deslizamiento de materiales consolidados.



Figura N° 4

⁶ Alcaldía Municipal. Santa Teresa

⁵ Amenazas Naturales de Nicaragua. INETER, 2001

Tabla Nº 2. Clasificación de las Amenazas Naturales en el Municipio de Santa Teresa

Tipo de Amenaza	Puntuación	Observaciones
Huracanes	0	No presenta afectación alguna por este fenómeno.
Sequías	7	
Inundaciones	8	En caso de tormentas tropicales o inviernos fuertemente lluviosos, crecidas de ríos (desborde).
Sismos	7	
Actividad Volcánica	4	No presenta alto riesgo por afectación de huracanes.
Movimiento de Laderas (Deslizamientos)	4	No presenta alto riesgo por afectación de huracanes.
Maremotos	10	Afectando principalmente en la comunidad de Acayo.

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, INETER, 2001.

Analizando el tipo de amenaza a la que están expuestas las localidades del municipio de Santa Teresa, podemos comprobar que las mayores afectaciones de riesgos están referidas a las actividades de maremotos, inundaciones, sísmicas y sequía, siguiendo en menor rango afectación por actividad volcánica y movimientos de laderas.

1.6 INFRAESTRUCTURA

1.6.1 Infraestructura Técnica

1.6.1.1 Agua Potable

El servicio de agua potable es administrado por la filial de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) ubicada en Jinotepe.

Existen 1,087 conexiones domiciliarias en el área urbana y 377 en el área rural, las cuales son abastecidas a través de los pozos situados en:

- En el Parque de la ciudad
- Contiguo al Centro de Aventuras Las Vegas
- En la salida a Los Potrerillos, encontrándose estos en buen estado.

El resto de la población que no cuenta con el servicio de agua potable se abastecen de aproximadamente 80 pozos excavados, 40 manantiales y 7 ríos.

1.6.1.2 Alcantarillado Sanitario

En Santa Teresa no hay Alcantarillado Sanitario por lo que la letrina es el medio mas utilizado para la eliminación de excretas.

De un total de 3,019 viviendas, el 56.3 % (1,700 viviendas) utilizan letrinas, un 15 % (453 viviendas) sumideros y el 28.7% (866 viviendas) restante no poseen ningún medio, principalmente en las Comunidades rurales, teniendo que realizar la población sus necesidades fisiológicas al aire libre⁷.

⁷ Caracterización de los Municipios. INIFOM

Tabla N° 3. Sistema de desechos sólidos

MUNICIPIO	POBLACIÓN TOTAL	LETRINAS EXISTENTES
Santa Teresa	20,521	1,700

Fuente: Caracterización Municipal AMUNIC. Año 2002.

1.6.1.3 Energía Eléctrica

El municipio de Santa Teresa cuenta con el servicio público de energía eléctrica administrado por la Empresa UNION FENOSA.

Se cuenta con el servicio en el área urbana de Santa Teresa, en 2 Repartos Semi – urbanos (Finlandia y Luis Vanegas) y en 7 comunidades rurales (Las Cruces, Santa Cruz, San José de Gracias, Los Potrerillos, Omar Torrijo, La Unión, La Ceiba).

El número de cobertura de energía eléctrica domiciliar del municipio, corresponde a 864 conexiones del total de las viviendas, las 2,155 viviendas restantes no cuentan con servicio de energía eléctrica, algunas de ellas tienen acceso a este servicio a través de conexiones ilegales.

Actualmente la municipalidad está gestionando el alumbrado público desde el km. 52 hasta el Estadio Municipal, además de la energía eléctrica domiciliar en las comunidades Los Encuentros, El Sol, Marlon Alvarado y El Cacao.

1.6.1.4 Telecomunicaciones y Correos

En el municipio existe una oficina local que depende directamente de la planta ubicada en Jinotepe, con capacidad para brindar el servicio a 194 abonados.

Para prestar el servicio al resto de la población, la oficina cuenta con dos cabinas de teléfono publico, brindando el servicio de citas telefónicas, así mismo cuenta con un aparato telegráfico para recibir y enviar telegramas.

1.6.2 Vialidad y Transporte

1.6.2.1 Vialidad

Santa Teresa tiene como principal vía de acceso la carretera Panamericana (Jinotepe - Rivas), conectándose a ésta a través de 2 km. de carretera asfaltada.

La red vial del municipio cuenta con 13 km. de carretera cuya superficie de rodamiento es de pavimento asfáltico, 59 km. de camino de todo tiempo los cuales se encuentran altamente deteriorados, 87 Km. de caminos transitables solamente durante la época seca y 23 caminos utilizados como veredas. Esta red de caminos brinda acceso directo al 90 % de las comunidades rurales. El área urbana cuenta con 27 calles adoquinadas, 32 cuadras empedradas, 5 asfaltadas y 11 cuadras con cunetas en espera de algún tratamiento.

1.6.2.2 Transporte

El municipio cuenta con el servicio de transporte colectivo, a través de 23 unidades, 17 de ellas brindan el servicio en la ruta Santa Teresa – Jinotepe (mediante 9 microbuses y 8 taxis), 6

unidades prestan servicios en las rutas Jinotepe a las Comunidades, de éstas 4 son camiones y 2 buses, estas 6 rutas de transporte no transitan todo el año debido al pésimo estado de los caminos durante los meses de estación lluviosa.

A lo interno del municipio se realizan las rutas hacia las comunidades de Los Gómez, El Sol, Los Encuentros y San José de Gracias con un total de 5 unidades. Es importante señalar que el municipio no cuenta con una terminal de transporte colectivo.

1.6.3 Equipamiento Social

1.6.3.1 Salud

En el área de Salud el municipio de Santa Teresa cuenta con 1 Centro de Salud, 4 Puestos de Salud y 13 Casas Base de las cuales 7 están funcionando.

El Centro de Salud ubicado en el casco urbano cuenta con 6 médicos, 2 Odontólogos, 10 enfermeras, 9 auxiliares, 1 técnico higiénico y 12 trabajadores administrativos, brindando atención médica al mismo casco urbano de Santa Teresa y 15 Comunidades, con un radio de distancia máximo de 1 a 10 Km. (del casco urbano a la comunidad).

1.6.3.2 Recreación

Existe 2 locales destinados a la celebración de bailes como son el Club de Obreros y el Centro Recreativo Japiacu, 1 Cancha Deportiva, 1 Estadio de Baseball semi - construido y 1 Gimnasio, que sirven como eje de recreación para las comunidades del municipio.

1.6.3.3 Cultura

En las artes de la música se encuentran destacados personajes como son: Don Balvino Vanegas maestro de generaciones de músicos y Don Alberto Guadamuz el famoso violinista Nene.

1.6.3.4 Educación

Este acápite será desarrollado ampliamente en el segundo capítulo: "Diagnostico de la Infraestructura Escolar del Municipio de Dolores y de los Establecimientos Institucionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, MECD".

1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS


1.7.1 Población

La población en el año 2002 del municipio de Santa Teresa fue de 20,149 hab.⁸, en la actualidad existe una población de 20,521 hab. (año 2003)⁹, lo que representa una tasa de crecimiento del 1.8 %, con una densidad poblacional de 105 hab/km².

Tabla Nº 4. Comportamiento poblacional 1995 - 2003

POBLACIÓN 1995	POBLACIÓN 2003	INCREMENTO
17,555	20,521	16.89%

Distribución de la Poblacion según sector



Actualmente la población del municipio se distribuye en urbana con 5,529 hab. y rural con 14,992, concentrándose la mayor población en el área rural, con un 74 % de la población total.


La pirámide de edades presenta una base ancha en el rango de 18 a más con 54.02 % de la población.

Tabla Nº 5. Composición por Grupo de Edades

Grupo Etárea	Población	%
De 0 a 3 años	2,368	11.54
De 4 a 6 años	1,778	8.66
De 7 a 12 años	3,063	14.93
De 13 a 17 años	2,227	10.85
De 18 años a más	11,085	54.02
Total Poblacional	20,521	100 %

Fuente: Censo de Alcaldía, INEC 2003 por rango de edad.

Composicion por Grupo de Edades



⁸ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, año 2002

⁹ Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, año 2003

1.7.2 Actividades Económicas

De acuerdo al estudio Estrategia de Crecimiento Económico y Reducción de Pobreza, realizado por la Secretaria de Estrategia y Cooperación de la Presidencia (SECEP), julio 2001, en Nicaragua se han usado las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), para estimar coeficientes de pobreza basados en un grupo seleccionado de indicadores, tales como acceso a los servicios de saneamiento, nivel educativo del jefe del hogar, nivel de dependencia y otros.

Según este método, los hogares que sólo tienen una necesidad insatisfecha, se clasifican como pobres, si su consumo anual per cápita es inferior a la línea de pobreza (general) de US \$ 402.05 dólares. Además, clasifica los municipios según brecha de extrema pobreza en un rango de 0 al 48, encontrándose el municipio de Santa Teresa dentro del rango 5, lo que lo clasifica como un municipio de **Pobreza Baja** (0 a 6.6).

Sin embargo el municipio de Santa Teresa se caracteriza por ser una zona productiva, sus principales actividades económicas son: la agricultura y la ganadería.

La ganadería es el rubro de mayor importancia económica, siendo el cultivo de maíz el más predominante, seguido de otros cultivos como: sorgo, arroz, caña, frijol y en pequeños porcentajes hortalizas y tubérculos.

En lo que respecta a la ganadería, la producción de carne, leche y sus derivados son utilizados para el consumo local y la comercialización con otras zonas.

La población Económicamente Activa (PEA) no se refleja en este documento debido a que el Ministerio de Trabajo (MITRAB) no cuenta con datos de este municipio, según Rama de Actividad Económica correspondiente a la XVI Encuesta de Hogares Urbanos del año 2002.

1.7.3 Organizaciones e Instituciones presentes en el municipio.

Para el año 2003 se encontraban ONG´s y otras Instituciones presentes en el territorio como¹⁰.

a) Cooperación Externa

El municipio de Santa Teresa tiene relaciones de hermanamiento con las ciudades de: MAARBURG de Alemania y RICHLAND CENTER, WISCONSIN.

Estas ciudades brindan apoyo al municipio especialmente en el sector Educación, Salud y pequeñas obras Sociales.

b) Instituciones Públicas

Las instituciones que brindan servicios al municipio son:

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (MECD)
- UNION FENOSA
- Ministerio de Salud (MINSA)
- Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL)
- Policía Nacional

¹⁰ Caracterización Municipal AMUNIC-INIFOM.

- Casa de Justicia (Juzgado)

c) Instituciones no Gubernamentales (ONG's)

ONG's Con sedes en el municipio:

1. MOPAFMA (Movimiento para Familias y Agricultores)
2. TIERRA Y VIDA
3. AMPPASTE (Asociación de Productores de Santa Teresa)
4. CITES (Centro Inter. Eclesial de Estudios Ecuménico y Teológicos)

Sin sedes en el municipio:

5. IDR (Agencia del Sur)
6. APROVENIR (Asociación de Construcción de Viviendas Rural)
7. ACJ (Asociación de Jóvenes Cristianos)
8. Comunidades eclesiales de base
9. Movimiento Comunal
10. NICAMBIENTAL

1.8 SERVICIOS MUNICIPALES.

1.8.1 Recolección de desechos sólidos.

La Alcaldía cuenta con basurero Municipal Moderno (Sistema de relleno sanitario), en donde se deposita la basura y se da tratamiento a los desechos sólidos, la recolección de basura la realizan mediante la utilización del sistema macrorutero dos veces por semana en el ámbito urbano incluyendo el sector del Barrio Sandino, Reparto Finlandia, Barrio Luis Vanega, así mismo se brinda servicio de limpieza de cunetas con carretones manuales de forma diaria.

El resto de la población por no contar con el servicio, acuden a los medios de entierro, quema de basura o bien a los 5 basureros ilegales existentes en el municipio y los que actualmente se están tratando de eliminar en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA) y que a pesar de todos los esfuerzos que se realizan por erradicarlos aun persisten¹¹.

1.8.2 Parque

Para actividades de recreación, en el área urbana hay 1 Campo de Béisbol y 3 Parques:

1. Parque Central. cuenta con un área de 1 manzana, está equipado de Agua Potable, Luz, Kiosco, Arborización.
2. Parque Infantil con un área de ¼ de manzana, se encuentra en mal estado.
3. Parque – Cancha con un área de ¾ de manzana.¹²

1.8.3 Cementerio.

En el municipio existen 6 Cementerios, uno ubicado en el casco urbano de Santa Teresa y 5 rurales localizados en: Santa Cruz, Los Cruces, El Sol, Pata de Gallina y Los Encuentros.

El Cementerio de Santa Teresa es de cobertura municipal con un área de 1.96 hectáreas, el cual carece de agua, andenes, iluminación, cercas adecuadas y se encuentra saturado. **Ver Tabla N° 6.**

¹¹ Caracterizaciones de los Municipios. INIFOM

¹² Caracterización Municipal de Santa Teresa. INIFOM

Tabla N° 6. Situación de los Cementerios en el Municipio de Santa Teresa.

Tipo de Equipamiento	Ubicación	Cobertura	Área Total	Estado Físico
Cementerio	Casco Urbano	Municipal	1.96 hectáreas	Regular
	Santa Cruz	Comunal	1 mz.	Regular
	Los Cruces	Comunal	1 mz.	Regular
	Los Encuentros	Comunal	1 mz.	Regular
	Pata de Gallina	Comunal	1 mz.	Regular
	El Sol	Comunal	1 mz.	Regular

Fuente: Caracterización Municipal de Santa Teresa. INIFOM – AMUNIC

1.8.4 Registro Civil.

Solo una registradora labora para este registro, no omito manifestarle que hace falta el apoyo de una secretaria, ya que dicho registro es bastante grande para inscribir y certificar solo el registrador.

1.8.5 Catastro Municipal.

Este servicio es brindado a través de una mancomunidad formada por los cuatro municipios pobres del Sur de Carazo (El Rosario, Santa Teresa, Dolores y La Conquista).

En la actualidad el centro de cómputos se encuentra ubicada en el municipio de El Rosario, cada Alcaldía levanta los datos de campo y los envía al centro de cómputos, donde es procesada y luego es enviada a las Alcaldías respectivas, para que los encargados del IBI empiecen a realizar las gestiones de cobro a los contribuyentes.

En el caso de Santa Teresa hay un encargado del IBI cuenta con el apoyo de otro funcionario y una motocicleta que se rota con el municipio de La Conquista cada ocho días¹³.

1.8.6 Mercado.

Para abastecimiento la población cuenta con un Mercado municipal, compuesto por 15 módulos, un kiosco, servicios sanitarios, agua potable, vigilancia y recolección de basura, tiene una excelente ubicación urbana.

1.8.7 Rastro.

Existe un Rastro municipal construido recientemente, localizado al Oeste de la ciudad, en el barrio San José, cuenta con servicio de agua potable y energía eléctrica. El área del terreno es de ¼ de manzana, con un área techada de 160 m² aproximadamente, un área de corral de 20 m². Los desechos son descargados en una fosa séptica a orillas de la quebrada del Río Grande de Carazo.

¹³ Caracterización Municipal de Santa Teresa. INIFOM

**II DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL
MUNICIPIO DE SANTA TERESA
Y
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**

II. DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE DOLORES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

2.1 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS EDUCATIVOS

2.1.1 Cantidad de Establecimientos Escolares

El Municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 establecimientos escolares, clasificados de forma general de la siguiente manera: 22 fueron construidos y diseñados para escuela, 16 construidos para escuela pero que no presta las condiciones apropiadas y 8 construidos para otro uso. (Ver mapa N° 5 y 6).

Tabla N° 7. Cantidad de Establecimientos Escolares.

Características	Cantidad de Establecimientos Escolares	Observaciones
<i>Edificio diseñado y construido como Establecimiento Escolar.</i>	22	
<i>Edificio construido para escuela pero que no presta las condiciones apropiadas.</i>	16	<i>Representan riesgos para la población estudiantil.</i>
<i>Edificio diseñado para otro uso</i>	8	<i>Los Centros que funcionan en estas viviendas comparten las actividades del hogar.</i>
Total	46	

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003

2.1.2 Cantidad de Centro Educativo

En los 46 establecimientos escolares funcionan 46 Centros Educativos. La dependencia administrativa de estos Centros es la siguiente:

Tabla N° 8. Cantidad de Centros Educativos por dependencia administrativa.

Dependencia Administrativa	Cantidad de Centros Educativos	Observaciones
Autónomo	16	
No Autónomo	9	
Autónomos + Comunitario	5	De los cuales funcionan 4 preescolares comunitarios que tiene el mismo nombre del Centro Autónomo y 1 preescolares comunitarios con diferente nombre del Centro Autónomo.
No Autónomos + Comunitarios	5	De los cuales los 5 preescolares comunitarios funcionan con el mismo nombre del Centro.
Privados	5	
Comunitarios	6	
Total	46	

Fuente: Estadísticas Escolares del MECD, año 2003 y levantamiento de campo, PINRE 2003.

Según la clasificación por Categoría¹⁴ los centros educativos se contabilizan en:

Tabla N° 9. Categorías de Centros Educativos

Categoría	Cantidad	Observaciones
Preescolares	6	
Escuelas	34	En 15 de ellas funciona un preescolar
Instituto	2	
Colegio	4	
Total	46	

Fuente: Levantamiento de campo, PINRE 2003

2.1.3 Oferta de los Centros Educativos

La mayoría de los Centros Educativos que ofrece el Programa de Preescolares (10) son de la modalidad no Formal Multinivel, es decir que un mismo maestro imparte dos o tres niveles simultáneamente; 3 Centros que ofrece la modalidad de formal puro; 10 Centros que ofrecen la modalidad de Formal Multinivel.

De los 36 Centros Educativos que imparten el Programa de Primaria 19 ofrecen primaria completa y 17 primaria incompleta **Ver Tabla N° 10, donde se detallan hasta que grado se atiende.**

De los 5 Centros Educativos que prestan el servicio de Secundaria, 2 son Secundaria completa y 3 incompleta atendiendo 2 de ellas hasta 3do. Año y 1 hasta 4 año. **Ver Mapa N° 5**

¹⁴ Acuerdo Ministerial N° 05-98

Tabla N° 10. Oferta de los Centros Educativos.

Tipo de Servicio	Cantidad	Observaciones
Primaria Completa	19	De los 19 centros educativos, 4 son primaria regular, 5 son primaria multigrado y 10 centros ofrecen las dos modalidades Primaria regular y Primaria multigrado.
Primaria Incompleta	17	De los 17 Centros Educativos, 3 imparten hasta 3° grado, 9 hasta 4° grado y 5 hasta 5° grado.
Total	36	

2.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.

La totalidad de Establecimientos Escolares del municipio de *Santa Teresa*, corresponde a 46 los que están localizados geográficamente de la siguiente manera: 6 en el área urbana (13. %) y los 40 restante distribuidos en el área rural del municipio (87 %). Estos se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio municipal.

Ver Matriz MT-1.

Ver Mapa N° 4. Localización de Establecimientos Escolares.

2.3 COBERTURA DE ATENCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.

Basados en el documento de las Normas para la Planta Física Educativa, Pág. N° 6, se han determinado los siguientes radios de distancias máximas por cada uno de los programas educativos.

Tabla N° 11. Distancias máximas

PROGRAMA	DISTANCIAS (KM.)	
	URBANAS	RURALES
PRE-ESCOLAR	1	2
PRIMARIA	3.5	3.5
SECUNDARIA	*5	-

*(Mayor acceso a transporte. Prolongación de acción a lo largo de las vías de acceso.)

2.3.1 Análisis de cobertura según norma

Refiriéndonos a la cobertura de los Establecimientos donde se imparte el Programa de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria; de acuerdo a los radios de atención según norma, se observa en el mapa N° 7, 8 y 9 que el municipio está bien atendido.

2.3.2 Análisis de cobertura según atención real

Respecto a su nivel de escolaridad los centros educativos cubren radios mayores de los establecidos según las normas, afectando de esta manera a otros centros cercanos y municipios del país, ya que estos influyen en la captación de estudiantes. Ver tabla N° 10 y mapa N° 11 Procedencia Estudiantil.

Además de cumplir con las normas de cobertura, se ha determinado que el municipio de Santa Teresa presenta buena cobertura, brindando así total atención a los sectores de dicho municipio existen centros educativos que brindan atención estudiantil a otras Ciudades, ejemplo de esto tenemos:

- Instituto DIANOVA Nicaragüense, el cual recibe a estudiantes de las Ciudades de Estelí, León, Chinandega, Rivas.
- Cristiano Nehemías, recibe a estudiantes de la Ciudad de Jinotepe.
- Enmanuel Mongalo, recibe a estudiantes de las Ciudades de Nandaime.

Tabla N° 12. Procedencia Estudiantil

N°	Codigo	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancias Km		N°	Codigo	Centro Educativo
				Mínima	Maxima			
1	15350	Salomón Ibarra M.	El Cerro	1,00	1,00			
2	15351	Amigos de Finlandia	Calishuate	0,40	2,00	14	15363	Pedro Joaquín Chamorro
			Guayabo					
			Los Potrerillos					
			Los Coyoles					
3	15352	Alfonso Cortéz	Santa Cruz	0,40	4,00	15	15364	Andrés Castro
			Los Castillos					
4	15353	Enmanuel Mongalo	Monte Grande	2,50	8,00			
			Nandaime					
5	15354	Miguel de Cervantes Saavedra.	Los Encuentros	0,80	2,00	16	15365	Guy Moqueth
			San Jerónimo					
			San José de Gracia					
6	15355	El Madroño	San Antonio	0,20	0,20	18	15367	El Cacao
7	15356	Névil Ramón Matus	La Vainilla	2,50	2,50	19	S/C	El Cacao
			San Francisco			20	15368	San Martín
8	15357	Pedro Joaquín Chamorro	Ochomogo	2,00	2,00	21	24407	San Martín
9	15358	Ángela Chávez	La Vainilla	1,00	4,50	22	15369	La Merced
			El Pedernal					
			El Cacao					
			San Francisco					
			23			15370	José Dolores Estrada	
10	15359	Rubén Darío	Los Potrerillos	0,10	8,00	24	15371	Federico García Lorca
			Las Cruces					
			El Abra					
			El Pastor					
			La Unión					
			Casco Urbano					
			San José de Gracia					
25	104	Anexo Federico García Lorca						
26	15372	María Jesús Narvaéz						
27	15373	Rafaela Herrera						
28	15374	Corazón de María						
11	15360	Instituto Nacional Santa Teresa	La Mohosa	1,50	20,00	29	15375	San Francisco
			Los Encuentros					
			San Jerónimo					
			Los Cruces					
			Los Potrerillos			30	107	San Francisco

Nº	Codigo	Centro Educativo	Comunidad de Procedencia	Distancias Km	
				Mínima	Maxima
34	15380	Cristobal Colón	El Paso de la Solera	0,40	7,20
			El Quinal		
			Aguas Calientes		
			Veracruz de Acayo		
			La Piñuela		
35	15382	Erwing Kruger	Aguas Calientes	1,20	1,20
36	15381	La Chota	La Chota	1,20	1,20
			Escalante	1,00	4,00
37	15383	La Poma	La Poma	0,50	0,50
38	15397	La Palma	La Palma	0,40	0,40
39	15399	Dianova Nicaraguense	Ciudades de León	58,00	192,00
			Estelí		
			Chinandega		
			Rivas		
40	15400	Cristiano Nehemías	La Pitiha	0,40	19,00
			Jinotepe		
			Los Encuentros		
			Bo. San Antonio		
			Reparto Finlandia		
			San Jorge		
			Jose´ Martínez		
41	15401	Veracruz de Acayo	Punta de Piedra	0,50	4,50
			Capilla Santiago		
42	22155	El Guardabarranco	La Chota	2,00	2,00
43	22156	El Menonita	Los Cruces	0,50	0,50
44	244109	El Madroño	Preescolares Comunes, dato no disponible		
45	S/C	San Francisco			
46	24418	Hermanamiento de Wisconsin	Escalante	0,50	0,50


2.4 POBLACIÓN ESTUDIANTIL

2.4.1 Población Atendida año 2003

La matrícula total del año 2003 fue de 5,520 estudiantes en los tres Programas Educativos Preescolar, Primaria y Secundaria. Esta matrícula se ha dividido en Población estudiantil atendida en rango de edades de 3 a 17 años y población estudiantil fuera del rango. Ver Tabla N° 13.

2.4.2 Población Estudiantil Atendida en rangos de edades 3 a 17 años

La población total del Municipio en el año 2003 fue de 20,521 hab., el 37.4 % corresponde a la población en edad escolar en el rango de 3 a 17 años que equivale a 7,674 habitantes, distribuidos en 2,384 hab. en edad de preescolar, 3,063 hab. en edad de primaria y 2,227 hab. en edad de secundaria¹⁵.



¹⁵ Proyecciones INEC, 2003

La Población estudiantil matriculada en este rango de edad 3 a 17 años, fue de 5,520 alumnos distribuidos por programa de la siguiente manera:

- 741 estudiantes Preescolar
- 3,076 estudiantes en primaria
- 1,403 estudiantes en secundaria

2.4.3 Población Estudiantil Atendida fuera del rango de edades 3 a 17 años

Respecto a la matrícula inicial existe 22.72 % (1,186 estudiantes) que se encuentran fuera del rango de edades establecidas, los que se encuentran distribuidos en los programas de educación de la siguiente manera: Primaria un 62.23 % (738 estudiantes) y Secundaria el 37.77 % (448 estudiantes).

Tabla N° 13. Matrícula 2003 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad escolar de 3 a 17 años

Programa	Rango de Edades	Población Matriculada		Matrícula Total inicial 2003 por Programa*	Población dentro de rangos
		Según rangos	Fuera del rango		En edad escolar**
Preescolar	3 a 6	741	0	741	2,384
Primaria	7 a 12	2,335	738	3,076	3,063
Secundaria	13 a 17	955	448	1,403	2,227
Total	3 a 17	4,031	1,186	5,220	7,674

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2003 / **Proyecciones INEC 2003

2.4.4 Población Atendida 2002

En el año 2002, la matrícula inicial fue de 5,042 estudiantes en todos sus Programas, distribuidos de la siguiente manera: Preescolar 626 alumnos, Primaria 3,084 y Secundaria 1,332 alumnos. [Ver tabla N° 14.](#)

Tabla N° 14. Matrícula 2002 dentro y fuera del rango de edades de 3 a 17 años y Población en edad escolar de 3 a 17 años

Programa	Rango de Edades	Población Matriculada		Matrícula Total inicial del 2002 por Programa*	Población dentro de rango
		según rangos	Fuera del rango		En edad escolar**
Preescolar	3 a 6	626	0	626	2,416
Primaria	7 a 12	2,471	613	3,084	3,396
Secundaria	13 a 17	1,026	306	1,332	2,533
Total	3 a 17	4,123	919	5,042	8,345

Fuente: *Estadísticas Escolares. MECD 2002 / **Proyecciones INEC 2002

2.4.5 Comportamiento de Población Estudiantil 2002- 2003

Al comparar resultado de la matrícula inicial de los años 2002 – 2003, [en tabla N° 15](#) se observa una disminución en el programa de Preescolar, así como un incremento en el programa de Primaria y Secundaria que se desglosa de la siguiente manera:


- Preescolar: Incrementó 18.37 % (115 estudiantes)
- Primaria: Disminuyó 0.26 % (8 estudiantes)
- Secundaria: Incrementó 5.33 % (71 estudiantes)

Tabla N° 15. Comportamiento población estudiantil

Programa	Matricula Inicial 2002	Matricula Inicial 2003	Comportamiento %
Pre-escolar	626	741	18.37
Primaria	3,084	3,076	- 0.26
Secundaria	1,332	1,403	5.33
Total	5,042	5,220	3.53

Fuente: Departamento de Estadísticas, MECD. 2003

Comportamiento Matricula Inicial 2002 - 2003



2.4.6 Deserción Escolar

Se denomina Deserción Escolar, al retiro de estudiantes previamente matriculados en un programa educativo, durante el transcurso del año escolar.

La deserción escolar en el año 2002, del municipio fue de 292 estudiantes respecto a la matricula inicial, lo que equivale a una deserción de 5.79 %. Así mismo el ingreso en el transcurso del año escolar fue de 23 estudiantes para un 0.45% respecto a la matricula inicial, desglosándose por programa de la siguiente manera:


- Preescolar: deserción escolar 0.79 % (40 Estudiantes)
Ingreso 0.14 % (7 Estudiantes)
- Primaria: deserción escolar 2.63 % (133 Estudiantes)
Ingreso 0.31 % (16 Estudiantes)
- Secundaria: deserción escolar 2.36 % (119 Estudiantes)

Tabla 16. Deserción Escolar 2002.

PROGRAMA	MATRICULA INICIAL	DESERCION	INGRESO AÑO ESCOLAR	MATRICULA FINAL
PREESCOLAR	626	40	7	593
PRIMARIA	3,084	133	16	2,967
SECUNDARIA	1,332	119	0	1,213
TOTAL	5,042	292	23	4,773

Fuente: Estadísticas Escolares 2002. MECD

Desercion Escolar 2002



2.5 CAPACIDAD INSTALADA (OFERTA)

2.5.1 Infraestructura

2.5.1.1 Tipos de Ambientes Complementarios y Cantidades

En la **Tabla N° 17** se enumera la cantidad de ambientes complementarios con que cuentan los 25 establecimientos escolares diseñados y/o construidos para escuela, no se incluyen los 9 establecimientos que fueron diseñados para otro uso.

Tabla N° 17. Tipo de ambientes complementarios y cantidad

N/O	Ambiente Complementario	Cantidad de Establecimientos que cuentan con el ambiente	Observaciones
1	Dirección	11	
2	Sala de Maestros	2	
3	Servicios Sanitarios	8	
4	Auditorio	3	
5	Letrina	29	
6	Bodega	11	
7	Biblioteca	4	
8	Laboratorio de Computación	1	
9	Cocina	1	
10	Secretaría	2	
11	Sala de Lectura	1	
12	Salón de Danza	1	

En lo que respecta a espacios abiertos, únicamente en 16 se cuenta con este tipo de espacios y están distribuidos de la siguiente manera 6 con Canchas Deportivas, 6 con Áreas de Juegos Infantiles, 4 con Plaza Cívicas. **Ver Matriz N° MT-4 y MT-7A.**

2.5.1.2 Aulas

➤ **Uso de las aulas de clases**

Se están considerando como aula, todo ambiente utilizado para impartir clases, sea este adecuado o no para el desarrollo de la actividad educativa.

Dada la importancia que tiene este tipo de ambiente, estaremos detallando las **aulas físicas** de los establecimientos escolares existentes en el municipio, describiendo cuantas están diseñadas y construidas para aula y cuantas son aulas inapropiadas sin condiciones.

Además se hará un análisis de cantidad de **aulas utilizadas** en los turnos matutino y vespertino, así como la cantidad de **aulas disponibles** basándonos en la norma que los establecimientos urbanos deben ser utilizados en dos turnos y los rurales en uno sólo. No se considera en este estudio aulas utilizadas en los turnos nocturno y sabatino.

• **Aulas Físicas**

En el año 2,003 en el municipio se contabilizan 158 aulas físicas, de las cuales 142 son diseñadas para aula y 16 no prestan condiciones. **Ver tabla N° 18.** De las 158 aulas, 44 están en la zona urbana y 114 en la zona rural.

• **Aulas Disponibles**

Las aulas disponibles se obtienen de aplicarles a las mismas las normas de utilización tanto en la zona urbana y rural, de esto se obtiene que en la zona urbana se dispone de 88 aulas y en la zona rural de 114 aulas. **Ver tabla N° 18.**

Los resultados de comparar la matrícula inicial 2003, con la cantidad de aulas disponibles, y considerando la norma de 40 alumnos / aula en el área urbana y 30 alumnos en el área rural se obtiene un indicador de 23 alumnos / aula en la zona urbana y 33 en la zona rural.

• **Aulas Utilizadas**

En cuanto a la utilización de las aulas en la zona urbana se contabilizan 44 aulas físicas de las cuales se utilizan 21 aulas en dos turnos y 23 únicamente en el turno de la mañana para un total de 65 aulas utilizadas, quedando un indicador de 26 alumnos / aula.

En el área rural se contabilizan 114 aulas físicas de las cuales son utilizadas 70 en un turno y 18 en dos turnos lo que nos da un indicador de 35 alumnos / aula. **Ver Matriz MT – 3.**

Tabla N° 18. Uso de Aulas de Clases

Área Geográfica	Matrícula 2003	Norma alumnos x aula	Aulas según Norma	Cantidad de Aulas			Indicadores			
				Físicas			Disponibles	Utilizadas	Disponible	Utilizada
				Diseñadas	* Sin condiciones	Total				
Urbana	1.715	40	21	38	6	44	88	65	19	26
Rural	3.505	30	117	104	10	114	114	106	31	33
Total	5.220		138	142	16	158	202	171	26	31

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003, **Estadística MECD 2003

➤ **Estado Físico de Aulas**

El Municipio de Santa Teresa, cuenta con un total de 158 aulas físicas. Las cuales se clasificaron de acuerdo al parámetro de Bueno (que requiere Mantenimiento) 45.57 % (72 Aulas), Regular (que requiere Reparación) 32.28 % (51 Aulas) y Malo (que requiere Reemplazo) 22.15 % (35 Aulas).

Tabla N° 19. Estado Físico de Aulas

Área Geográfica	Estado Físico							
	Bueno	%	Regular	%	Malo	%	Total	%
Urbana	35	79.55	9	20.45	0	0.00	44	100
Rural	37	32.46	42	36.84	35	30.70	114	100
Total	72	45.57	51	32.28	35	22.15	158	100

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003

• **Áreas Libres:**

El municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 establecimientos escolares, de los cuales 9 cuentan con terreno y establecimientos identificados como pertenecientes a la escuela, de estos terrenos:

- 3 tienen terreno libre entre 100 y 352.02 m²,
- 1 tiene un área libre de 3,047.52 m²,
- 5 cuenta con terreno libre de 5,400 y 6,900 m², aproximadamente.

Dichos terrenos ninguno posee la problemática de tener pendiente inclinada lo que les facilita las actividades al aire libre, por lo que de los tres grupo solamente 3 terrenos tienen una pendiente ligeramente inclinada del 5 – 8 %. **Ver tabla N° 20.**

Tabla N° 20. Establecimientos Escolares

No.	Centros Escolares	Area Total del Terreno (m ²)	Area Construida (m ²)	Area Libre (m ²)	Pendiente (%)
1	Salomón Ibarra Mayorga	2,581.15	147.82	2,433.33	5 - 10
2	Amigos de Finlandia	7,507.53	239.33	7,268.20	5 - 8
3	Alfonso Cortéz	7,882.97	1,418.57	6,464.39	2 - 4
4	Enmanuel Mongalo	6,216.79	1,578.50	4,638.29	2 - 4
5	Miguel de Cervantes Saavedra	7,029.92	526.42	6,503.49	5 - 8
6	El Madroño	2,263.74	120.26	2,143.48	15 - 25
7	Nevil Ramón Matus Traña	6,250.53	136.72	6,113.80	2 - 5
8	Pedro Joaquín Chamorro	1,560.05	153.9	1,406.15	2 - 5
9	Angela Chávez	1,831.82	423.11	1,408.71	10 - 15
10	Rubén Darío	9,095.01	1,941.13	7,153.88	2 - 5
11	Instituto Nacional Santa Teresa	28,644.44	662.53	27,981.91	10 - 15
12	Miguel Larreynaga	662.50	377.39	285.11	10 - 15
13	José Cecilio del Valle	4,287.99	122.19	4,165.80	5 - 10
14	Pedro Joaquín Chamorro	5,884.52	721.88	5,162.63	15 - 22
15	Andres Castro	2,940.82	96.74	2,844.08	7 - 10
16	Guy Moqueth	4,068.09	101.57	3,966.57	5 - 10
17	San Jerónimo	3,362.66	166.29	3,196.37	2 - 5
18	El Cacao	3,499.70	140.92	3,358.78	5 - 10
19	El Cacao	Preescolar Comunal, dato no disponible			
20	San Martín	1,523.63	117.4	1,406.22	2 - 4
21	San Martín	Preescolar Comunal, dato no disponible			
22	La Merced	4,251.73	361.92	3,889.80	18 - 22
23	José Dolores Estrada	1,980.51	248.43	1,732.08	2 - 5
24	Federico García Lorca	3,532.84	485.32	3,047.52	2 - 8
25	AnexoFederico García Lorca	7,432.76	581.26	6,852.51	2 - 5
26	María Jesús Narváez	7,882.97	1,418.57	6,464.39	2 - 5
27	Rafaela Herrera	4,092.34	134.57	3,957.77	5 - 8
28	Corazón de María	353.34	170.12	183.22	2 - 4
29	San Francisco	753.95	401.93	352.02	2 - 5
30	Anexo San Francisco	279.63	177.6	102.03	2 - 5
31	Justo Santos	760.47	243.72	516.75	15 - 20
32	Tomás Cortéz	1,323.46	85.3	1,238.15	2 - 5
33	José Matí	1,758.64	170.12	1,588.52	5 - 8
34	Cristobal Colón	1,682.99	133.13	1,549.86	5 - 10
35	Erwing Kruger	1,735.49	159.13	1,576.36	5 - 10
36	La Chota	1,082.20	61.47	1,020.73	2 - 5
37	La Poma	2,126.49	52.38	2,074.11	8 - 15
38	La Palma	649.75	62.17	587.57	2 - 5
39	Dianova Nicaraguense	6,577.08	1,134.81	5,442.27	5 - 10
40	Cristiano Nehemías	4,025.74	2,185.49	1,840.25	2 - 5
41	Veracruz de Acayo	3,753.87	41.99	3,711.87	2 - 5
42	El Guardabarranco	Preescolares Comunales, dato no disponible			
43	Menonita				
44	El Madroño				

45	San Francisco				
46	Hermanamiento de Wisconsin	2,036.36	91.06	1,945.30	10 - 15

Fuente: Trabajo de Campo, PINRE 2003

2.5.2 Mobiliario Escolar

2.5.2.1 Mobiliario de Preescolar

El mobiliario de los Preescolares que funcionan en viviendas no se levanto por lo que en este análisis sólo se tomara en cuenta la matrícula de los Preescolares que funcionan en las escuelas Primarias y/o posean local propio.

En el mobiliario de preescolar se contabilizaron set de grupo (mesas y sillas) y set individuales (mesas y sillas), para atender una población estudiantil de 741 estudiantes en el turno matutino. Dentro del set de grupo se contabilizó 40 mesas de grupo (capacidad para seis niños cada una) de las cuales se encuentran en uso 40, para atender a una población estudiantil de 741 alumnos del turno matutino. De las 40 mesas, 31 mesas (77.5 %) se encuentra en buen estado, 2 mesas (5 %) en regular estado y 7 (17.5 %) en mal estado. En lo referente a las sillas se contabilizan 240 sillas de preescolar las que se encuentran en uso 240 sillas, el estado físico del total de sillas es de 207 sillas (86.25 %) en buen estado, 25 sillas (10.42 %) en regular estado y 8 sillas (3.33 %) en mal estado.

Dentro del set individual se contabilizan 155 mesas individuales de las cuales se encuentran en uso 155. De las 155 mesas, 132 mesas (85.16 %) se encuentra en buen estado y 23 mesas (14.84 %) en regular estado. En lo referente a las sillas se contabilizan 127 sillas de preescolar, de estas son utilizadas solamente 127, el estado físico del total de sillas es de 97 sillas (76.38 %) en buen estado, 6 sillas (4.72 %) en regular estado y 24 (18.90 %) en mal estado. [Ver tabla N° 21.](#)

2.5.2.2 Mobiliario de Primaria y Secundaria

El total de pupitres para estudiantes de Primaria y Secundaria es de 2,961 además de 329 mesas y 535 sillas, para un total de 3,290 unidades disponibles, utilizadas por una población estudiantil de 3,141 alumnos del turno matutino y 1,167 en el turno vespertino. [Ver matriz MT-5](#)

Del total de pupitres, 1,630 pupitres (55.05 %) se encuentra en buen estado, 857 pupitres (28.94 %) en regular estado y 474 pupitres (16.01 %) en mal estado. En cuanto a mesas, 261 mesas (79.33 %) se encuentran en buen estado, 41 mesas (12.46 %) en regular estado y 27 (8.21 %) en mal estado. Del total de sillas, 389 sillas (72.71 %) se encuentran en buen estado, 126 sillas (23.55 %) en regular estado y 20 (3.74 %) en mal estado. [Ver tabla N° 21](#)

Tabla No 21. Mobiliario existente para alumnos por programa.

Programa	Matrícula 2003**			Set Grupo								Pupitres				Set Individual								
				Mesas				Sillas								Mesas				Sillas				
	Mat.	Vesp.	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	
Preescolar	623	0	623	31	2	7	40	207	25	8	240	0	0	0	0	132	23	0	155	97	6	24	127	
Preescolares (en vivienda)	118	0	118	Información no recopilada																				
Primaria y Secundaria	3,141	1,167	4,308	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630	857	474	2,961	261	41	27	329	389	126	20	535	
Total	3,882	1,167	5,049	31	2	7	40	207	25	8	240	1,630	857	474	2,961	393	64	27	484	486	132	44	662	

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003, **Estadística MECD 2003

2.5.2.3 Mobiliario para personal docente en aula de clase

El Mobiliario utilizado por el personal docente en las aulas de clases es de 50 escritorios de los cuales, 29 escritorios (58 %) se encuentran en buen estado y 17 escritorios (42 %) en regular estado; 83 mesas de las cuales 42.17 % se encuentran en buen estado, 54.22 % se encuentran en regular estado y 3.61 % se encuentra en mal estado.

El total de sillas es de 137 cuyo estado físico es 105 (76.64 %) en buen estado, 32 (23.36 %) en regular estado.

Además se cuenta con 199 pizarras de concreto, de las cuales 99 (49.75 %) están en buen estado, 82 (41.21 %) en regular estado y 18 (9.04 %), se encuentran también 17 pizarras de madera, las que se encuentran 4 (23.53 %) en buen estado, 10 (58.82 %) en regular estado y 3 (17.65 %) en mal estado. Se cuenta con 19 pizarras acrílicas, las que se 19 (100 %) en buen estado.

Así mismo se cuenta con además de 51 anaqueles/ armarios, de éstos 37 se encuentran en buen estado, 10 en regular estado y 4 en mal estado.

En **tabla N° 22** se aprecia la disponibilidad del mobiliario para docentes de aula por grado de deterioro y la totalidad por área geográfica.

Tabla N° 22. Mobiliario Existente para Maestros


Área Geográfica	Aulas Físicas	Mobiliario												Otros							
		Escritorio				Mesa				Silla				Anaquel/Armario				Estantes			
		B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total	B	R	M	Total
Urbana	44	25	17	0	42	11	15	0	26	74	6	0	80	24	7	4	35	5	2	0	7
Rural	114	4	4	0	8	24	30	3	57	31	26	0	57	13	3	0	16	0	0	0	0
Total	158	29	21	0	50	35	45	3	83	105	32	0	137	37	10	4	51	5	2	0	7

Fuente: *Trabajo de Campo PINRE 2003.

2.6 SERVICIOS BASICOS

El municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 Establecimientos Escolares, dotados de los siguientes servicios básicos:

Cantidad de Establecimientos con Agua




- **Agua:**

De los 46 Establecimientos Escolares el 52.17 % (24) cuentan con este servicio. De éstos, 17 (47.83 %) son servidos por mini acueductos de ENACAL, 6 se abastecen de pozo, 1 de ojo de agua y 22 no cuentan con este servicio.


- **Energía Eléctrica:**

De los 46 Establecimientos Escolares el 23.91 % (11) cuentan con este servicio, el 76.08 % (35) carece de este servicio.

Cantidad de Establecimientos Escolares con Servicio de Energía Eléctrica



Cantidad de Establecimientos con Alcantarillado Sanitario Municipal o Propio




- **Alcantarillado Sanitario Municipal o Propio (sumidero)**

De los 46 Establecimientos Escolares el 17.39 % (8) cuentan con este servicio, el 82.60 % (38) carece de este servicio.

- **Letrinas:**

De los 46 Establecimientos Escolares el 67 % (27) cuentan con este servicio, para un total de 71 bancos; el 8 % (3) cuenta con servicios sanitarios, el 20 % (4) cuenta con servicio sanitario y letrina y 6 no tienen este servicio.

Cantidad de Establecimientos Escolares que cuentan con Letrinas



2.7 LEGALIDAD

De los 46 Establecimientos Escolares existentes en el municipio, 3 (6.52 %) tiene documento legal y 31 (67.39 %) no tienen documento legal. De los 12 Establecimientos que no cuenta con el proceso de legalidad terminado, 4 con local propio y 8 con local prestado. Ver Tabla N° 23.

Tabla N° 23. Legalidad de los Establecimientos Escolares

Situación Legal									
Área Geográfica	Cantidad de Establecimientos Escolares	Legalmente del MECD		Pertenece a otra Institución del Estado	Privados				Observaciones Tiene documento de Donación
		Si	No		Propio	Alquilado	Prestado	Total Privados	
Urbana	6	0	2	0	4	0	0	4	0
Rural	40	3	29	0	0	0	8	8	0
Total	46	3	31	0	4	0	8	12	0

Fuente: Trabajo de Campo PINRE 2003.

2.8 VULNERABILIDAD

La adecuada localización de los Establecimientos Escolares y el mantenimiento de los mismos, es de gran importancia para el desarrollo de la Educación en Nicaragua, para ello se realizó una identificación de los años de construcción de los Establecimientos Escolares y la vulnerabilidad con respecto a las amenazas naturales e infraestructura.

2.8.1 Año de Construcción de los Establecimientos Escolares

En este aspecto se clasifica en óptima, aceptable y no aceptable, según el año en que fue construido la infraestructura escolar:

- Si la construcción es menor de 10 años de edificada y si el edificio tiene mantenimiento constante, se clasifica como **óptima**.
- Si la construcción es menor de 10 años de edificada y si el edificio no ha tenido mantenimiento, se clasifica como **aceptable**.
- Si la construcción es mayor de 10 años y se le da mantenimiento periódico al edificio, se clasifica como **aceptable**.
- Si la construcción tiene mas de 20 años de edificada y no ha recibido mantenimiento, se clasifica como **no aceptable**.

Tabla Nº 24. Año de Construcción de los Establecimientos Escolares

Código del Establecimiento	Nombre del Centro Escolar	Períodos de Construcción				
		Antes de 1970	entre 1970 - 1979	entre 1980 - 1989	entre 1990 - 1999	entre 2000 - 2003
15350	Salomón Ibarra Mayorga			1986		
15351	Amigos de Finlandia				1991	
15352	Alfonso Cortez			1982		
15353	Enmanuel Mongalo					2000
	Mercedes Narvaez					
15354	Miguel de Cervantes Saavedra	1969				
15355	El Madroño		1970			
15356	Névil Ramón Matus Traña			1986		
15357	Pedro Joaquín Chamorro				1991	
15358	Angela Chávez			1985		
15359	Rubén Darío	1963				
15360	Instituto Nacional Santa Teresa				1994	
15361	Miguel Larreynaga			1986		
15362	José Cecilio del Valle			1986		
15363	Pedro Joaquín Chamorro					2002
15364	Andrés Castro		1974			
15362	Guy Moqueth			1984		
15366	San Jerónimo			1985		
15367	El Cacao			1985		
S/C	El Cacao					
15368	San Martín			1985		
15369	La Merced		1971			
15370	José Dolores Estrada			1985		
15371	Federico García Lorca		1978			
	Anexo Federico García Lorca			1986		
15372	María Jesús Narváez			1985		
15373	Rafaela Herrera			1989		
15374	Corazón de María	1930			1990	
15375	San Francisco					
	Anexo San Francisco					2001
15376	Justo Santos					2000
15377	Tomás Cortez		1978			
15378	José Martí			1982		
15380	Cristobal Colón			1992		
15381	Erwing Kruger			1985		
15382	La Chota			1990		
15383	La Poma			1982		
15397	La Palma				1999	
15399	Dianova Nicaraguense				1999	
153400	Cristiano Nehemías				1999	
153401	Veracruz de Acayo				1999	
22155	El Guardabarranco					
22156	Menonita					
24407	San Martín					
24409	El Madroño					
24418	Hermanamiento de Wisconsin					2002
S/C	San Francisco					36

2.8.2 Identificación de Vulnerabilidad por Amenazas Naturales.

Los establecimientos escolares según su localización en el territorio y su ubicación con respecto a su entorno, pueden ser vulnerables ante las amenazas naturales.

La combinación de las amenazas y vulnerabilidades es lo que llamamos riesgo, para lo cual podemos desarrollar acciones para reducir esta situación. La Vulnerabilidad, es una condición en la cual el edificio está o queda expuesto a ser afectado por un fenómeno de origen humano o natural (amenaza).

Tabla Nº 25. Identificación de Amenazas Naturales en los Establecimientos Escolares

Establecimientos Escolares	Amenazas Naturales							
	Huracán	Tormentas Tropicales	Vientos	Erupción Volcánica	Gases Volcánicos	Maremotos	Sismos	Incendios Forestales
Salomón Ibarra Mayorga		1	-					
El Madroño		-	1					
Névil Matus		1	-					
Angela Chavéz		-	1					
Instituto Nacional Santa Teresa		1	-					
Andres Castro		1	-					
El Cacao		1	-					
La Merced		1	-					
José Dolores Estrada		1	-					
Anexo Federico García Lorca		1	-					
María Jesús Narváez		1	-					
Rafaela Herrera		1	1					
Justo Santos		-	1					
Tomás Cortéz		1	1					
José Martí		1	1					
Cristobal Colón		-	1					
Erwing Kruger		1	-					
La Chota		1	-					
La Poma		1	-					
La Palma		-	1					
Veracruz de Acayo		-	-			1		
Total	0	15	8	0	0	1	0	0

En el caso de las amenazas naturales, 13 centros escolares son vulnerables ante los efectos de Vientos y 2 ante los efectos de Gases Volcánicos.

Analizando los datos anteriores sobre año de construcción e identificación de amenazas se observa lo siguiente:

En referencia al año de construcción, de los establecimientos Escolares, 7 centros escolares se encuentran con vulnerabilidad alta*, 18 con vulnerabilidad media**.

III. CONCLUSIONES

Para obtener la herramienta base que servirá en la elaboración de los planes de inversión y mantenimiento de cada una de los establecimientos escolares del Municipio de Santa Teresa y lograr un mejor nivel en la calidad de la enseñanza en Nicaragua, se contó con la metodología para la recopilación, procesamiento y análisis de la información, lográndose proporcionar los resultados que se pretendían según los objetivos, de lo que se obtuvo el Diagnóstico de Infraestructura Escolar e Institucional del Municipio de Santa Teresa. Este Diagnóstico del Municipio, se basa en el análisis de las problemáticas, potencialidades y recursos reales, concretas, específicas y actuales de la ciudad.

SECTOR EDUCACIÓN

El municipio de Santa Teresa, cuenta con 46 Establecimientos Escolares y 46 Centros Educativos de los cuales 7 de estos poseen infraestructura propia y 8 funcionan en viviendas particulares, distribuidos por todo el territorio del municipio con dependencia: 16 Autónomos, 9 No Autónomos, 5 Autónomos + Comunitario, 5 No Autónomos + Comunitario, 5 Privados y 6 Preescolares no formales.

De los 46 establecimientos escolares 26 son accesibles todo el año en vehículo. En general los centros educativos cuentan con 158 aulas físicas para atender a la población estudiantil del municipio, de las cuales 164 fueron diseñadas para funcionar como tales y 16 se encuentran sin las condiciones requeridas para ser un aula de clases. Por su ubicación geográfica estas se dividen en 44 aulas en el área urbana distribuidas en 6 centros educativos de las cuales 35 se encuentran en buen estado, 9 en regular estado, atendiendo a una población estudiantil de 1,715 estudiantes. En el área rural se localizan 114 aulas distribuidas en 40 establecimientos escolares, de las cuales 37 se encuentran en buen estado, 42 en regular estado y 35 en mal estado, atendiendo a una población estudiantil de 3,505 estudiantes.

Las aulas que se encuentran en mal estado se distribuyen de la siguiente manera: 6 le pertenecen a la escuela Corazón de Jesús, 1 pertenecen a los 8 preescolares no formales, los cuales funcionan en 8 viviendas particulares y 1 pertenece a la escuela concepción De María

Para lograr una cobertura completa en el municipio en cuanto al mobiliario escolar, se requiere la dotación de este, ya que todos los centros presentan déficit de algún tipo de mobiliario, tales como: 30 sillas de preescolar para alumnos de ese programa; 180 pupitres; 30 escritorios / sillas para docentes, en los programas de primaria y secundaria.

De los 46 establecimientos escolares del municipio, todos cuentan con algún tipo de servicio básico, distribuidos de la siguiente manera: 24 cuentan con el servicio de agua potable, 11 cuentan con el servicio de energía eléctrica, 3 cuentan con el servicio de recolección de basura y 4 centros cuentan con el servicio de telecomunicación, 27 cuentan con el servicio de letrinas en regular estado, 4 cuentan con S.S y letrina, 3 cuentan solamente con S.S.

Para esto no se tomaron en cuenta los preescolares formales y no formales que funcionan en viviendas particulares.

A través de lo antes planteado se logró conocer la situación integral de cada uno de los Establecimientos Escolares del Municipio de Santa Teresa, así como el mejor conocimiento a cerca de las condiciones, problemáticas, alcances, capacidad, requerimientos y necesidades que cada una presenta.

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.....	35
1. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15350.....	36
A) <u>ESCUELA SALOMÓN IBARRA MAYORGA</u>	<u>36</u>
2. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15351.....	37
A) <u>ESCUELA AMIGOS DE FINLANDIA.....</u>	<u>37</u>
B) <u>PREESCOLAR AMIGOS DE FINLANDIA</u>	<u>37</u>
3. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15352.....	38
A) <u>ESCUELA ALFONSO CORTÉZ.....</u>	<u>38</u>
B) <u>PREESCOLAR ALFONSO CORTÉZ</u>	<u>38</u>
4. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15353.....	40
A) <u>ESCUELA ENMANUEL MONGALO.....</u>	<u>40</u>
B) <u>PREESCOLAR MERCEDES NARVAEZ.....</u>	<u>40</u>
5. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15354.....	42
A) <u>ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES S.</u>	<u>42</u>
B) <u>PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES S.</u>	<u>42</u>
6. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15355.....	44
A) <u>ESCUELA EL MADROÑO.....</u>	<u>44</u>
7. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15356.....	45
A) <u>ESCUELA NEVIL MATUS TRAÑA M.</u>	<u>45</u>
B) <u>PREESCOLAR NEVIL MATUS TRAÑA</u>	<u>45</u>
8. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15357.....	46
A) <u>ESCUELA PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.....</u>	<u>46</u>
9. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15358.....	47
A) <u>ESCUELA ÁNGELA CHÁVEZ.....</u>	<u>47</u>
B) <u>PREESCOLAR ÁNGELA CHÁVEZ</u>	<u>47</u>
10. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15359.....	49
A) <u>ESCUELA RUBEN DARIO.....</u>	<u>49</u>
B) <u>PREESCOLAR RUBEN DARIO</u>	<u>49</u>
11. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15360.....	51
A) <u>INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO SANTA TERESA</u>	<u>51</u>
12. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15361	53
A) <u>ESCUELA PEDRO MIGUEL LARREYNAGA.....</u>	<u>53</u>
B) <u>PREESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA.....</u>	<u>53</u>

13.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15362	55
A)	<u>ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE</u>	55
14.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15363	56
A)	<u>ESCUELA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO</u>	56
15.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15364	57
A)	<u>ESCUELA ANDRES CASTRO</u>	57
16.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15365	58
A)	<u>ESCUELA GUY MOQUETH</u>	58
B)	<u>PREESCOLAR GUY MOQUETH</u>	58
17.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15366	59
A)	<u>ESCUELA SAN JERONIMO</u>	59
18.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15367	60
A)	<u>ESCUELA EL CACAO</u>	60
19.	ESTABLECIMIENTO S/C	61
A)	<u>PREESCOLAR EL CACAO</u>	61
20.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15368	62
A)	<u>ESCUELA SAN MARTIN</u>	62
21.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15369	63
A)	<u>ESCUELA LA MERCED</u>	63
B)	<u>PREESCOLAR LA MERCED</u>	63
22.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15370	65
A)	<u>ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA</u>	65
B)	<u>PREESCOLAR JOSE DOLORES ESTRADA</u>	65
23.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15371	66
A)	<u>COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA</u>	66
24.	ESTABLECIMIENTO S/C	67
A)	<u>COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA</u>	67
25.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15372	69
A)	<u>COLEGIO MARIA JESUS NARVAEZ</u>	69
B)	<u>PREESCOLAR MARIA JESUS NARVAEZ</u>	69
26.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15373	71
A)	<u>ESCUELA RAFAELA HERRERA</u>	71
B)	<u>PREESCOLAR RAFAELA HERRERA</u>	71
27.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15374	72
A)	<u>ESCUELA CORAZON DE MARIA</u>	72
B)	<u>PREESCOLAR CORAZON DE MARIA</u>	72

28.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15375	73
A)	<u>ESCUELA SAN FRANCISCO</u>	73
29.	ESTABLECIMIENTO S/C	75
A)	<u>ESCUELA SAN FRANCISCO</u>	75
30.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15376	76
A)	<u>ESCUELA JUSTO SANTOS</u>	76
31.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15377	77
A)	<u>ESCUELA TOMAS CORTES</u>	77
B)	<u>PREESCOLAR TOMAS CORTES</u>	77
32.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15378	78
A)	<u>ESCUELA JOSE MARTI</u>	78
B)	<u>PREESCOLAR JOSE MARTI</u>	78
33.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15380	79
A)	<u>ESCUELA CRISTOBAL COLON</u>	79
B)	<u>PREESCOLAR CRISTOBAL COLON</u>	79
34.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15381	81
A)	<u>ESCUELA ERWING KRUGER</u>	81
B)	<u>PREESCOLAR ERWING KRUGER</u>	81
35.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15382	82
A)	<u>ESCUELA LA CHOTA</u>	82
36.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15383	83
A)	<u>ESCUELA LA POMA</u>	83
37.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15397	84
A)	<u>ESCUELA LA PALMA</u>	84
38.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15399	85
A)	<u>INSTITUTO DIANOVA NICARAGUENSE</u>	85
39.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15400	86
A)	<u>COLEGIO CRISTIANO NEHEMIAS</u>	86
B)	<u>PREESCOLAR CRISTIANO NEHEMIAS</u>	86
40.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15401	88
A)	<u>ESCUELA VERACRUZ DE ACAYO</u>	88
B)	<u>PREESCOLAR VERACRUZ DE ACAYO</u>	88
41.	ESTABLECIMIENTO CODIGO 22155	89
A)	<u>PREESCOLAR EL GUARDABARRANCO</u>	89
42.	ESTABLECIMIENTO CODIGO 22156	89
A)	<u>PREESCOLAR EL MENOTITA</u>	89

43.	ESTABLECIMIENTO CODIGO 24407	89
A)	<u>PREESCOLAR SAN MARTIN</u>	<u>89</u>
44.	ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24418	90
A)	<u>ESCUELA HERMANAMIENTO DE WISCONSIN</u>	<u>90</u>
45.	ESTABLECIMIENTO CODIGO 24904.....	91
A)	<u>PREESCOLAR EL MADROÑO</u>	<u>91</u>
46.	ESTABLECIMIENTO S/C	91
A)	<u>PREESCOLAR SAN FRANCISCO.....</u>	<u>91</u>
	DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA TERESA.....	92

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.

1. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15350

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA SALOMÓN IBARRA MAYORGA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 50 alumnos de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



Fachada lateral del pabellón

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Cerro, casco urbano de Santa Teresa 2 Km. al sur.
- **Accesibilidad:** Accesible en verano en vehículo de doble tracción, últimos 300 mts. a pie. camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 2,581.15 m² y Área Construida: 100.28 m².
- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada del 5 al 10 % de Norte al Sur.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de tejas, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

El abastecimiento de agua en la escuela es a través de un pozo comunal, la cual es almacenada en una pila de concreto, la calidad del servicio es regular debido a que en época de verano el pozo baja su nivel de agua.

El centro no cuenta con energía eléctrica, ni alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que se encuentran en mal estado.

- **Observaciones:**

Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Miguel Larreynaga.

En época de lluvia (Mayo a Julio) se presentan problemas por deslizamientos en el terreno.



Vista interior del aula.

2. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15351

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA AMIGOS DE FINLANDIA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 110 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 51 de Primaria Regular, siendo estos atendidos en el turno Matutino y 59 de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR AMIGOS DE FINLANDIA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 30 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal del Agrupamiento

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Potrerillos, de la Iglesia Católica 600 m. al sur.

- **Accesibilidad:** Accesible en verano en vehículo de doble tracción, últimos 300 mts. a pie. camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 7,507.53 m² y Área Construida: 171.41 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene ningún documento de legalidad.

- **Topografía:** Ligeramente inclinada, con una pendiente aproximada del 5 al 8 % de Norte a Sur.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

El centro posee servicio de agua potable, el cual es suministrado a través de la Empresa ENACAL, la calidad del servicio es malo, debido a la escasas de agua.

El servicio de alcantarillado sanitario es inexistente en el local, por lo que se cuenta con 2 letrina, las cuales están en regular estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) La Merced.



Vista Interior del aula.

3. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15352

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA ALFONSO CORTÉZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 102 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 41 de Primaria Regular y 61 de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR ALFONSO CORTÉZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Vista de Conjunto de los agrupamientos 1. 2. 3.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Santa Cruz, Santa Teresa, Carazo.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 7,882.97 m² y Área Construida: 312.48 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene ningún documento de legalidad.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente aproximada del 2 al 4 % de Norte a Sur.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales, 2 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, además cuenta con 2 juegos infantiles (Columpios), encontrándose todos los agrupamientos en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por una Dirección, Biblioteca y una Bodega. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 4 (Lineal) : Conformado por 2 aulas y un Salón Matutino. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio, protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 5 (Unitario) : Conformado por una batería de servicios sanitarios, el compuesta por 5 inodoros, 1 urinario, 2 lavamanos encontrándose en buen estado, la tubería de agua potable se encuentra en mal estado y la tubería de aguas negras está en regular estado.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Conformado por una Plaza Cívica, con un área construida de 164.97 m².

Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área construida de 405.17 m².

- **Servicios Básicos:**

El centro cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica los cuales son suministrados a través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA. Cuenta con batería de servicios sanitarios y 2 letrinas, las que están en buen estado.

- **Observaciones:**

Es Centro base, teniendo como centro satélite a la Escuela Enmanuel Mongalo.

En las áreas libres frente a las aulas hay bebederos de agua, construidos con tubos de concreto.



Fachada Principal, Agrupamiento 3.

4. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15353

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA ENMANUEL MONGALO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 151 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 69 de Primaria Regular y 82 de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR MERCEDES NARVAEZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 34 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Acceso Principal y vista de conjunto, agrupamientos 1, 2, 4

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Monte Grande Occidental, Km. 58 ½ carretera Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 6,216.79 m² y Área Construida: 371.64 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene ningún documento de legalidad.
- **Topografía:** Plana, con una pendiente aproximada del 2 al 4 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales, 2 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, además cuenta con 2 juegos infantiles (Columpios), encontrándose todos los agrupamientos en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Unitario) : Conformado por una batería de servicios sanitarios, con 5 inodoros, 1 urinario, 2 lavamanos, los que están en buen estado, las tuberías de agua potable y aguas negras están en buen estado. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Espacio Abierto) : Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área construida de 394.10 m².

Agrupamiento 4 (Lineal) : Conformado por 4 aulas, El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 5 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso

ladrillo corriente, cielo raso de poroplas, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 6 (Espacio Abierto) : Conformado por una Plaza Cívica, con un área construida de 333.68 m².

- **Servicios Básicos:**

El centro cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica los cuales son suministrados a través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA.

Cuenta con una batería de servicios sanitarios la que se encuentra en buen estado y 5 de letrinas, encontrándose estas en buen estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Alfonso Cortés.



Vista Interior del aula.

5. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15354

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES S.

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 105 alumnos de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES S.

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 25 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal. Agrupamiento 1.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Encuentros, de la Iglesia Católica 200 m al Norte.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 7,029.92 m² y Área Construida: 323.37 m².
- **Legalidad de terreno:** Presenta escritura de legalidad de terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Inclinada, con una pendiente del 5 al 8 % de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales y 2 agrupamiento unitario, los cuales se encuentran en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, no posee puertas, las ventanas son de madera.

Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por una Dirección. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 4 (Lineal) : Conformado por 2 aulas, de las cuales una es utilizada como Bodega. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 5 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de tejas, piso de ladrillo corriente, no posee puertas, los vanos de las ventanas están protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

El centro no cuenta con servicios básicos (agua, energía eléctrica), solo en la comunidad existe un pozo comunal.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 5 letrinas, las cuales están en mal estado.

- **Observaciones:**

El Centro Escolar, es un centro base contando con 2 escuelas satélites: San Jerónimo y Pedro Joaquín Chamorro.

El centro es accesible todo el año, aunque no existe el servicio de transporte colectivo.



Vista Interior del aula.

6. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15355

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA EL MADROÑO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 42 alumnos, de los cuales 20 son de Primaria Regular y 22 de Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.



Fachada Principal.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San Antonio, de la Iglesia Católica 100 m al Este.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 2,263.74 m² y Área Construida: 96.06 m².
- **Legalidad de terreno:** Presenta escritura de legalidad de terreno.
- **Topografía:** Fuertemente Inclinado, con una pendiente del 15 al 25 % de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, con cerramientos de ladrillos de barro, estructura de techo madera con cubierta de lamina de zinc, piso embaldosado, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

El centro no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 1 letrina, la cual se encuentra en mal estado.

- **Observaciones:**

Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) María Jesús Narváez.



Vista Interna del aula.

7. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15356

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA NEVIL MATUS TRAÑA M.

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 34 estudiantes, con la modalidad de Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

B) PREESCOLAR NEVIL MATUS TRAÑA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 23 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Acceso Principal al la Escuela.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San Francisco, casco urbano de Santa Teresa 6 ½ Km. al Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 6,250.53 m² y Área Construida: 99.79 m².
- **Legalidad de terreno:** Presenta escritura de legalidad de terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 %. de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, con paredes de bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**


El local cuenta con el servicio de agua potable, suministrado a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

Por no existir alcantarillado sanitario, hacen uso de 2 letrinas en mal estado.

- **Observaciones:**

Este local funciona como centro satélite perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) "Ángela Chávez".

El centro se ve afectado por los fuertes vientos los que provocan desprendimiento del techo, además las fuertes lluvias provocan inundaciones en el local.



Vista Interior del aula.

8. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15357

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 21 estudiantes en Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Ochomogo, del Cementerio 500 m al Suroeste.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado.



Fachada Principal Agrupamiento.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,560.05m² y Área Construida: 101.28 m².

- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 % hacia el Noroeste.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas, las que se encuentran en buen estado. El sistema es de estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera (en parte posterior de las aulas) protegidas con verjas metálicas.

- **Servicios Básicos:**

El abastecimiento de agua es a través de un pozo existente en el centro escolar.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que están en regular estado.

- **Observaciones:**

Este centro funciona como centro satélite, regido por el centro base "Miguel Larreynaga". La ubicación del local es poco adecuado por encontrarse a la orilla de una quebrada.



Vista Interior del aula.

9. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15358

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA ÁNGELA CHÁVEZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 107 alumnos, con 75 estudiantes en Primaria Regular y 32 alumnos en Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

B) PREESCOLAR ÁNGELA CHÁVEZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 18 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal Agrupamiento

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Unión, frente al Proyecto Tierra y Vida.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera panamericana en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,831.82 m² y Área Construida: 294.13 m².
- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 10 al 15 %.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales, 1 agrupamiento unitario, los cuales se encuentran en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por 1 aula.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

Se cuenta con el servicio de agua potable brindado por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la calidad del servicio es mala.



Fachada Principal Agrupamiento

Para la eliminación de excretas utilizan 3 letrinas las que están en regular estado.

- **Observaciones:**

Es un centro base con 4 centros satélites : Névil Matus, Andrés Castro, Guy Moqueth y Rafaela Herrera.

El centro se ve afectado por los fuertes vientos los que provocan desprendimiento del techo .



Puede notarse el estado de la columna de concreto en el pabellón 1, la cual presenta fisuras, descacaramiento y corrosión en la estructura de acero.

10. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15359

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA RUBEN DARIO.

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 525 alumnos, distribuidos de la siguiente manera: 347 de Primaria Regular los que son atendidos en el turno matutino y 178 alumnos atendidos en el turno vespertino en la modalidad de Primaria Regular.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR RUBEN DARIO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 128 alumnos en la modalidad de preescolar formal Puro, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal Agrupamiento 2

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio San Antonio, esquina opuesta a la Hermita San Antonio.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, calle adoquinada en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 9,095.01 m² y Área Construida: 876.04 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Sur a Norte.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamiento en "L", 3 agrupamientos lineales, los cuales se encuentran en regular estado.

Agrupamiento 1 ("L") : Conformado por Dirección, Bodega, Sala de Lectura y Biblioteca. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de plycem, piso de ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 6 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio. protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por 6 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de plycem, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo chiltepe, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de Nicalit, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

- **Servicios Básicos:**

El centro cuenta con los servicios de: Energía Eléctrica y Agua Potable, brindados por las Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA, la calidad de estos servicios regular. Se cuentan con servicios sanitarios los que están dotados de 2 inodoros en buen estado y 2 lavamanos los que están en mal estado, estos sanitarios se encuentran ubicados en las aulas de Pre-escolar. Para la eliminación de excretas utilizan 7 letrinas, que están en regular estado.

- **Observaciones:**

En las áreas libres ubicadas frente a las aulas hay bebederos de agua, construidos con tubos de concreto.



Fachada Lateral Acrupamiento 1

11. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15360

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO SANTA TERESA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 880 estudiantes, distribuidos 418 alumnos en el turno Matutino, 291 estudiantes en el turno vespertino y 171 alumnos en el turno Nocturno, en la modalidad de secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



Vista de Plaza Cívica y Fachada Lateral Agrupamiento 2

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Reparto Finlandia, del Km. 52, 1 Km. al Sur carretera hacia Santa Teresa – La Conquista.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 28,644.44 m² y Área Construida: 662.53 m².
- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Sur a Norte.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 4 agrupamientos lineales, 1 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, los cuales se encuentran en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por Dirección, Sala de Maestros. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 y 3 (Lineal) : Cada agrupamiento está conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 4 (Lineal) : Conformado por 1 aula y un Laboratorio de Computación. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 5 (Unitario) : Conformado por una batería de servicios sanitarios, con 12 inodoros de los cuales 3 están regular y 3 en mal estado, 1 urinario en regular estado, 2 lavamanos en regular estado, las tuberías de agua potable y aguas negras están regular. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con ladrillo de barro, estructura del techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y vanos de ventanas cerrados con bloque decorativo con protección de verjas metálicas.

Agrupamiento 6 (Espacio Abierto): Conformado por una Plaza Cívica, con un área construida de 444.32 m².

Agrupamiento 7 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área construida de 420.80 m².

- **Servicios Básicos:**

El centro cuenta con los servicios de Energía Eléctrica y Agua Potable, los cuales son suministrados a través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA. La calidad del servicio de agua potable es malo y el servicio de energía eléctrica es bueno.

- **Observaciones:**

El centro se ve afectado por las fuertes lluvias provocando inundaciones en el local. En las áreas libres ubicadas frente a las aulas hay bebederos de agua, construidos con tubos de concreto.



Fachada Principal Agrupamiento 5

12. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15361

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA PEDRO MIGUEL LARREYNAGA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 86 estudiantes, con 30 en Primaria Regular y 56 en Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR MIGUEL LARREYNAGA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 14 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Acceso principal y Fachada Lateral Agrupamiento 2

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Gómez, del casco urbano de Santa Teresa 19 Km. al Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 662.50 m² y Área Construida: 377.39 m².
- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Irregular, con una pendiente del 10 al 15 % Norte a Sureste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales, los cuales se encuentran en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso ladrillo corriente, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón..

Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 1 Dirección y 2 aulas de las cuales 1 es ocupada como bodega.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 3 (Lineal): Conformado por 3 aulas, de las cuales 1 es ocupada como bodega.

El sistema es de estructura de concreto,, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.



Fachada Principal Agrupamiento 3

- **Servicios Básicos:**

No se cuenta con servicio básicos (energía eléctrica y agua potable) en el local, solo en la comunidad se cuenta con agua potable, brindada a través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas en regular estado.

- **Observaciones:**

Es un centro base y atiende a 3 centros satélites : Salomón Ibarra Mayorga, Pedro Joaquín Chamorro y José Cecilio del Valle. El centro escolar es accesible todo el año, pero no hay ninguna empresa que brinde el servicio de transporte colectivo.



Puede notarse el deterioro de los bloques en las paredes.

13. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15362

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 53 alumnos con el programa de Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Santa Gertrudis, del río Ochomogo 400 m al Noreste.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 4,287.99 m² y Área Construida: 100.69 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 5 al 10 % de Norte a Sur.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, con cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

El abastecimiento de agua es a través de un pozo existente en el centro escolar.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 1 letrina, la cual se encuentra en regular estado.

- **Observaciones:**

Es un centro satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) Miguel Larreynaga.



Acceso y Fachada Principal



Vista Interior del aula.

14. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15363

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA PEDRO JOAQUIN CHAMORRO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 119 alumnos, con 50 estudiantes en Primaria Regular y 69 en Primaria Multigrado, atendidos en un solo turno (Matutino).

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Calishuate, del trapiche 2 Km. al Sur.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en regular estado.



Acceso Principal al Centro Escolar.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 5,884.52 m² y Área Construida: 211.82 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Fuertemente Inclinado, con una pendiente del 15 al 22 % de Oeste a Este.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales y 1 espacio abierto, además cuenta con 2 juegos infantiles (Columpios), los cuales se encuentran en buen estado.

Agrupamiento 1 y 2 (Lineal): Cada agrupamiento está conformado por 2 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, fascias de madera, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por una Plaza Cívica, que también es utilizada como Cancha de Baloncesto, con un área construida de 238.94 m².

- **Servicios Básicos:**

Solo cuenta con el servicio de agua potable, brindada a través de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 4 letrinas en buen estado.

- **Observaciones:**

Es un centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) Miguel de Cervantes Saavedra.

En las áreas libres frente a las aulas hay bebederos de agua, contruidos con tubos de cemento.

El centro se ve afectado por los fuertes vientos (provocan desprendimiento del cielo raso).



Fachada Principal Agrupamiento 2.

15. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15364

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA ANDRES CASTRO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 14 estudiantes, con las modalidades de Primaria Multigrado, en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** E estatal Autónomo.



Acceso Principal al Centro.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Brasil, del Centro de Salud 600 vrs al Norte.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 2,940.82 m² y Área Construida: 96.74 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 7 al 10 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas, de las cuales 1 es ocupada como bodega.

El sistema es de estructura de concreto, con cerramiento de piedra cantera, estructura del techo de madera con cubierta de lamina de zinc, puertas de Plywood (tambor) y los vanos de las protegidas con de malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

No hay ningún servicio básico (agua potable y energía eléctrica), en el local.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las cuales se encuentran en regular estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Ángela Chávez.

El local presenta problemas en sus paredes ya que estas tienen fisuras, además la estructura del techo y la cubierta se encuentran dañados.

Las letrinas no están funcionando por encontrarse llenas de agua, debido a que el manto freático está muy superficial con respecto al nivel de tierra ya que aproximadamente a 100 mts de la escuela pasa un río.



Fachada Principal de la Letrina

16. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15365

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA GUY MOQUETH

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 95 alumnos, de los cuales 24 en Primaria Regular, atendidos en el turno matutino y 71 en Primaria Multigrado atendidos en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

B) PREESCOLAR GUY MOQUETH

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 20 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal de la Escuela.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Ceiba, carretera hacia La Conquista.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 4,068.09 m² y Área Construida: 101.57 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 5 al 10 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de metálica con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son brindados por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 5 letrinas en regular estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Ángela Chávez.

El centro posee facilidad de acceso por encontrarse a orillas de la carretera que va de Santa Teresa hacia La Conquista.



Vista Interior del aula.

17. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15366

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA SAN JERONIMO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 22 alumnos, con el programa de Primaria Multigrado, en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



Fachada Principal Agrupamiento

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San Jerónimo, del Trapiche 60 m al Oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 3,362.66 m² y Área Construida: 96.89 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Norte a Sur.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de tejas, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

No cuenta con ningún servicio básico de energía eléctrica y agua potable, aunque en la comunidad se brinda el servicio de agua potable a través de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)

No posee alcantarillado sanitario, por lo que la eliminación de excretas es a través de 1 letrina en regular estado.

- **Observaciones:**

Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Miguel de Cervantes Saavedra.



Vista Interior del aula.

18. ESTABLECIMIENTO CODIGO Nº 15367

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA EL CACAO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 42 alumnos en Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.



Fachada Lateral Agrupamiento 1.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Cacao, casco urbano de Santa Teresa.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 3,499.70 m² y Área Construida: 97.16 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada del 10 al 20 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

No se cuenta con servicio básicos de energía eléctrica y agua potable en el local, solo en la comunidad hay agua potable, la cual es brindada a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

No posee el servicio de alcantarillado sanitario, por lo que la eliminación de excretas la realizan a través de 5 letrinas, que están en mal estado.

- **Observaciones:**

Es un centro satélite, regido por el centro base Maria Jesús Narváez. Es accesible todo el año, aunque no hay empresas que brinden el servicio de transporte colectivo.



Vista Interior del aula.

19. ESTABLECIMIENTO S/C

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) PREESCOLAR EL CACAO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Cacao, del casco urbano de Santa Teresa 6 Km. al Sur.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.

- **Legalidad de terreno:** Privado (Casa Comunal).



Fachada Frontal del Pabellón.

20. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15368

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA SAN MARTIN

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 19 alumnos, con la modalidad de Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Calera, de la Hacienda La Calera 100 vrs al Suroeste.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.



Acceso Principal del centro.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,523.63 m² y Área Construida: 50.55 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 4 % de Este a Oeste.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal, el cual se encuentra en regular estado, además posee juegos infantiles (2 Columpios y 3 Tobogán), los que están en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 1 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura metálica con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

No cuenta con ningún servicio básico como son: energía eléctrica y agua potable.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas en 3 letrinas, las que están en regular estado.

- **Observaciones:**

Esta Escuela es centro satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) María Jesús Narváez.



Vista Interior del aula.

21. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15369

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA LA MERCED

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 103 alumnos, distribuidos: 82 estudiantes en la modalidad de Primaria Regular, estas dos modalidades atendidas en el turno Matutino y 21 alumnos con la modalidad de Primaria Multigrado atendidos en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR LA MERCED

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Acceso Principal y Vista de Conjunto del centro.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Cruces, del Espino Negro 1 Km. al Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera pavimentada en buen estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 4,251.73 m² y Área Construida: 298.99 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada del 18 al 22 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 2 agrupamientos lineales, los cuales se encuentran en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera, los de las ventanas protegidos con malla ciclón.

Agrupamiento 2 (Unitario) : Conformado por 1 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de metálica con cubierta de lámina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

Por no estar conectado al tendido eléctrico y a la red de agua potable, el centro no cuenta con estos servicios, solamente la comunidad.

No cuenta con ningún medio para eliminación de excretas.

- **Observaciones:**

Es un centro base teniendo como centro satélite la Escuela Amigos de Finlandia.

El local es inadecuado para uso escolar ya que su infraestructura esta en mal estado, debido a esto las clases son impartidas a la orilla de unos árboles por temor a algún accidente.

Cuenta con 1 letrina, la cual ha sido asignada a la escuela por una vivienda que se encuentra en frente del centro educativo.



Puede notarse el mal estado en que se encuentran las aulas de clases.



Puede notarse el estado de la columna de concreto en el pabellón 1, la cual presenta fisuras, descaramiento y corrosión en la estructura de acero.

22. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15370

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA JOSE DOLORES ESTRADA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 71 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR JOSE DOLORES ESTRADA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Fachada Principal Agrupamiento 1

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San Antonio de Los Castillos, del casco urbanos 13 Km. al Sureste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo doble tracción, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,980.51 m² y Área Construida: 139.02 m².
- **Legalidad de terreno:** Se adjunta escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamiento lineal en buen estado y 1 agrupamiento unitario en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Unitario) : Conformado por un galerón ocupado actualmente como aula. El sistema es de estructura de madera, únicamente cerrado la mitad del edificio con piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, no posee piso, puertas ni ventanas.

- **Servicios Básicos:**

El local cuenta con servicio de agua potable el cual es brindado por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que se encuentran en regular estado.

- **Observaciones:** Es Escuela satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Federico García Lorca.



Fachada principal Agrupamiento 2.

23. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15371

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 60 alumnos, de los cuales 60 son de Primaria Regular atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San José de Gracia, del Centro de Salud 100 vrs al Oeste.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción, camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 3,532.84 m² y Área Construida: 240.98 m².

- **Legalidad de terreno:** Se adjunta escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 2 al 8 % de Norte a Sur.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamientos lineal y 1 agrupamiento unitario, los cuales se encuentran en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 3 aulas, el sistema es de estructura metálicas, cerramiento prefabricado de poroplas y plycem, cubierta de techo de Nicalit, piso embaldosado, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por un aula multigrado, la cual es utilizada como auditorio. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, cubierta de techo de Nicalit, piso embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

El abastecimiento de agua en la escuela es a través de una red pública, la cual es brindada por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la calidad del servicio es malo debido a que casi nunca hay agua.

El centro no cuenta con energía eléctrica. No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 1 letrina, las que se encuentran en mal estado.

- **Observaciones:**

Esta Escuela funciona en dos terrenos y es Centro Base, teniendo como satélite a la Escuela Primaria José Dolores Estrada.



Fachada principal



Fachada Principal Agrupamiento 2

24. ESTABLECIMIENTO S/C

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA

✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 239 alumnos, de los cuales 33 son de Preescolar Formal, 103 en Primaria Regular, los cuales son atendidos en el turno Matutino y 103 en Secundaria, atendidos en el turno Vespertino.

✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San José de Gracia, del Centro de Salud 150 vrs al Oeste.



Fachada Principal Agrupamiento Lineal

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año en vehículo de doble tracción, camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 7,432.76 m² y Área Construida: 331.58 m².

- **Legalidad de terreno:** Se adjunta escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Ligeramente inclinado, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % Oeste a Este.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales y 1 agrupamiento unitario, los cuales están en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por una Dirección, Biblioteca y una Bodega. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

- **Servicios Básicos:**

El abastecimiento de agua en la escuela es a través de una red pública, la cual es brindada por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), la calidad del servicio es malo debido a que casi nunca hay agua.

El servicio de energía eléctrica en la escuela es brindado por UNION FENOSA, la calidad del servicio es regular.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrina, las que se encuentran en mal estado.

- **Observaciones:**

Esta Escuela es Centro Base, teniendo como satélite a la Escuela Primaria José Dolores Estrada.



Fachada Agrupamiento Unitario 3

25. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15372

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) COLEGIO MARIA JESUS NARVAEZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 211 alumnos, de los cuales 47 Primaria Regular, 32 de Primaria Multigrado atendidos en el turno Matutino y atendiendo en el turno vespertino a 57 estudiantes de Primaria Regular y 75 de Secundaria.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

B) PREESCOLAR MARIA JESUS NARVAEZ

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 27 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal Agrupamiento 2.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Sol, costado Sur del Centro de Salud.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano en vehículo doble tracción, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 7,882.97 m² y Área Construida: 312.48 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 4 agrupamientos lineales encontrándose en regular estados y 1 agrupamiento unitario en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas y una bodega. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por Dirección y Biblioteca. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 3 y 4 (Lineal) : Cada agrupamiento está conformado por 2 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 5 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lámina de zinc y teja, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

El local no cuenta con servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 4 letrinas, las que están en regular estado.

- **Observaciones:**

Es un Centro Base con 3 centros satélites: EL Madroño, El Cacao, San Martín.



Vista de Conjunto de los Agrupamientos
1, 2, 4, 5.

26. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15373

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA RAFAELA HERRERA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 22 estudiantes en Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

B) PREESCOLAR RAFAELA HERRERA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 13 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Fachada Principal Agrupamiento 1.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Gómez, del casco urbano 3 ½ Km. al Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano en vehículo doble tracción, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 4,092.34 m² y Área Construida: 99.79 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 5 al 8 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local conformado por 1 agrupamiento lineal, el que se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura del techo de madera con cubierta de techo de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas de madera, teniendo en los vanos de las ventanas ladrillo decorativo.

- **Servicios Básicos:**

El local cuenta con el servicio de agua, el cual es brindado por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL). Únicamente la comunidad cuenta con el servicio de Energía eléctrica, el cual es brindado a través de la Empresa UNION FENOSA.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas en regular estado.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) Ángela Chávez.

El edificio presenta fisuras en las paredes y columnas.



Vista Interior del aula.

27. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15374

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA CORAZON DE MARIA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 20 alumnos Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

B) PREESCOLAR CORAZON DE MARIA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 13 alumnos en la modalidad de preescolar formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal de la Escuela.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio Guadalupe, de la Alcaldía 1 c. Al Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, calle adoquinada.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 353.34 m² y Área Construida: 111.02 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 4 % Norte a Sur.
- **Planta Física:**

El local conformado por 1 agrupamiento en "L", el que se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 ("L") : Conformado por 3 Aulas, Dirección y Bodega.

Cerramiento de piedra cantera, techo de tejas, piso de ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

- **Servicios Básicos:**

Cuenta con los servicio de agua potable, energía eléctrica, recolección de basura y drenaje pluvial.

No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las que están en mal estado.



Vista Interior del aula de Pre-escolar.

28. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15375

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA SAN FRANCISCO

- ✓ **Matrícula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 138 alumnos en Primaria Regular, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio El Calvario, del Calvario 3 ½ c. Abajo.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, calle adoquinada.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 753.95 m² y Área Construida: 134.60 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Norte a Sur.

- **Planta Física:**

El local está compuesto por 3 agrupamientos lineales y 2 agrupamiento unitario, los cuales se encuentran en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto , no tiene estructura de techo siendo la cubierta de techo de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marco de madera y vidrio fijo, protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por Dirección y Cocina. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura del techo de madera con cubierta de techo de Nicalit, piso de ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Unitario): Conformado por 1 Auditorio. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura del techo metálica con cubierta de techo de Nicalit, piso de embaldosado, puertas de madera, no posee ventanas.

Agrupamiento 4 (Lineal): Conformado por 1 batería de servicio sanitario, con 3 inodoros en buen estado, las tuberías de agua potable están en regular estado y las de aguas negras en buen estado. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura del techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas de madera, no poseen ventanas.

Agrupamiento 5 (Lineal): Conformado por una Bodega y 1 servicios sanitarios, con 1 inodoro en buen estado y 1 urinario en regular estado, las tuberías de agua potable están en regular estado y las de aguas negras están en buen estado.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura del techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso de ladrillo corriente, puertas de madera, no poseen ventanas.



Fachada Lateral Agrupamiento 1.

- **Servicios Básicos:**

El local cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son brindados por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA.

Por no contar con red de alcantarillado sanitario municipal, la escuela cuenta con su propio sumidero.

Observaciones:

La escuela cuenta con dos establecimientos escolares, en donde se imparten la modalidad de primaria regular.

La ubicación de este establecimiento es inadecuado por encontrarse en frente de un bar.



Vista Interior del aula.

29. ESTABLECIMIENTO S/C

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) **ESCUELA SAN FRANCISCO**

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

Este dato está reflejado en el establecimiento antes descrito.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio El Calvario, del Calvario 3 ½ c. Abajo y 75 vrs. al Sur.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, calle adoquinada.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 279.63 m² y Área Construida: 159.46 m².



Vista Interior Agrupamiento 1.

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Norte a Sur.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 1 agrupamiento en “L” el que se encuentra en regular estado y 1 agrupamiento lineal encontrándose en buen estado.

Agrupamiento 1 (“L”) : Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo madera con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por 1 aula y una batería de servicios sanitario conformada de 1 inodoro en buen estado y 1 urinario en regular estado, las tuberías de agua potable se encuentran en buen estado y las de agua negras están en regular estado.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de techo de Nicalit, piso ladrillo corriente, puertas y ventanas de madera protegidas con verjas metálicas.

- **Servicios Básicos:**

El local cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son brindados por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA, la calidad de los servicios es regular.

Por no contar con red de alcantarillado sanitario municipal, la escuela cuenta con su propio sumidero.

- **Observaciones:**

Es accesible todo el año, el tipo de vía es calle adoquinada.

30. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15376

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA JUSTO SANTOS

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 57 alumnos de Primaria Multigrado atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad El Quinal, del pozo Pedro Narváez 200 vrs al Oeste.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 760.47 m² y Área Construida: 105.06 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Fuertemente Inclinado, con una pendiente aproximada del 15 al 20 % de Norte a Sur.

- **Planta Física:**

El local conformado por 1 agrupamiento lineal, el que se encuentra en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 Aulas.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, cielo raso de plycem, partición fija de madera, piso de ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marcos de aluminio y paletas de vidrio protegidas por verjas metálicas.

- **Servicios Básicos:**

En el local no se cuenta con los servicios básicos como son: agua potable y energía eléctrica. No posee alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 2 letrinas, las cuales están en buen estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón.

El centro se ve afectado por los fuertes vientos lo que provoca desprendimiento del techo.



Acceso del Centro y Fachada Principal del Agrupamiento 1.



Vista Interior del aula.

31. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15377

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA TOMAS CORTES

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 53 estudiantes, de los cuales 23 estudiantes son atendidos en la modalidad de Primaria Multigrado en el turno Matutino y 30 en Primaria Multigrado en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.



Acceso a la Escuela Tomas Cortéz

B) PREESCOLAR TOMAS CORTES

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 16 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa: No Formal.**

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Piñuela, contiguo al Centro de Salud.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,323.46 m² y Área Construida: 64.89 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5% de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está conformado por 2 agrupamientos unitarios, los cuales se encuentran en mal estado.

Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de minifalda (bloque de concreto y madera), estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso de embaldosado, puertas y ventanas de madera.

Agrupamiento 2 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de bloque de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de teja, piso de embaldosado, puertas y ventanas de madera.

- **Servicios Básicos:**

No cuenta con ningún servicio básico como son: energía eléctrica y agua potable.

Solo en la comunidad hay servicio de agua, el cual es brindado a través de un pozo comunal.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, existiendo únicamente 3 letrinas, las que se están en regular estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón.

El centro se ve afectado por las fuertes lluvias provocan inundaciones en el local.



Vista Interna del aula.

32. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15378

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA JOSE MARTI

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 80 estudiantes, de los cuales 25 de Primaria Regular, 23 de Primaria Multigrado, los cuales con atendidos en el turno Matutino y 32 estudiantes en Primaria Multigrado atendidos en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR JOSE MARTI

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 14 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Vista de Conjunto de la Escuela.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Pitiha, del río la Pitiha 200 m al Oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, carretera pavimentada.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,758.64 m² y Área Construida: 99.79 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Inclinada, con una pendiente aproximada del 5 al 8 % de Norte a Sur.
- **Planta Física:**

El local está conformado por 1 agrupamiento unitario y 1 agrupamiento lineal, los cuales se encuentran en regular estado.

Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema de estructura es prefabricados, cerramiento es de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

Agrupamiento 2 (Lineal): Conformado por 2 aula. El sistema de estructura es prefabricados, cerramiento es de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

El local solo cuenta con el servicio de agua, el cual es brindado a través de un pozo.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, eliminando sus excretas mediante 3 letrinas, las que se encuentran en regular estado.

- **Observaciones:**

Es Escuela Base, teniendo 4 centros satélites: La Chota, La Poma, La Palma y Hermanamiento de Wisconsin. La ubicación del local es poco adecuado, por encontrarse a orillas de un río.



Vista Interior del aula.

33. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15380

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA CRISTOBAL COLON

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 64 alumnos en Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



Vista de Conjunto de la Escuela.

B) PREESCOLAR CRISTOBAL COLON

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 12 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Solera, del Centro de Salud 800 m al Sur.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano en vehículo tracción, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,682.99 m² y Área Construida: 106.29 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Inclinado, con pendiente aproximada del 5 al 10 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El centro esta conformado por 1 agrupamiento lineal el cual esta compuesto por 2 sub. Agrupamientos 1 a y 1 b.

Sub Agrupamiento 1 a: Conformado por 2 aulas. El sistema de estructura es prefabricados, cerramiento es de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón, el cual se encuentra en regular estado.

Sub Agrupamiento 2 b: Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de lámina de zinc, estructura de techo de madera con cubierta de lámina de zinc, piso de embaldosado, puertas de plywood, no posee ventanas, el cual se encuentra en mal estado.

- **Servicios Básicos:**

El local no cuenta con los servicios básicos como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad hay servicio de agua, el cual es brindado a través de un pozo comunal.

No tiene el servicio de alcantarillado sanitario, eliminando las excretas mediante 1 letrina, la que se encuentra en mal estado.

- **Observaciones:**

Es un Centro Base teniendo 4 centros satélites: Justo Santos, Tomás Cortés, Erwing Kruger, Veracruz de Acayo.

El centro se ve afectado por los fuertes vientos lo que provoca desprendimiento de la cubierta del techo.



Fachada principal del agrupamiento # 2.

34. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15381

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA ERWING KRUGER

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 40 alumnos de Primaria Multigrado, atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

B) PREESCOLAR ERWING KRUGER

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 14 alumnos en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Vista de Coniunto del Centro.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Agua Caliente, frente a la Iglesia Evangélica.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano en vehículo tracción, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,735.49 m² y Área Construida: 122.30 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 5 al 10 % de Norte a Sur.
- **Planta Física:**

El local está conformado por 1 agrupamiento lineal y 1 agrupamiento unitario, los que se encuentran en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 3 aula. El sistema de estructura es prefabricados, cerramiento de losetas, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

Agrupamiento 2 (Unitario) : Conformado por Casa Comunal, la cual es ocupada para realizar actividades de la comunidad. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso embaldosado, puertas de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

El centro solo posee servicio de agua, el cual es brindado a través de un pozo.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para eliminar sus excretas.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón. El centro se ve afectado por las fuertes lluvias las que provocan inundaciones.



Vista Interior del aula.

35. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15382

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA LA CHOTA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 63 estudiantes, atendidos en turno matutino con la modalidad de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Chota, casco urbano de Santa Teresa 36 Km. al Sur.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.

Fachada Lateral del Agrupamiento 1.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 1,082.20 m² y Área Construida: 59.20 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía** Plano, con una pendiente aproximada del 2 al 5 % de Sur a Norte.

- **Planta Física:**

El local está conformado por 1 agrupamiento lineal el que se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Lineal): Conformado por 2 aulas. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de madera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, puertas de madera, no hay pisos, ni ventanas.

- **Servicios Básicos:**

El abastecimiento de agua es a través de un pozo comunal, existente en el centro escolar.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para eliminar sus excretas.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, perteneciendo al NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón.

En época de lluvia, sobre todo en los meses de Mayo a Julio, se presentan problemas debido a que se filtra el agua por el techo.



Vista Interior del aula.

36. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15383

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA LA POMA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 51 alumnos, atendidos en el turno Matutino con la modalidad de Primaria Multigrado.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



Vistan Frontal del Agrupamiento 1.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Poma, del casco urbano de Santa Teresa 46 Km. al Este.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 2,126.49 m² y Área Construida: 52.38 m².
- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Ligeramente Inclinado, con una pendiente del 8 al 15 % de Sur a Norte.
- **Planta Física:**

El centro conformado por 1 agrupamiento unitario, el que se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Unitario): Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de madera, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc y tejas, puertas y ventanas de madera, no posee pisos.

- **Servicios Básicos:**

No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal.

El centro no cuenta con alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para la eliminación de las excretas.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) José Martí. El centro se ve afectado por las fuertes lluvias lo que provocan inundaciones.



Vista Interior del aula.

37. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15397

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA LA PALMA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 57 alumnos, atendidos en la modalidad de Primaria Multigrado, de los cuales 37 estudiantes están en el turno Matutino y 20 en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.



Fachada Principal de la Escuela.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Palma, del casco urbano de Santa Teresa 54 Km. al Oeste.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 649.75 m² y Área Construida: 41.39 m².
- **Legalidad de terreno:** Donado, no tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Oeste a Este.
- **Planta Física:**

El local está conformado por 1 agrupamiento unitario, el cual está en regular estado.

Agrupamiento 1 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, de bloque de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, no posee piso, las puerta son de madera, los vanos de las ventanas son protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal.

No posee alcantarillado sanitario, eliminación sus excretas mediante 1 letrina, la cual se encuentra en regular estado.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) José Martí.

El centro se ve afectado por los fuertes vientos (provocan desprendimiento de zinc).



Vista Interior del aula.

38. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15399

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) INSTITUTO DIANOVA NICARAGUENSE

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 250 estudiantes en la modalidad de Secundaria, atendidos en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Luis Vanega, Santa Teresa, Carazo.

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en buen estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 6,577.08 m² y Área Construida: 326.95 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Ligeramente Inclinado, con una pendiente aproximada del 5 al 10 % de Oeste a Este.

- **Planta Física:**

El local esta compuesto por 2 agrupamientos lineales y 1 espacio abierto, los cuales se encuentran en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 4 aulas, Bodega, Salón de Baile y una batería de servicios sanitario con 4 inodoro y 4 lavamanos en buen estado, las tuberías de agua potable y las de agua negras se encuentran en buen estado.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de cerámica, cielo raso de plywood, puertas de madera, ventanas con marco de madera y vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Lineal) : Conformado por 3 aulas, Dirección, Sala de profesores.

El sistema es de estructura de concreto, cerramiento con bloques de concreto, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso de cerámica, cielo raso de plywood y Nicalit, puertas de madera, ventanas con marco de madera y vidrio protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área construida de 500.80 m².

- **Servicios Básicos:**

Cuenta con servicio de energía eléctrica, telecomunicación y agua potable, los que son brindados a través de las Empresas: UNION FENOSA, Empresa de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL).

El local cuenta con una pequeña batería de servicios sanitarios, que esta en buen estado.

- **Observaciones:**

El Instituto presenta un ambiente comfortable.



Fachada Lateral Agrupamiento 2.



Fachada Lateral del Salón de Baile, Agrupamiento 1.

39. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15400

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) COLEGIO CRISTIANO NEHEMIAS

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 279 alumnos, de los cuales 184 Primaria Regular y 95 de Secundaria, atendidos en el turno Matutino.


- ✓ **Dependencia Administrativa:** Privado.

B) PREESCOLAR CRISTIANO NEHEMIAS

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 65 alumnos en la modalidad de preescolar formal Puro, en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Formal.



Fachada Principal Agrupamiento 9.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Urbana. Barrio San Antonio, Club de Obrero 2 ½ c. abajo.
- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, calle adoquinada.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 4,025.74 m² y Área Construida: 953.85 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Noreste a Sureste.
- **Planta Física:**

El local está compuesto por 4 agrupamientos lineales, 6 agrupamiento unitario y 2 espacios abiertos, los que se encuentran en buen estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 1 Auditorio, Secretaría, Oficinas, Dirección, Bodega. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem y Nicalit, puertas de madera, ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio, protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 2 (Unitario) : Conformado por Casa de Conserje. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera, ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio, protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 3 (Unitario) : Conformado por un Auditorio. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera, ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio, protegidas con verjas metálicas.

Agrupamiento 4 y 5 (Unitario) : Cada agrupamiento está conformado por un Cafetín. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 6 (Lineal) : Conformado por 4 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 7 (Lineal) : Conformado por 5 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso

ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 8 (Lineal) : Conformado por 3 aulas. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas de madera y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 9 (Unitario) : Conformado por una Bodega. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, puertas metálicas y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio.

Agrupamiento 10 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de piedra cantera, estructura de techo metálica con cubierta de lamina de zinc, piso ladrillo corriente, cielo raso de plycem, puertas metálicas y ventanas con marco de aluminio y paletas de vidrio, protegidos con verjas metálicas.

Agrupamiento 11 (Espacio Abierto): Conformado por una Cancha de Baloncesto, con un área construida de 224.11 m².

Agrupamiento 12 (Espacio Abierto): Conformado por una Parque Infantil, con un área construida de 67.50 m².

- **Servicios Básicos:**

El local cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica, los cuales son brindados por la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) y UNION FENOSA, la calidad de los servicios es mala.

El local no posee servicio de alcantarillado sanitario, eliminando las excretas mediante 8 letrinas, las que están en buen estado.

- **Observaciones:**

El Colegio presenta un ambiente confortable.
El local es adecuado para uso escolar.



Fachada Principal Agrupamiento 6.

40. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 15401

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA VERACRUZ DE ACAYO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 59 alumnos en Primaria Multigrado los que son atendidos en el turno, Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal No Autónomo.

B) PREESCOLAR VERACRUZ DE ACAYO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte:**

Atiende una población estudiantil de 22 alumnos, de los cuales 11 en la modalidad de preescolar no formal Multinivel, en el turno matutino y 11 de preescolar no formal Multinivel atendidos en el turno Vespertino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** No Formal.



Acceso Principal a la Escuela.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Palma, contiguo a la Capilla Santiago.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.
- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 3753.87 m² y Área Construida: 40.46 m².
- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.
- **Topografía:** Plano, con una pendiente del 2 al 5 % de Este a Oeste.
- **Planta Física:**

El local esta conformado por 1 agrupamiento unitario, el que se encuentra en mal estado.

Agrupamiento 1 (Unitario) : Conformado por 1 aula. El sistema es de estructura de madera, cerramiento de bloque de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, no posee piso, las puertas y ventana son de madera.

- **Servicios Básicos:**

No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal.

El centro no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para eliminar sus excretas.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) Cristóbal Colón.

El centro se ve afectado por los maremotos.



Vista Interior del aula.

41. ESTABLECIMIENTO CODIGO 22155

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) PREESCOLAR EL GUARDABARRANCO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 14 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Chota.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.



Fachada Principal del Pabellón

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad de terreno.

42. ESTABLECIMIENTO CODIGO 22156

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) PREESCOLAR EL MENOTITA

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 26 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad Los Cruces, La Merced 54 Km. al Sur..

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.



Fachada Principal del Pabellón

- **Legalidad de terreno:** Privado (Casa Particular).

43. ESTABLECIMIENTO CODIGO 24407

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) PREESCOLAR SAN MARTIN

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 20 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Calera, del casco urbano de Santa Teresa 17 Km. al Sur.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.



Fachada Principal del Pabellón

- **Legalidad de terreno:** Privado (Casa Particular).

44. ESTABLECIMIENTO CODIGO N° 24418

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) ESCUELA HERMANAMIENTO DE WISCONSIN

✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 18 alumnos en la modalidad de Primaria Multigrado, los cuales son atendidos en el turno Matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Estatal Autónomo.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Palma, casco urbano Santa Teresa 54 Km. al Sur.

- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.

- **Área de terreno y de construcción:** Aproximada de terreno: 2,036.36 m² y Área Construida: 75.55 m².

- **Legalidad de terreno:** No tiene escritura de legalidad del terreno.

- **Topografía:** Ligeramente Inclineda, con una pendiente del 10 al 15 % de Este a Oeste.

- **Planta Física:**

El local está conformado por 1 agrupamiento lineal, el cual se encuentra en regular estado.

Agrupamiento 1 (Lineal) : Conformado por 2 aula. El sistema es de estructura de concreto, cerramiento de ladrillo de barro, estructura de techo de madera con cubierta de lamina de zinc, piso embaldosado, puerta de madera, los vanos de las ventanas protegidos con malla ciclón.

- **Servicios Básicos:**

No posee ningún servicio básico como son: agua potable y energía eléctrica. En la comunidad existe el servicio de agua brindado a través de un pozo comunal.

No cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario, ni con ningún medio para eliminar sus excretas.

- **Observaciones:**

Es un Centro Satélite, regido por el NER (Núcleo Educativo Rural) José Martí.

El centro se ve afectado por las fuertes lluvias provocan inundaciones en el local.



Acceso Principal a la Escuela.



Fachada Principal del agrupamiento

1.

45. ESTABLECIMIENTO CODIGO 24904

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) PREESCOLAR EL MADROÑO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 17 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.



Fachada Principal del Pabellón

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad La Chota.
- **Accesibilidad:** Accesible solo en verano, camino en regular estado.
- **Legalidad de terreno:** Privado (Casa Particular).

46. ESTABLECIMIENTO S/C

- Centro (s) Educativo (s) que opera (n) en el establecimiento escolar:

A) PREESCOLAR SAN FRANCISCO

- ✓ **Matricula por Programa educativo y modalidades que imparte el centro:**

El centro cuenta con una población estudiantil inicial para el año 2003 de 19 alumnos en la modalidad de Pre-Escolar comunal en el turno matutino.

- ✓ **Dependencia Administrativa:** Comunitario.

- **Área Geográfica y Dirección:** Área Rural. Comunidad San Francisco, de la Escuela Primaria Névil Matus, 400 m al Sur.



Fachada Principal del Pabellón

- **Accesibilidad:** Accesible todo el año, camino en regular estado.
- **Legalidad de terreno:** Privado (Casa Comunal).

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SANTA TERESA.

1. LOCALIZACIÓN:

Ubicada en el área urbana del municipio de Santa Teresa, de la Alcaldía Municipal 3 c. Oeste, ½ c. al Norte.

2. CENTROS EDUCATIVOS QUE SUPERVISA:

La Delegación de Santa Teresa, atiende a los municipios de Santa Teresa y La Conquista, supervisando un total de 67 centros educativos, distribuidos de la siguiente manera:

- 20 Centros Educativos en el municipio de La Conquista.
- 47 Centros Educativos en el municipio de Santa Teresa.



Fachada de la Delegación Municipal

3. SITUACIÓN LEGAL:

El local donde funciona la delegación de Santa Teresa esta siendo rentado, ya que no posee local propio.

4. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FÍSICA:

La Delegación Municipal de Santa Teresa está compuesta por once ambientes:

- Oficina de recepción.
- Oficina de técnicos.
- Oficina de Asesoría Pedagógica.
- Oficina del Delegado Municipal.
- Dos Servicios Sanitario.
- Sala de Espera.
- Cocina.
- Bodega.
- Garaje.
- Patio Interno.

5. SERVICIOS BÁSICOS:

La Delegación Municipal, cuenta con los servicios de: Energía Eléctrica, Agua Potable y Teléfono.

No existe red publica de drenaje sanitario por lo que las aguas negras son evacuadas a un sumidero.

6. MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS DE LA DELEGACIÓN:

La Delegación, cuenta con 2 bicicletas y 1 motocicleta asignada a técnicos municipales.

7. MOBILIARIO:

Tabla N° 23

Mobiliarios.

N°	Tipos de Mobiliario	UM	Estado		
			Bueno	Regular	Malo
1	Escritorios	C/u		15	
2	Archivos	C/u		5	3
3	Mesa para Computadora	C/u	2		
4	Sillas	C/u		23	
5	Fotocopiadora	C/u	1		
6	Computadoras	C/u	1	1	

Fuente: Trabajo de Campo. PINRE

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

En la Delegación laboran 14 personas:

1 Delegado Municipal, 1 administrativo financiero, 1 contador, 1 de recursos humanos, 1 cajera, 2 secretarias, 3 técnicos de desarrollo educativo, 3 asesores pedagógicos y 1 conserje.


Tabla N° 24

Personal Administrativo.

N°	Oficina / Dirección	Cantidad de Personas
1	Delegado	1
2	Administrativos Financieros	1
3	Contador	1
4	Recursos Humanos	1
5	Cajera	1
6	Secretarias	2
7	Desarrollo Educativo (Técnicos)	3
8	Asesor Pedagógica (Asesor de Preescolar, Primaria y Secundaria)	3
9	Conserje	1
TOTAL		14

Fuente: Trabajo de Campo. PINRE

Organigrama Delegación Municipal "Santa Teresa"



Vista Interna de la Delegación Municipal